

博望区马鞍山市盟邦机械设备制造有限公司 “6·14”一般物体打击事故调查报告

编制单位：马鞍山市博望区人民政府事故调查组
编制日期：2025 年 8 月 5 日

目 录

0.报告开篇

一、事故基本情况

- (一) 事故单位基本情况
- (二) 事故现场车间基本情况
- (三) 事故现场基本情况
- (四) 事故发生单位安全管理情
- (五) 事故涉及相关人员情况
- (六) 其他相关情况
- (七) 天气情况

二、人员伤亡和直接经济损失情况

- (一) 死亡人员情况
- (二) 直接经济损失情况

三、事故发生经过和事故应急处置及评估情况

- (一) 事故经过
- (二) 事故信息接报及相应情况
- (三) 事故现场应急处置情况
- (四) 医疗救治和善后情况

四、事故原因分析

- (一) 直接原因分析
- (二) 其他可能因素排除
- (三) 间接原因分析

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质

六、有关责任人员和单位存在的主要问题及处理意见

（一）建议免于追究责任的人员

（二）建议予以行政处罚的责任人员

（三）建议予以行政处罚的责任单位

七、事故主要教训

八、事故防范和整改措施

博望区马鞍山市盟邦机械设备制造有限公司 “6·14”一般物体打击事故调查报告

2025年6月14日7时许，马鞍山市博望高新区西片区马鞍山市盟邦机械设备制造有限公司生产车间电液锤固定锤销作业时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领应急、公安、博望高新区相关人员立即赶赴现场开展应急处置工作。区领导要求做好善后处置，查明事故原因，汲取事故教训，举一反三，扎实有效整改，严防类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，区政府决定成立以博望区应急管理局为组长单位，博望公安分局、区总工会、博望高新区管委会为成员单位的博望区马鞍山市盟邦机械设备制造有限公司“6·14”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问笔录及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定“6·14”事故是一起因违章作业造成

的一般生产安全责任事故，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

马鞍山市盟邦机械设备制造有限公司（以下简称盟邦公司）统一社会信用代码：91340506MA2WN0UQ9Q；成立于 2021 年 1 月 29 日，注册地位于马鞍山市博望区新市镇新市工业园 18 号，法定代表人为付某。经营范围包括建筑工程用机械制造、销售；数控机床制造、销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；机械设备销售；模具与销售；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品零售；普通机械设备安装服务。

（二）事故现场车间基本情况

事发地理位置位于马鞍山市博望区新市镇境内博望高新区辖区，大龙港路与振兴路交叉路口往西约 130 米。该车间为钢结构体标准化厂房，为东西走向；事故现场为企业新增电液锤作业区，位于企业厂房东北角。事故现场地理位置，如图 1 所示（红色区域为企业生产车间；黄色区域为事故现场区域）。



图 1 地理位置图

（三）事故现场基本情况

1.事故发生现场为企业新增设备、新增工艺区域，2025 年 5 月 28 日投产。现场土建基本完工，设备、工件摆放杂乱。作业行车是企业原有设备，行车梁标识吨位为 2.8t、吊钩标识吨位为 10t（实际核载吨位）；作业时撞块方件尺寸为：长 2.77 米、宽 0.43 米、高 0.3 米，质量约 2.8 吨；销头全长约 0.87 米。

2.生产班组组成：该班组共配备 6 名员工，班组长葛某生兼职操作机驾驶员，量尺寸作业人员 2 名，分别为范某林、黄某峰，加料机作业人员 1 名——张某飞，使锤工人员 1 名——孟某庆，辅助人员 1 名（葛某明）。

3.劳动合同和社保购买情况：班组长葛某生 2025 年 2 月份

与盟邦公司签订劳动合同，4 月份正式入职；其余 5 人也于 2025 年 4 月份前分别签订了劳动合同，5 月下旬陆续入职；6 人皆购买了社保。

4.电液锤相关数据参数资料：

设备名称为 14 吨全电液压数控电液锤，生产厂家系江苏宏程数控机床有限公司，下落部分重量 14T，最大打击能量 450KJ，最大工作行程 2200mm，装机总功率 9×55KW，最高油压 13~14MPa,液压油牌号 N68。

电液锤相关生产工艺流程：熔炉（铸铁块）→加料机转运→电液锤锻造→加料机转运→冷却成型。事故现场如图 2 所示。





图 2 事故现场及主要设备、工件图

（四）事故发生单位安全管理情况

盟邦公司法人付某及安全员方某分别取得了安全生产知识和管理能力安全资格证书，生产厂长（车间主任）傅某志与法人付某及安全员方某等 3 人对安全生产法规定的安全生产管理职责模糊不清，未完全履行安全生产管理职责，未按规定对新员工进行安全生产教育和培训。截止到事故发生之日，2025 年该公司共开展了安全生产教育和培训 2 次，但对事故发生的班组 6 名新进人员，未按照新员工安全教育培训规定开展必要的安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，无相关培训记录及考核。

事故班组 6 名新员工入厂后，未按规定开展三级安全教育培训，直接参加生产作业。事故区域新增设备未张贴安全操作规程和警示标识。根据企业提供资料未见相关作业管理制度及档案文件资料，未见该班组相关危险源辨识资料、未见事故防范措施和相关应急处理措施资料。

（五）事故涉及相关人员情况

- 1.付某，男，31 岁，盟邦公司法人。
- 2.方某，女，30 岁，盟邦公司安全员。
- 3.傅某志，男，58 岁，盟邦公司生产厂长兼车间主任。
- 4.葛某生，男，49 岁，盟邦公司班组长。
- 5.范某林，男，54 岁，盟邦公司员工。
- 6.黄某峰，男，58 岁，盟邦公司员工。
- 7.张某飞，男，48 岁，盟邦公司员工。
- 8.孟某庆，男，51 岁，盟邦公司员工。
- 9.葛某明，男，39 岁，盟邦公司员工。

（六）其他相关情况

属地监管部门监管情况:博望高新区应急管理机构落实了属地监管职责，针对工贸企业发放安全生产提示单 1 次，对盟邦公司开展培训 2 次，培训人数 35 人。同时对该企业开展帮扶检查 3 次，发现隐患 16 条，联合区应急管理局检查 1 次，发现 4 条隐患，共 20 条隐患，对企业下达了检查记录和责令限期整改指令书，均已整改形成闭环。

（七）天气情况

根据博望气象台提供，2025 年 6 月 14 日天气为多云到阴，有分散性阵雨或雷雨，偏南风 3~4 级，最高气温 32℃，最低气温 24~25℃。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

葛某明，男，39 岁，居民身份证号码：320124*****0831，汉族，户籍所在地：江苏省南京市溧水区人，系盟邦公司员工。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 168 万元。

三、事故发生经过和事故应急处置及评估情况

（一）事故发生经过

调查组通过现场勘查及询问当事人，分析事故经过如下：

2025 年 6 月 14 日 6 点 40 分许，班组长葛某生到电液锤区域，发现锤头销子松动，影响后期作业安全；于是操作现场行车吊起撞块（铸铁方料上焊有 2 个吊耳）。

7 时许，班组长葛某生安排黄某峰、孟某庆和葛某明 3 人稳住撞块，开始撞击锤头销子；葛某生操作行车，先操作行车吊起撞块向东移动运行，再向西边运行，利用撞块运行惯性撞击销子（经了解，行业内长期用同样的方法进行撞销作业）；撞击七八次后，销子东侧只剩下两三公分的时候，停止行车作业，黄某峰

和孟某庆 2 人手部离开撞块，转身准备下一项工作。此时行车刚刚停止运行，行车上吊运的撞块因为惯性还在自东向西方向摆动，葛某明把头伸到撞块和销子之间缝隙处观察销子状态，葛某明头部瞬间被向西摆动的撞块挤压，安全帽被撞飞（因未系安全帽帽带），头颅开裂，人倒地不起。班组长葛某生从撞块下方将人扶出来，和黄某峰一起抬到办公室门口宽敞空地。

随后公司生产厂长（车间主任）傅某志，拨打了 120，与葛某生一道，将伤者送往马鞍山市人民医院（博望分院），因受伤情况很重，7 时 40 分许医院宣布伤者死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

企业法定代表人付某第一时间赶往现场，企业安全员方某于 7 时 30 分许向博望高新区应急管理部门进行了汇报。博望高新区应急管理部门随即汇报到博望区应急管理局值班人员。

6 月 20 日区政府授权成立事故调查组开展事故调查。

（三）事故现场应急处置情况

因人员受伤较重，头颅开裂，现场没有条件进行应急处置，现场人员第一时间联系了 120 紧急救援。接到事故信息报告后，博望高新区管委会、区应急管理局、博望公安分局、120 等均迅速赶赴现场，依据应急预案开展救援工作，现场控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

（四）医疗救治和善后情况

7 时 40 分许救治无效，医院宣布死亡。葛某生联系了死者

父亲葛某进，葛某进于 8 时许到达医院。6 月 17 日，企业与家属积极沟通安慰，先行赔付了 55 万。其余的赔偿协议已经签署并经司法部门公证；工伤保险赔付等也依据协议相关内容逐步推进中，同时家属签署了谅解书，得到了家属的谅解。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为：当事人安全意识淡薄，在行车刚刚停止运行，但行车上吊运的撞块仍然来回摆动的情况下，无视撞块运行惯性的危险，违章伸头查看锤销的行为完全无必要，被撞块撞击造成葛某明死亡的直接原因。

2.物的不安全状态：事故班组用行车吊起撞块紧固锤销的作业违反设备和作业安全操作规范。

（二）其他可能因素排除

事故时共 4 人作业，班组另外 2 人不在事故现场。当时撞击作业刚结束，另外 3 人已经停止作业，准备其他工作。当事人查看锤销的行为属于个人行为，行车上吊运的撞块往回摆动属于运动惯性。当事人的死因排除治安案件的可能。

（三）间接原因分析

1.安全生产主体责任落实不到位。经调查，盟邦公司未严格落实企业安全生产主体责任，企业法人、安全员和公司生产厂长（车间主任）傅某志对自己的安全职责不清楚，企业的安全管理流于表面、较为被动地开展相关安全工作，安全例会、安全检查

流于形式，未督促安全管理人员和从业人员严格执行规章制度；根据企业提供资料未见相关作业管理制度及档案文件资料。

2.对新购设备、新增工艺未开展风险辨识。经调查，企业对事故区域新增的 14 吨全电液压数控电液锤设备，未开展风险辨识、未张贴安全操作规程和警示标识、未制定相关安全防范措施，造成员工对作业岗位存在的危险因素知之甚少。

3.未按规定对新进员工开展安全生产教育和培训。对事故班组新进的 6 名员工入厂后，直接参加生产作业，未按规定开展三级安全教育培训，未建立安全生产教育和培训档案，无相关记录及考核。未见该班组相关危险源辨识资料、未见事故防范措施和相关应急处理措施资料。

4.特种设备安全管理不健全。盟邦公司现场有行车 7 台，全部标识为“2.8t”，实则为 5 台 5t、1 台 10t 和 1 台 16t，疑似逃避特种设备安全监管，该企业提供不了行车相关台账资料。《行车安全操作规程》虽然张贴在现场，但事故前的东西方向频繁操作行车的作业行为完全违反其中的“四、操作行车时应平稳，不要频繁启动开关，吊物时要待重物平稳后再运行行车，以免重物来回摆动碰砸设备；七、操作行车时严禁斜拉歪吊，要注意观察行车的运行状况和周围堆放物；”等规定。且该项违章作业行为自设备投用后长期存在，班组人员和企业管理人员都对此违章作业保持默许，无制止记录。

五、事故原因分析

（一）直接原因

1.物的不安全状态：事故班组用行车吊起撞块紧固锤销的作业违反设备和作业安全操作规范。

2.人的不安全行为：当事人安全意识淡薄，无视行车上吊运撞块运行惯性的危险，违章伸头查看锤销的行为完全无必要，被撞块撞击造成葛某明死亡的直接原因。

（二）间接原因

- 1.安全生产主体责任落实不到位。
- 2.对新购设备、新增工艺未开展风险辨识。
- 3.未按规定对新进员工开展安全生产教育和培训。
- 4.特种设备安全管理不健全。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般物体打击生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规之规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处理意见：

（一）建议免于追究责任的人员

葛某明，盟邦公司员工

入职时间短，班组合作时间也不长；缺乏电液锤生产线安全

操作基本知识，安全意识低，风险意识不强，违章进行探头查看，对事故发生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以行政处罚的责任人员

1.付某，盟邦公司法定代表人

作为公司总经理，未严格履行企业主要负责人安全管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，对危险源辨识和事故隐患排查不到位，未组织实施并审查新入职员工安全教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定^[1]。对违章作业行为未进行管控，违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定^[2]，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项³和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条之规定^[4]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.方某，盟邦公司安全员

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条，生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

未严格履行企业安全管理人员安全管理职责；对本单位的安全生产状况检查监督不到位；对危险源辨识和事故隐患排查督查不及时，未提出改进安全生产管理的建议与措施；设备安全操作规程、安全警示标识缺失督查不到位；新员工入职安全教育和培训考核不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定^[5]，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁶《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定^[7]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

3.傅某志，盟邦公司生产厂长兼车间主任

未严格履行企业安全管理人员安全管理职责；未根据本单位的生特点，对本单位的安全生产状况进行经常性检查，对违章作业行为未立即处理，也未报告主要负责人，检查情况未如实记录；对危险源辨识和事故隐患排查督查不及时，未提出改进安全生产管理的建议与措施；设备安全操作规程、安全警示标识缺失

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条，事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

督查不到位；新员工入职安全教育和培训考核不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；未及时制止和纠正违反行车吊装作业操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和第四十六条之规定，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁸《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定⁹之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

4.葛某生，盟邦公司班组长

车间班组长葛某生作为班组安全生产责任人，对特种设备使用安全管控不到位，未严格执行公司行车吊装作业操作规程，无视作业现场张贴的《行车安全操作规程》，东西方向频繁违规操作行车来回摆动碰砸设备作业，未待重物平稳后再运行行车，操作行车时未注意观察行车的运行状况和周围堆放物及人员状况，违章作业行为自设备投用后长期存在，葛某生对事故发生负有责任。建议由盟邦公司按企业内部管理制度，对其予以处罚，并将处理结果报博望区应急管理局。

（三）建议予以行政处罚的责任单位

马鞍山市盟邦机械设备制造有限公司

未严格履行企业安全生产主体责任；随意更改行车标识；新

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条，事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

设备、新工艺未采取有效安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，新员工不了解、掌握其安全技术特征，员工安全教育和培训考核不到位，违反《安全生产法》第二十八条^[10]和第二十九条^[11]之规定；生产负责人和安全管理人員履职尽责不到位，违反《安全生产法》第二十六条第一款^[12]之规定；员工习惯性违章行为未制止；生产作业现场缺少安全操作规程、安全警示标识；生产车间事故隐患排查治理不到位，对事故的发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项¹³和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条之规定^[14]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

七、事故主要教训

1.企业安全管理要主动积极，不能监管部门查一次改一次；要从根本上落实企业的安全生产主体责任。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十九条生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

[14] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条，事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……。

2.新进员工必须严格落实三级安全教育培训，新采购设备、新引进工艺需进行风险辨识和安全防范措施落实。

3.安全操作规程不仅需要张贴在生产现场，更需要管理人员和作业人员记在心里；对“三违”要见一次管一次，切实杜绝违章，从而从源头上避免事故的发生。

八、事故整改和防范措施

1.开展事故警示教育现场会，对本企业和周边企业相关岗位人员进行现场宣贯，以案说法。

2.不断压实企业主体责任。提升企业安全生产标准化建设水平，加大安全生产标准化提升行动推进力度，提升工贸、危险化学品等行业领域企业安全标准化达标率。

3.强化工贸企业本质安全，加大对各类新改扩建项目落实安全“三同时”指导服务力度。

4.结合安全生产除患攻坚专项行动及“回头看”等行动，开展风险隐患整治，落实企业内部隐患自查自纠报告奖励制度，切实做到隐患治理闭环管理。

5.构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，完善企业全员安全生产责任制；企业要确保安全生产各项费用投入，保障安全生产条件。

6.博望高新区管委会要汲取本次事故教训，举一反三，重点关注企业安全生产责任制落实、安全培训教育常态化开展情况和违章指挥、违章作业行为的日常管控效果。

7.博望高新区应急管理机构要结合工贸行业预防高处坠落、物体打击、机械伤害生产安全事故三十条硬措施，指导企业停工停产期间的隐患整改；由企业提交复工整改方案，经区应急管理局业务部门审核同意后，企业依据审核意见组织实施；博望高新区应急管理机构组织对其进行验收复核，验收合格后报博望区应急管理局批准复工。