

る地別ガ㊦享Y 8〃 2/Φ < 帡毖店又具
ア 琅愤嗲叹仟

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年十一月二十七日

目 录

一、事故概述.....	1
二、事故基本情况.....	2
（一）事故单位（个人）基本情况.....	2
（三）现场勘查情况.....	5
（三）死者基本情况.....	5
（四）事故企业安全生产管理情况.....	5
三、事故发生经过及原因.....	6
（一）事故发生经过.....	6
（二）事故直接原因.....	7
（三）事故间接原因.....	7
（四）企业主要负责人履职情况.....	7
四、事故应急情况及善后处理.....	8
（一）事故救援过程.....	8
（二）应急处置评估结论.....	8
（三）事故善后处理情况.....	8
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见.....	8
六、事故教训和防范措施.....	10

2025年9月30日10时许，位于佛山市南海区九江镇镇南工业区的佛山市巨亚铝业有限公司内发生一起车辆伤害事故，工人汪海林（男，53岁，江西人）被胡海章（男，50岁，湖北人）驾驶的叉车撞倒并碾压，后经医务人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了九江巨亚公司“9·30”一般车辆伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、九江镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：九江巨亚公司“9·30”一般车辆伤害事故。

（二）事故发生时间：2025年9月30日10时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇镇南工业区的佛山市巨亚铝业有限公司内。

（四）事故单位：佛山市巨亚铝业有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），因工伤保险基金理赔程序尚未核算完成，根据赔偿标准估算本起事故直接经济损失约 120 万元，实际金额以社保经办部门最终核算结果为准。

经调查认定，九江巨亚公司“9·30”一般车辆伤害事故是一起因工人违规驾驶叉车造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1. 佛山市巨亚铝业有限公司（以下简称“巨亚公司”），《营业执照》统一社会信用代码：914406057750914548；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区九江镇南工业区；法定代表人：陈婉珊；成立日期：2005 年 5 月 30 日；经营范围：加工、产销：铝卷板、铝箔；货物进出口、技术进出口（工商登记前置审批项目除外）。

2. 胡海章，男，汉族，1975 年 1 月 30 日出生，住址：湖北省随州市曾都区*****。

（二）涉事车辆情况：涉事车辆为蓄电池平衡重式叉车，产品型号为 CPD，制造单位为蚌埠蓝驰汽车有限公司，出厂编号为 LC2402004，额定起重量为 7000kg，叉车整宽约 2m。叉车产权单位和使用单位均为蚌埠鸿驰汽车销售有限公司，巨亚铝业公司租赁使用，双方签订租赁合同。涉事车辆已办理使用登记，使用登记证号：车 11 皖 CJ00319（24），下次检验日期：2026 年 6 月。

(涉事车辆使用标志见图 1，使用登记证见图 2，铭牌见图 3，
外观见图 4)

特种设备使用标志	
设备种类:	场(厂)内专用机动车辆
设备类别(品种):	叉车
使用单位:	蚌埠鸿驰汽车销售有限公司
单位内编号:	/
设备代码:	511010B61202400015
登记机关:	
检验机构:	蚌埠市特种设备监督检验中心
登记证编号:	新增
下次检验日期:	2026年06月

使用单位应当严格遵守《中华人民共和国特种设备安全法》，建立安全管理制度、制定操作规程，在检验有效期内安全使用特种设备。



图 1 涉事车辆使用标志

特种设备使用登记证	
编号:车11皖GJ00319(24)	
按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。	
使用单位名称:蚌埠鸿驰汽车销售有限公司	
设备使用地点:蚌埠市经济开发区星宇文化产业园C区9号厂房	
设备种类:场(厂)内专用机动车辆	设备类别:机动工业车辆
设备品种:叉车	单位内编号:场内 皖C04978
设备代码:511010B61202400015	产品编号:LC2402004



登记机关:蚌埠市市场监督管理局
发证日期:2024年06月26日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

图 2 涉事车辆使用登记证



图 3 涉事车辆铭牌



图 4 涉事车辆外观

（三）现场勘查情况

事故发生后，事故调查组组织到现场进行勘查，情况如下：

涉事冲压车间位于佛山市巨亚铝业有限公司大门口的北侧约 100 米处。涉事现场位于距离冲压车间门口 10 米的通道处，通道宽约 3.8m，通道与机器设备区域用黄色线条进行划分。通道东、西侧为机器设备，南侧为铝型材材料，北侧停放一辆蓝色叉车为涉事叉车，编号是场内皖 C04978，叉车自南向北摆放，叉架处叉有一个铁桶，叉车驾驶位贴有一张铭牌。

（三）死者基本情况

死者汪海林，男，汉族，1972 年 1 月 15 日出生，住址：江西省九江市德安县*****。

经查，汪海林是巨亚公司聘请的工人。

（四）事故企业安全生产管理情况

巨亚公司制定了《安全生产标准化管理文件》，其中包括《厂区交通管理制度》、《特种设备使用安全管理制度》；有制定各类安全操作规程，其中包括《叉车安全操作规程》；有组织员工开展安全生产教育培训并进行记录；有进行安全生产检查工作并进行登记记录。

《厂区交通管理制度》规定“工厂道路有明确的行驶路线、停靠区域和行人路线，一切车辆行人按规定行驶”。经查，事发

时巨亚公司在涉事车间仅画出生产区域与通行通道，通行通道并未明确区分设置叉车行驶通道和行人通道，车辆和行人均使用同一通道通行。

《叉车安全操作规程》规定“驾车必须持特种设备操作证，无证人员禁止开车”、“开车行驶时要注意观察道路，有障碍物不可胡乱通过”。经查，涉事叉车司机胡海章未考取特种设备安全管理和作业人员证，未经过专业的特种设备安全教育和培训。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2025年9月30日10时许，位于佛山市南海区九江镇镇南工业区的佛山市巨亚铝业有限公司的冲压车间内，工人胡海章驾驶叉车运送铝卷材，驾驶至通道时，汪海林从机器设备区域（行车路线的右侧）走出通道并沿着通道与胡海章驾驶的叉车往同一方向前行。因叉车行驶路线的通道左侧停放了另外一台叉车，占据了通道部分位置，胡海章为避让停放的叉车往右打方向偏向通道右侧行驶，期间未注意观察通道行人情况，撞倒并碾压在叉车右前方同向前行中的工人汪海林，后经医务人员到场抢救无效死亡。

经确认，汪海林因开放性颅脑损伤特重型等死亡，与本起事故有直接的因果关系。



图 6 事发时视频监控截图

（二）事故直接原因

叉车司机在车间内驾驶叉车未履行安全注意义务，在行车过程中撞倒并碾压同向前行中的工人，是导致本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

巨亚公司未有效落实安全管理责任，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，安排无相应作业资格的人员驾驶叉车，未明确设置行驶路线和行人路线，未及时发现并消除人车混流和工人违规驾驶叉车的事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

巨亚公司法定代表人陈婉珊未能督促、检查本企业的安全生

产情况，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。九江镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，九江镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订调解协议。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）胡海章安全意识淡薄，无证操作特种设备，在车间内驾驶叉车时未履行安全注意义务，撞到并碾压行进中的工人汪海林，导致事故发生，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第

一百三十四条¹的规定，构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任。

（二）巨亚公司未有效落实安全管理责任，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，安排无相应作业资格的人员驾驶叉车，未明确设置行驶路线和行人路线，未及时发现并消除人车混流和工人违规驾驶叉车的事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[2]、第四十四条第一款^[3]、《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条⁴等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）陈婉珊，女，佛山市巨亚铝业有限公司法定代表人，未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项^[5]、第二十一条第（五）项^[6]等规定，建

¹ 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⁴ 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实安全管理责任，安全隐患排查不到位，未及时发现并消除工人违规操作的事故隐患，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，部分从业人员安全意识淡薄，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）巨亚公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到九江镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）区市场监管部门要强化叉车专项整治工作，及时在全区范围内开展排查整治，督促企业按照叉车整治方案落实整改，消除事故隐患。另外，要持续加强特种设备安全监管和安全宣传教育工作，普及特种设备安全知识，切实抓好本行业的安全生产工作，坚决防范遏制特种设备事故的发生。

（三）九江镇人民政府要高度重视本次事故暴露出的问题，

配合区市场监管部门在辖区范围内开展园区厂房内安全生产专项检查，对叉车的使用单位开展全面排查整治，同时强化特种设备安全监管工作，将专项监督检查与专项整治工作一体推进，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。