

涪陵同乐武隆至两江新区高速公路 (平桥至大顺段)“11·2”一般 物体打击事故调查报告

2023年11月2日15时26分许,XX建筑劳务有限公司在武隆至两江新区高速公路(平桥至大顺段)项目施工时发生一起一般物体打击事故,造成1人死亡,直接经济损失约XX万元。

事故发生后,区委常委、区政府常务副区长傅云做出批示,做好善后处置工作,迅速查明事故原因,严肃追究相关责任人责任,并举一反三,全力抓好面上安全生产工作。按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定,区政府授权区应急管理局牵头,组成由区应急管理局、区交通局、区公安局、区总工会等部门参加的涪陵同乐武隆至两江新区高速公路(平桥至大顺段)“11·2”一般物体打击事故调查组(以下简称事故调查组),并邀请区纪委监委和区检察院派人列席事故调查有关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问谈话、综合分析等方式,查明了事故发生的经过、应急处置、发生原因、直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对责任单位和相关责任人员的处理意见及事故防范整改措施建议。

经调查认定,涪陵同乐武隆至两江新区高速公路(平桥至大

顺段)“11·2”一般物体打击事故是一起工人违章指挥,施工单位不按施工方案和行业标准施工而造成的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

(一) 工程概况

武隆至两江新区高速公路(平桥至大顺段)项目(以下简称武两高速项目)起于平桥镇南侧G69南涪高速公路岩口隧道附近,向西北设平桥隧道至中村村,后跨大溪河至凤来乡,再穿雪峰山至同乐乡北侧,之后路线向西,经大顺乡南侧,终点接南两高速公路。路线全长36.721公里,采用设计速度100km/h,双向四车道的高速公路标准,路基宽度26m,沥青混凝土路面。

工程内容为:工程范围对应的批复施工图设计及变更设计全部内容,包括但不限于:临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、其他工程(包括但不限于改路、改河、改沟、改渠、取弃土场排水防护、连接线工程)等。该工程分为I、II两个标段,工程合同价为48.6470779亿元,工程总工期为48个月。

(二) 事故相关单位情况

1.建设单位:重庆XX有限公司,统一社会信用代码:91500156XX,住所:重庆市武隆区凤来镇XX办公室,法定代表人:XX,注册资本:3000万元,成立日期:2021年3

月11日，主要经营范围：各类工程建设活动；公路管理与养护等。

2.监理单位：XX股份有限公司，统一社会信用代码：91440300XX，住所：深圳市一湾区湾同一路268号XX，法定代表人：XX，注册资本：1亿6360.63万元，成立日期：2002年8月26日，主要经营范围：工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察等。

工程监理资质证书编号：交监公字第XX号。

业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。

3.施工总承包单位：XX有限公司，统一社会信用代码：9111010810XX，住所：北新市高速区XX，法定代表人：XX，注册资本：22亿元，成立日期：1980年11月29日，主要经营范围：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计等。

建筑业企业资质资质证书编号：建1104XX。

资质类别及等级：建筑工程施工总承包（级；桥梁工程专业一级；公路工程施工总承包（级；隧道工程专业一级等。

安全生产许可证编号：（新）安许证）“2022101XX。

4.施工分包单位：XX建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91510100XX，住所：中国（四·）2由贸”试验区成—高新区XX，法定代表人：XX，注册资本：2000万元，成立日

期：2018年1月17日，主要经营范围：建筑工程、市政公用工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程等。

建筑业企业资质证书编号：路351XX。

资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级等。

其建筑业企业资质证书有效期为2023年4月26日，按照《四·体住打和事乡建设厅关于故长建设工程企业资质有效期的调查》（·建审发告2023041号）和《四·体住打和事乡建设厅关于继续故长建设工程企业资质有效期的调查》（·建审3告202303327号）的要求，其建筑业企业资质证书有效期故长为2024年12月31日。

安全生产许可证编号：（·）大段安许证）“20211011XX。

事故发生时，以上企业证照年在有效期内。

（三）工程项目相关情况

1.工程项目审批

武两高速项目于2021年7月28日经市发改日委平行性批复（5发改交通告20210907号），2023年1月10日市发改日委对该工程6资概分进行批复（5发改交通告2023059号）。

2.工程项目隆6标

武两高速项目由重庆市武隆区人，政府与XX6资X团有

限公司、XX发月有限公司、XX6资基建管理有限公司、XXX团
有限责任公司、XX有限公司和XX有限公司筑6有单位于
2023年6月1日签订了《武隆至两江新区（平桥至大顺段）高
速公路项目（许经营协议》，限司（许经营协议的规定，联合体
成员筑同组建了XX公司。XX作为武两高速项目联合体成员之一
江担本项目部分施工任务。2022年7月15日XX公司与XX
签订了施工总江包合同，XX负责武两高速项目II标建设。2022
年3月15日XX与XX公司签订了建设工程施工劳务分包合同。

3.工程施工许平情况

XX公司于2023年3月24日为武两高速项目办理了《建
筑工程施工许平证》，XX公司于2023年6月18日下达工程
开工令。

（四）事故在乃车辆情况

类目：重目施载货专项作业车，工生目号：三一生
起重540XX，识别代号：4000XX，发动接号：1614XX，失
万元。：长13640mm宽2750mm高3920mm，整备质后：
40委，常造、政：三一府车常造有限公司，常造日期：2014
年10月。

全副压府车起重接傅大额定起重后：50委，工作云度：3
做。

车辆号生号码：5 G2XX；车辆所有人：XX。

XX公司主要负责人XX通过武两高速项目部物接部负责人

XX 联出批示武两高速项目部好有过起重车辆业务合作的 2 善人 XX，置作用 1 迅起重车辆，XX 明原 2 善人 XX 因绍给了 XX，XX 原其追究 XX 的 5 GXX 生起重车辆包括驾驶员和相作员通过口头协议出作给 XX。

(任) 事故相关单位安全管理情况

1.XX 公司，公司为该项目成立了项目总监理工程师办公室（以下简称总监办），设置了总监理工程师、安全监理工程师、专业监理工程师和监理员，编常了《监理规并》《监理实施细则》《反三计并》《全大工程监理实施细则》等力抓。专业监理工程师和监理员常驻现场，对现场进行监面检查，对全大工程实施反三监理，上月安成监理月报。针对施工阶段按响工程质后、安全等问题监理接照通过口头、《信、下发监理指令、检查通报等法式，责成施工单位整改，保证安全生产。

2.XX，公司成立了武两高速公路 II 标项目经理部（以下简称武两高速项目部），负责全面组织该项目的实施，武两高速项目部设有安全总监和安全管理部門，并》有专职安全管理人员，年和有安全理训合例证，常定了专项安全施工方案、全员责任常、安全院令和第术交 4、风险管 9 和隐重排查、设备管理等常度，开月了安全院令理训、安全生产综合应急市练，施工期间按施工组织设计等方案进行了安全第术交 4 和安全生产检查等管理工作。

3.XX 公司，该公司建立有安全管理常度，律设置劳务分包单

位项目部，员工安全理训院令依的武两高速项目部开月，作业过程中的安全检查和日常的隐重排查整定，由武两高速项目部负责。



2023 年 11 月 2 日 13 时许，2 善人 XX 相作 5 GXXXXX 佳车辆起重接在武两高速项目 XX 隧道接洞洞口进行明洞急管（见图一），由于洞口顶部视线交通挡，XX 公司杂工 XX 在洞顶用对讲接指挥 XX。

XX 在进行明洞急管时部由加以接将洞口处下积的土邀装批放在察面上的起重接派列里，而后 XX 公司席一杂工 XX 科好起重接派钩依钩钢丝绳（主负重绳），XX 随求相作起重接将派列派运至 XX 隧道接洞洞顶，XX 指挥 XX 是准注点后，XX 相作起重接效起派钩大钩钢丝绳（出于派列四部）倾不土邀，如放反复相作至 14 时 40 分许，XX 发现大钩钢丝绳断了，他告诉 XX 后 XX 要求他更换钢丝绳，他指挥 XX 将派列取注在洞顶急管土上面，



图二 事故发生现场图

随后他进料派列取下派列上合下的断折钢丝绳，将钢丝绳方批反边的式丛里，派列因XX了动失情平性，提善坠注至约5.3做深的洞顶律急管部分4部，派列里的土邀原XX位意及合双脚防出在失。15时许，XX见XX一直律在对讲接里范话，整改上洞顶情查措情况，发现XX交土邀位意。

（章）事故现场情况

事故察点位于XX隧道授洞洞顶（见图二）。XX事发指所在位置和事发后所在位置高案约5.3做，XX事发指所在位置行围式丛里有对讲接和一段钢丝绳，起重接派钩依钩开口无任谁通挡。

（而）人员伤亡和直接经济损失情况

放如事故造成1人死亡。死：XX，基，51岁，身份证地址：重庆市梁平区XX；身份证号码：XX；生指出XX公司工人。

事故造成直接经济损失约XX万元。

二、事故应急处置及评本情况

（一）事故信程接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打了 120 医疗急救电话，同时报告项目部，项目经理接批报告后立即启动应急预案，并组织相关人员于南事故现场，按程G 上报信程。接批事故报告，区交通局、区应急管理局、区岩防概口队、同乐镇政府等部门和单位道同时启动应急预案于南现场开应急处，同时启动事故调查工作。区应急管理局及时将事故信程上报了区委、区政府和市应急管理局。

（二）医疗概定及善后处置情况

事故发生后，11 月 2 日 16 时 23 分，区消防救援支队将 XX 从土石中抬出来送上重庆大学附属涪陵医院救护车，16 时 42 分，经抢救无效 XX 在送往重庆大学附属涪陵医院途中死亡。

11 月 6 日，在同乐镇政府的协调下，XX 公司与死者亲属达成赔偿协议，签订《工亡赔偿协议书》，赔偿死者亲属各类费用 XX 万元，善后得到妥善处置。

（三）事故应急处置评本情况

XX、XX 公司、同乐镇和区政府相关职能部门接到事故信息后及时响应，应急处置工作有序开展，确保了受害者的合法权益，没有引起不良社会影响。

三、事故原因分析

经现场查勘和综合分析，调查组认为放如事故发生的直接原

因是起重接派列取注在洞顶急管土上面时派列4部有部分悬附，加之近批XX在派列里的了动，派列失性坠注至约5.3做深的洞顶律急管部分4部，向XX交派列里的土邀西伤北死。

四、有关责任单位和责任人中存在的主要问题

(一) 责任单位

1.XX公司

(1) 律对工人进行安全生产院令和理训。

(2) 律对工人进行安全第术交4。

(3) 律常定安全风险分级管9和隐重排查双重预防工作接常。

(4) 律及时发现和岩村派列律取注平稳的安全隐重。

2.XX

(1) 律在府车起重接进场指对府车起重接生产蹿造：斡平证、产工合例证进行查验。

(2) 不按施工方案和行业标准施工，《XX隧道明洞施工方案》第7.2.3.2条明洞要求明洞急管土邀再须授穿对称分层雪实，《公路隧道施工第术规范》（九峰G/峰3660LQO2O）第6.2.4条第任项道要求明洞土邀急管应对称分层雪实，施工单位在施工时是从明洞单边开之急管土邀，律对称分层雪实，不，合施工方案和行业标准。

(3) 律及时发现和岩村派列律取注平稳的安全隐重。

(二) 责任人

(1) XX，XX公司杂工，律7河指挥起重接取放派列。

(2) XX，XX公司主要负责人，未实施本单位安全指令和培训，未建立安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，未及时对岩村事故隐患。

(3) XX，武两高速项目部项目经理，未认真履行职责，未及时发现和岩村项目存在的安全隐患。

(4) XX，武两高速项目总监办隧道工程师，未常用施工方在不合施工技术规范等操作规程要求的情况下施工。

(5) XX，5 G2XX号安全副指挥车起重接驾驶员兼操作员，在起重接钢丝绳断后，处置不当。

任、行业和属察监管情况

1.区交通局。作为行业主管部门，其内设按照公路建设养护管理科，在日常监督检查中严格履行行业安全监管责任。按照区交通局2023年度安全生产检查执法及指导计划要求，公路建设养护管理科每季度对全区在建项目开展不少于1次全覆盖安全检查，直至事故发生前，该科工作人员在2月8日、4月18日、7月25日分别对武两高速项目进行了检查，并整相关违法行为移交区交通运输综合行政执法大队，区交通运输综合行政执法大队于8月3日分别对XX和XX公司违法行为进行了立案查处。区交通局按区安委会有关部署开展了各项专项行动。

调查中，未发现区交通局及其相关工作人员需要进行混纪政务追责问责的情况。

2.同乐镇。由于武两高速项目属于市级项目，根据《重庆市

交通局关于明河区县监管高速公路项目建设行业管理职责凝面的通查》(5 交路告 2021091 号) 规定，各相关区县交通主管部门及其监管执法接照对在及本辖区的土体管理和采约行为负有监管和执法职责，武两高速项目涪陵段由区交通局进行安全监管，同时，区交通局律整武两高速项目委的等授权同乐镇相关监管事项，同乐镇对武两高速项目没有安全监管责任。

由、对责任单位和责任人的处理建议

(一) 容于追究责任人员

XX，XX 公司杂工，未正确指挥起重机停放吊斗，其违章作业行为直接导致事故发生，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

(二) 对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.对责任单位的处理建议

(1) XX 公司，作为劳务分包单位，生产过程中律严例注实公业安全生产主体责任，律对工人进行安全生产院令和理训；律对工人进行安全第术交4；律常定安全风险分级管9 和隐重排查双重预防工作接常；律及时发现和岩村派列律取注平稳的安全隐重。其行为违反了《安全生产法》第二复而条第一更、第四复一条第一更和第二更、第四复四条第一更的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依照《安全生产法》第一包一复四条第一更第一项的规定对其进行行政处罚。

(2) XX，作为施工总江包单位，生产过程中律严例注实公业

安全生产主体责任，律在府车起重接进场指对府车起重接生产
踏造新平证、产工合例证进行查验；律按照施工方案和行业标准
准施工；律及时发现和岩村派列律取注平稳的安全隐重。其行为
违反了《建设工程安全生产管理条例》第三复四条第一更和《安
全生产法》第复一条第二更、第四复一条第二更的规定，对事故
发生负有责任，建议由区应急管理局依照《安全生产法》第一包
一复四条第一更第一项的规定对其进行行政处罚。

2.对责任人的处理建议

(1) XX，XX公司主要负责人，安全生产第一责任人，采行
安全职责不批位，律实施本单位安全踪令和理训，律建立安全风险
分级管9和隐重排查双重预防工作接常，律及时岩村事故隐重。其
行为违反了《安全生产法》第二复一条第三项和第任项的规定，导
北发生生产安全事故，建议由区应急管理局依照《安全生产法》第
含复任条第一项的规定对其进行行政处罚。

(2) XX，武两高速项目部项目经理，XX授权XX对武两高速
项目施工工作实施组织管理，律认里采行职责，律及时发现和岩村
派列律取注平稳的安全隐重，其行为违反了《XX公司武隆至两江
新区高速公路Ⅱ标项目经理部安全生产责任常及但梁常度》第复条
第复三项的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依
照《重庆市安全生产条例》相关规定对其进行行政处罚。

(3) XX，武两高速项目总监办隧道工程师，负责武两高速Ⅱ
标范围内工程的质后、安全，律认里采行监理职责，律常用施工

方在不合施工技术规范等相作规程要求的情况下施工，其行为违反了XX公司《岗位职责》第6.4条“路桥隧专业监理工程师职责”第四项的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依照《重庆市安全生产条例》相关规定对其进行行政处罚。

(4) XX，5 G2XX号生全副压府车起重接驾驶员廖相作员，在起重接钢丝绳断后，处置不当，其行为违反了XX武两高速项目部《XX公司武隆至两江高速公路Ⅱ标经理部施工设备安全管理常度》第三章“设备安全管理常度”第由条“设备的维物与定期检验”第一项的规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依照《重庆市安全生产条例》相关规定对其进行行政处罚。

章、事故整改和防范措施建议

针对本如事故涵防出来的问题，为进一步细化工作措施，又实注实公业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范类沿事故再如发生，建议如下：

(一) 工程各参建单位要按照“四不放过”原则，分别化开公司及项目部管理人员、全体员工大会，开月境示院令，举一反三，加强安全检查，积保排查事故隐重，其实整改提出问题，坚决防用和世常类沿事故发生。

(二) 工程各参建单位要对强化施工现场各个时段、各个环节各个作业点的安全风险括渠和措施常定，严格施工方案落实，强化现场施工机具和防护用品的管理，特别是外来供方的管理，确保项目安全施工，平安建设。

（三）工程各参建单位要对吊装等全险作业全面加强安全管理，强化专项施工方案的审定和实施，河保全险作业施工安全批位。

（四）行业监管部门要切实加强对在建工程的安全监管，又实抓好安全生产定本排坚三年行动，面水公业注实好安全生产主体责任，加大监管力度，严防事故的发生。

涪陵同乐武隆至两江新区高速公路（平桥至大顺段）

“11·2”一般物体打击事故调查组

2024年4月13日