



土默特左旗人民政府

ᠲᠤᠮᠡᠳᠡᠯᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

本站

请输入您要搜索的内容

搜索

网站首页

魅力土左

政务动态

政务公开

政务服务

政民互动

政府

首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 应急管理

索引号	00011150121MB0P13998W/2026-00018	主题分类	其他
发布机构	应急管理局	文号	——
成文日期	2023-04-11	公文时效	有效

手机版

手机信访

土默特左旗敕勒川乳业开发区河南长垣宏新建设集团“3·6”一般生产安全高处坠落事故调查报告

发布日期：2023-04-13 10:30 点击量：13

A+ | A- | 分享至： 

2023年3月6日9时40分许，位于呼市土左旗敕勒川乳业开发区的内蒙古能源发电金山第二热电分公司（以下简称金山第二热电）厂区#4锅炉东侧69米平台处发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

土左旗应急管理局、工信和科技局、公安局、发改委、敕勒川乳业开发区建设管理局接到事故报告后，相关工作人员赶赴事故现场进行核实。事故核实时即向土左旗人民政府及呼市应急管理局、市发改委上报，市、旗两级领导对事故善后处置、事故调查处理等工作提出了明确要求。

2023年3月7日，土左旗政府组织召开会议，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规，成立“3.6”高处坠落事故调查组”（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则展开调查。因本次事故区域无监控探头，事故经过主要通过查看现场和对相关人员的询问笔录进行分析推断。通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。经调查认定，土默特左旗敕勒川乳业开发区河南长垣宏新建设集团“3-6”高处坠落事故为一般生产安全事故。现将有关情况报告如下：

一、事故的基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.内蒙古能源发电投资集团有限公司金山第二热电分公司

内蒙古能源发电投资集团有限公司金山第二热电分公司成立于2020年3月24日，现有从业人员191人。金山第二热电分公司项目2×66万千瓦高效超超临界燃煤空冷机组占地面积493亩，总投资49.9亿元。项目建成后，可实现年发电量72亿千瓦时，供热面积4000万平方米，供汽能力每小时400吨，年上缴利税2亿元。

法定代表人：苏某某（2023年3月4日，集团公司“内蒙能源党【2023】38号”文件，任命程某某为金山第二热电分公司党总支委员、书记，李某某为经理）。

注册号：91150*****QMDDH87

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

登记机关：土默特左旗市场监督管理局

经营范围：经营火力发电、太阳能发电，电力工程技术服务，热力生产和供应，煤炭销售，电气安装等。

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市台阁牧镇阳高村

2.中国能源建设集团天津电力建设有限公司

中国能源建设集团天津电力建设有限公司（以下简称：天津电建）是金山第二热电分公司#4机组施工建设项目的总承包单位。成立于1984年，现有员工4206人。

法定代表人：付某某

注册号：91120*****218520P

企业类型：有限责任公司(法人独资)

登记机关：天津市河东区市场监督管理局

经营范围：电力工程，建筑工程、市政工程、环保工程；设备安装，电力技术开发和咨询，起重机器、锅炉安装改造维修；机械租赁：压力管道、压力容器、钢结构设计安装，新能源材料和产品、电气机械的技术开发及销售；环保设备、太阳能发电设备、电缆桥、光伏支架、光热支架、光伏浮筒、螺旋地桩，铁塔的设计、安装；金属、建筑材料、混凝土及构件、机电产品、五金交电、化工成品（危险品及易制毒品除外）销售；货物及技术进出口业务；

3.河南长垣市宏新建设集团有限公司

河南长垣市宏新建设集团有限公司（以下简称：宏新建设）是天津电建的分包单位，承揽金山二期项目#4锅炉保温安装工程。成立于2009年4月1日，从业人员140人。

法人代表：赵某（委托李某超为该项目的负责人）

注册号：9141072*****7247B

企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

登记机关：长垣市市场监督管理局

经营范围：防水防腐保温工程；电力工程；建筑工程；机电工程；建筑机电安装工程；钢结构工程；模板脚手架；建筑装修装饰工程；水利水电机电安装工程；消防设施工程；劳务施工；设备维修，防腐保温材料销售与施工技术服务。

4.上海克莱德贝尔斯曼机械有限公司

上海克莱德贝尔格曼机械有限公司是金山第二热电分公司#4锅炉配套的吹灰器设备厂家。成立于1996年1月29日，从业人员175人。

法人代表：CHRISTIANMUELLER



企业类型：有限责任公司（中外合资）

登记机关：上海市工商行政管理局

经营范围：从事动力工业用吹灰器（包括吹灰程控系统，吹灰管阀系统）、真空皮带脱水系统及其零部件、鳍片式省煤器、湿式除尘器、烟气加热器、除雾器的设计、生产，销售公司自产产品，与上述产品同类商品的批发、进出口，并提供相关的技术应用、维修、保养等服务；机电设备安装、建筑工程专业施工（凭资质开展业务）等业务。

（二）事故发生单位的安全管理情况

1.金山第二热电分公司

金山第二热电分公司作为施工发包单位，有对施工单位安全教育培训进行监督检查记录，有外来人员的安全告知书。针对承包单位施工过程中存在的安全风险，组织进行相关的辨识管控；定期组织开展专项的安全检查与隐患排查，针对发现的问题及时下发隐患问题整改通知单，根据现场情况进行经济处罚；定期召开安全生产会议，研究布置解决安全生产问题，履行了施工发包单位的安全责任。

金山第二热电分公司工程部相关人员对曹某某（伤亡者）进行了安全教育并与本人签署安全告知书（明确告知外来人员进入现场的安全管理中第13条规定，进入施工现场，要注意做好个人安全防护，要远离孔洞、临边及带电体等危险区域，以免发生人身伤害等不安全事件）。

2. 中国能源建设集团天津电力建设有限公司

中国能源建设集团天津电力建设有限公司作为金山第二热电公司的施工承包单位，有安全教育培训记录；组织编制施工作业方案并履行相关审批手续，针对施工过程中存在的安全风险，组织进行相关的辨识管控；开展日常安全检查与隐患排查。定期召开安全生产会议，研究解决安全生产问题，履行了施工承包单位的安全责任。

3.宏新建设集团有限公司

宏新建设集团有限公司金山第二热电公司项目部保温施工作业的组织措施、技术措施、安全措施、施工方案和应急预案齐全。施工人员安全教育档案齐全。

宏新建设集团有限公司金山项目部一同作业的小组人员临时组合，互相缺少了解，工作配合不默契，未明确该作业小组负责人，工作纪律松散，监护不到位。

（三）事故发生经过

金山二期项目锅炉的配套设施吹灰器是由上海克莱德贝尔斯曼机械有限公司提供。因吹灰器安装后不能正常工作，故金山第二热电分公司要求厂方派技术人员来查找原因。

3月6日9时16分，上海克莱德机械有限公司技术人员曹某某由金山第二热电公司工程（设备）部锅炉专业辅检郑某和天津电建工作人员董某某带领到#4锅炉现场判断吹灰器缺陷的实际情况。三人乘坐电梯上到69米吹灰器平台处分头查找R4吹灰器的具体位置。

9点29分左右，郑某（金山第二热电公司工程部锅炉专业辅检）听到有人喊叫，回头发现曹某某（上海克莱德机械有限公司技术人员）已坠落到57米吹灰器平台处，随后郑某（金山第二热电公司工程部锅炉专业辅检）立刻电话汇报工程（设备）部锅炉专业主管马某某、李某某，专工云某某。

9点33分，金山第二热电公司工程（设备）部锅炉专业主管马某某到达事发现场，发现曹某某（上海克莱德机械有限公司技术人员）当时意识清醒，呼吸急促，嘴里和嘴角有少量血，头部无明显外伤，身体右侧衣服上有血迹，嘴里喊疼。

9点48分，金山第二热电公司工程（设备）部锅炉专业主管马某某、专工云某某、锅炉专业辅检郑某三人驾车将曹某某（上海克莱德机械有限公司技术人员）送往内蒙古医学院附属医院进行抢救。



(四) 事故现场情况

事故现场位于呼和浩特市土左旗敕勒川乳业开发区的内蒙古能源发电金山第二热电分公司厂区#4锅炉东侧69米平台处（室内）。事故当天天气阴转多云，风力3-4级，气温-6~8℃。

(五) 人员伤亡及直接经济损失情况

“3·6”高处坠落事故造成1人死亡，事故对设施无破坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定事故直接经济损失约80万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

3月6日12时左右医院医生通知伤者伤势急剧恶化。工程（设备）部逐级汇报至金山第二热电分公司主要领导，启动相关救援应急预案。

12时30分，金山第二热电分公司将事故信息报至内蒙古能源集团；12时42分，报土左旗应急管理局；13时05分，报土左旗公安局。

12时42分，旗应急管理局局长赵海波接到内蒙古能源发电投资集团有限公司金山第二热电分公司安全部长张某某电话里说金山电厂二部发生高处坠落事故，造成1人死亡，已经送到医院抢救。收到电话信息后，旗应急管理局局长赵海波立即电话报送市应急管理局和旗委办公室、旗政府办公室负责人，并通知旗公安局、工信局、旗应急管理局工作人员赶往第一现场，值班室按照流程上报信息。

旗工信局接到通知后立即电话通知旗发改委，旗发改委也及时上报市发改委。随后市应急局、市发改委相关领导和工作人员赶到现场。



(二) 事故现场应急处置情况

3月6日9时33分，金山第二热电公司工程（设备）部锅炉专业主管马某某到达事发地点（4号锅炉B侧约57米位置），确认伤者曹某某（上海克莱德机械有限公司技术人员）受伤情况，检查伤者嘴里和嘴角少量血迹，头部无明显外伤，右侧胳膊衣服上有血迹且疲软，怀疑已经骨折，腿部活动正常，伤者意识清醒，呼吸急促，期间由于伤痛一直喊叫疼。

初步检查完以后安抚伤者保持呼吸，不要着急，立刻送医等话语，并电话联系云某一，要求把他的私家车开到4号锅炉离电梯最近的位置等待。

考虑伤者坠落已发生骨折情况，金山第二热电公司工程（设备）部锅炉专业主管马某某现场寻找了一块保温外护板，长约1.6米，宽约1米放置伤者身旁。此时现场有多名天津电建施工人员聚集事发地，众人合力将伤者慢慢移动到保温外护板上，约5人一同将伤者移动到电梯口，然后乘坐电梯到达地面，专工云某某已将自己的车停靠等待，众人将铁板和人一起抬到车辆后排座。

9时48分左右，金山第二热电公司工程（设备）部锅炉专业主管马某某驾驶车辆，专工云某某副驾，郑某（金山第二热电公司工程部锅炉专业辅检）后排照顾伤者，并不断进行情绪安抚，将伤者走金海高架送往医学院附属医院。10时20分左右，到达医学院附属医院急诊科，立刻寻找医院急救人员进行处理救治，此时伤者言语状态清楚。

(三) 医疗救治和善后情况

3月6日10时20分左右，到达内蒙古自治区医科大学附属医院急诊科。12时左右医院医生通知伤者伤势急剧恶化，13时10分左右医院通知伤者曹某某（上海克莱德机械有限公司技术人员）抢救无效，确认死亡。

事故发生后相关单位本着认真负责、积极配合的态度对事故死亡人员进行了善后处理，与死者家属达成了赔偿协议，死者家属未对事故善后处理提出异议，未造成其他社会影响。

(四) 事故应急处置评估

1.救治及时。第一时间确认伤情，得当安抚，立即送医。

- 2.应急响应快速。第一时间启动了应急预案，通知了应急管理局、公安局，做好事故现场勘查和事故原因的调查取证工作。
- 3.及时开展现场保护。并对事故发生点和存在安全隐患的点做好警戒防护措施，避免了危及其他人员的安全。
- 4.高度重视。各级领导对事故处置工作的高度重视，为应急处置行动提供了强大的政治保障和组织保障，确保了整个应急处置行动的整体性和高效性。

（五）事故原因分析

因本次事故区域无监控探头，事故经过主要通过查看现场和对相关人员的询问笔录进行分析推断。

调查组对该事故现场进行仔细勘查，查看了《金山第二热电分公司全员安全生产责任制》《内蒙古金山扩建工程全厂保温（1标段锅炉侧）安装工程劳务分包合同文本》《内蒙古能源发电投资集团有限公司金山热电厂2×66万千瓦扩建工程锅炉及附属设备采购合同》《入厂人员安全教育培训档案》《外来人员入场安全告知书》《进出登记表》和死者曹某某入场安全告知书等资料。

事故调查组分析判断的事故原因是：

1.直接原因分析

上海克莱德贝尔斯曼机械有限公司（吹灰器厂家）人员曹某某违反《外来人员入场安全告知书》中第13条：“进入施工现场，要注意位防护，要远离孔洞、临边及带电体等危险区域，以免发生人身伤害等不安全事件”的规定。导致曹某某从69米高处坠落到57米平台R3吹灰器2米的自由落体导致曹某某（上海克莱德机械有限公司技术人员）冲击格栅板地面伤亡。

2.间接原因分析

宏新建设集团有限公司金山项目部安全生产主体责任落实不到位，没有层层压实安全责任，在保温施工中私自将#4锅炉东侧69米平台R4吹灰器低再排空气管穿越平台处防护板拆除，形成20-30cm的缝隙，未及时消除隐患，也未对已拆除防护板处设置有效防护围栏。

3.其它可能的因素排除

土左旗公安局现场取证、调查，并出具了调查意见书，证实不构成刑事案件。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）分包单位宏新建设集团有限公司对下属的金山项目部的监管不力，项目部负责人没有履职尽责，日常安全施工管理、日常监督检查工作不足，整改不及时。项目部安全生产主体责任落实不到位，没有层层压实安全责任，未按合同履行安全管理责任。现场施工人员私自拆除防护板，未采取有效的安全防护措施，安全管理人员未发现施工人员未按照安全技术措施要求进行作业，也未发现施工人员违规拆除防护设施行为，安全事故隐患未能得到及时有效消除。

（二）上海克莱德贝尔斯曼机械有限公司对外派技术服务人员的安全教育不到位。导致外派技术服务人员安全意识淡薄，对高空作业环境风险辨识不清，自我防护意识差。

（三）天津电建作为项目总承包单位，未严格按总承包合同履行安全监管责任。对相关方及分包单位安全施工工作的统一协调管理不到位，安全监督检查整改落实不到位。

四、对有关责任人员和责任单位处理建议

根据新修订的《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查、勘查、核实的情况和事故原因分析，认定下列单位及人员应承担相应的责任：

（一）对相关责任人员处理建议



1.上海克莱德贝尔斯曼机械有限公司（吹灰器厂家）人员曹某某违反《外来人员入场安全告知书》中第13条：“进入施工现场，要注意做好个人防护，要远离孔洞、临边及带电体等危险区域，以免发生人身伤害等不安全事件”的规定，造成本人伤亡，是事故的主要责任人。因本人在该事故中已死亡，故不再追究其责任。

2.宏新建设集团有限公司金山项目部项目负责人李某某，未全面检查施工场所的安全作业状况，未及时排查作业现场事故隐患，未制止和纠正违反施工安全技术措施的行为；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议给予李某某处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.宏新建设集团有限公司金山项目部项目现场施工作业人员李某某、包某某私自拆除防护板，未采取有效的安全防护措施，未及时消除安全隐患，建议由宏新建设集团有限公司依据内部管理规定予以处理。

（二）对宏新建设集团有限公司的处理建议

宏新建设集团有限公司对金山项目部的监管不到位，现场施工人员私自拆除防护板，未采取有效的安全防护措施，安全管理人员未发现施工人员未按照安全技术措施要求进行作业，也未发现施工人员违规拆除防护设施行为，安全事故隐患未能得到及时有效消除，是造成事故的次要责任单位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十九条规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议旗应急管理局对宏新建设集团有限公司处以六十万元罚款。

五、事故主要教训

（一）总承包单位要加强对相关方及分包单位安全施工工作的统一协调管理，要强化作业现场的安全监管，严格落实作业安全防护和管

（二）分包单位要按合同履行安全管理责任。现场安全管理人员、技术管理人员要能及时发现施工人员是否按照安全、技术措施要求进行施工作业。要能及时发现安全事故隐患并及时有效消除。

（三）施工作业单位要全面辨识和管控安全风险。对员工的安全教育培训要做实、做全、做到位，对员工安全交底要做到位，要有针对性，要明确告知高空作业的危险性。通过安全教育培训增强员工安全意识和自我防护意识。

（四）各相关单位要进一步明确当前安全施工面临的严峻形势，不断查找自身存在的问题，在今后的工作中认真加以改正，以实际行动为安全施工做出新的贡献。

六、事故整改和防范措施

本次事故教训十分深刻，主要表现在上海克莱德贝尔斯曼机械有限公司技术服务人员安全意识淡薄，自我防范意识差，不遵守相关安全管理制度。

施工单位和发包单位应当认真汲取本次事故教训，举一反三，提高安全生产认识，强化安全管理，认真落实以下防范和整改措施，防止类似事故再次发生，确保安全生产。

（一）上海克莱德贝尔斯曼机械有限公司应强化外派技术服务人员安全意识教育，加强对外派人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范外派人员技术服务过程中危险辨识不清而导致事故发生。

（二）宏新建设集团有限公司督促金山项目部加强现场安全监督管理，加大安全施工考核奖惩力度，违规违章者一律从严从重处罚，用制度和规范约束人员作业行为，提高人员安全意识，杜绝“三违”现象的发生。

（三）天津电建公司要组织开展覆盖作业现场的全流程、各环节的风险辨识和隐患排查治理，对于高空作业安全防护、孔洞、围栏、平台等重点部位和环节进行拉网式梳理排查，针对发现的问题采取有效措施，彻底整治，严肃处理相关责任人员，并举一反三，全面落实安全施工责任和措施。

（四）金山第二热电分公司要深刻汲取教训，深刻反省，加强外包工程及技术服务外来人员的全过程管理，加强对相关方及分包、承包单位安全生产工作的统一协调管理。加大隐患整治力度，有效管控各项安全风险，牢牢守住安全生产底线。





扫一扫，在手机打开当前页面

文件下载

打印 关闭

[手机版](#)

[手机信访](#)

