

碧江区桐木坪乡村民自建房“7·6”一般 高处坠落事故

调

查

报

告

碧江区桐木坪乡村民自建房“7·6”一般高处坠落事故调查组

2025年9月

目 录

一、事故基本情况	- 1 -
(一) 涉事自建房情况	- 1 -
(二) 事故发生经过	- 2 -
(三) 涉事自建房安全管理情况	- 2 -
(四) 涉事村委会安全履职情况	- 3 -
(五) 涉事属地安全履职情况	- 3 -
(六) 人员伤亡情况	- 4 -
二、事故应急处置及评估情况	- 4 -
(一) 事故信息接报及响应情况	- 4 -
(二) 事故现场应急处置情况	- 4 -
(三) 医疗救治和善后情况	- 5 -
三、事故原因分析	- 5 -
(一) 事故相关检验检测和鉴定情况	- 5 -
(二) 事故直接原因	- 5 -
(三) 事故间接原因	- 5 -
四、事故性质认定和事故责任者的处理建议	- 6 -
(一) 性质认定	- 6 -
(二) 认定依据	- 6 -
(三) 对事故责任单位和人员的处理建议	- 6 -
五、事故主要教训	- 7 -
六、事故防范和整改措施	- 8 -

碧江区桐木坪乡村民自建房“7·6”一般 高处坠落事故调查报告

2025年7月6日16时5分许，铜仁市碧江区桐木坪乡村民自建房发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，为查清事故原因，认定事故责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《贵州省安全生产条例》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》等有关法律法规，于2025年7月9日，碧江区人民政府成立了以区应急局、区总工会、区人社局、区公安分局、区住建局、区司法局等单位组成的碧江区桐木坪乡村民自建房“7·6”一般高处坠落事故调查组，同步发函邀请区纪委区监委参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了事故防范和整改措施的相关建议。

一、事故基本情况

(一) 涉事自建房情况

2021年12月25日，桐木坪乡政府分别向龚某火、龚某云(龚某火的妹妹)、龚某洪(龚某火的儿子)三人颁发了《农村宅基地批准书》和《乡村规划许可证》，龚某火、龚某云、龚某洪每人批准用地面积120平方米，建设规模两层半，三人合在一起共同修建，修建事宜全权由龚某火负责。2022年1月3日，该涉事自建房

开始动工修建地基，后因家中有事停止修建。直至2025年1月2日，恢复修建。

2025年1月2日，房主龚某火将房屋工程建设承包给姚某才，并签订《房屋施工合同》，合同明确约定由姚某才负责组织施工人员进行施工建设，负责现场安全管理，施工所需材料由龚某火负责提供，包工不包料。

6月初，龚某火、龚某云、龚某洪未按《乡村规划许可证》批准要求，擅自建设三层以上自建房。事故发生时，龚某火已将批准的两层半，修建为四楼一底，钢混结构楼，每层层高4.5米。

(二) 事故发生经过

2025年7月6日16许，杨某珍在龚某火自建房四楼楼梯口拆除钢管架子，在拆除的过程中不慎从四楼楼梯口坠落到一楼楼梯旁地面处，现场工人立即采取急救措施，将杨某珍转移至房前一平台处。于7月6日17时55分，经120抢救无效身亡。

(三) 涉事自建房安全管理情况

经现场查看和对相关人员调查询问，该涉事自建房工程建设承揽人姚某才不具备相应施工资质等级证书或经过建筑工匠技能培训、安全生产和消防安全教育培训。施工现场配备有安全帽、安全绳等安全防护设施设备，施工工人在工作时按照要求佩戴安全帽作业。但未建立安全管理相关制度，安全教育培训落实不到位，对工人的安全培训为口头强调。事故发生时，安全管理人员不在岗在位，也未安排其他人员负责现场安全管理。在修建过程中，未按照建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016 要求，

在施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边安装防护栏杆。

(四) 涉事村委会安全履职情况

根据调取相关资料和调查询问，事故发生前，棉花坪村共组织召开会议研究安排部署农村自建房工作 8 次，分别于 2025 年 2 月 13 日、3 月 5 日(2 次)、4 月 1 日、5 月 19 日、6 月 4 日、6 月 13 日、7 月 3 日。巡查在建自建房 9 家次，并建立巡查台账，其中于 2025 年 6 月 19 日，巡查龚某火自建房 1 次，发现超高问题后，立即向桐木坪乡党委政府报告情况。

(五) 涉事属地安全履职情况

根据调取相关资料和调查询问，事故发生前，桐木坪乡党委政府共组织召开 11 次会议研究安排部署安全生产，分别于 2025 年 1 月 9 日、1 月 17 日、1 月 20 日、2 月 10 日、2 月 25 日、3 月 4 日、3 月 24 日、4 月 22 日、4 月 30 日、6 月 3 日、6 月 30 日；桐木坪乡农村综合服务中心共组织召开 2 次工作例会，分别于 2025 年 5 月 12 日、6 月 13 日，会议要求做好建筑施工、道路运输、非煤矿山等重点行业领域加强安全监管，并建立隐患巡查台账。

事发前，桐木坪乡党委政府主要领导带队巡查安全生产共 7 次，其中乡党委书记 4 次，乡长 3 次。分管领导带队检查建筑施工、交通运输、消防安全共 19 次。桐木坪乡农村综合服务中心、执法大队、自然资源所共巡查建筑施工共 22 次，巡查自建房 52 家次，发现问题隐患 32 条，其中巡查龚某火自建房 3 次，分别于 2025 年 1 月 17 日、4 月 17 日、6 月 19 日，发现问题隐患 2

条。2025 年 6 月 19 日，桐木坪乡执法大队对龚某火自建房超高问题下达责令改正违法行为通知书，要求停工、拆除超层部分，限时 15 日内完成整改。因在整改时限内龚某火未完成整改，于 2025 年 7 月 4 日，桐木坪乡人民政府向龚某火下达立案通知书进行调查。

(六)人员伤亡情况

本次事故共造成 1 名人员死亡。杨某珍(死者)；性别：女；身份证号：522221*****3248；地址：万山区大坪乡翁岩村清坪组人。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 6 日 16 时 3 分许，桐木坪乡派出所接桐木坪乡棉花坪村叶家冲组村民龚某生报警说桐木坪乡棉花坪村叶家冲组发生一起坠楼事件；7 月 6 日 16 时 5 分许，桐木坪乡派出所向桐木坪乡人民政府报告；7 月 6 日 16 时 30 许，桐木坪乡派出所向区公安分局报告事故情况；7 月 6 日 18 时 10 分许，区公安分局同步向区委办、政府办、区应急管理局报送事故信息，接报后，区应急管理局立即调度桐木坪乡人民政府，要求全力做好人员救治和维护好现场秩序工作；7 月 6 日 19 时 44 分许，区应急管理局向铜仁市应急管理局进行书面报告；7 月 6 日 22 时 33 分许，桐木坪乡人民政府向区应急管理局报告事故后续处置情况。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即将杨某珍转移至房屋外面宽阔地

带进行急救，同时拨打 110 报警电话和 120 急救电话，并现场等待救援。接到情况报告后，桐木坪乡党委政府主要领导和派出所立即赶赴现场参与救援和维护现场秩序工作，区公安分局刑侦大队于 2025 年 7 月 6 日 17 时 20 分赶赴现场参与调查取证。

(三) 医疗救治和善后情况

杨某珍经 120 急救人员现场抢救无效，于 7 月 6 日 17 时 55 分宣布死亡。事后，桐木乡党委政府主要领导立即组织房主、包工头和死者家属商谈善后处理问题，最终以房主和包工头赔付 92 万元给死者家属达成赔付协议，死者已运回家中安葬。

三、事故原因分析

(一) 事故相关检验检测和鉴定情况

2025 年 8 月 6 日，铜仁市公安局碧江区分局向事故调查组提供现场勘验检查工作记录。经公安机关现场勘察和调查询问，排除刑事案件。

(二) 事故直接原因

由于违反建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016，未在施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边安装防护栏杆，造成杨某珍从楼梯口失足坠落，身体与地面硬物撞击造成严重创伤，经 120 抢救无效死亡。

(三) 事故间接原因

该工程擅自加层，违规修建；现场管理人员缺失、作业人员缺乏安全教育培训、违规承揽和组织房屋建筑施工；建筑施工知识和能力不足，安全意识淡薄；安全防护措施不到位，是造成事

故发生的间接原因。

四、事故性质认定和事故责任者的处理建议

(一) 性质认定

经事故调查组调查认定，碧江区桐木坪乡村民自建房“7·6”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

(二) 认定依据

依据《铜仁市生产安全事故统计核销管理制度》（铜安办发〔2022〕8号）第六条第二款第十项之规定：由建筑施工单位（包括不具有施工资质、营业执照，但属于有组织的经营建设活动）承包的城镇、农村新建、改建、修缮及拆除房屋过程中发生的事故纳入统计。

(三) 对事故责任单位和人员的处理建议

1.姚某才(性别：男；身份证号：522221*****3210；住址：碧江区坝黄镇竹田村姚家组)，作为项目建设包工头，负责现场安全管理。高处作业施工前，没有对工人进行安全技术交底；没有向工人告知作业场所的危险因素和防范措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款之规定^①。未建立健全安全责任制和规章制度；现场安全管理不到位，事发时未在现场进行管理；工人安全教育培训落实不到位，仅现场口头提醒；没有建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全

^①《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素防范措施以及事故应急措施。

事故隐患；安全防护措施不到位，未按照建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016 要求，在施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边安装防护栏杆，违反了《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第 14 号)第二十一条之规定^②。对本次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依据《生产安全事故罚款处罚规定》(中华人民共和国应急管理部令第 14 号)第二十一条第一款之规定进行处理。

2.龚某火、龚某云、龚某洪，作为涉事自建房施工建设项目的业主，将批准的两层半自建房，擅自修建为五层，房屋层高近 4.5 米，未按桐木坪乡人民政府颁发的《乡村规划许可证》批准规定和违反《贵州省农村村民住宅建设管理办法(试行)》第十二条之规定^③，建议由桐木坪乡人民政府依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条之规定^④进行处理。

3.桐木坪乡人民政府综合执法大队，虽对龚某火自建房下达整改通知书和立案处理，但对整改工作督促指导力度不够，建议由桐木坪乡人民政府对相关人员进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

五、事故主要教训

②《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：(一)发生一般事故的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；(二)发生较大事故的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；(三)发生重大事故的，处 10 万元以上 15 万元以下的罚款；(四)发生特别重大事故的，处 15 万元以上 20 万元以下的罚款。

③《贵州省农村村民住宅建设管理办法(试行)》第十二条 农村住宅原则上不超过 3 层，底层层高原则上不超过 3.6 米，标准层层高原则上不超过 3.3 米，每户建筑面积应控制在 320 平方米以内，可采取独栋、联排建的方式建设。风景名胜区周边、乡村旅游示范点、文化旅游产业聚集区等区域，县(市、区、特区)人民政府可制定相关规定，适当放宽上述区域的农村村民住宅建设面积标准。

④《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条 在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。

该起事故的发生暴露出农村自建房工程承包不规范，将工程承包给不具备有建筑资质的施工队或经专业培训的个体工匠来负责房屋建造事宜；现场安全管理不规范，事发时安全管理人未在现场管理，造成安全管理工作缺位；现场施工技术不规范，未按照建筑施工相关技术规定做好安全防护设施设备；安全教育培训工作落实不到位，仅口头对工人安全进行强调，未经过正规的培训教育，安全意识不强，防范风险的能力较弱。

六、事故防范和整改措施

(一)深刻汲取事故教训，全面落实属地监管责任。各乡镇(街道)要深刻汲取本次事故教训，要建立健全全员安全生产责任制，严格履行安全生产统一协调、管理职责，加强对自建房的安全管理；定期组织会议对本辖区建筑施工安全工作进行安排部署，党委政府主要领导要带队检查安全生产工作，严格落实“一岗双责”工作职能职责。分管领导和具体站所要依据职能职责，摸清辖区自建房底数，建立台账，加强自建房安全管理。

(二)强化自建房安全监管，及时消除安全风险隐患。各乡镇(街道)对本辖区在建自建房全面开展自查自纠，重点对自建房工程承包、施工现场安全管理，作业技术规范、安全防护设施设备的配备、人员安全教育培训等内容加大巡查检查力度，全面排查并整改安全生产隐患，杜绝违章操作，发现违法违规行为，依据相关规定严肃处理，绝不姑息。

(三)加大力度推进农村工匠培训，着力提升农村工匠队伍专业技能。各乡镇(街道)和区住建局要根据《贵州省乡村建设工匠

职业技能等级认定实施方案》要求，建立工匠职业体系、职业标准体系、培训考核评估体系，规范工匠技能培训和队伍培育管理；充分发挥乡村建设工匠队伍培训的指导作用，提升乡村建设工匠队伍的专业技术水平，更好地服务农房和村庄建设。

(四)扎实开展教育培训，着力提升自建房工人安全意识。各乡镇(街道)要把自建房施工安全教育和日常监管相结合，教育从业人员提高风险辨识能力、安全防范意识，自觉采取安全防护措施。提升工人的安全法律意识和安全防范意识，真正做到“人人讲安全，个个会应急”。

碧江区桐木坪乡村民自建房“7·6”一般高处坠落
事故调查组

2025年9月2日