



请输入关键字

当前位置：首页 > 政务公开 > 处罚强制

发布机构：应急管理局



中国华冶科工集团有限公司赵平房项目“10.16”一般坍塌事故调查报告

发布时间：2026-03-13 【字号：大 中 小】 分享：

营口老边中国华冶科工集团有限公司赵平房 项目“10·16”一般坍塌事故调查报告

2025 年 12 月 16 日

2025 年 10 月 16 日 22 时 10 分许，中国华冶科工集团有限公司赵平房项目部在承建五矿矿业（营口）有限公司主井基建井下清渣作业过程中发生混凝土坍塌事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 175 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，营口市人民政府批准成立了由市应急管理局、市公安局、市住建局、市自然资源局、市市场局、市总工会及老边区人民政府相关部门组成的中国华冶科工集团有限公司赵平房项目“10·16”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故进行调查。事故调查组聘请省级安全生产专家参与事故调查工作，委托相关机构对混凝土进行质量鉴定，对坍塌原因进行技术分析，并邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料查阅、技术鉴定、人员询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，中国华冶科工集团有限公司赵平房项目“10·16”一般坍塌事故是一起施工单位安全管理混乱，监理单

位监督管理不力，建设单位统筹管理不畅造成的生产安全责任事故。

一、事故相关单位情况

（一）项目建设单位

五矿矿业（营口）有限公司（以下简称“营口矿业”），类型：有限责任公司（国有控股），成立于2010年5月。地址：辽宁省营口市老边区嘉晨大道33号。法定代表人：阎冬。注册资本：人民币肆亿玖仟万元整。统一社会信用代码：91210800555366954N。经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，矿山机械制造，矿山机械销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属结构制造，普通机械设备安装服务，金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）项目施工单位

中国华冶科工集团有限公司（以下简称“中国华冶”），类型：有限责任公司（法人独资），成立于1986年10月，地址：北京市北京经济技术开发区康定街1号1幢B2座。法定代表人：滕海军。注册资本：143490.03万元。统一社会信用代码：91110000105520221M。中国华冶拥有矿山、建筑两个工程施工总

承包特级资质、爆破作业单位许可证（营业性）一级资质，通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。

（三）项目监理单位

中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司（以下简称“中冶沈勘”），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2005年11月，地址：秦皇岛市经济技术开发区龙海道71号。法定代表人：杨俊岭。注册资本：壹亿零伍拾万元整。统一社会信用代码：91130301782572715T。经营范围：许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建设工程施工，建设工程监理，水利工程建设监理，地质灾害治理工程监理；金属与非金属矿产资源地质数，矿产资源勘，检验检测服务（依法准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程造价咨询业务，工程管理服务、社会稳定风险评估，对外承包工程，矿产资源储量估算和报告编制服务等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（四）混凝土供应单位

营口北方建筑材料制造有限公司（以下简称“营口北方”），类型：有限责任公司（自然人独资），成立于2019年11月，地址：辽宁省营口市老边区柳树镇北甸子村。法定代表人：王法秋。注册资本：人民币贰仟伍佰万元整。统一社会信用代码：

91210811MA102U7F9B。经营范围：一般项目：建筑用石加工，建筑材料销售，水泥制品制造，水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、相关合同及安全管理协议签订情况

2024 年 11 月 26 日，营口矿业与中国华冶签订《赵平房铁矿采选工程项目（井巷工程）主副井井巷工程承包合同》、《赵平房铁矿采选工程项目（井巷工程）主副井井巷工程安全生产管理协议》；2024 年 9 月 23 日，营口矿业与中冶沈勘签订《赵平房铁矿采选工程施工监理服务合同》；2025 年 6 月 9 日，中国华冶与营口北方签订《商混采购合同》。

三、井筒施工工艺流程

施工主要工艺流程：凿岩爆破－出渣平底－模板支护及混凝土浇筑－出渣清底。在循环过程中，根据现场实际情况，及时续接风水管路和风筒，各种线缆均随吊盘上下。

1. 凿岩爆破：凿岩采用伞钻打眼，井底出渣清底结束后，下放伞钻并校正固定，按定人、定机、定眼位的方法严格按设计的炮眼布置图进行炮眼定位，保证凿岩质量。

2. 出渣平底：使用中心回转抓岩机将渣石装入 4m³座钩式吊桶内，使用提升机提渣，提至地表后，经二层平台自动翻矸装置卸入溜槽排至渣坑，通过汽运排至指定矸石场。出渣平底高度 4 米，平底过程中，必须保证模板底部平整，并用细渣进行铺垫，

防止漏浆。

3. 混凝土浇筑：平底结束，利用稳车将模板放至工作面，下放井筒中心控制线进行支模后，进行混凝土浇筑。混凝土罐车到场后，地面人员通过溜槽将混凝土卸入底卸式吊桶中，提升机将吊桶下放至吊盘处，由此处放料人员将混凝土放到分灰器中，由井下浇筑人员经高压钢丝胶管对称浇筑、分层振捣至模板顶部浇筑口内。

4. 出渣清底：该工序与出渣平底工序类似，差别之处为，清底时，需增加 2-3 名人员，确保井筒岩壁及井底工作面碎石全部清理干净，出渣深度视爆破效果，自模板底部至基岩，为接续的凿岩爆破工序创造作业条件。

事故发生时，正处于井下出渣清底施工作业过程中。

四、事故发生区域情况

事故发生在主井井下，事故发生时 1 人操作中心回转抓岩机，利用吊桶进行抓岩清渣作业，2 人进行井筒岩壁撬毛，并辅助稳定吊桶提升作业。

五、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 10 月 16 日 13 时 27 分许，凿岩爆破等工序结束后，出渣平底班入井作业；

14 时 49 分许，建设、监理、施工单位人员下井共同对井壁

荒断面检查，结束后人员升井；

15 时 15 分许，支护班入井作业，下降模板校正后准备进行混凝土浇筑；

15 时 29 分、16 时 36 分、18 时 27 分，营口北方三辆混凝土车相继从商砬站出发，向中国华冶赵平房项目部施工主井供应当日浇筑所需 C30 混凝土，分别于 16 时 31 分、17 时 27 分、18 时 56 分到达现场，三车供应量分别为 16m^3 、 20m^3 、 8m^3 ，车辆到场后，中国华冶施工作业人员即刻进行混凝土浇筑作业，三车分别于 17 时 21 分、18 时 16 分、19 时 10 分完成浇筑（累计 44m^3 ）；

20 时 15 分许，出渣班杨某军、杨某荣、付某强下井进行出渣前作业准备；

20 时 40 分许，3 人开始出渣作业，出渣部位从筒中心开始，付某强负责操作抓岩机向吊桶内抓取渣石，杨某军、杨某荣负责井筒岩壁撬毛，并辅助稳定吊桶提升作业；

21 时 20 分许，完成井筒中心部位渣石清理，开始顺次由井筒中心向周边清理渣石，此时模板底部已处于无岩石支撑状态；

22 时 10 分许，混凝土支护模板突然向下滑移（滑移深度约 25 厘米），浇筑完的混凝土瞬间从模板下方以流体状态涌出，将杨某荣、杨某军冲倒，杨某军自行站起，杨某荣被浆体掩埋。

(二) 人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者：杨某荣，男，35 岁，辽宁省朝阳市人，中国华冶赵平房项目部出渣工。事故直接经济损失为人民币 175 万元。

(三) 事故现场应急处置评估

事故发生后，中国华冶、营口矿业立即启动应急预案，应急响应、现场救援处置得当，信息报送及时，各项应急处置工作开展有序，未引发次生事故，应急处置评估良好。

六、事故发生原因

(一) 直接原因

工程施工单位在没有确认混凝土凝结状态的情况下，仅在满足施工单位自行编制的施工组织设计中的工序时间要求基础上，凭经验进行清底出渣作业，导致底部模板失去支撑向下滑移，未凝结的混凝土从部分悬空的模板底部大量涌出，导致事故发生。

(二) 间接原因

1. 中国华冶作为主副井井巷工程施工单位，工程技术管理和质量安全控制存在严重缺失，相关人员缺乏岗位技术、质量、管理经验，未针对全作业流程进行安全风险辨识，未针对工序转换制定有效管控措施，施工现场管理混乱。

2. 中冶沈勘作为项目监理单位，未认真履行监理职责，对进场混凝土材料质量证明文件审核、关键施工节点管理及对施工现

场监理不到位。

3. 营口北方作为混凝土供应单位，产品保证及质量标准缺失，日常管理混乱。

4. 营口矿业作为项目建设单位，对施工单位、监理单位统筹协调管理不到位，未有效督促各相关单位落实安全生产主体责任、监督其加强现场管理，监督检查刚性约束作用未充分发挥，责任推动作用未有效传导。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议行政处罚并移送司法机关处理的人员

1. 高某起，男，中共党员，中国华冶赵平房项目部经理、主要负责人。督促、检查施工现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位，对事故发生负有责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条^[1]的有关规定，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十五条^[2]，《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条^[3]的规定，对其处2024年度收入40%罚款的行政处罚。涉嫌触犯刑律问题，建议移交司法机关依法处理。

[1] 《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[2] 《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：……（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[3] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；……

2. 朱某，男，中共党员，中国华冶赵平房项目部总工程师。未针对施工作业流程及工艺，提出技术管控措施，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条^[4]的有关规定，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条^[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条^[6]的规定，对其处2024年度收入20%罚款的行政处罚。涉嫌触犯刑律问题，建议移交司法机关依法处理。

3. 杨某，男，中共党员，中国华冶赵平房项目部安全总监。未及时掌握施工现场安全生产动态，及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条的有关规定，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条的规定，对其处2024年度收入20%罚款的行政处罚。涉嫌触犯刑律问题，建议移交司法机关依法处理。

4. 杨某博，男，中共党员，中国华冶赵平房项目部生产副经理。未针对工序转换制定有效管控措施，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条的

[4] 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[5] 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；……

有关规定，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第二十条的规定，对其处 2024 年度收入 20% 罚款的行政处罚。涉嫌触犯刑律问题，建议移交司法机关依法处理。

（二）建议行政处罚人员

1. 李某杰，男，中共党员，中冶沈勘赵平房铁矿采选工程总监理工程师。未有效对施工质量控制、施工安全管理履行监理职责，督促施工单位对关键工序制定管控措施，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条的有关规定，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第二十条的规定，对其处 2024 年度收入 20% 罚款的行政处罚。

2. 李某楠，男，群众，中冶沈勘赵平房铁矿采选工程专业监理工程师。未对主井混凝土浇筑质量实施动态管理，及时纠正违规操作，消除质量隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《安全生产法》第二十五条的有关规定，建议应急管理部门依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第二十条的规定，对其处 2024 年度收入 20% 罚款的行政处罚。

（三）对其他有关责任人员的处理建议

1. 果某勇，男，群众，中国华冶赵平房项目部技术质量部技

术员，未有效履行工程施工技术指导责任，针对出渣作业工序，未提出有效的安全技术措施，建议中国华冶依据公司的有关规定对其进行处理。

2. 姚某，男，群众，中国华冶赵平房项目部安全生产监督管理部安全主管，未有效履行安全生产监督管理职责，建议中国华冶依据公司的有关规定对其进行处理。

3. 国某龙，男，群众，中国华冶赵平房项目部主井施工作业队长，未有效落实岗位职责，对现场施工作业技术、安全统筹管控不到位，未及时消除事故隐患，建议中国华冶依据公司的有关规定对其进行处理。

4. 付某强，男，群众，中国华冶科赵平房项目部主井抓岩机司机，违反操作规程，在执行抓岩作业过程中，存在挖斗触碰模板等操作不当行为，建议中国华冶依据公司的有关规定对其进行处理。

5. 魏某安，男，群众，中国华冶赵平房项目部主井井口调度，违反管理规定，在混凝土浇筑过程中存在违规冲洗料槽行为，建议中国华冶依据公司的有关规定对其进行处理。

6. 李某伟，男，群众，中国华冶赵平房项目部主井井口下料工，违反管理规定，在混凝土浇筑过程中存在违规冲洗料槽行为，建议中国华冶依据公司的有关规定对其进行处理。

（四）对事故责任单位的处理建议

中国华冶，采取技术、管理措施不到位，未针对全作业流程进行安全风险辨识，未针对工序转换制定有效管控措施。违反了《安全生产法》第四十一条^[7]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任。建议应急管理部门依据《安全生产法》第一百一十四条^[8]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条^[9]的规定对中国华冶给予行政处罚。

（五）对相关单位的处理建议

1. 中冶沈勘，未认真履行监理职责，对进场混凝土材料质量证明文件审核、关键施工节点管理及对施工现场监理不到位。建议住房和城乡建设部门依据有关规定，对中冶沈勘依法处理，处理情况及时反馈营口市安全生产委员会办公室备案。

2. 营口北方，产品保证及质量标准缺失，日常管理混乱。建议住房和城乡建设部门依据有关规定，对营口北方建筑材料制造有限公司依法处理，处理情况及时反馈营口市安全生产委员会办公室备案。

3. 营口矿业，对施工单位、监理单位统筹协调管理不到位，

[7] 《安全生产法》第四十一条：……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[8] 《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……

未有效督促各相关单位落实安全生产主体责任、监督其加强现场管理，监督检查刚性约束作用未充分发挥，责任推动作用未有效传导。建议上级公司对营口矿业相关人员进行追责问责，应急管理部门对其进行约谈。

（六）其他处理建议

营口市应急管理局，作为事故企业安全生产的监管部门，未有效督促企业落实安全生产主体责任，对矿山企业安全监管责任落实不到位，巡查检查指导不力。建议营口市应急管理局向营口市人民政府作出书面检查。

八、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念

各县（市）区政府、各有关部门要认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，以高度的政治自觉做好安全生产工作，统筹发展和安全，强化风险意识、底线思维，以“时时放心不下”的责任感，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，坚决消除重大事故隐患、有效管控重大安全风险。要深刻汲取事故教训，深入剖析本地区安全生产关键问题和薄弱环节，有针对性地完善安全生产工作体制机制、加强系统治理，持续夯实基层基础、控制重大风险、整治重大隐患、提升本质安全，推动生产安全治理模式向预防为主转变，坚决保障人民生命财产安全。

（二）强化责任落实，形成监管执法合力

各级党委政府、各有关部门要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，强化责任担当，靠前一步履职尽责，从严从实从细抓好各项重大安全风险防范措施落实。加强在建工程安全监管，保持严查严管、常抓不懈的高压态势，深入开展在建工程安全生产大检查，督促企业严格履行安全生产主体责任，严格落实全过程审批管理和安全检查制度，着力加强对建设单位、施工单位、监理单位的监督检查，全面加强作业安全管理，发现问题隐患及时督促整改。要坚持问题导向，建立健全各级各部门工作协调联动机制和跨部门信息共享平台，强化责任、推动信息共享、加强培训指导，构建完整、高效、协同的多部门联合监管执法工作体系，实现监管执法信息实时共享、高效传递和协调联动，推动形成部门监管工作合力。要加大执法处罚力度，提高违法成本，对发现的违法违规行爲，要坚决立案查处，及时公开曝光，依规依纪依法追责问责。

（三）压实主体责任，强化全员责任落实

营口矿业要深入开展安全生产治本攻坚三年行动，进一步增强安全生产风险意识，落实施工安全管理责任。加强统一协调管理，对施工过程进行有效监督，加强施工现场安全管理，压实工程设计、施工、监理等单位的主体责任。跟踪督促施工、监理单位严格落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，确保安全

责任到岗到人、安全措施落实落细。

中国华冶要深刻汲取事故教训，厘清安全生产工作权责，补充完善相关规程及制度。严格落实施工现场全过程管理和高风险作业实时监控，全面强化人防、物防、技防措施，确保各环节安全标准达标、各项安全措施落实落地。严格落实安全生产教育培训机制，强化警示教育、应急演练和信息联动，全面提升员工安全意识、安全素质和应急处置能力。着力强化现场安全检查、隐患排查和安全风险辨识，强化工程技术管理和质量安全控制，制定有效的管控措施，坚决杜绝同类事故再次发生。

中冶沈勘要进一步落实监理责任，及时向建设单位提出安全监管建议；严格按照监理实施细则要求，认真排查相关单位安全管理隐患，加强对施工单位和人员资质资格、专项施工方案的审查，督促施工单位落实安全教育培训、持证上岗、安全措施和技术交底等制度要求；强化旁站监理和巡视检查，督促施工单位及时消除各类安全隐患。

（四）开展警示教育，筑牢安全发展根基

各级各有关部门要深刻汲取事故教训，组织本行业领域开展多层次、多形式的全员警示教育培训和应急演练，着力提升各类生产经营单位、施工现场人员安全素质和应急处置、应急避险能力。畅通举报渠道，鼓励一线员工积极举报身边安全隐患和违法行为，充分发挥内部“吹哨人”作用，及时采取监管执法干预，

有效管控安全风险、消除事故隐患。要举一反三，深入分析研判安全生产形势，有针对性地开展系列专项整治，以最严要求、最高标准、最硬举措，抓紧抓实抓细安全生产各项任务落实，坚决防范各类事故发生。



扫一扫在手机打开当前页

网站地图 | 主办单位：营口市应急管理局

地点：营口市站前区金牛山大街东10号 联系方式：0417-2660009 网站访问量：4205353

辽ICP备 13000274号-2 网站标识码：2108000045  辽公网安备 21080202000166号

