



城关区人民政府

www.lzcgq.gov.cn

政府信息公开

当前位置：首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>应急管理

城关东岗华水建设（三亚）有限公司“9·8”一般触电事故调查报告

发布日期：2026-06-08 浏览次数：97 字号：[大 中 小]

城关东岗华水建设（三亚）有限公司“9·8”一般触电事故调查报告

2025年9月8日凌晨3时40分左右，华水建设（三亚）有限公司（曾用名：港珠澳建设（广州）有限公司）承建的兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程第四批次八标段项目施工现场（位于城关区欣欣嘉园东区东侧南河南路十字路口处西南角），该公司项目部施工人员操作随车起重机吊运发电机过程中，吊车大臂触碰到作业现场上方高压线，致使下方配合吊装作业施工人员廖**触电，导致发生一起触电伤害一般事故，造成1人死亡。

兰州市城关区应急管理局接到事故信息后，立即赶赴事故现场进行调查核实，并及时向区政府和兰州市应急管理局报送了事故信息报告。2025年9月10日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的相关规定，城关区人民政府依法成立了由区应急局牵头，市公安局城关分局、区纪委监委、区检察院、区住建局、区总工会、东岗街道办事处等单位为成员组成的城关东岗华水建设（三亚）有限公司“9·8”一般触电事故调查组，并聘请有关安全生产专家参加调查工作，按照事故调查处理“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该起事故依法进行立案调查。

事故调查组通过现场勘验、调查取证、技术分析、查阅相关资料，查明了事故发生的相关情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，评估了企业应急处置过程。同时，针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出了事故防范措施建议。经调查认定，城关东岗华水建设（三亚）有限公司“9·8”一般触电事故是一起因作业人员违规违章作业，在视线不良情况下在高压线下方违规作业而造成的一起触电一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况



中国互联网违法和不良信息举报中心

关闭

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施工单位：华水建设（三亚）有限公司，曾用名港珠澳建设（广州）有限公司，成立于2020年7月29日，注册于广州市花都区市场监督管理局，统一社会信用代码：91440101MA9UPXD0XA，住所：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园5号楼二层232-14号，法人：陈*，公司类型：其他有限责任公司，营业期限：长期有效，经营范围：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：市政公用工程施工；建筑幕墙工程专业承包；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；消防工程施工图设计文件审查；城市及道路照明工程施工；机电设备安装工程专业承包；地基与基础工程专业承包；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；城市轨道桥梁工程服务；园林绿化工程服务；室外体育设施工程施工；房屋建筑工程施工；公路工程建筑；土石方工程服务。该公司取得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为市政公司工程施工总承包壹级，证书编号为D144145358，有效期至2028年12月28日，取得了广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号为（粤）JZ安许证字〔2021〕013708，有效期为2024年4月17日至2027年4月17日。

2.监理单位：甘肃工程建设监理有限公司，成立于1992年11月27日，注册于兰州市城关区市场监督管理局，统一社会信用代码：9162010222433822XR，住所：甘肃省兰州市城关区五泉路47号**层，法定代表人王*，注册资本：4,641万(元)，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护单位工程监理；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：单建式人防工程监理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；招投标代理服务；信息系统集成服务；网络技术服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3.建设单位：

兰州市市政工程服务中心，

登记于兰州市事业单位登记管理局，注册地址位于兰州市七里河区南滨河中路583号，统一社会信用代码：12620100438040824E，宗旨和业务范围：负责城关、七里河两区主次干道、支路（不包含高新区九州开发区、雁滩园区、七里河工业园区所辖道路）及南、北环路的日常巡查、养护和维修；负责市区跨黄河桥梁，城关、七里河两区及南、北环路各类桥梁、涵洞、地下人行通道、隧道及其附属设施的日常巡查、养护、维修工作；负责城关、七里河两区主次干道、支路（不包含高新区九州开发区、雁滩园区、七里河工业园区所辖道路）及南、北环路范围内的雨水管网、污水管网、暗渠、明沟及污水提升泵站的日常巡查、养护和维修；负责新建、扩建、改造市政工程和市政养护工程竣工验收后移交设施的日常巡查、养护和维修等工作。负责人：臧**，注册资本：1385981万(元)，营业期限：2025年1月17日至2030年1月16日。

（二）相关人员基本情况

1.廖**（死者），男，汉族，身份证号420623*****2016，住址：湖北省宜城市小河镇新庙村一组，系兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程第四批次八标段项目部普工。



2.蔡**,男,汉族,身份证号620121*****1010,住址:甘肃省永登县武胜驿镇霍家湾村1社**号,系兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程第四批次八标段车载起重机(甘AC3502)驾驶员,持有银川市审批服务管理局下发的特种设备安全管理和作业人员证(Q2(限流动式起重机))有效期为2024年1月至2027年12月,证件编号620121*****1010。

3.杨*,男,汉族,身份证号620402*****2119,住址:甘肃省白银市白银区四龙镇杨家地沟**号,系华水建设(三亚)有限公司兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程第四批次八标段项目部班组长。

4.沙**,男,汉族,身份证号320882*****6035,住址:江苏省淮安市淮安区漕运镇沙庄村八组**号,系兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程第四批次八标段项目部安全员。

5.张*,男,汉族,身份证号320324*****4471,住址:江苏省睢宁县官山镇水张村**号,系华水建设(三亚)有限公司兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程第四批次八标段项目经理。

6.谢*,男,汉族,身份证号342502*****1511,住址:安徽省宁国市港口镇港口村8组东后街**号,系华水建设(三亚)有限公司甘肃分公司副总经理。

7.陈*,男,汉族,身份证号340827*****0013,住址:安徽省安庆市望江县华阳镇新北社区永明组**号,系华水建设(三亚)有限公司法定代表人。

8.韩*,男,汉族,身份证号620103*****2313,住址:甘肃省兰州市七里河区晏家坪五村69号**,系兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程第四批次八标段项目总监理工程师。

(三)事故发生单位安全管理情况

华水建设(三亚)有限公司在项目管理中,成立了项目管理部,任命了项目相关管理人员。制定了项目安全管理规章制度和岗位安全操作规程等,建立了危险源识别与风险评价台账,并明确辨识到起重吊装作业存在“靠近高压线吊装”的风险,但项目管理人员未认真履行安全生产管理职责,安全培训教育工作不严不细,针对性不强,存在员工三级安全教育资料作假情形,同时有应急预案制定不完善等情况。

(四)事故发生经过

2025年9月7日晚上22时,在华水建设(三亚)有限公司承建的兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第四批次)二期八标段施工项目现场,该公司项目部班组长杨坤安排廖**、吴**等4人与随车起重机司机蔡**驾驶随车吊(甘AC3502),前往南河南路金融府营销中心东侧50米的存放铸铁管道的荒滩处进行材料准备工作。随后,廖**4人同随车吊前往污水管道分流工程欣欣茗园处进行安装工作,9月8日凌晨0时,在欣欣茗园处完成作业,随后前往雁东路口与南河南路十字附近进行卸材料及安装工作。9月8日凌晨2时,相关人员在雁东路口与南河南路十字附近作业施工完毕后,4人与随车吊司机将随车吊车上剩余材料卸至中国石油雁儿湾加油站(雁东路)附近,随即相关人员前往欣欣茗园广场北侧拉破碎井室后的混凝土等杂物。在欣欣茗园广场北侧杂物全部放至蔡吉伟的随车起重机上后,班组长杨*又安排廖**、吴**2人及蔡**驾驶随车起重机到欣欣嘉园东区东侧南河南路与兴学街十字西南侧人行步道上转移之前放置的发电机等设备。凌晨3时30分左右,廖**及吴**共同在发电机上绑钢丝绳,在绑完钢丝绳后,吴**前往随车吊后部准备接应,由廖**进行绑完发电机钢丝绳与随车吊吊钩的连接,凌晨3时40分,在廖**手扶发电机时,随车吊大臂因轻微晃动不慎与上方中石油昆仑燃气加压站的第7节到第8节客户内部10KV高压线(c相线路)接触,高压电流通过随车起重机大臂传导,致使手扶发电机的廖**触电,事故发生后,驾驶员蔡**立即拨打了“120”和“110”急救、报警电话,同时与项目管理人员组织施救,廖**后被送往兰州大学第一医院东岗院区进行抢救,9月8日凌晨4时30分许,廖**经抢救无效死亡。



（五）事故现场情况

事发地点位于兰州市城关区南河南路与兴学街什字道路十字西南角，当时发电机放置于南河南路南侧人行道上，其上方有10KV高压线路，为中石油昆仑燃气加压站的第7节到第8节客户内部高压线（c相线路），距地面约7.5米。随车吊为车牌号甘AC3502；品牌型号：帕菲特牌PFT5257JSQD6C；车辆识别代码：LZZ1BLNJ4SA199424；发动机编号：7325D007777；制造日期：2025年4月；随车起重机最大起重扭矩：20t·m；机动车所有人：蔡**。随车起重机大臂顶端内侧有明显电击痕迹，发电机外壳与钢索接触处有明显电击痕迹。



图一事故发生现场图片



图二导致事故发生的随车吊





图三破损和碳化的压电线绝缘保护层

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，死者廖**（死者），男，汉族，64岁，住址：湖北省宜城市小河镇新庙村一组，身份证号420623*****2016。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定该起事故直接经济损失135万元人民币。

（七）其他情况

通过事故现场勘查和询问相关人员，无特殊可能诱发事故的其他情况和因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月8日3时许，兰州市城关区应急管理局接到公安城关分局指挥中心报告后，立即赶赴事故现场进行调查核实，并及时向区委办、区政府办和兰州市应急管理局报送了事故信息报告。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，随车起重机操作人员蔡吉伟及现场施工人员吴永国立即进行了施救，并通知项目相关负责人，同时拨打了

“120”急救和“110”报警电话，及时开展救援工作。城关区应急管理局、公安城关分局、东岗街道办事处等相关单位负责人赶赴事故现场根据各自职责开展相关工作。企业按照预案立即组织救援并向相关部门进行报告，现场应对措施得当，在处置过程中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此次事故处置及时、有效。

（三）医疗救治和善后处理情况

事故发生后，现场人员立即拨打了“120”急救电话，廖**被送往兰州大学第一医院东岗院区进行抢救，9月8日凌晨4时30分许，廖**经抢救无效死亡。华水建设（三亚）有限公司立即成立善后处理工作小组，开展善后赔偿和家属安抚工作。2025年9月10日，签订了赔偿协议，死者家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对事故现场勘查，结合对相关人员的询问笔录、专家的技术分析，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下：

（一）直接原因

经现场勘察分析，吊运发电机现场，



上空架设的高压线路（10KV），距地面约7.5m，符合《架空配电线路设计技术规程》第11.0.2条3kV~10kV线路在居民区导线与地面的最小距离6.5m。该高压线由东南向西北方向延伸，需吊运发电机位于高压线正下方偏西南方，随车吊位于高压线正下方偏东北方，在吊运发电机时，随车吊司机在现场没有指挥人员的情况下操作吊臂从高压线下方绕至发电机正上方，现场亮度不足，司机未事先认识到作业环境存在的高压线，也未在吊装作业前对现场进行安全风险排查，及时发现发电机上方的高压线，并在作业过程中未达到起重机与10kV高压线的最小水平安全距离为2米，垂直安全距离为2.5米的作业要求。违规违章作业致使吊车吊臂与高压线接触，导致高压电线绝缘保护层破损和碳化，电流通过吊车吊臂及绑发电机的钢丝绳传导，将手扶发电机的作业人员电击致死，导致触电事故发生，这是造成本起事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了突发灾害因素等影响因素。

（三）间接原因

1.华水建设（三亚）有限公司安全生产管理制度贯彻落实不到位，虽然制定安全检查、培训教育、隐患排查等相关管理制度，但在实际管理过程中未按照相应制度严格落实相关工作。

2.项目管理人员安全意识不强，安全巡查检查不到位，现场吊装作业时，现场管理人员未到场履行安全监督管理职责，现场安全管理缺失。同时隐患排查治理流于形式，安全检查频次低，未切实有效开展安全生产检查工作。

3.安全培训教育流于形式，没有针对现场作业环境、风险因素进行基本安全知识、安全技能等方面开展安全教育和技术交底，向作业人员进行现场风险告知，未能使从业人员认识到作业场所存在的危险因素，致使从业人员安全技能和自我防范能力低下。同时安全培训教育资料存在作假情形。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

根据《甘肃省生产安全事故调查“一案四查”“两个倒查”办法（试行）》（甘安委发〔2021〕6号）要求，事故调查组就主体责任、监管责任、重大决策部署贯彻落实情况和反映出的深层次原因进行了深入调查，就培训考试、招投标进行了深入倒查。

（一）“一案四查”情况

1.事故相关单位主体责任落实情况

华水建设（三亚）有限公司

作为该工程项目施工总承包单位，企业的安全生产主体责任不落实，安全管理不到位。一是项目安全生产管理制度落实不到位，虽然制定安全检查、培训教育、隐患排查等相关管理制度，但在实际作业过程中未按照相应制度严格落实相关工作。二是项目管理人员安全意识不强，未认真履行安全监督管理职责，现场安全管理缺失，召开安全生产会议次数少，现场吊装作业时，现场管理人员未到场履行安全监督管理职责，现场安全管理缺失。三是隐患排查治理流于形式，安全检查未按照安全生产检查制度开展工作，留存检查记录存在资料作假情况，如2025年2月27日，该项目部项目经理曾义川离职并更换为张威，但从2025年3月10日起的检查记录审批人签字均为曾义川。四是对施工人员安全培训教育工作不到位，三级安全教育资料存在作假情况，安全教育和技术交底流于形式，没有结合工程施工特点和针对现场作业环境、危险因素和事故预防等基本安全知识、安全技能的教育和培训，向施工人员进行风险告知，致使从业人员安全技能和自我防范能力低下。

甘肃工程建设监理有限公司，作为该工程项目监理单位，对该项目开展公司级安全检查4次，分公司级安全检查6次；项目监理机构对各路段进行检查31次，监理机构派驻监理工程共下发安全监理通知单70份，下发工程暂停令4次；定期组织召开涉及安全问题的监理例会17次、安全专题会议2次；核查施工单位特种作业人员资质6人次、大型机械设备12台套。在2025年“安全生产月”主题例会专门进行吊装作业



典型事故案例警示教育。但在日常安全监理过程中仍存在漏洞，对施工现场的安全检查、巡查不到位，未有效监督项目施工单位严格履行现场安全管理职责。

兰州市市政工程服务中心，作为该工程项目的建设单位，按照兰州市建设工程安全质量监督站印发《2025年监督工作要点》开展安全生产治理行动，下发限期整改通知书9份，多次约谈施工单位公司相关负责人，并进行处罚3次，罚款60万元，8月8日就加强施工现场管理，下发《对兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程第四批次八标段相关问题进行整改函》。但仍存在安全职责履行不到位，对施工单位和监理单位协调、指导和监督检查不力，未充分发挥其项目的核心作用。

2.监管责任落实情况

兰州市建设工程安全质量监督站坚决学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，落实落细国务院安委会安全生产15条措施要求，扎实开展安全生产治理行动，强化监督检查，狠抓工作落实。2025年以来印发《2025年监督工作要点》、《开展全市房屋市政工程预防坍塌安全隐患专项排查的紧急通知》和《关于开展2025年房屋市政工程安全隐患排查整治工作的通知》等加强工程安全和管理管理的文件，并对兰州市城区（城关区、七里河区）雨污分流工程项目召开17次项目推进会。其中对第四批次八标段，施工单位港珠澳建设（广州）建设公司，自2025年2至8月底共开展监督抽查检查12次。

城关区东岗街道办事处高度重视安全生产工作，2025年以来，以“强化意识、精准排查、闭环治理、广泛宣传”为核心，构建全链条安全生产管理体系，保障辖区安全稳定。高频召开专题会议17次，传达上级安全生产文件与工作要求，结合“安全生产百日攻坚”“治本攻坚”“安全生产月”，制定专项工作方案，明确执行标准。聚焦重点行业、重点领域、重点部位、重点环节，开展常态化排查，分析研判辖区内建筑工地、仓储物流企业等重点区域的存在的安全风险，针对复产复工、重大节会，及时发布安全作业提示。对日常检查出的隐患实行隐患“清单化管理”，建立问题台账，落实“对账销号、动态清零”机制，确保排查出的隐患整改到位、无遗漏。围绕生产安全、应急处置、建筑施工安全开展宣传。线上线下同步推进，严格落实安全生产宣传“五进”要求。截止目前，街道组织生产经营单位、开展消防培训4场，社区开展消防培训和应急演练24场，培训从业人员1000余人次，累计排查生产经营单位2762家，督促整改问题隐患581条。

3.重大决策部署贯彻落实情况

华水建设（三亚）有限公司未全面认真学习安全生产法律法规和行业监管部门的相关文件，对安全生产工作安排部署和跟踪落实较少。

4.事故反映出的深层次原因

事故反映出华水建设（三亚）有限公司在落实安全生产主体责任方面还存在着薄弱环节，主要表现在项目管理人员对公司安全管理制度不严格贯彻落实，安全责任意识不强，工作不严不细，隐患排查工作不全面，安全教育流于形式，针对性不强，对培训效果没有跟踪、评估，导致施工人员安全意识不强、违章作业等问题存在。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

华水建设（三亚）有限公司对施工人员进行三级安全培训教育和安全技术交底，培训后对员工进行了考试，但存在教育培训资料作假等情况。

2.招投标情况

兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第四批次)二期施工项目，工程立项批准文号为兰发改园区〔2024〕92号。2024年6月20日该项目在兰州市公共资源交易中心发布招标公告，2024年8



兰州市公共资源交易中心开标，2024年8月9日华水建设（三亚）有限公司（曾用名：港珠澳建设(广州)有限公司）中标，2024年8月29日，兰州市市政工程服务中心与华水建设（三亚）有限公司签订了《兰州市城区(城关区、七里河区)雨污水管道分流工程(第四批次)二期施工建设工程施工合同》，合同编号20240820159（GF-2017-0201），工程内容为对兰州市城关区、七里河区城区51处路段雨污水管道改造(城关区29处、七里河区22处)，10处路段管道内衬修复(城关区10处)，41处路段管道清淤(城关区27处、七里河区14处)，69处路段节点改造(城关区37处、七里河区32处)。合同价款约为1.91亿余元，计划开工日期2024年8月14日，合同计划竣工日期2024年11月12日。

五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.

华水建设（三亚）有限公司作为该工程项目总承包单位，企业的安全生产主体责任不落实，安全生产管理不到位，安全培训教育工作针对性不强，安全巡查检查工作不细致，未能严格执行国家有关安全生产的法律法规和安全生产技术标准、规范，导致发生1人死亡的生产安全责任事故，对本起事故的发生负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十四条第一款[2]和第四十六条第一款[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]之规定，对其处以50万元人民币罚款的行政处罚。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.蔡**，兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程第四批次八标段项目随车吊驾驶员，其安全意识淡薄，违章作业，违规操作，在照明环境不良的情况下，未辨识作业环境周边安全隐患，违反起重机械“十不吊”原则“现场光线阴暗看不清吊物起落点不吊”，违反该项目部《临时汽车吊吊装专项方案》第34项“起重机在作业或行走时，都不得靠近架空输电线路，要保持安全距离”等规定，违规违章作业，对本起事故负直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]及第五十八条[6]之规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号，第77号令修正）第四十五条第一款第（一）项[7]之规定，建议对

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。？

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[7] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一者，对其处以1万元人民币罚款的行政处罚。

2.杨*，华水建设（三亚）有限公司兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程第四批次八标段项目部班组长，对施工现场安全管理不到位，现场安全管理责任不落实，对施工人员的违章作业行为未及时发现，对施工人员未尽到安全提醒、监督和制止违章行为的管理职责，对本起事故负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[8]和第



十六条第一款[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]之规定，建议对其处以上一年年收入**5.4万元20%**罚款的行政处罚，即处以**1.08万元**人民币罚款的行政处罚。

3.沙**，华水建设（三亚）有限公司兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程第四批次八标段项目部安全员，施工现场安全管理不到位，安全管理责任不落实，对施工人员违规违章行为未进行有效制止，对施工现场的安全状况未进行检查确认，对施工人员未尽到安全提醒、监督和制止违章行为的管理职责，对本起事故负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）

一的，给予警告，并可对生产经营单位处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

项、第（五）项、第（六）项和第四十六条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条之规定，建议对其处以上一年年收入**9.49万元20%**罚款的行政处罚，即处以**1.898万元**人民币罚款的行政处罚。

4.张*，华水建设（三亚）有限公司兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程第四批次八标段项目经理，安全责任不落实，未严格落实安全检查、培训教育、隐患排查等相关管理制度，日常安全巡查检查频次较低，安全生产教育培训工作针对性不强，对现场劳务人员违章作业等问题和隐患，未能及时发现并督促整改，对本起事故负有直接管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项和第四十六条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对其处以上一年年收入**17.05万元20%**罚款的行政处罚，即处以**3.41万元**人民币罚款的行政处罚。

5.谢*，华水建设（三亚）有限公司甘肃分公司副总经理，作为分管安全生产的负责人，对国家有关安全生产的法律法规和技术标准、规范执行不力，对本单位贯彻落实安全检查、培训教育、隐患排查等相关管理制度不到位的情况存在失职，对本起事故的发生负有监督管理之责。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（七）项和第四十六条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对其处以上一年年收入**20.17万元20%**罚款的行政处罚，即处以**4.034万元**人民币罚款的行政处罚。

6.陈*，华水建设（三亚）有限公司法定代表人，作为公司安全生产工作第一责任人，对国家有关安全生产的法律法规和技术标准、规范执行不力，未督促检查工程项目安全生产工作，履行生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责，对本起事故负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（三）项和第（五）项[11]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[12]之规定，建议对其处以上一年年收入**18.13万元40%**罚款的行政处罚，即处以**7.252万元**人民币罚款的行政处罚。

7.韩*，城关东岗兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程第四批次八标段项目总监理工程师，安全监理职责履行不到位，在实施监理工作过程中，对施工单位的现场安全管理职责不履行和隐患排查治理工作不落实等问题和隐患未及时提出整改意见，督促责任单位进行有效整改和做好防范工作，对本起事故负有安全监理失察责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第



(六) 项之规定, 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定, 建议对其处以以上一年年收入**8.29万元20%**罚款的行政处罚, 即处以**1.658万元**人民币罚款的行政处罚。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条: 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患。
[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条: 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责, 导致发生生产安全事故的, 由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一) 发生一般事故的, 处上一年收入百分之四十的罚款。

8.对于其他相关责任人员的处理, 建议项目参建单位按照本单位的有关规定进行严肃处理, 并将处理结果报城关区应急管理局备案。

(三) 其他方面

兰州市市政工程服务中心对该项目负有监管职责和管理责任, 应该深刻汲取事故教训, 落实工作举措, 从严从细加强监管, 切实把确保人民生命安全放在首位并落到实处。建议兰州市住房和城乡建设局对兰州市市政工程服务中心相关负责人员进行安全警示约谈。

甘肃工程建设监理有限公司对该项目负有监理责任, 要加强现场检查巡查力度, 定期召开监理工作例会, 对发现存在的安全事故隐患, 应当要求施工单位整改; 情况严重的, 应当要求施工单位暂时停止施工, 并及时报告建设单位。建议兰州市住房和城乡建设局对甘肃工程建设监理有限公司相关负责人员进行安全警示约谈。

东岗街道办事处, 属地监管责任履行不到位, 安全检查督促工作不够, 未有效防范事故发生, 建议区安委会对东岗街道办事处分管领导进行安全警示约谈。

六、事故主要教训

华水建设(三亚)有限公司安全生产主体责任不落实, 安全管理规章制度不健全, 对施工人员管控不力, 对现场存在的问题和隐患未能及时发现并督查整改。安全教育培训流于形式, 没有结合现场的风险点、隐患点和防范事项有针对性地进行安全培训教育和技术交底工作, 切实提高操作人员的安全意识和技能。施工人员安全意识淡薄, 违章操作, 不严格执行设备安全操作规程。

七、事故整改和防范措施

(一) 华水建设(三亚)有限公司要认真总结并深刻吸取事故的教训, 认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》和《建筑施工易发事故防治安全标准》(JGJ/T429-2018)等国家有关安全生产的法律法规和安全技术标准规范, 严格落实企业安全生产主体责任, 健全完善各项安全管理规章制度, 加强现场安全管理和施工人员的安全教育培训工作。一是要建立健全安全管理组织机构, 企业主要负责人和安全管理人員必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。二是要加强安全生产培训教育工作, 开展针对性地教育培训, 让每一位劳务人员懂得安全知识, 掌握安全技能, 增强安全意识, 严格按照操作规程开展作业。三是要强化建设工程项目全过程管理、全员管理和全面管理, 强化隐患排查治理和监督检查, 及时发现和纠正各类隐患和问题, 加强施工人员的安全生产教育工作, 严格落实入场安全教育制度, 向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。杜绝类似事故再次发生。

(二) 甘肃工程建设监理有限公司要严格履行监理职责, 要按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理, 树立监理权威, 提高安全监理水平, 落实监理单位的

安全生产管理职责

。在实施监理过程中, 要监督施工单位落实各项安全管理职责, 建立健全项目安全管理制度, 加强施工现场的安全管控, 落实对施工人员的安全培训教育和安全技术交底工作, 深入开展安全隐患排查治理工作。要加强现场检查巡查力度, 定期召开监理工作例会, 对发现存在的安全事故隐患, 应当要求施工单位整



改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，要及时向有关主管部门报告。

（三）兰州市市政工程服务中心作为该工程项目的建设单位，加强对工程项目安全生产管理，全面履行建设单位的安全管理职责，充分发挥建设单位项目管理核心作用，加强对项目各参建方的协调、指导和监督管理，监督项目各参建单位落实安全生产主体责任和各项安全管控措施。在项目管理中，严格执行建设工程各项安全规范，建立完善项目安全管理制度，定期组织项目参建单位进行现场安全检查和隐患排查治理工作，对发现的问题要及时督促责任单位有效整改，确保建设工程安全生产。

城关东岗华水建设（三亚）有限公司 “9 • 8”
一般触电事故调查组
2025年10月28日

打印本页
关闭窗口

[本站地图](#) | [联系我们](#) | [网站声明](#) | [关于我们](#)

主办：城关区人民政府办公室

地址：兰州市武都路480号 联系方式：0931-8467638

网站标识码：6201020005

备案：陇ICP备17005264号-1

甘公网安备 62010002000091号



中国互联网违法和不良信息举报中心

关闭