



阿勒泰市人民政府

التاي قالالىق حالىق وكىمەتى

请输入关键字



首页

政府信息公开

旅游阿勒泰

走进阿勒泰

政民互动

领导之窗

政务服务

首页>专题专栏> 生产安全事故调查报告

阿勒泰新疆义正诚矿业有限公司“1·18”一般车辆伤害生产安全事故调查报告

信息来源： 发布时间：2025-03-28 10:03 浏览：1761次 【打印】 【字体：大 中 小】

阿勒泰新疆义正诚矿业有限公司“1·18”一般车辆伤害生产安全事故调查报告

2025年1月18日17时46分许，新疆义正诚矿业有限公司洗选厂，一名机械检修工在焊接作业时，被另一台经过的装载机碰撞，造成1人死亡，直接经济损失222.79万元。

事故发生后，阿勒泰市委、政府高度重视，相关领导第一时间组织监管部门人员赶赴现场处置。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）相关规定，市人民政府成立由政府副市长依斯马·罗福才同志为组长、市应急管理局党委书记魏晓涛为副组长，市应急管理局、市公安局、市农业农村局、市总工会派人参加的阿勒泰新疆义正诚矿业有限公司“1·18”一般车辆伤害事故调查组，对该起事故进行调查。同时邀请市检察院、市纪委监委派人员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问、专家论证等，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，阿勒泰新疆义正诚矿业有限公司“1·18”一般车辆伤害事故是一起因企业安全责任落实不力、安全措施执行不严、安全管理疏忽、检维修工人违反公司安全禁令，擅自无证驾驶转载机造成的一起一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 新疆义正诚矿业有限公司是由东方希望集团出资成立的全资子公司（以下简称“义正诚矿业”），公司成立于2022年6月。义正诚矿业注册资金壹亿元人民币，统一社会信用代码9*****，法定代表人：高*，类型为其他有限责任公司，属于民营企业，注册地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市拉斯特乡喀拉阔里村（2号）原村委会2层，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；煤炭开采；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；矿产资源储量评估服务；矿物洗选加工；建筑材料销售；建筑用石加工；选矿；金属矿石销售；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；国内贸易代理；矿产资源储量估算和报告编制服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

阿勒泰市吐曼德I区北天然石英砂矿，坐落于北屯至布尔津

S319 第 46 公里处，为新疆义正诚矿业有限公司下属矿山。2023 年 8 月 22 日通过竞拍取得阿勒泰市吐曼德 1 区北天然石英砂矿采矿权，《采矿许可证》证号：C65430020230*****，开采矿种为天然石英砂，开采方式为露天开采，矿区总面积 5.106 2km²，服务年限为 23.5 年，生产规模为 100 万 t/a，采矿证有效期为 10 年（2023 年 8 月 22 日至 2033 年 8 月 22 日）。2024 年 1 月 12 日，取得《新疆义正诚矿业有限公司新疆阿勒泰市吐曼德 I 区北天然石英矿露天采矿工程安全设施设计》批复，《非煤矿山建设项目安全许可意见书》（新）应急非煤项目设施设计审〔2023〕0****7 号，安全设施设计批准年限为 1 年，建设期从 2024 年 1 月 12 日至 2025 年 1 月 11 日。2024 年 6 月 10 日取得《安全生产许可证》，编号（新）FM 安许证〔2024〕**3 号，有效期为 3 年（2024 年 6 月 10 日至 2027 年 6 月 9 日）。

（二）事故发生单位安全管理情况

新疆义正诚矿业有限公司建立了由总经理高*、安全总监刘*伟及各部门负责人为成员的安全组织体系，设置了安全生产管理机构，公司制定印发了《新疆义正诚矿业有限公司安全管理制度汇编》《新疆义正诚矿业有限公司安全生产责任制》《新疆义正诚矿业有限公司岗位安全操作规程》等制度，并编制《2025 年安全、环保目标及考核标准》《人员行为安全考核标准》《承包商安全管理标准》《车辆安全管理标准》等 12 项标准。

（三）涉事装载机基本情况

涉事轮式装载机车牌号为沪 GAK004（内牌），车身颜色为黄色/灰色，外形尺寸：8800×3200×3540mm；整备质量：22100kg，厂牌型号为龙工牌/LG863HS，产品识别代码：LSH0863HPPB200559；品牌型号：龙工 LG863H；出厂日期：2023 年 3 月 7 日，2023 年 3 月 8 日初次登记，检验有效期至 2025 年 3 月 8 日，2024 年 7 月 9 日，从乌海中联化工有限公司调拨至新疆义正诚矿业有限公司，2024 年 8 月 6 日到达阿勒泰市吐曼德 I 区北天然石英砂矿区，登记住所为新疆阿勒泰地区阿勒泰市拉斯特乡喀拉阔里村。（见图 1）



图 1

（四）事故发生经过

2025 年 1 月 18 日下午上班后，检修班班长高*强安排丁*民、郑*恩、史*文等清理检修车间周边垃圾，丁*民驾驶涉事装载机清理现场的废轮胎、废铁，经调阅丁*民维修群记录及企业内部监控显示：16 时 27 分许，挖掘机驾驶员郑*恩在企业内部“设备异常保修群”内反映其驾驶挖掘机铲斗斗背磨烂了，16 时 49 分

许，检修班班长高*强在群内回复郑*恩将车开下去换斗子，17时19分许郑*恩将车开至维修车间门前，17时34分许驾驶员郑*恩将挖掘机移至维修车间和危废仓库之间巷道靠南的位置，郑*恩在驾驶室内看挖掘机挖斗更换过程，这时，检修工丁*民来到郑*恩驾驶室前对他说冷得很，丁*明进入驾驶室取暖，郑*恩从驾驶室下来走到董*军跟前看他们商量怎么把挖斗销子拆下来，因董*军和史*文用榔头击打挖掘机与挖斗连接处的销子，未将销子取出，董*军提议在涉事装载机铲斗上焊接一根约1米左右的钢管，计划借助装载机的力量击打挖掘机销子使其脱落，17时44分许，商议结束后，郑*恩和史*文去维修车间门口取暖，董*军去驾驶涉事装载机，检修工丁*民操作挖掘机为董*军驾驶的装载机让出路口，17时45分许，董*军驾驶涉事装载机沿厂房南侧道路由东向西行驶，此时涉事装载机铲斗为半举升状态，17时46分许，行驶至厂房廊道处开始右转，在下坡行驶至厂房廊道中、下段时，将检修焊工陈*亮撞击死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于阿勒泰新疆义正诚矿业有限公司厂区内；厂区内道路位于厂房南侧，呈东西走向、砂砾路面。事故发生在道路北侧两座厂房之间廊道处，廊道宽10m，廊道坡度为12度，呈南北走向，坡长（东西走向砂砾路面北侧至厂房南侧墙面）9.25m（见图2、图3、图4），轮式装载机头北尾南，停于廊道处，在厂房廊道上摆放着2个待修的铲斗（见图5）。



图 2



图 3



图 4



图 5

(六) 人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故直接经济损失 222.79 万元，死者：陈*亮，男，32 岁，身份证号：65*****8，户籍地：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市喀拉尕什牧场，职业：新疆义正诚矿业有限公司机械检修工。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

1月18日17时54分许，新疆义正诚矿业有限公司生产组长苏*峰向主要负责人高*以及安全总监刘*伟电话报告事故信息。18时10分许，企业负责人高*向阿勒泰市应急管理局报告事故信息，启动企业事故应急救援预案，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场调查了解事故原因，同时向市委、政府主要领导和地区应急管理局上报事故信息。

在送往医院途中，布尔津县人民医院120救援人员宣告伤员抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

17时54分许，新疆义正诚矿业有限公司总经理高*接到公司生产组长苏*峰电话报告，高*要求现场立即启动应急程序，抢救伤员，联系120，保护现场并要求现场所有人员就地停止作业，全部撤回。

在送往医院途中，布尔津县人民医院120救援人员宣告伤员已无生命体征，抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

1. 送医途中经布尔津县120救援人员宣告伤员已无生命体征，抢救无效死亡，随即拉往布尔津县殡仪馆。

2. 事故发生后，企业主动迅速开展善后处置工作，依据《工伤保险条例》等有关法律、法规及政策要求，于2025年1月22日签署了工伤死亡赔偿协议书。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，新疆义正诚矿业有限公司立即启动公司生产安全事故应急预案开展救援，在事故救援过程中没有发生次生事故，信息报告及时，善后工作有序，没有引起社会不稳定事件。市委市政府领导高度重视此次事故，事故发生后第一时间赶赴现场，对事故调查及善后工作做出部署要求，组织、指挥参与现场应急处置的部门单位迅速控制事故现场证据链，及时控制事态，降低损失。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

董*军在未取得大型工程机械设备操作证的情况下，擅自驾驶装载机行驶在廊道坡度为 12 度的路面，在寒冷天气对机械安全性能的不了解和对机械安全操作技术不熟练，是造成此次事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后阿勒泰市应急管理局对事故现场进行了勘验。2025 年 1 月 23 日，事故调查组委托新疆明正（双语）司法鉴定所对涉事车辆龙工牌 LG863 型轮式装载机制动性能、事故发生的直接原因、发生事故时驾驶人员视距范围内有无盲区等进行鉴定。2025 年 2 月 17 日，新疆明正（双语）司法鉴定所出具了《鉴定意见书》，鉴定意见如下：

1. 龙工牌 LG863 型轮式装载机制动性能：制动系统结构完好、性能有效。

2. 龙工牌 LG863 型轮式装载机发生事故时驾驶人员视距范围内有无盲区：在轮式装载机右转向北下坡行驶时，距摆放于廊道内 2 个待修铲斗和死者位置为 $12.25\text{m}-3\text{m}=9.25\text{m}$ ，在驾驶人员视距盲区 7.9m 之外，驾驶人员是可以看见摆放于廊道内 2 个待修铲斗和死者的（未包括下坡机械前倾状态下的俯视角度、死者位于廊道摆放 2 个待修铲斗南侧）。在轮式装载机向北行驶至廊道中、下段，驾驶人员放下轮式装载机前铲斗推行地面时，轮式装载机前铲斗距摆放于廊道内 2 个待修铲斗和死者距离只有 2.8m ，在驾驶人员视距盲区 3.3m 之内，驾驶人员是不可以看见摆放于廊道内 2 个待修铲斗和死者的。

3. 龙工牌 LG863 型轮式装载机事故发生的直接原因：为驾驶人员对机械安全性能的不了解和对机械安全操作技术不熟练，是造成修焊人员死亡事故发生的直接原因。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和事故现场照片分析，认定此事故不存在人为故意破坏、突发灾害因素等情况。

（四）间接原因分析

1. 董*军未取得《大型工程机械设备操作证》，违反公司“六大安全禁令”，擅自驾驶装载机，凭个人经验驾驶车辆。

2. 固定动火区进行焊机作业时现场未配备监护人。

3. 工程机械设备管理未严格落实《新疆维吾尔自治区大型工

程机械设备和车辆安全监督管理办法》，检维修人员无证操作驾驶行为长期存在。

4.安全管理人员配备数量不满足实际工作需要，事故发生时无安全管理人员对选矿厂进行动态巡检，未及时发现安全隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 安全生产主体责任落实不到位。未牢固树立安全红线意识和底线思维，企业不完善，缺少检维修作业安全管理制度；风险管控和隐患排查治理制度落实不到位，对检维修作业过程中长期存在的无证人员操作大型机械设备的违规行为未及时发现；安全培训不扎实，新员工高*强仅接受3天培训即上岗；董*军安全培训流于形式，未掌握操作规程。

2. 现场安全管理不到位。当日主要负责人、安全总监不在矿区、施工作业期间没有安全管理人员动态巡检，对施工现场安全管理失管。

3. 固定动火区设置不规范。现场缺少“固定动火区”的字样、动火区的范围、动火工具种类、防火责任人、防火安全措施及注意事项等信息，现场未放置灭火器。

4. 大型工程机械设备管理和使用不规范。企业存在大型工程机械设备无农机部门颁发的牌照，轮式装载机未购买保险，检维修人员随意调试操作、移动大型工程机械设备违章作业时有发生。

（二）有关监管部门

1. 市应急管理局：2024 年 10 月期间，市应急管理局在召开矿山安全生产风险分析研判会议时，常态化提醒相关涉矿部门（单位）落实本部门职责要求。在春节前，市应急管理局对该企业进行了执法检查，强化春节、自治区两会前的安全意识的提示提醒，但是市应急管理局作为非煤矿山专业委员会办公室，牵头统筹作用发挥不力，同时在日常安全检查中，对企业大型工程机械设备动态数据掌握不准确。

2. 市农业农村局：阿勒泰市农业综合行政执法队 2024 年针对大型工程机械共开展执法检查 8 家。其中，针对新疆义正诚矿业有限公司开展执法检查 2 次，2024 年 9 月 2 日发现问题 1 条，为大型工程机械台账未备注号牌，并要求其立查立改；2024 年 10 月 24 日进行回头看，大型工程机械台账未备注号牌已整改完毕，未发现其他问题；同时在执法检查过程中向新疆义正诚矿业有限公司宣传并发放了《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》，但是未对照大型工程台账现场核实企业实际拥有车辆数量，存在执法检查不细致。

（三）地方党委政府

阿拉哈克镇人民政府未按规定落实属地责任，对辖区企业底数不清，未对义正诚公司开展过安全生产检查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或者不予追究责任人员

陈*亮，新疆义正诚矿业有限公司机械检修技工，对本起事故的发生负间接责任。鉴于陈*亮在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对有关责任人员和事故责任单位的处理建议

1.高*，男，29岁，身份证号：6*****8，新疆义正诚矿业有限公司总经理，负责公司全面工作，其安全职责落实不到位，对安全检查和隐患排查治理不到位等问题失察失管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项和第五项^[1]的规定，对事故的发生负有主要责任人责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[2]和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》2.3的规定，应对当事人处上一年年收入40%的罚款。建议由阿勒泰市应急管理局对高*处168854.4元（壹拾陆万捌仟捌佰伍拾肆元肆角）罚款的行政处罚。

2.刘*伟，男，39岁，身份证号：6*****1，新疆义正诚矿业有限公司安全总监，主要负责矿山生产及安全管理工作，在落实现场安全管理、安全教育培训等方面履职不到位，对事故发生负有安全管理领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项和第五项^[3]的规定，对事故的发生

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单

负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[4]和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》4.5.1 和 4.5.2^[5]的规定，暂停安全生产有关资格 3 个月，上一年年收入 25% 的罚款。建议由阿勒泰市应急管理局对刘*伟处 79062 元（柒万玖仟零陆拾贰元）罚款的行政处罚。

3. 苏*峰，男，35 岁，身份证号：6*****7，新疆义正诚矿业有限公司生产组长，对企业落实安全生产培训制度、落实岗位操作规程及培训教育不到位，负有管理责任，建议公司内部按照规章制度予以问责并将处理结果报阿勒泰市应急管理局。

4. 董*军，新疆义正诚矿业有限公司车辆检修工，对本次事故的发生负直接责任，董艳军由阿勒泰市公安局以涉嫌过失致人死亡另行立案调查。

5. 新疆义正诚矿业有限公司：作为生产经营单位，企业主体责任缺失，安全监管不到位，主要负责人和安全生产管理人员督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[6]、第四十四条第一款^[7]、第二十

位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

^[4] 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

^[5] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》 4.5.1 对其他负责人和安全生产管理人员的资格处罚。一般事故，暂停安全生产有关资格 3 个月。 4.5.2 对其他负责人和安全生产管理人员的并处罚款处罚。一般事故处上一年年收入 20% 以上 30% 以下的罚款；

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负

八条第一款^[8]之规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[9]和《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2^[10]之规定，建议由市应急管理局对新疆义正诚矿业有限公司处以五十万元的行政处罚。

（二）对属地监管有关责任人员和责任单位的处理建议

1.木***别克***汗，阿拉哈克镇安全生产办公室负责人，负有监管部门责任，落实属地监管不到位，对事故发生负有一定责任，建议阿拉哈克镇党委对木***别克***汗同志运用“第一种形态”处理，并将处理结果报市应急管理局。

2.文*峰，阿勒泰市矿山安全服务保障中心主任，对非煤矿山安全风险研判不深入，开展监督检查不到位，对事故发生负有一定责任，建议阿勒泰市应急管理局对文*峰同志运用“第一种形态”，进行提醒谈话。

3.阿**.*汗，阿勒泰市农业农村局综合执法队干部，对大型工程机械设备开展监督检查不到位，对事故发生负有一定责任，建议阿勒泰市农业农村局党组对阿**.*汗同志运用“第一种形态”，进行提醒谈话。

有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 第一款 第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

^[8] 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[9] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

^[10] 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.5.1.2 每死亡 1 人，处 50 万元罚款。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢固，统筹发展和安全站位不高。落实总书记指示批示精神不到位，属地党委、政府多是组织传达学习，未能将总书记批示转化为有效行动，对辖区企业底数不清，属地党委、政府抓落实不到位。

（二）行业部门对大型工程机械设备检查不力。农业农村部门作为全市大型工程机械设备行业主管部门，安全监督管理工作未采取行之有效的方法，日常检查不仔细，对其他存在大型工程机械设备的行业部门，统筹协调作用发挥不明显。

（三）企业安全理念树得不牢，主体责任落实不力。企业未深刻汲取全地区各类事故教训，未提高警惕，作业人员安全意识较差，对现场和设备设施管理缺乏有效监督，尤其是对大型工程机械设备检维修人员的管理不到位，未严格落实安全生产教育和培训。

七、整改措施

此次事故的发生，暴露出企业在大型工程机械设备管理和动火作业方面存在的不足，为了避免类似事故的再次发生，企业深刻汲取经验教训，举一反三狠抓整改：

一是加强大型工程机械车辆的管理。指定专人动态更新大型工程机械车辆台账，确保车辆台账信息和实际相符。

二是加强检维修人员的行为管理。凡是未取得《大型工程机械设备操作证》人员一律不准操作，务必做到持证上岗，时刻将

企业“六大安全禁令”记在心里、落实到行动上。

三是进一步规范动火作业。对企业审批的固定动火作业区域，张贴明显标志，制定检查频次，周围环境发生变化时应及时辨识、重新划定，动火作业持证上岗，配备监护人员。

四是严格落实三级安全教育培训制度。及时掌握新进员工，确保安全教育 72 学时，考核合格后上岗作业。

五是科学合理安排巡检。根据作业时间，科学合理安排安全管理人员工作任务，确保生产经营期间，安全管理人员动态巡检，发现隐患及时消除。

六是严格落实安全生产责任制，严格执行安全操作规程，严厉查处“三违”行为。

阿勒泰市人民政府事故调查组

2025 年 3 月 24 日

开办：阿勒泰市人民政府

主办：阿勒泰市人民政府办公室 承办：阿勒泰市大数据发展服务中心

地址：新疆阿勒泰市团结二路26号 联系方式：0906-2136140

政务服务热线: 0906-12345

邮编：836500 ICP备案号：[新ICP备15003890号-1]



新公网安备 65430102000002号 网站标识码：6543010003