

万秀城东广西瑞通劳务有限公司 “3·26”一般起重伤害事故调查报告

万秀区政府事故调查组

2025 年 5 月

目 录

一、事故发生经过及应急处置情况.....	1
(一) 事故发生经过.....	2
(二) 事故应急处置和评估情况.....	2
(三) 事故伤亡和损失情况.....	3
1.事故造成 1 人死亡.....	3
2.事故直接经济损失.....	3
(四) 事故发生时间及天气情况.....	3
二、基本情况.....	4
(一) 相关单位基本情况.....	4
1.广西瑞通劳务有限公司.....	4
2.液压汽车起重机.....	4
(二) 相关人员基本情况.....	5
三、事故原因和性质.....	5
(一) 直接原因.....	5
(二) 原因分析.....	6
(三) 事故性质.....	6
四、事故责任及处理建议.....	6
(一) 对有关企业的处理建议.....	6

(二) 对有关人员的处理建议.....	7
五、事故整改和防范措施.....	8
(一) 严格落实安全生产主体责任制.....	8
(二) 积极完善相关规章制度和操作规程.....	8
(三) 认真开展安全教育培训工作.....	9

万秀城东广西瑞通劳务有限公司 “3·26”一般起重伤害事故调查报告

2025年3月26日12:10时许，位于粤桂合作特别试验区高新片区创新大道1号工地发生一起起重伤害事故，造成1名工人死亡。事故发生后，万秀区人民政府批准成立了万秀城东广西瑞通劳务有限公司“3·26”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），组长由黄**、陈*担任，副组长由李**、伍**、黄*担任，成员由粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会规划建设局、万秀区城乡建设和城市管理监督局、万秀区应急管理局、万秀区总工会、万秀区城东镇人民政府、万秀区司法局城东司法所、梧州市公安局城东派出所等单位人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、取证、调查、召开事故分析会，查明事故发生的经过和原因，认定事故的性质和责任，提出对事故责任人的处理建议和防止发生类似事故的整改内容和防范措施。

事故调查组认定，广西瑞通劳务有限公司“3·26”事故是一起因企业未认真落实安全事故隐患排查制度、未及时消除事故隐患导致起重伤害的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年3月26日11:30时许，广西瑞通劳务有限公司运送Z型钢材到粤桂合作特别试验区高新片区创新大道1号工地，聘请了陈**的液压汽车起重机（车牌号：桂D71820）进行卸货。11:50时许，广西瑞通劳务有限公司的临时工余**和聂**到货车上（车牌号：桂D73305）卸Z型钢，聂**站在车厢头部，余**在车厢尾部，每人分别使用一条吊带捆绑同一扎Z型钢的两端，捆扎好Z型钢后两人未离开车厢，站在待起吊的货物上等待起吊。12:08时许，起吊第三扎Z型钢时，车尾端的Z型钢碰撞到余**的面部。聂**见余**倒下，便立刻示意和呼喊汽车起重机司机停止起吊，但汽车起重机继续上升，碰撞到车厢内壁发生摩擦。当Z型钢刚吊过货车的栏板时，余**一端的吊带突然断裂，车尾端的Z型钢掉下后，聂**一端的吊带也接着断裂，最后型钢全部掉落，余**被钢材砸中。12:09时，聂**拨打了110报警电话，汽车起重机司机陈**拨打了120急救电话，在场工人对余**开展救援。12:26时，120医护人员到场，经医护人员确认余**已无生命体征，宣告死亡。

（二）事故应急处置和评估情况

3月26日12:09时，广西瑞通劳务有限公司工人聂**拨打110报警，汽车起重机司机陈**拨打120急救电话。12:26时，医护人员到达现场。经120医护人员确认，余**已无生命体征，宣告死亡。接报后，粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会、万秀区应

急管理局、万秀区城乡建设和城市管理监督局、城东镇人民政府等相关部门的工作人员立即赶赴现场开展应急处置和善后工作，由万秀区应急管理综合行政执法大队对现场进行调查取证，并将事故有关情况上报梧州市应急管理局、万秀区委员会办公室和万秀区人民政府办公室。

事故发生后，万秀区人民政府高度重视，并于3月28日成立了万秀城东广西瑞通劳务有限公司“3·26”一般起重伤害事故调查组，依法对事故进行调查。截至4月20日，死者家属和广西瑞通劳务有限公司达成赔偿协议，合计赔偿125万元，尸体已火化并运送回乡安葬。

经评估，相关部门单位在应急救援处置工作中无不当之处，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

（三）事故伤亡和损失情况

1. 事故造成1人死亡

死者：余**，男，1992年6月10日生，万秀区夏郢镇旺坡村村民，身份证号码：45042*****，为广西瑞通劳务有限公司聘请的临时工。

2. 事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约210万元，包括死者的一次性死亡补偿金、丧葬费等其他费用。

（四）事故发生时间及天气情况

2025年3月26日12:10时许。天气情况：晴，30℃，东南风，微

风。

二、基本情况

(一) 相关单位基本情况

1. 广西瑞通劳务有限公司

广西瑞通劳务有限公司统一信用代码 91450407MAE8F46944，法人梁海燕，注册资本为伍拾万元人民币，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。成立日期为 2024 年 12 月 18 日，公司注册地址为广西壮族自治区梧州市长洲区舜帝大道西段 1 号 A-1-4 号地块第 26 幢一至三层 5 号商铺。公司经营范围：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；建筑工程用机械销售；专用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；规划设计管理；土石方工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；电线、电缆经营；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；建设工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 液压汽车起重机

涉事液压汽车起重机，车牌号码：桂 D71820，型号：三一牌

SYM5325JQZ 设备编号：LFCNLE5P6H2013384，出厂日期：2017年12月15日，车辆所有人为陈**，于2024年11月购入，购买了交强险及第三者责任险等，保险期限自2025年1月21日至2026年1月20日止。

（二）相关人员基本情况

梁** 女，1990年6月1日生，广东省四会市龙甫镇营脚村委会崑寨村人，身份证号码：4453*****，广西瑞通劳务有限公司法定代表人；

聂** 男，1988年6月4日生，广西梧州市万秀区夏郢镇旺坡村灿坡组人，身份证号码：450*****，广西瑞通劳务有限公司聘请的临时工；

陈** 女，1989年12月24日生，广西梧州市长洲区长洲镇龙华村大冲二组人，身份证号码：450*****，涉事液压汽车起重机所有人。

陈** 男，1997年9月17日生，广西平南县镇隆镇峙冲村今冲屯10号人，身份证号码：450*****，涉事液压汽车起重机司机。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

在卸Z型钢过程中，因液压汽车起重机吊带断裂，捆扎的钢材掉落砸压余**导致死亡。

（二）原因分析

根据事故现场分析，本次事故由于相关单位及人员不重视安全所致，以下为造成事故发生的原因分析：（1）现场无安全员或司索工进行吊运指挥；（2）涉事汽车起重机权利所有人安全生产投入不足，安全设施设备维护保养不到位，存在吊带断裂风险；（3）卸货工人风险预判不足，未按规定开展吊装作业。（4）企业安全培训不到位，工人安全意识薄弱。

（三）事故性质

经调查分析，认定此事故是一起因企业未认真落实安全事故隐患排查制度、未及时消除事故隐患导致起重伤害的一般生产安全责任事故，事故责任单位和责任人分别是广西瑞通劳务有限公司和液压汽车起重机车主陈**。

四、事故责任及处理建议

（一）对有关企业的处理建议

广西瑞通劳务有限公司对安全生产工作不重视，在进行吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理^[1]，未对员工开展日常安全生产教育和培训^[2]，对其从业人员的安全生产培训教育不到

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

位，在这起事故中负有责任。建议万秀区应急管理局依法依规^[3]追究其安全生产责任。

（二）对有关人员的处理建议

1. 梁**作为广西瑞通劳务有限公司的法人和主要负责人，未落实生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作职责，未制定企业安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施企业安全生产教育和培训计划^[4]，未取得所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力培训合格证^[5]，未对作业人员进行安全生产岗前培训和三级安全教育培训^[6]，在此次事故中负有责任。建议万秀区应急管理局依法依规^[7]追究其安全生产责任。

2. 液压汽车起重机车主陈**未履行安全生产管理职责，未能定期对本单位的设施设备状况进行检查，未及时发现液压汽车

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、四项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

起重机的安全隐患，未能督促司机对液压汽车起重机的安全设施进行维护保养^[8]，未投入资金改善安全生产条件^[9]，在这起事故中负有责任。建议万秀区应急管理局依法依规^[10]追究其安全生产责任。

五、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似生产安全事故的发生，保护人民群众生命财产安全，建议事故责任单位切实做好安全生产工作，针对本期事故暴露出来的问题，事故调查组提出以下整改措施：

（一）严格落实安全生产主体责任制

广西瑞通劳务有限公司作为事故发生单位，要认真落实安全生产主体责任，强化本单位现场管理，加强安全生产教育培训，提升员工安全生产知识水平。

（二）积极完善相关规章制度和操作规程

针对本起事故中存在“未编制规章制度、安全操作规程，未对从业人员进行岗前安全生产培训，进行吊装作业未按要求安排专门人员进行现场安全管理”等问题，广西瑞通劳务有限公司要

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款：有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款 有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款。

举一反三，严格按照安全生产责任制、安全生产管理制度和相关安全操作规程等安全生产相关制度要求，组织人员编制相关安全操作方案。

（三）认真开展安全教育培训工作

广西瑞通劳务有限公司要高度重视安全教育培训工作，认真落实岗前培训和三级安全教育培训，开展“3·26”事故案例警示教育，加强个人安全防护意识，防止同类事故再次发生。

附件 1：《关于成立万秀城东广西瑞通劳务有限公司“3·26”一般起重伤害事故调查组的通知》

万秀城东广西瑞通劳务有限公司
“3·26”一般起重伤害事故调查组（代）

2025 年 5 月