



广西崇左扶绥县人民政府

www.fusui.gov.cn

Gvangjsih Cungzcoj Si Fuzsuih Yen Yinzmimz Cwngfuj

请输入搜索内容

首页

走进扶绥

政府信息公开

网上办事

互动交流

数据发布

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

扶绥县阳光木业有限公司“9.23”坍塌事故 调查报告

2020-11-24 17:30 来源：扶绥县阳光木业有限公司“9.23”坍塌事故调查组

☆ 分享 微信 微博 抖音 快手 【字体：大 中 小】

2020年9月23日23时许，扶绥县阳光木业有限公司6区4号“陈X谊木板加工点”发生一起速丰桉原木料事故，造成一人死亡。

事故发生后，扶绥县委、县政府高度重视，县领导先后作出批示，要求及时做好该事故的善后事宜，组织事故的调查处理工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，县人民政府成立了扶绥县阳光木业有限公司“9.23”坍塌事故调查组（以下简称调查组）。调查组由常务副县长任组长，县应急局、林业局、公安局、社保局、总工会、县木业家居产业集聚区管委会以及山圩镇政府等有关部门人员组成。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘验、调查、综合分析评判，查明了事故发生的经过和原因，分清了事故的性质、责任，提出了事故处理意见及整改措施建议。现将调查结果报告如下：

一、事故发生单位概况

扶绥县阳光木业有限公司（以下简称“阳光公司”）成立于2012年10月31日，位于扶绥县山圩镇那任村屯，距离山圩镇政府约16公里；企业统一信用代码：91451421056028109U，营业执照期限：长期；木材经（加工）许可证号：桂崇林木许可证字第2015-45号，有效期至2017年3月31日，注册资本100万元；经营范围：旋切单板、胶合板、锯材加工、销售；经营方式：公司部分场地自主生产经营，部分场地租赁给他人，并公司进行自主生产。事故地点位于阳光公司6区4号加工点，该场地由陈X谊租赁并挂靠在阳光公司下开展经营。

莫X宜，男，44岁，南宁市江南区人，是扶绥县阳光木业有限公司法人代表。

李X，男，50岁，广西灵山县人，受莫X宜委托管理扶绥县阳光木业有限公司，是扶绥县阳光木业有限公司的实际管控人。

岑X岸，男，31岁，广西上思县人，是木头老板岑X赢（上思县人）临时请来运输木头的机动车驾驶员该事故的死者。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）2020年9月23日，岑X岸与陆X2人各自驾驶一辆自卸运输车帮岑X赢、陆X忠运输速丰桉原木到阳光公司，出售给该公司6区4号、5号木板加工点老板陈X谊。当晚23时许，岑X岸驾驶桂N92988号自卸货车满载木材行来到阳光公司6区域，发现无人在现场引导指挥车辆进入卸货地点卸货，于是岑X岸按响车辆喇叭进行示后，自行把车开到该司6区4号工作区域。随后，陆X驾驶的货车也到达阳光公司6区等待；当时，加工点老谊听见喇叭声后从房内出来，先指挥陆X将车驶到6区5号进行清点木头并卸货等作业，当时，陈X谊想先等货完成后，再去安排岑X岸倒车卸货。但是，岑X岸不等陈X谊前来指挥，自行将车倒进距6区4号工作区卸货约4米的位置，停车后，自己用车上自备的手锯，来到该车尾部，分别把竖插在车厢尾两端圆筒里用于撑挡车厢上木头的两根原木（直径约为14厘米、高约2.4米），从该圆筒上端水平处锯入三分之二直径深度，在头操作过程中，不料撑挡木突然断裂，车上的木头坍塌滚落下来，将岑X岸砸倒并埋在底下。当陈X谊指挥好车，拿走货单后，又走向桂N92988车找岑X岸拿货单，但没见到岑X岸。陈X谊还返回问陆X是否看到岑X岸了，陆X回复陈X谊说不知道，随后陈X谊又折返回到桂N92988车找岑X岸，当走到车尾时才发现岑X岸被坍塌的木头压住了。陈X谊立刻回6区5号告诉陆X说岑X岸被其车上的木头滚落下来压住了，于是陆X赶到现场图搬开木头，但因木头太多太重搬不动，害怕搬动木头后还会坍塌就不敢再搬木头。陈X谊立即向县公安局派出所报警，陆X也拨打了“119”和“120”救援电话。当晚23时50分许，山圩派出所接警后，立即派警员现场，到达现场后，马上组织人员开动夹机，先把车上剩余木头搬下放在别处，然后搬开压在岑X岸身上的木头，已到场的医护人员马上对岑X岸开展抢救，但经诊断发现岑X岸已当场死亡。

9月24日凌晨3时40分许，山圩派出所向县应急管理局报告该起事故情况。接报后，县应急局、公安局等部门人员立即赶往事故现场，开展勘查调查取证工作。

（二）事故现场勘查情况：

经勘查，事故现场运输车辆为蓝色轻型自卸货车，车牌号：蓝牌桂N92988，车辆所有人：岑X岸，注册期：2019年4月15日，检验有效期：2021年4月，核定载质量：1100kg。该车23日当晚运输木材19.9立方米（约25吨左右），车尾距离阳光公司6区4号卸货地点4米左右，车尾圆筒内用于撑挡固定车厢上木头的两根原木（直径：约为14厘米、高：约2.4米）有约三分之二直径深度的锯面，两根撑挡木从锯面处断裂，车上剩余16立方米左右，坍塌的木头3立方米左右，岑X岸被坍塌的木头埋在底下。

（三）事故善后情况：

事故发生后，阳光公司6片区4号木板加工点老板陈X谊与死者家属就事故赔偿、善后处理等事宜进行协商，双方一致达成了赔偿协议并支付赔偿费。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该事故造成岑X岸一人死亡，直接经济损失约8万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

岑X岸安全生产意识淡薄，违规超载，违规作业，是导致事故发生的直接原因。

经查，事故发生时，岑X岸驾驶的桂N92988号自卸车存在严重超载行为[该车核定载质量：1.1吨，实载立方米（重约25吨左右）]；同时，岑X岸安全生产意识淡薄，没有意识到半锯开车厢尾部两根撑挡立木后两根撑挡立木有可能无法撑住车厢里严重超载的木头，存在车内木头发生坍塌的风险；在不等别人前来协助，未辨识评估作业安全隐患，在防护措施不到位的情况下，岑X岸本人冒险作业，用锯子锯入两根撑挡立木约三分之二深度，致使发生撑挡立木折断，车厢上的木头发生坍塌将岑X岸砸倒并掩埋，造成其本人死亡事故，岑X岸的违法行为是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

扶绥县阳光木业有限公司未按相关法律法规规定落实安全生产主体责任，在日常的安全生产管理工作存在以下违法行为：

（1）企业落实安全生产主体责任不到位。

据查，阳光公司未设立安全生产管理机构，没有相关明确各岗位人员职责的文件材料，未建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度以及安全操作规程。对租赁场地的木板加工点疏于管理，未对安全生产统筹协调。在将场地分包出租后，由加工点业主自行管理，没有对出租的加工点场地、工作人员及生产设备进行生产检查和指导，也没有建立对分包加工点管理的规章制度。

（2）企业安全教育培训严重缺失，没有投入安全生产所必需的资金，致使安全警示标志、防护措施不

据查，1、阳光公司主要负责人等未按法律法规要求经专业安全生产培训，考核合格后持证上岗，负责管理的人员没有相关安全管理方面的证书。2、该公司未聘请有相应资质的机构对企业全体员工（包括分包场地加工点的业主及工作人员）进行安全生产知识和技能培训。3、企业未落实安全生产资金投入，没有专职人员负责引导运输车辆进厂，进厂车辆与司乘人员无人管理，致使危险作业管理不到位；4、存在安全警示标志、防护措施不足情况。

（3）主要责任人未对单位的安全生产工作全面负责。

据查，阳光公司法人代表莫X宜未对本单位的安全生产工作全面负责，聘请李X代为全面管理企业，且李X签订合同以及授权委托书等相关手续；莫X宜与李X均未取得安全生产管理方面相关证书。李X在管理期间未按法律法规相关规定成立安全生产管理机构，未建立、健全安全生产责任制，未组织制定本单位安全规章制度和操作规程；未组织开展安全生产教育和培训；未保证单位安全生产投入；未建立安全生产隐患排查治理制度，及时消除生产安全事故隐患。

以上违法行为是造成该起事故发生的间接原因。

(三) 事故性质

调查组认定，这起事故是因企业落实安全生产主体责任不到位，安全教育培训严重缺失，未对企全生产统一协调、管理；对进出厂区的车辆与驾乘人员疏于管理，导致运输车驾驶员安全生产意识淡薄，作业造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）岑X岸，速丰桉原木运输司机，安全生产意识淡薄，驾驶严重超载车辆，违规冒险进行卸货作业成死亡事故，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款和《中华人民共和国安全生产第五十四条之规定，对该起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）阳光公司安全生产管理不到位，安全生产教育培训工作不到位，违反了《中华人民共和国安全法》第四条、第十九条和第二十五条之规定，对事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产第一百零九条的规定，建议由扶绥县应急管理局对该公司给予行政处罚。

（三）莫X宜，阳光公司法人代表，未对单位的安全生产工作全面负责，未履行安全生产管理职责，违《中华人民共和国安全法》第五条和第十八条之规定，对扶绥县阳光木业有限公司“9.23”坍塌事故安全生产管理领导责任。依据《中华人民共和国安全法》第九十条和第九十二条的规定，建议由扶绥急管理局对莫X宜给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）为吸取血的教训，防止类似事故再次发生，扶绥县阳光木业有限公司需要进行以下安全生产工

1. 落实安全生产主体责任。

公司立即成立以主要负责人为第一责任人的安全生产管理机构，明确各岗位人员职责；对租赁场地的经营点加强管理，全面开展安全生产大检查，对企业所有的安全设施进行全面排查，发现隐患及时消除；安全制度和场所安全措施，全面落实企业安全生产责任制，认真履行职责，做好安全生产的各项管理工作；制定对租赁场地生产经营点的管理规章制度，签订安全生产管理协议。平时，安排专人负责安全生产工作，加强安全监管巡察力度，要督促生产经营点履行安全生产职责，及时排查和消除各种安全隐患，保产设备和生产环境处于安全状态。

2、确保企业安全生产所必需的安全投入。切实解决警示标志不足，防护设施不足等现实问题，聘请林业技术人员研究生产过程中安全辅助设施不足问题并加以解决。

3. 组织开展安全教育培训工作。

立即开展安全教育培训工作，对未经专业培训的企业主要负责人、部分主要负责人、加工点业主：送培，并保证企业主要负责人、安全管理人员的持证上岗。同时，做好职工的“三级”安全教育培训工作的再教育培训工作，提高职工的安全生产意识和综合素质。

4. 认真吸取事故教训，防范各类事故发生。

开展职工安全警示教育工作，认真吸取事故教训，严防类似事故的再次发生。全面加强管理，包括进辆与驾乘人员的管理，制定并完善本单位的安全生产各项规章制度和操作规程，按规定保障安全生产投入资金。扎实开展安全生产隐患排查治理工作，从源头上防范各类事故发生。

（二）属地政府和行业主管部门应强化执法力度，切实加强事故多发易发领域监管。

扶绥县阳光木业有限公司“9.23”坍塌事故调查组

2020年11月20日



网站地图 联系我们

主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室



桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005

