



政府信息公开

首页 > 安庆市应急管理局 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 事故通报

索引号：

75850355X/202105-00039

信息分类：

事故通报

文号：

是否有效：

有效

发布机构：

市应急管理局

成文日期：

生效日期：

废止日期：

主题分类：
体裁分类：
通告
服务对象：
生命周期：
关键词：
发文日期：
2021-05-21 13:25
名称：
中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司“2021·4·16”起重伤害事故调查报告

中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司“2021·4·16”起重伤害 事故调查报告

发表时间：2021-05-21 13:25 信息来源：市应急管理局 责任编辑：综合办

中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司“2021·4·16”起重伤害 事故调查报告

2021年4月16日上午11:20分许，中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司在安庆市曙光化工股份有限公司合成氨技改项目施工时发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，1人受伤。根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《关于实行一般安全生产事故查处挂牌督办和提级调查的通知》（庆安全〔2015〕13号）规定，经市政府同意，2021年4月30日，成立了由市纪委监委、市应急局、市住建局、市公安局、市总工会、市交通运输局、安庆高新区管委会等部门单位人员组成的中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司“2021·4·16”起重伤害事故调查组，并聘请了相关专家参加事故

调查工作。事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和事故防范整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故有关基本情况

（一）工程项目概况

工程名称：安徽曙光精细化工产品项目（二期）工程；工程地点：安庆高新区曙光化工园；工程内容：合成氨项目安装工程，具体包含设备安装、工艺管道安装、电气仪表安装、钢结构安装、给排水；施工许可证编号：340872*****9。工程建设单位为安徽省安庆市曙光化工股份有限公司，土建安装工程承包单位为中国化学工程第三建设有限公司，货物运输分包单位为安庆市煜成吊装设备租赁公司，工程监理单位为安徽万纬工程管理有限公司，劳务公司为安庆市天逸建筑劳务工程有限公司。

（二）相关单位基本情况

1.安徽省安庆市曙光化工股份有限公司，成立于1994年4月23日，注册地位于安徽省安庆市腴北路47号，法定代表人为陈长斌，统一社会信用代码：913408006104528647。2020年8月10日与中国化学第三建设有限公司安庆分公司签订了10万吨/年合成氨技改项目土建、安装工程合同及施工安全合同，2020年7月28日与安徽万纬工程管理有限公司签订了合成氨技改项目工程监理合同。

2.中国化学工程第三建设有限公司，成立于1962年12月8日，注册地址位于安徽省合肥市经济技术开发区莲花路599号，法定代表人占德庆，统一社会信用代码：91340400150228377Y，资质等级为建筑工程施工总承包壹级，安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字[2004]000060。2021年4月1日与安庆市煜成吊装设备租赁公司签订了货物运输合同，没有签订专门的安全生产管理协议。2021年3月15日与安庆市天逸建筑劳务工程有限公司签订了劳务分包合同。

3.安庆市煜成吊装设备租赁公司，成立于2020年10月20日，注册地址位于安徽省安庆市大观区集贤南路旗杆小区17栋1单元601室，法定代表人张鑫，统一社会信用代码91340803MA2WB5UG57，主营业务主要是汽车吊。涉事汽车吊是张鑫通过个人关系找到汽车吊司机赵伯双临时外请的，涉事平板运输车辆（皖HA3839）是张鑫通过个人关系找到司机牛和庆临时外请的。

4.安庆市天逸建筑劳务工程有限公司，成立于2011年1月10日，注册地址位于安徽省安庆市大观区湖心中路综合楼二期46号，法定代表人江龙顺，统一社会信用代码：91340800786515435Q，服务领域：建筑劳务作业服务。事发当日装卸作业人员余开宏、杨圣恩、谢根鹏、黄太春都是该公司劳务派遣人员（其中余开宏、杨圣恩有起重司索特种作业证，谢根鹏、黄太春无起重司索特种作业证），煜成吊装设备租赁公司法定代表人张鑫与天逸建筑劳务工程有限公司在事发项目的带班组长赵学波口头约定借用以上4人帮忙进行装卸作业。

5.安徽万纬工程管理有限公司，成立于2005年3月28日，注册地址位于安徽省安庆市油化1路6号，法定代表人王晓弘，统一社会信用代码：91340800772819622K。

（三）事故伤亡人员基本情况

1.谢根鹏，男，49岁，身份证号：4308*****5418，户籍地址：湖南省张家界市永定区教字垭镇

禹溪村谢家组，是安庆市天逸建筑劳务工程有限公司钳工，无起重司索特种作业证，在事故中死亡。

2.黄太春，男，21岁，身份证号：3408*****5811，户籍地址：安徽省安庆市怀宁县腊树镇芝岭村，是安庆市天逸建筑劳务工程有限公司普工，无起重司索特种作业证，在事故中受伤。

（四）事故直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失约210万元。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

事故发生前中国化学工程第三建设有限公司曙光合成氨技改项目部通知安庆市煜成吊装设备租赁公司主要负责人张鑫要进行起重机梁安装工作。因机械和人手不足，张鑫通过个人关系联系了平板运输车司机牛和庆、汽车吊司机赵伯双，4月16日平板车及汽车吊进场。事发当日早上，张鑫找到安庆市天逸建筑劳务工程有限公司在中国化学工程第三建设有限公司曙光合成氨技改项目部的带班组长赵学波，借用工人帮忙吊卸起重机梁。张鑫与赵学波口头约定，人工费用据实结算并支付给赵学波。张鑫安排好进场机械和人员后，就去该工地管廊处驾驶另外一辆汽车吊进行管廊穿管作业。

8时30分左右，平板运输车司机牛和庆，汽车吊司机赵伯双、朱银鹏，起重工谢根鹏、黄太春、余开宏、杨圣恩等人到场。此次作业需将堆放在合成氨技改项目东物流门口的双梁起重机设备及两件小设备吊运到合成氨技改项目工地的安装点。第一趟吊运，顺利将第一根起重机梁设备吊运到指定位置，吊卸在工地车间东边水泥路通道北侧。11时14分左右进行第二次吊运，装卸人员将第二根起重机梁及两件起重机小设备起吊到平板运输车上，未对起重机梁及两件小设备进行可靠捆绑，仅在平板运输车驾驶室后左侧用一根绑带拉绑住起重机梁。牛和庆驾驶平板运输车将起重机梁运到工地车间东边停在水泥路通道偏南侧，随后解开拉绑起重机梁的绑带。起重工余开宏、黄太春登上平板车左侧将两件起重机小设备钢丝绳吊环挂上汽吊钩，朱银鹏操作汽吊，杨圣恩指挥吊卸。黄太春绕到平板车右侧爬上起重机梁腰部加强筋处，准备取挂起重机梁上的钢丝绳吊环，谢根鹏随后从平板车驾驶室右侧登上平板车，并移动到平板车中部准备帮助黄太春挂钢丝绳吊环。平板车长17m,起重机梁长22.5m，起重机梁超出车身5.5m，且起重机梁右侧偏重，在取起重机梁上的钢丝绳吊环时，起重机梁重心偏移失稳，整体向平板车右边倾翻180度并砸落到地面，站在起重机梁上的黄太春和平板车上的谢根鹏随起重机梁整体倾翻并被砸到地面上。事发后，在平板车左边的余开宏立即大喊呼救，在场施工人员及时赶到事故现场紧急施救，谢根鹏因砸压伤势过重死亡，黄太春砸落到地面时腿部骨折受伤，由曙光急救车护送到安庆石化医院救治。



(图1第二根起重机梁装上车)

(图2第二

根起重机梁倾翻落地)



（图3司机自带的绑带）

（二）事故善后情况

涉事相关单位代表与谢根鹏（死者）家属达成赔偿协议，谢根鹏遗体于2021年4月21日在安庆市殡葬管理所殡仪馆火化。目前，死者家属情绪稳定，无社会不稳定因素。黄太春（伤者）目前仍在医院治疗，情况稳定。

三、事故发生原因

（一）直接原因

- 1.起重机梁长度超出平板车5.5米，缺少有效固定，重心不稳，在装卸作业时倾翻落地并砸压装卸人员。
- 2.起重工谢根鹏、黄太春等人安全意识淡薄，缺乏对起重机梁重心稳定性及周围安全性分析，违反起重作业安全管理规定，无证进行装卸作业。
- 3.平板车司机牛和庆安全意识淡薄，违反起重作业安全管理规定，盲目松解起重机梁的固定绑绳。

（二）事故发生的间接原因

- 1.装卸作业管理不到位。安庆市煜成吊装设备租赁公司装卸作业组织混乱，人员复杂，未制定装卸作业方案，未进行安全技术交底，未指定装卸作业现场统一指挥，未安排现场安全监管人员，导致现场风险失控、安全失管。
- 2.现场安全监管不到位。中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司项目部、安庆市煜成吊装设备租赁公司均未安排专人对起重机梁吊卸这一高危特殊作业进行现场安全监督，未能及时发并制止违章作业行为。
- 3.监理职责边界不清晰。监理合同中未明确材料装卸作业是否属于监理范围，导致现场安全监理存在盲

区。

4.安全教育培训不到位。安庆市煜成吊装设备租赁公司对作业人员缺乏有效的教育培训，导致作业人员安全意识淡薄，违章作业。

四、事故性质

中国化学工程第三建设有限公司“2021·4·16”起重伤害事故是一起因人员无证违章作业、现场安全管理不到位引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.安庆市煜成吊装设备租赁公司（材料运输分包单位），未对现场作业人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训，安排未取得起重司索特种作业证的人员进行起重作业，未安排专人进行现场安全管理，违反了《安全生产法》第二十五条、第二十七条、第四十条的规定，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议由安庆市应急管理局对其处以三十四万元罚款。

2.中国化学工程第三建设有限公司（土建安装工程承包单位），未对材料运输分包单位从事起重作业的人员资质严格把关，未安排专门人员对起重等危险作业进行现场管理，违反了《安全生产法》第二十七条、第四十条的规定，对事故发生负有重要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议由安庆市应急管理局对其处以二十五万元罚款。

3.安徽省安庆市曙光化工股份有限公司(项目建设单位)，对土建安装承包单位、分包单位的安全生产工作统一协调管理不到位，建议其认真反思，督促其余项目参建单位严格落实安全生产主体责任，同时向安庆高新区管委会作出深刻书面检讨。

4.安徽万纬工程管理有限公司（项目监理单位），作为事发项目土建安装总监理单位，对材料运输装卸作业安全监理缺失，对事故发生负有一定监理责任，建议其认真反思，全面梳理监理工作边界，消除监理盲区和漏洞，同时向安庆市住建局作出深刻书面检讨。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.谢根鹏，安庆市天逸建筑劳务工程有限公司工人（事发时从事起重作业），安全意识淡薄，缺乏对起重机械重心稳定性及周围安全性分析，违反操作规程无证进行起重作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.张鑫，安庆市煜成吊装设备租赁公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除起重作业人员无证操作等事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条的规定，对事故发生负有主要责任，依据《安全生产法》第九十二条第一项的规定，建议由安庆市应急管理局对其处以2020年收入百分之三十的罚款。

3.戚颖，中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司主要负责人，未对事发项目安全生产进行督促检查，未及时消除起重作业人员无证操作等事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条的规定，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定，建议由安庆市应

急管理局对其给予警告，并处四千元罚款。

4、何芳萍，中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司安徽曙光集团10万吨/年合成氨技改项目部经理，对材料装卸作业现场安全检查不到位，未及时制止和纠正作业人员无证上岗和违章操作，对事故发生负有重要责任，建议由中国化学工程第三建设有限公司依据公司管理规定对其进行处理，处理结果报安庆高新区管委会和市应急局备案。

5.宋玉川，安徽万纬工程管理有限公司安徽曙光集团10万吨/年合成氨技改项目总监，未能认真履行总监职责，未对材料装卸作业实施专项巡检，对事故发生负有重要责任，建议由安徽万纬工程管理有限公司依据公司管理规定对其进行处理，处理结果报市住建局和市应急局备案。

6.赵学波，安庆市天逸建筑劳务工程有限公司安徽曙光集团10万吨/年合成氨技改项目施工现场带班组长，未对被派遣人员进行必要的安全生产教育和培训，未对派遣人员起重特种作业资质进行严格把关，对事故发生负有重要责任，建议由安庆市天逸建筑劳务工程有限公司依据公司管理规定对其进行处理，处理结果报市住建局和市应急局备案。

7.黄太春，安庆市天逸建筑劳务工程有限公司工人（事发时从事起重作业），安全意识淡薄，缺乏对起重梁重心稳定性及周围安全性分析，违反操作规程无证进行起重作业，导致其在事故中受伤，建议由安庆市天逸建筑劳务工程有限公司依据公司管理规定对其进行处理，处理结果报市住建局和市应急局备案。

8.牛和庆，涉事平板运输车辆（皖HA3839）所有人，安全意识淡薄，违反起重作业安全管理规定，盲目松解起重梁的固定绑绳，对事故发生负有重要责任，建议由市交通运输主管部门依法依规对其进行处理，处理结果报市安委会办公室备案。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，进一步加强建筑工程项目安全管理，提出如下事故防范及整改措施：

1.中国化学工程第三建设有限公司要与分包单位签订安全协议，对分包单位从事起重作业的人员资质严格把关，要安排专门人员对起重等危险作业进行现场管理；安徽万纬工程管理有限公司要重新梳理监理职责边界，做到项目全过程监理；安徽省安庆市曙光化工股份有限公司要对土建安装承包单位、分包单位、监理单位的安全工作进行统一协调管理，消除安全管理及监理盲区，安庆市煜成吊装设备租赁公司要加强对劳务派遣人员的岗位安全操作规程和安全操作技能教育培训，严格特种作业安全管理，严禁无证作业。

2.安庆高新区管委会及相关部门要深刻汲取工程建设领域事故重复发生的惨痛教训，在全区范围内开展工程建设领域安全专项整治，以最坚决的态度、最严格的要求、最严厉的手段、最有效的措施抓好施工技术方案与实际作业严重脱节，安全监管缺位等突出违规问题整治，杜绝“三违”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律），确保建筑施工生产安全。

3.市住建部门要强化对建筑工程全过程安全监督检查，强化对建设、监理、施工等单位的各项建设行为尤其是危大工程的监督管理，督促各参建单位严格落实安全生产主体责任，严格执行法律、法规、规章

及工程建设强制性标准，严防类似事故再次发生。

中国化学工程第三建设有限公司安庆分公司

“2021·4·16” 起重伤害事故调查组

[联系我们](#) | [隐私声明](#) | [违法和不良信息举报中心](#) | [站点地图](#)

主办单位：安庆市人民政府办公室 承办单位：安庆市数据中心 地址：东部新城综合写字楼C区
网站标识码：3408000001 备案号：皖ICP备05003765号-1  皖公网安备 34081102000019号
本站已支持IPV6访问

