

济南章丘章丘市臻金工贸有限公司“2·17”一般高处坠落事故调查报告

2023年2月17日18时08分许，章丘市臻金工贸有限公司进行起重机安装调试过程中发生一起高处坠落事故，导致一人经抢救无效死亡。直接经济损失约225万元。

2023年2月20日，济南市安委会办公室对该起事故挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号，349号修订）等法律法规规定，2023年2月21日，章丘区政府批准成立由分管区长任组长，区应急管理局、区公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、埠村街道办事处组成的济南章丘“2·17”章丘市臻金工贸有限公司一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区纪委监委、区检察院派员参加，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失及迟报情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议；针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

章丘市臻金工贸有限公司（以下简称臻金工贸），统一社会信用代码为913701815537181190，类型为有限责任公司，成立于2010年5月14日，法定代表人为胡某，住所在济南市章丘区埠村街道彭家庄村，经营范围是滑动水口机构件的制造、销售等。

（二）事故地点及发包施工情况

事故发生在臻金工贸南车间中跨起重机南侧导轨东头距墙约2米处。

今年2月初，胡某联系自然人刘某为其公司进行起重机迁移、改造、安装、调试，双方未签订合同及安全管理协议。

因施工需要，刘某临时雇用杨某（有高处作业资格证书）、袁某二人，并为二人配发了安全带等劳保用品。17日，刘某安排杨某、袁某到事发车间改造、安装事发起重机，本人未到现场管理。

二、事故发生经过、应急处置、事故报告及四位一体工作开展及事故警示教育情况

（一）事故发生经过

17日18时左右，事发起重机经通电测试起重机不启动，杨某、袁某怀疑是三相电机缺相。杨某乘升降平台升到起重机主梁北端，杨某在未佩戴安全带、安全帽等高处作业防护用品情况下爬上主梁从北端走到南端，用万用表检测主梁南端上部控制箱内电路，告诉袁某缺相；随后爬到起重机南侧导轨，脚踩导轨往东走，准备

对起重机南侧导轨东头的电源线接头进行测试。18时08分许，杨某在距南侧导轨东头约2米处失足坠落（坠落高度约6.4m）。

（二）应急处置及善后情况

18时09分，袁某拨打120；18时35分左右，救护车到达现场，将杨某送章丘区人民医院抢救。20时11分，杨某经章丘区人民医院抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

17日21时54分，死者亲属拨打110报警，经初步调查核实后，公安分局指挥中心于23时1分向区应急管理局通报事故情况。区应急管理局接报后立即启动应急预案，赶赴现场，组织现场勘查调查等工作，按规定程序、时限上报。

家属报案后，臻金工贸法定代表人胡某向埠村街道办事处报告事故情况，企业存在迟报事故行为。

（四）“四位一体”工作开展及事故警示情况

根据《山东省人民政府安全生产委员会办公室关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组对行业主管部门、属地街道办相关人员在安全生产、廉政建设、涉黑涉恶、南部作风等方面进行了调查，未发现相关问题。2023年2月24日，章丘区安委会办公室组织章开事故警丘市臻会，通报事故情况，全取事故市训。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

杨某未佩戴安全带、安全帽等高处作业防护措施，工险有起重导轨行走，行走过程中跟体失公从高处坠落，后经抢救无效死亡，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、刘某在不具备安全生产条件下“揽起重机迁移、改造、安装工程并组织人员施工，事发时未对作业现场进行安全管理，放任杨某在无安全防护的情况下工险从事高处作业。

2、胡某作为章丘市臻金工贸有限公司主要负责人，未”行自限的安全管理职责，未对一来施工人员在本站位的施工般动进行督高、检查，未及时落事生产安全事故隐故。

3、章丘市臻金工贸有限公司安全生产主体责任不落实：

(1) 将起重机迁移、改造、安装项查发告给不具备安全生产条件的自然人刘某，未2 刘某签订安全生产管理协议，○ 未对刘某组织的施工般动的安全生产工作进行统一协调、管理；

(2) 杨某进行高处作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，未落实高处作业安全防护措施。

（三）事故性质

经事故调查组调查分析，认定该事故为一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究人员

杨某，3，刘某组织的安装工，安全年识月1，自7 防护年识日，

无防护情况下冒险从事高处作业发生坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于其8 在事故中死亡，分子责任，行。

（二）建议司法机关追究责任人员

刘某，3，不司备安全生产条件“ 揽起重机迁移、改造、安装工程并组织人员施工，事发时未对作业现场进行安全管理，放任杨某在无安全防护的情况下冒险从事高处作业，对事故发生负有直接责任，涉起构成重机，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三安二条第四程中规定，建议司法机关立案侦查。

（三）建议给予行政处罚的人员跟单位

1、胡某，3，中共生员，章丘市臻金工贸有限公司法定代表人，负责公司全面工作。未对一来施工人员在本站的施工般动进行督高、检查，未及时落事生产安全事故隐故；事故发生后未按规定时间向应急管理部门和其致有关单位报告事故。违人《中华人民共和国安全生产法》第二安一条(救)(效)项、 《生产安全事故报告和调查处理条例》第死条第一程中规定，对事故发生负有重要责任，○ 存在迟报行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第死安救条第(一)项、第一亡一安条中规定，建议区应急管理局对其分别。直(上一年年接死亡分中四安、上一年年接死亡分中5 安)、合并处上一年年接死亡分中亡 贰万元委元'罚程的行政处罚。建议移挂区纪委监委依纪依法牌以处理，处理结果报区安委会办公室备案。

2、章丘市臻金工贸有限公司安全生产主体责任不落实，将起重机迁移、改造、安装项查发告给不司备安全生产条件的自然人，

未2 其签订安全生产管理协议，○ 未对施工般动的安全生产工作
进行统一协调、管理；未安排专门人员进行高处作业现场安全管理，
未督保高处作业安全措施的实施；未根据技术、管理措施及时发现
并落事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条
第二款、第四十三条、第四十五条第一、二款中规定，对事故发生负
有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一
款第（一）项中规定，建议区应急管理局对其处罚人民币80万
元的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）章丘市臻金工贸有限公司要举一反三，《取事故教训，依
法经营，将项查发给司备安全生产条件并相应资质的单位，
并2“告单位签订安全管理协议，明确各方安全生产责任；对“告
单位的安全生产工作统一协调管理，全实施《作业安全市
臻例训和技术挂（，严格落实针对性安全防范措施，防范类似事故
令第发生。—4 发生事故严格按照规定时间程序上报，9 绝迟报、谎
报、瞒报事故行为。

（二）和企业严格按照《山东省企业）险作业报告管理办法》，
落实报告制度，实施）险作业理，结合）险作业山类、作业环境、作
业人数以及政府造成的事故类型、事故后6 等因修进行综合等律，
依法制定作业方案和应急措施，办理）险作业审批定续，向作业人
员进行安全技术挂（，督保）险作业安全。

（三）区应急局组织全区工贸企业）险作业监护人专项例训，

从根本上扭转部分企业无人监护、不准监护局面。和镇街要进一步加强成工贸企业) 险作业安全执法检查，加立高处作业、有限空间作业等高风险作业的监管力度，对检查发现的违法行为提请相关执法部门一律按上限进行处罚。

(四) 和行业主管部门要针对这起事故暴露出的问题和1 任环节，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，局、” 行》安全生产监管职责，组织开展起重机社、工业管道安装工程专项检查，督促相关企业层层压实责任，落实《安全生产主体责任，排查整改事故隐患，制止和类违法违章行为，以强有力措施扭转安全生产形势不道局面，督促重点行业领域的安全生产形势，持续稳定。

章丘区人民政府事故调查组

XXXXXXXXXXXX2023 年 4 月 14 日