

台江宁化福州高新区词彦广告有限公司 “3·10”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月10日17时40分左右，福州高新区词彦广告有限公司受福州产发园区运营管理有限公司委托，在福州市台江区宁化街道滨江市民广场屋面景观层咖啡厅进行招商广告牌制作，施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规规定，福州市台江区政府2024年4月9日同意成立由区应急管理局牵头，区人社局、区建设局、区总工会、宁化街道办事处、台江公安分局宁化派出所等有关单位及有关专家组成的事故调查组，负责事故调查工作，同时邀请驻区司法局纪检组、区监察委、仓山区安办、高新区安办派员参与。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。经调查认定，台江宁化福州高新区词彦广告有限公司“3·10”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位及相关单位概况

1.福州高新区词彦广告有限公司，统一社会信用代码：91350100MACL8R8733，法定代表人：赵某钗，成立日期 2023 年 06 月 01 日，公司类型：有限责任公司(自然人独资)，注册资金：5 万元人民币，注册地址：福建省闽侯县上街镇高新大道 1-1 号中海寰宇天下 42 楼 236 单元，经营范围：一般项目：广告设计、代理；图文设计制作；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；摄像及视频制作服务；包装服务；组织文化艺术交流活动；品牌管理；工业工程设计服务；金属门窗工程施工；市场营销策划；企业形象策划；礼仪服务；婚庆礼仪服务；办公用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.福州产发园区运营管理有限公司，统一社会信用代码：91350111MAC672EG8R，法定代表人：陈某，营业期限 2022 年 12 月 16 日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资金：500 万元人民币，注册地址：福建省福州市晋安区福新中路 312 号江盛大厦三层 c3005，经营范围：一般项目：园区管理服务；物业管理；企业管理；停车场服务；住房租赁；物业服务评估；摄影扩印服务；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁；自然生态系统保护管理；文化场馆管理服务；

生态保护区管理服务；品牌管理；日用品销售；日用品批发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品设备出租；健身休闲活动；棋牌室服务；台球活动；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；家政服务；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；单位后勤管理服务；商务代理代办服务；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.福州工业园区开发集团有限公司，统一社会信用代码：91350100154391833E，法定代表人：陈某，营业期限：2002年4月8日，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：196068.73万人民币，注册地址：福州市仓山区则徐大道429号1#楼，经营范围：许可项目：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；渔业捕捞；港口经营；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；房地产经纪；房地产咨询；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑材料销售；建筑工程用机械制造；住房租赁；电机制造；电力电

子元器件制造；环境保护专用设备制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；园林绿化工程施工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品批发；水产品零售；水产品收购；渔业加工废弃物综合利用；国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；成品油仓储（不含危险化学品）；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；针纺织品销售；供应链管理服务；社会经济咨询服务；纸浆销售；纸制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；木材销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故发生经过

滨江市民广场屋面景观层咖啡厅由福州工业园区开发集团有限公司承建，于2024年2月2日由福州产发园区运营管理有限公司运营管理。

2024年2月23日，福州高新区词彦广告有限公司受福州产发园区运营管理有限公司委托，在内设置招商广告牌，双方签订广告制作安装合同及安全协议书，合同总金额为204632.83元（含税）。

2024 年 2 月 26 日，福州高新区词彦广告有限公司授权委托梁某锋负责滨江市民广场屋面景观层咖啡厅广告制作安装，梁某锋指派李某青、张某亮、朱某权、方某烧、陆某林 5 人进行屋面景观层咖啡厅招商广告制作安装施工。2024 年 3 月 10 日下午 17:40 左右，李某青在咖啡厅东侧脚手架（高度约 2.7 米）上施工，张某亮、朱某权、方某烧、陆某林在现场施工过程中，听到响声，随即发现李某青头朝下倒在脚手架旁，脑部及口腔出血。朱某权立即拨打 120 急救电话，医护人员在电话中指导现场工人将李某青翻过身进行抢救，之后医护人员赶到现场进行抢救，李某青因伤势过重，经抢救无效于 18 时左右死亡，医护人员让朱某权拨打 110 报警处理。

2024 年 3 月 10 日下午 19:01 宁化派出所接警后立即通知台江刑侦大队技术室勘查人员及重案中队民警赶赴现场，经现场勘查以及法医现场体表尸检，排除死者李某青他杀可能。

（三）事故现场情况

死者李某青头戴黄色安全帽，安全帽开裂，经勘验安全帽为无锡华坚安全防护有限公司生产玻璃钢安全帽系列中-VK 特殊型安全帽（具有合格证），电焊作业高空作业所必须的安全保护绳按规定已配发给李某青，但未系挂安全带。

经勘验李某青生前所使用脚手架高 2.7m（一层半门架），操作平台四周未设置防护栏杆，在该脚手架上遗留焊接设备等，且未见登高作业安全带挂点及在雨天照度不足室内昏暗不具备

良好照明条件的情况下未设置照明。

通过公安对李某青亲友笔录了解，李某青生前未发现患严重疾病。通过公安对其工友张某亮笔录，了解李某青是通过“福州电焊技术交流群”招录的。

通过中华人民共和国应急管理部-特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询，李某青持有黑龙江省应急管理厅签发的熔化焊接与热切割作业特种作业操作证（2023年09月14日至2029年09月13日，复审时间2026年09月13日），历史数据福建省安全生产监督管理局签发的熔化焊接与热切割作业特种作业操作证（2011年02月10日至2017年02月09日，复审时间2014年02月10日），历史查无有持高处作业特种作业操作证的档案，且2017年02月09日至2023年09月14日无持熔化焊接与热切割作业特种操作证信息。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故人员伤亡情况

李某青 男 汉族 1974年出生，户籍住所地：云南省普洱市思茅区，福州高新区词彦广告有限公司临时雇佣电焊与热切割特种作业人员，在事故中死亡。

2. 直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86），核定事故造成直接经济损失约132.1万元。

（五）其他情况

2024年3月10日 星期日 天气：阴转小雨，气温 11℃~17℃，相对湿度：87%。

福州产发园区运营管理有限公司要求福州高新区词彦广告有限公司于2024年3月15前完成屋面景观层西侧咖啡厅（12轴至13轴交3-G轴至3-H轴（广告牌1）、12轴至13轴交3-F轴至3-G轴（广告牌2）），广告牌1招商广告牌牌面尺寸4500mm*2930mm（宽*高），主、次龙骨均选用□50mm*50mm*3mm镀锌方管，1mm镀锌铁皮饰面贴喷绘布。广告牌背部设置1个3700mm高及2个2950mm高、300宽的支撑立柱作为招商广告拉结固定点，广告牌中间位置采用□50mm*50mm*3mm方管与钢梁腹板固定，方管长度300mm，支撑立柱与楼板采用4根M6后植膨胀螺栓固定110*110*50厚铁板（现场只设置2个M6膨胀螺栓）。招商广告内容（牌面底稿为效果图、（上行）公园即将开放，敬请期待……（下行）黄金旺铺 火热招商）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月10日下午19:01宁化派出所接警后立即通知台江刑侦大队技术室勘查人员及重案中队民警赶赴现场，经现场勘查以及法医现场体表尸检，排除死者李某青他杀可能。

（二）事故现场应急处置情况

2024年3月10日下午17:40左右，现场工人朱某权立即拨

打 120 急救电话，医护人员赶到现场抢救，李某青因伤势过重，经抢救无效于 18 时左右死亡，医护人员让朱某权拨打 110 报警处理。

（三）医疗救治和善后情况

2024 年 3 月 10 日下午 17:40 左右，现场工人朱某权立即拨打 120 急救电话，医护人员赶到现场抢救，李某青因伤势过重，经抢救无效于 18 时左右死亡，医护人员让朱某权拨打 110 报警处理。2024 年 3 月 15 日，福州高新区词彦广告有限公司与李某青家属达成和解，并赔偿其家属 1320888 元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

死者李某青安全意识淡薄，未认真辨识作业现场安全风险，在未取得高处特种作业操作证、未系挂安全带，自身安全防护不足的情况下，在高于地面 2 米的操作平台进行登高作业，平台未设置安全防护栏杆，作业区未设置照明灯，致使其失足从脚手架上坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.梁某锋作为福州高新区词彦广告有限公司滨江市民广场屋面景观层咖啡厅项目主要负责人，未实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、未组织对现场从业人员开展预防高处作业书面安全技术交底、教育培训及现场隐患排查、在现场施工

管理过程中未核实李某青高处特种作业资质，对李某青未佩戴安全防护用品、未设置安全防护栏杆进行登高作业的行为未能及时发现制止，是导致事故发生的间接原因之一。

2.福州高新区词彦广告有限公司未建立健全安全生产规章制度与岗位操作规程、聘用未取得相关特种作业资质人员进行特种作业、未对从业人员进行安全教育培训，是导致事故发生的间接原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

福州高新区词彦广告有限公司未建立健全安全生产规章制度与岗位操作规程，聘用未取得相关特种作业资质人员进行特种作业，未对从业人员进行安全教育培训。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款^[1]、第二十条^[2]、第二十八条第一款^[3]、第三十条^[4]等规定，导致事故发生，对事故负有责任。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和其他有关法律、行政法规、国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李某青，福州高新区词彦广告有限公司临时雇佣电焊与热切割特种作业人员，未认真辨识作业现场安全风险，在未取得高处特种作业操作证、未系挂安全带，自身安全防护不足的情况下，在高于地面 2 米的操作平台进行登高作业，平台未设置安全防护栏杆，作业区未设置照明灯，致使其失足从脚手架上坠落，造成死亡事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条^[4]、第五十七条^[5]的规定，应对此事故负直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议予以免于责任追究。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.福州高新区词彦广告有限公司，未建立健全安全生产规章制度与岗位操作规程、聘用未取得相关特种作业资质人员进行特种作业、未对从业人员进行安全教育培训，对事故的发生负有责任，建议由台江区应急管理局予以行政处罚。

2.梁某锋，福州高新区词彦广告有限公司滨江市民广场屋面景观层咖啡厅项目主要负责人，未实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、未组织对现场从业人员开展预防高处作业书面安全技术交底、教育培训及现场隐患排查、在现场施工管理过程中未核实李某青高处特种作业资质，对李某青未佩戴安全防护用品、未设置安全防护栏杆进行登高作业的行为未能及时发现制止，对事故的发生负有责任，建议由台江区应急管理局予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.福州产发园区运营管理有限公司与施工单位签订专门的安全协议，并对施工单位进行统一协调管理，虽然基本履行了对施工单位的安全管理职责，但依旧未能有效避免事故发生。建议由福州市台江区安委会办公室对该公司相关负责人进行安全生产警示约谈，并由福州产发园区运营管理有限公司对其进行处理。

2.宁化街道未认真履行《福建省安全生产条例》（2016年修

订)第四十条^[6]规定的职责,未有效落实《台江区党政领导干部安全生产责任制职责清单》职责,安全生产监督检查力度不够。建议由福州市台江区安委会办公室对该街道进行安全生产警示通报,对相关领导进行安全生产警示约谈。

六、事故主要教训

一是福州高新区词彦广告有限公司安全意识、法律意识淡薄,贯彻落实安全发展理念不牢、风险分析研判缺失,未实施本单位安全生产规章制度和操作规程,施工现场安全隐患排查不到位,人员安全培训教育不到位,违规组织未取得高处特种作业操作证人员实施高处作业。二是属地街道办事处安全发展理念不牢、安全生产红线意识不强,没有依法履职到位。

七、事故整改和防范措施

1.福州高新区词彦广告有限公司作为事故施工单位,要深刻吸取事故教训,建立并实施本单位安全生产规章制度和操作规程,加大安全生产投入,加强从业人员安全生产教育培训,确保从业人员掌握本岗位安全操作技能和紧急情况下的应急处置措施。加强作业现场安全管理,督促作业人员规范作业。聘请特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全教育培训,并取

[6] 《福建省安全生产条例》第四十条:乡(镇)人民政府,街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机构应当建立并落实安全生产目标责任制,组织开展本辖区内安全生产监督检查,督促生产经营单位依法落实安全生产各项制度和措施,对监督检查中发现的生产安全事故隐患或者安全生产违法行为,应当责令限期改正,并及时向县级以上地方人民政府有关监管部门报告。村(居)民委员会应当配合乡镇人民政府对辖区内安全生产开展巡查,发现存在生产安全事故隐患或者安全生产违法行为时,应当及时向当地人民政府或者有关监管部门报告,并协助做好调查处理工作。县级人民政府监管部门对乡(镇)人民政府,街道办事处和开发区管理机构等地方人民政府的派出机构及村(居)民委员会报告的重大生产安全事故隐患或者安全生产违法行为,应当及时处理。

得特种作业操作证，方可上岗作业。

2.福州产发园区运营管理有限公司作为发包单位，要认真学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，提高安全管理水平，确保各项管理制度落实到位，突出对项目外包服务的管理，建立审批审查流程，做到全程管理，确保安全。

3.属地街道及负有安全生产监督管理职责的有关部门要引以为戒、举一反三，加大对生产经营单位的监督检查力度，做好本辖区各行业领域的安全生产工作；进一步加大《中华人民共和国安全生产法》宣传力度。

滨江市民广场“3.10”人员坠落死亡事故调查组

2024年7月10日