



您当前的位置是： [首页](#) » [政务公开](#) » [信息公开目录](#) » [重大民生信息](#) » [应急管理](#)

索引号：000014349/2026-462014

是否有效：是

发布机构：威宁县人民政府

发文日期：2026-04-08 15:22:00

名称：威宁自治县么站镇“8·16”联通宽带接入工程一般触电事故调查报告

文号：

威宁自治县么站镇“8·16”联通宽带接入工程一般触电事故调查报告

日期：2026-04-08 15:22:00 来源：威宁县应急管理局 访问量：48次 字号：[小] [中] [大] [\[我要打印\]](#) [\[关闭\]](#) 视力保护色：

威宁自治县么站镇 “8·16” 联通宽带
接入工程一般触电事故

调
查
报

告

威宁自治县人民政府事故调查组

目录

一、事故基本情况.....	1
(一) 建设单位基本情况.....	1
(二) 施工单位基本情况.....	2
(三) 劳务服务单位基本情况.....	2
(四) 项目基本情况.....	2
(五) 死伤人员基本情况.....	3
(六) 输电线路基本情况.....	3
二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况.....	4
(一) 事故发生经过及应急救援情况.....	4
(二) 善后处置情况.....	5
(三) 应急救援处置评估.....	5
三、事故原因分析.....	6
(一) 直接原因.....	6
(二) 间接原因.....	6
四、对相关责任单位及责任人的处理建议.....	7
(一) 向某.....	7
(二) 张某、宁某.....	7
(三) 方某.....	7
(四) 江西舒乐公司.....	8
(五) 威宁联通公司.....	9
五、事故主要教训.....	9
(一) “临时工”招聘的“临时工”长期处于安全管理盲区...9	
(二) 实际操作的基层工人安全教育培训缺失.....	9
(三) 实际操作的基层工人未领到必要的劳动保护用品... 9	
六、事故防范和整改措施.....	10
(一) 举一反三，深刻吸取事故教训.....	10
(二) 把安全管理压实到基层末梢.....	10

2024年8月16日11时30分许，威宁联通宽带接入工程么站镇岔河村施工点发生一起触电事故，造成1人死亡，2人受伤，截止目前直接经济损失为155.20万元。

事故发生后，威宁自治县委、自治县人民政府高度重视，要求妥善处理善后事宜，尽快查明事故原因，举一反三深刻吸取事故教训。根据《安全生产法》《查处条例》等法律法规规定，自治县人民政府成立了威宁自治县么站镇“8·16”触电事故调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的

查、调查取证、查阅资料、询问谈话和综合分析，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议以及

经调查认定，威宁自治县么站镇“8·16”联通宽带接入工程一般触电事故是一起劳务服务公司日常安全管理不到位，安全责任压实不到位，劳动保护用品发放不到位，工人在牵拉光缆线作业过程中发生险情时应急处置不当，冒险蛮干导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设单位基本情况。中国联合网络通信有限公司威宁县分公司（以下简称“威宁联通公司”），位于威宁自治县人民中路，主要从事电信、广播电视信息服务等业务。公司设置网络中心，负责联通宽带扩容工程，网络中心设置兼职安全管理人员，经常性开展现场安全检查，定期召开安全月度例会。

（二）施工单位基本情况。广东长实通信科技有限公司（以下简称“广东长实公司”），法定代表人罗某，位于广东省清远市清城区东城街道附城大道，主承包、通信网络优化工程业务、通信信息网络系统集成等经营活动，持有有效的《营业执照》《安全生产许可证》，具备通信工程施工总承包一级资质。公司项目《通信工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》《一级建造师注册证书》，专职安全员付某持有有效的《通信工程施工企业专职安全管理人员安全生产

（三）劳务服务单位基本情况。江西舒乐技术有限公司（以下简称“江西舒乐公司”），法定代表人刘某，位于江西省九江市柴桑区北司南路，主要从事互理服务、劳务服务等经营活动，持有有效的《营业执照》《安全生产许可证》《建筑业企业资质证书》（资质类别为施工劳务企业）。法定代表人刘某、副总经理施工企业主要负责人安全生产考核合格证书》，专职安全员郭某持有有效的《建筑施工企业综合类专职安全管理人员安全生产考核合格证书》。

（四）项目基本情况

2024年1月，中国联合网络通信有限公司贵州省分公司与广东长实公司签订《2024年贵州联通宽带接入工程施工框架协议》，广东长实公司承接了2024年贵州工项目，服务区域包括七星关区、威宁县、纳雍县、赫章县。

2024年4月，广东长实公司与江西舒乐公司签订了《2024年贵州分公司施工劳务分包合作框架合同》，江西舒乐公司承接了广东长实公司所承包项目中的基乐公司组建劳务人员提供施工劳务。

江西舒乐公司为保障项目实施，在毕节、七星关、威宁、黔西等地临时聘请当地人员负责现场项目施工。2024年5月，江西舒乐公司与威宁人方某签订《临时某提供通信劳务业务。方某具体负责威宁么站及中水片区，并招聘向某、宁某、张某等人提供劳务服务。

（五）死伤人员基本情况

- 向某，四川省泸州市古蔺县人。事故造成其经抢救无效死亡。
- 宁某，威宁县岔河镇人。事故造成其右手掌心皮肤电击伤、胸椎局部骨折、肺气肿、双肺下叶慢性炎，无生命危险。
- 张某，安顺市关岭县人。事故造成其右脚电击伤、腰部及双肩软组织挫伤，无生命危险。

（六）输电线路基本情况

事故发生地输电线路为贵州电网有限责任公司毕节威宁供电局架设的金钱线老丫支线10KV高压输电线，线路设置及事故地点架线情况符合相关规定。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2024年8月上旬，威宁联通公司么站镇代理店统计部分群众的联网需求后，电话告知负责么站、金斗片区市场业务的客服经理臧某。

8月12日，臧某通过威宁联通公司钉钉系统上报了用户需求并电话告知江西舒乐公司负责现场项目施工的方某。8月14日，方某组织向某、宁某、张某三名工工作业，由向某任现场班组负责人。

8月16日上午11时许，向某、宁某、张某三人前往么站镇岔河村老鸦营进行施工作业。当光缆布放至抱都泉水厂附近时，因现场山体陡峭、树林茂密，无法引上山。向某便带领张某绕行到高处，准备将铁芯电话线作为牵引线抛甩给在下方接应的宁某，由宁某将光缆线与牵引线栓结后将光缆线拉到上方。向某在抛甩铁将铁芯牵引线甩搭在10KV高压输电线上，准备拉回来重新抛甩。在向某回拉甩线的过程中，铁芯牵引线被高压电击穿表皮，向某被高压电击倒。

看到向某倒下后，张某在上前施救的过程中，其右脚踏在带电拉线上，被电击后摔下地坎。宁某听到张某呼救后，迅速赶到向某、张某触电位置，随即戴上夹钳试图剪断与向某相连的拉线。因普通橡胶手套和胶把夹钳绝缘等级不够，宁某在剪断拉线的同时，被电击后摔下地坎。宁某起身后立即打电话给方某报告事故“120”急救电话。张某用竹竿将挂在高压输电线上的拉线拨开后，立即给向某做心肺复苏。周围群众拨打了“110”报警电话。约20分钟后，“120”急救人员赶到生命体征。“120”急救车将向某、宁某、张某三人送往金斗镇卫生院，医护人员再次确认向某已无生命体征，宁某、张某二人被送往威宁县人民医院进行医治。镇政府相关人员、江西舒乐公司方某相继赶到事故现场进行处置和管控。

（二）善后处置情况

事故发生后，威宁联通公司积极协调处理善后事宜，并与死者家属达成赔偿协议。向某家属已获赔152万元，向某遗体于8月18日运回四川老家，于8月25日

伤者张某于8月17日从威宁县人民医院出院回安顺老家休养，共花费医疗费2000多元；伤者宁某现在威宁县人民医院进行康复治疗，截止目前共花费医疗费3人医疗费均由方某先行垫付。

（三）应急救援及善后处置评估

经调查组评估，一是张某、宁某二人未经安全教育培训，在向某被电击后，缺乏必要的安全知识，对事故现场的危险因素辨识能力不足，应急处置措施不当大造成二人受伤；二是“120”急救人员、“110”出警人员、么站镇人民政府相关人员反应迅速、协调有序；三是事故发生后威宁联通公司、江西舒乐公司与死者协商有效，善后处置工作妥善得当。

三、原因分析

（一）直接原因

- 一是向某在牵引光缆作业过程中，未尽到安全观察义务，误将铁芯牵引线抛甩到高压输电线路，并冒险蛮干将搭在高压输电线上的铁芯牵引线回拉，导致
- 二是张某、宁某二人缺乏必要的安全知识，对事故现场的危险因素辨识能力不足，应急处置措施不当，盲目施救导致事故扩大造成二人受伤。
- 三是在施工作业中，绝缘劳保用品配备不足，向某、张某、宁某三人均未穿戴绝缘鞋和绝缘手套。

（二）间接原因

1. 江西舒乐公司安全生产主体责任落实不到位。一是全员安全生产责任制落实到位，安全生产责任仅压实到方某一级，对于方某招聘的向某、张某、宁某状态。二是安全教育培训、应急演练不到位，向某、张某、宁某未经安全教育培训即上岗作业，缺乏必要的安全知识，缺乏对危险因素的辨识能力，缺乏应对危险能力。三是劳保用品发放不到位，向某、张某、宁某三人仅有安全帽、反光背心等劳保用品，缺乏必要的绝缘鞋和绝缘手套。四是经常性安全检查不到位，日常未发现方某对其招聘人员安全管理缺失的隐患。
2. 威宁联通公司日常安全管理不到位。对江西舒乐公司全员安全生产责任压实不到位，劳保用品发放不到位，向某、张某、宁某三人未经安全培训上岗作业

四、对相关责任单位及责任人的处理建议

- （一）向某，在牵引光缆作业过程中，未尽到安全观察义务，误将铁芯牵引线抛甩到高压输电线路，并冒险蛮干将搭在高压输电线上的铁芯牵引线回拉，其死亡的事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。
- （二）张某、宁某，在向某发生触电事故后，对事故现场的危险因素辨识能力不足，应急处置措施不当，盲目施救导致事故扩大造成二人受伤。对造成其自任，鉴于其二人在事故中受伤且未接受过安全教育培训，建议免于追究责任。
- （三）方某，作为向某、张某、宁某三人的直接管理者，未对其三人发放必要的绝缘劳保用品，未对其三人进行安全教育培训，放任三人仅凭个人经验从事要责任，建议移交威宁自治县应急管理局依法依规进行处理。
- （四）江西舒乐公司，安全生产主体责任落实不到位。一是全员安全生产责任制^[1]落实到位，安全生产责任仅压实到方某一级，对于方某招聘的向某、张失察失管状态。二是安全教育培训^[2]不到位，向某、张某、宁某未经安全教育培训即上岗作业，缺乏必要的安全知识，缺乏对危险因素的辨识能力，缺乏应对危险能力。三是劳保用品发放不到位^[3]，向某、张某、宁某三有仅有安全帽、反光背心等劳保用品，缺乏必要的绝缘鞋和绝缘手套。四是经常性安全检查不到位，日常未排查发现方某对其招聘人员安全管理缺失的隐患。对事故负管理责任，建议移交威宁自治县应急管理局依法依规进行处理。

[1] 《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；第二十二条：生产经营单位应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2] 《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4] 《安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理；第四十一条健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

- （五）威宁联通公司，日常安全管理不到位。对江西舒乐公司全员安全生产责任压实不到位，劳保用品发放不到位，向某、张某、宁某三人未经安全培训上失管。对事故负管理责任，建议移交威宁自治县工业和信息化局进行处理。

五、事故主要教训

- (一) “临时工”招聘的“临时工”长期处于安全管理盲区。此次事故中，方某为江西舒乐公司招聘的“临时工”，向某、张某、宁某三人又为方某招聘的“临时工”三人长期处于江西舒乐公司的安全管理盲区，江西舒乐公司全员安全生产责任未压实到基层末梢，未打通最后一公里。
- (二) 实际操作的基层工人安全教育培训缺失。在此次事故调查中，作为片区负责人的方某，参加了威宁联通公司组织的安全例会以及江西舒乐公司组织的安全生产教育培训仅停留在管理层，向某、张某、宁某等实际操作的基层工人却未接受过安全教育培训，导致其三人缺乏必要的安全知识，缺乏对危险因素的辨识能力事故的应急处置能力。
- (三) 实际操作的基层工人未领到必要的劳动保护用品。经调查，2024年4月25日，广东长实公司专职安全员付某向方某发放了绝缘鞋4双、绝缘手套2双。付某、张某、宁某三人均未穿戴绝缘鞋和绝缘手套，实际操作的基层工人未领到必要的劳动保护用品。

六、事故防范和整改措施

- (一) 举一反三，深刻吸取事故教训。江西舒乐公司、广东长实公司、威宁联通公司要举一反三深刻吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任，切实压实开展好日常安全检查和隐患排查治理工作，建立健全并落实好安全教育培训制度，建立完善应急预案和现场处置方案并认真组织演练，要认真研究事故预防和工类似事故再次发生。
- (二) 把安全管理压实到基层末梢。江西舒乐公司、广东长实公司、威宁联通公司要及时对所属工程项目开展一次全排全查，重点排查全员安全责任是否压实劳动保护用品、安全教育培训是否落实到实际操作的基层工人。切实保障基层工人具备必要的安全知识，具备对危险因素的辨识能力，具备应对危险状况及突发



- 上一篇：威宁自治县大海镇贵州嘉裕煤业有限公司(洗选厂)“4·23”一般坍塌事故调查报告
- 下一篇：威宁自治县六桥街道“7·12”一般道路交通事故调查报告