

马鞍山市鑫龙特钢有限公司“3·3” 一般起重伤害事故调查报告

2022年3月3日0时3分许，位于当涂县太白镇的马鞍山市鑫龙特钢有限公司浇钢车间中注管堆放区域，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

事故发生后，事故相关单位及时开展了应急处置等工作，县应急管理局、县公安局、属地太白镇政府等负责同志均第一时间赶赴现场进行事故处置。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等有关法律法规，按照县委、县政府主要领导批示精神，经当涂县人民政府批准，于2022年3月9日，由县应急管理局牵头，县纪委监委、县公安局、县市场监管局、县人社局、县总工会和太白镇政府等单位人员组成“3·3”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展调查工作，并委托专家对事故现场进行了现场勘查和技术鉴定。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问有关当事人，对相关信息、证据资料、相关证据综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因、间接原因、

人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质以及事故企业和相关人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了防范措施建议。现将事故调查结果报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

马鞍山市鑫龙特钢有限公司（以下简称鑫龙特钢公司）成立于 2000 年 12 月。社会信用代码：91340521726328363R；注册资本：1000 万元；公司所在地：安徽省马鞍山市当涂县太白工业区；法定代表人：高欣；经营范围：来料加工、铸钢产品、锻件，销售钢锭、钢材、机电设备(不含汽车)、耐火材料、炉料(不含煤炭)。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

死者：崔某，男，56 岁，当涂县太白镇***人，鑫龙特钢有限公司员工，身份证号码：3400521*****053X。

2. 直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67221-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 180 万元。

（三）合同相关情况

鑫龙特钢公司于 2021 年 1 月 1 日与崔某签订了劳动合同。

（四）涉事行车基本情况

涉事行车为鑫龙特钢公司浇筑车间 2 号行车，特种设备品

种为通用桥式起重机，由驾驶室的起重机操作人员进行操作，制造单位为无锡市大明起重机厂，2012年8月24日由鑫龙特钢公司投入使用，型号 QD50/10-22-A6，注册代码 4110340500*****0006，2021年1月7日由马鞍山市特种设备监督检验中心复检合格，报告编号：EQD4110-2012-D2949，定期检验有效日期为 2022 年 10 月。

（五）行车指挥人员和操作人员基本情况

许某某，鑫龙特钢公司浇筑车间炉后班长、2号行车地面指挥人员，身份证号码：340521*****053X，当涂县太白镇人，事故发生时的现场负责人，未取得起重作业指挥操作证。

许某，鑫龙特钢公司2号行车驾驶员，身份证号码：340521*****181X，马鞍山市年陡镇人，持有通用桥式起重机操作资格证，有效期至 2022 年 9 月 26 日。

二、事故经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年3月2日18时许，鑫龙特钢公司浇筑车间晚班作业人员开始进厂作业。炉后班长许某某、平板工崔某、帽口工芮某、杂工王某进入浇铸车间炉后区域，四人按照平时习惯开始相关工作，行车操作员许某操作涉事的2号行车。3月2日18时55分16秒，许某某（地面指挥人员）指挥许某驾驶涉事行车将一根中注管（中空圆柱形，直径约30厘米，长约3.6米重约1.2吨，以下简称1.2吨中注管）吊起放平后进行帽口清

理作业。



图一 事发前中注管摆放情况

18 时 57 分许，帽口清理结束后，许某某指挥许某将 1.2 吨中注管再次吊起，准备将清理后的中注管吊运复位，吊运复位过程中被吊运的中注管碰撞到旁边另外一根中注管（中空圆柱形，直径约 30 厘米，长约 2.45 米，重约 0.8 吨，以下简称 0.8 吨中注管），造成该 0.8 吨中注管斜靠在西侧大型模具上，埋下事故隐患。



图二 事故现场监控，事故发生前致害中注管斜靠在模具上

3月2日18时58分许，许某某清理帽口作业结束后，离开模具摆放区域。

3月3日0时许崔某、芮某二人进入中注管摆放区，准备将清理后的1.2吨中注管吊运到西侧约30米外的浇筑区域用于浇筑钢水，崔某在1.2吨中注管西侧，芮某在东侧。

两人将吊装链条挂好在1.2吨中注管的吊耳后，不具备起重指挥资质的崔某通过喊话指挥许某将中注管吊起。崔某正转身要离开吊装作业区域，此时吊装作业开始，在行车起吊过程中，1.2吨中注管碰触到旁边斜靠在模具上的0.8吨中注管，导致0.8吨中注管倒塌，从侧面砸中还未完全离开吊装作业现场的崔某，并压住崔某后腰。



图三 事故现场监控，事发前现场人员位置



图四 事故现场监控，事发前一刻中注管正在倒塌



图五 事故现场监控，事发瞬间受害者被中注管砸中



图六 事后现场照片，现场概况



图七 事后现场照片 受害者位置

（二）事故应急救援情况

芮某看到崔某被砸中后立刻喊叫并向崔某靠近，正在浇钢平台附近等待行车的浇钢组工人李正东听到动静后转身看到相关情况，随即大喊，并与听到喊声的许某某、王某等人向崔某跑去，许某某指挥许某将正在吊运的中注管放下，用行车将压在崔某身上的 0.8 吨中注管吊开，安排芮某、王某二人将崔某转移至浇铸车间门口，并电话通知了值班领导李某。李某拨打了 120 急救电话并向安环部长吴某报告。吴某通过电话向常务副总崔某某报告，崔某某将事故情况向属地太白镇进行了上报。约 15 分钟后，120 急救车到达现场，将崔某送至当涂县人民医院抢救。3 月 3 日凌晨 2 时许，崔某因抢救无效死亡。经公安机关进行现场勘验，排除了该起事故属于刑事案件的可能性。

三、事故发生的原因及事故的性质

（一）直接原因

许某某作为当班现场负责人，未取得起重作业指挥操作证，在指挥行车吊运中注管过程中不慎造成碰触，人为制造安全隐患，未对造成的安全隐患及时处理，也没有告知现场其他作业人员，没有对作业过程中站位不当及时制止，安全意识薄弱，违章作业。

崔某、芮某作为指挥及协助行车进行吊运作业人员，对斜靠在模具上的中注管可能发生倒塌伤害的安全隐患视而不见，现场作业时自身站位不当，安全意识薄弱、安全技能低下。

许某作为行车操作人员，在作业过程中没有认真观察地面作业人员的站位、没有及时发现现场存在的安全隐患，在没有确认现场作业安全的情况下进行吊装作业活动。

（二）间接原因

1、鑫龙特钢公司落实特种设备安全生产职责不到位，履行《特种设备安全法》不到位，起重机指挥作业人员全公司没有一人持证上岗，没有安排相关作业人员进行特种设备操作的取证培训工作，对企业无证长期进行特种设备操作作业的行为熟视无睹；对特种设备作业人员安全教育和技能培训不到位，对制止特种设备作业违章行为工作不到位；

2、鑫龙特钢公司对员工的教育和培训工作开展不到位，未能严格执行本单位的安全操作规程；

3、鑫龙特钢公司日常安全检查流于形式，隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除从业人员违章冒险作业和吊装作业现场安全隐患。

四、事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般特种设备相关生产安全责任事故。

五、事故责任分析及处理意见

（一）建议免于行政处罚的人员

崔某，男，身份证号码：3400521*****053X，鑫龙特钢公司员工，安全意识薄弱、违章作业；鉴于其在事故中死亡，

建议不予追究其责任。

（二）建议予以行政处罚的单位

鑫龙特钢公司，未严格落实安全生产主体责任，对现场作业人员安全培训教育不到位，对作业现场安全管理不到位，对事故发生负有责任。建议由市场监督管理局依据《特种设备安全法》的相关规定对其予以行政处罚。

（三）建议予以行政处罚的人员

崔某某，鑫龙特钢公司主要负责人、常务副总，日常安全管理工作开展不到位，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，安全生产管理和安全培训教育不到位。建议由市场监督管理局依据《特种设备安全法》的相关规定对其予以行政处罚。

（四）建议由相关单位予以处理的人员

许某某，鑫龙特钢公司班组长，对岗位存在的安全风险麻痹大意，对作业现场疏于观察，对班组内的作业人员培训教育不到位，对现场的隐患排查不到位，未能纠正违规冒险作业行为，其对事故发生负有直接管理责任，建议由鑫龙特钢公司依据本公司相关管理规定作出处理。

许某，通用桥式起重机驾驶员，对岗位存在的安全风险麻痹大意，对作业现场疏于观察，对高危作业相关规定执行不严，未能及时发现并制止违规冒险作业行为，其对事故发生负有责任，建议由鑫龙特钢公司依据本公司相关管理规定作出处理。

七、事故整改建议及防范措施

（一）鑫龙特钢公司要深刻吸取事故教训，履行安全生产主体责任，建立健全起重机械安全管理制度，完善起重机操作规程，加强起重机械作业现场管理，杜绝无证上岗、违章作业等行为。

（二）鑫龙特钢公司应按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，提高安全意识，教育和督促作业人员严格执行起重机械安全管理制度和操作规程。

（三）鑫龙特钢公司应加强对起重机械的定期自行检查和经常性维护保养，及时消除安全隐患。

（四）进行吊装等高危作业的生产经营单位，应当安排专门人员进行现场作业安全管理，将安全操作规程和安全管理规定落实到位。

（五）各有关职能部门要强化责任担当，要在各自所管辖的行业领域内，按照安全生产专项整治三年行动的部署，深入开展安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”专项行动和“强执法防事故”行动，督促企业全面履行安全生产主体责任，坚持问题导向、深化隐患排查，对非法违法、违规违章行为严惩，形成依法严格监管执法的高压态势。

2022 年 7 月 14 日

附件：“3·3”事故调查组成员名单