



阿勒泰市人民政府

التاي قالالىق حالىق وكىمەتى

请输入关键字



首页

政府信息公开

旅游阿勒泰

走进阿勒泰

政民互动

领导之窗

政务服务

首页>专题专栏> 生产安全事故调查报告

阿勒泰市恰秀路街道阿尔泰山宝石宾馆建设项目“10·2”高处坠落一般生产安全事故调查报告

信息来源： 发布时间：2025-02-07 16:46 浏览：1309次 【打印】 【字体：大 中 小】

阿勒泰市恰秀路街道阿尔泰山宝石宾馆建设项目 “10·2”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2024年10月2日11时45分许，新疆宏泰建工集团有限公司承建阿勒泰市阿尔泰山宝石宾馆项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失131.76万元。

事故发生后，阿勒泰市委、政府高度重视，市政府领导带领应急管理局、公安局、住房和城乡建设局等部门主要领导赶赴现场开展救援工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第196号）相关规定，经阿勒泰市人民政府同意，成立了由市住房和城乡建设局牵头，公安局、应急管理局、人力资源和社会保障局、总工会组成的阿勒泰市恰秀路街道阿尔泰山宝石宾馆建设项目“10·2”一般高处坠落事故调查组，对该起事故进行调查。同时邀请市检察院派人员参加，聘请自治区建筑专家2名、阿勒泰地区建筑专家1名参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员询问、专家论证等，查清了事故发生经过、事故原因、人员伤亡情况、直接经济损失，认定了事故性质以及事故相关单位和

人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，阿勒泰市恰秀路街道阿尔泰山宝石宾馆建设项目“10·2”高处坠落一般事故是一起因死者高处作业未按规定将安全带挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，并不得低挂高用，违章作业造成的一起一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

工程名称：阿勒泰市阿尔泰山宝石宾馆建设项目，建设地址：阿勒泰市南区额尔齐斯路西侧，山水街南侧，总占地面积18665.59平方米，总建筑面积42250平方米。建设单位为新疆珍石文化旅游有限公司，设计单位为新疆维吾尔自治区建筑设计研究院，勘察单位为新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司，监理单位为新疆成汇工程管理有限公司，施工单位为新疆宏泰建工集团有限公司。

1. 建设单位：新疆珍石文化旅游有限公司，统一社会信用代码：9*****R，成立于2018年10月16日，注册地位于新疆阿勒泰市解放路1区128栋泰云8栋1—601，法定代表人为郭**。经营范围包括许可项目：旅游业务、住宿服务、餐饮服务、生活美容服务、房地产开发经营。一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，旅游开发项目策划咨询、商务代

理代办服务、票务代理服务、旅客票务代理、游览景区管理等。

2. 监理单位：新疆成汇工程管理有限公司，统一社会信用代码：9*****Q，成立于2004年4月28日，注册资本：贰仟捌佰陆拾玖万伍仟元整，营业期限：长期，企业法人刘**，有限责任公司（自然人投资或控股），该公司位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景名都10号写字楼1706室。经营范围：工程监理服务、工程项目管理、工程造价咨询、招投标代理、商务信息咨询、货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、工程监理资质：房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。证书编号E165001120—8/1，有效期至2029年6月25日。

3. 施工单位：新疆宏泰建工集团有限公司，成立于2001年3月，下设5家控股子公司、4家全资子公司、20家建安子公司、2个劳务公司、6家工业商贸公司、3家合资酒店。统一社会信用代码：9165*****，注册资本：陆仟伍佰壹拾捌万元整，营业期限：2001年3月20日至2030年3月19日，法定代表人：李**，身份证号：652322*****，该公司位于新疆乌鲁木齐市米东区揽胜东街79号，现有职工18303人，其中：高级职称39人、中级职称502人、初级职称740余人、一级注册建造师26人、二级建造师319人。经营范围：房屋土木工程建筑、道路工程建筑、电力工程施工、水利工程建筑、管道工程

建筑、园林绿化工程、市政工程、公路工程、钢结构工程、环保工程、消防设施工程、地基基础工程、电子智能化工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司资质：建筑业企业资质证书，证书编号：D165****，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级，有效期：至 2028 年 12 月 22 日；证书编号：D265****，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级（2024/01/24 至 2029/01/24）、水利水电工程施工总承包贰级（2024/01/24 至 2029/01/24）、公路工程施工总承包贰级（暂定）（2024/01/17 至 2025/01/17）、电力工程施工总承包贰级（2023/10/24 至 2024/10/24），有效期：至 2029 年 1 月 24 日。安全生产许可证编号：（新）JZ 安许证字〔2005〕0001**，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 18 日。

（二）事故发生单位安全管理情况

新疆宏泰建工集团有限公司成立了以董事长为组长，总经理为副组长，公司副总及各部门负责人为成员的安全组织体系。新疆宏泰建工集团有限公司富蕴盛楷分公司未建立自己的各项规章制度。

（三）事故发生经过

2024 年 10 月 2 日上午 8 时许，阿尔泰山宝石宾馆建设项目一二层装修班组现场负责人黄*安排赵**（死者）等 4 名工人在一层清吧进行不锈钢吊顶安装施工作业。4 名工人在门式脚手架

操作平台上进行安装作业，操作平台高度为 3.4 米。11 时 45 分许装修工人赵**和沈**在清吧东侧墙角处门式脚手架操作平台上进行不锈钢吊顶安装作业过程中，门式脚手架操作平台架体失稳坍塌，造成赵**和沈**从高处坠落受伤。

（四）事故现场情况

阿尔泰山宝石宾馆为框架结构，地上 6 层，地下 1 层。总占地面积 18665.59 平方米，总建筑面积 42250 平方米，该工程由新疆宏泰建工集团有限公司施工，由新疆成汇工程管理有限公司监理。建筑位于额尔齐斯路西侧，北侧为山水街，南侧为布尔津街，西侧为建设中的民俗矿产博物馆工地。事故位于一楼清吧大厅，大厅设计层高 5.8 米，净高 5.4 米，死者位于一楼清吧大厅地面上，事故发生后，现场未被破坏。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失 131.76 万元。

（六）其他情况

事故发生当天 10 月 2 日，晴，最低气温 5 度，最高气温 20 度，风力 3 级，无重大舆情发生，无不稳定因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 月 2 日 11 时 46 分许，装修班组长郭**发现有人高处

坠落丧失意识，11时47分许拨打120急救电话，120救护车11时53分许赶到施工现场将伤者送往地区人民医院抢救。17时40分许宣布赵**死亡。18时46分许宝石宾馆甲方技术负责人巴**打电话给建设工程安全监督站站长结****报告工地发生一起高处坠落，死亡1人；18时48分许结****发短信给住建局党组成员谭**报告；18时57分许谭**打电话给住建局主要负责人卢**报告；18时58分许谭**打电话给分管住建领域韩**副市长报告；19时01分许卢**打电话给应急管理局魏**书记报告；19时02分许魏**书记打电话给市应急管理局局长吾***通知发生一起事故；19时52分许，项目经理于越打电话向片警周警官报告。

韩**副市长接到谭**电话报告发生高处坠落事故后，立即带领住房和城乡建设局、应急管理局领导及工作人员赶赴事故现场，19时36分许，吾***向地区应急管理局常**支队长电话汇报阿勒泰市发生一起高处坠落事故；19时44分许建设工程安全监督站监督员孙**向地区住房和城乡建设局陈*微信语音报告。

项目工地存在迟报情况；市应急管理局、住建局不存在迟报、谎报、瞒报情况

（二）事故现场应急处置情况

1. 企业应急处置。10月2日11时46分许，郭**发现有人高处坠落丧失意识，让其他人不要触碰伤者，立即拨打120急救电话，120救护车11时53分41秒赶到施工现场将伤者送往地区人民医院抢救。11时54分许，富蕴盛楷分公司副经理张**赶

到事故现场，配合相关部门做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。

2. 相关部门应急处置。接到事故报告后，市应急管理局、公安局、住建局等相关单位第一时间赶到现场开展现场应急处置、善后处理和事故调查工作，事故后果没有进一步扩大。10月2日，住建局下发建筑工程停工整改通知书《阿市质监 2024 1 组 16 号整（停）》。

（三）医疗救治和善后情况

11 时 53 分 41 秒救护车到事故现场，急救人员把赵**和沈**紧急送地区人民医院救治。经医院检查沈**身体未见明显外伤，完成各项检查无异常后返回住处。赵**伤势较重，经医院抢救无效，于 10 月 2 日 17 时 40 分 23 秒宣告死亡。

事故发生后，公司立即安排装修班组负责人刘**负责死者善后相关事宜。3 日下午陪同家属到殡仪馆，并对死者家属进行安抚。4 日—5 日双方就赔偿事宜进行了商谈，6 日上午与死者家属达成协议，签订具有法律效益的协议书，赔偿 129.6 万元赔偿金。11 日上午对死者遗体火化后，家属（弟弟、妻子、女儿）于当日返回江苏南京。死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，无不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

10 月 2 日，事故发生后，市公安局、应急管理局、住房和城乡建设局、地区中医医院初期响应人员出动迅速，阿勒泰市委、

人民政府主要领导及时赶赴事故现场，组织各方力量全力做好隐患排查、现场清理、善后安抚等工作。应急处置工作有力有序有效，没有发生次生事故灾害，没有发生新的人员伤亡，没有引发重大社会不稳定事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

装修施工班组作业人员擅自搭设门式脚手架操作平台架体，未履行门式脚手架操作平台搭设和使用前验收手续。建筑工人赵**（死者），安全意识和自我防护意识缺失，进行高处安装施工作业过程中未正确使用安全带，存在未将安全带悬挂使用的违章作业。以上两个方面是造成事故发生的直接原因。



（二）事故相关检测检验和鉴定情况

1. 2024 年 10 月 11 日，受事故调查组委托，新疆森鑫检测服务有限公司对事故门式脚手架进行检测。

2. 2024 年 10 月 4 日，受事故调查组委托，邀请自治区 2 名专家、阿勒泰地区建筑专家 1 名赴事故现场，对事故展开全面调查。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素、突发疾病等影响。

（四）间接原因分析

1. 新疆宏泰建工集团有限公司：

（1）三级安全教育缺失。未按规定对新进场的工人开展三级安全教育和培训，仅把大家集中在项目部会议室一起学习一小时左右（未按照建设部关于印发《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的通知要求，建筑业企业新进场的工人培训教育时间不少于 50 学时）。

（2）施工单位未按照《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定，《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十八条规定在有较大危险因素的生产高施设备上设置明显的安全警示标志。

（3）施工单位未按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十七条规定：作业前对工人进行安全技术

交底。10月2日，施工班组班前安全教育资料中，赵**签字，但班组长未签字，班前安全教育内容无针对性，未对高处作业存在的风险和预防事故的主要措施进行教育。

（4）施工单位管理人员安全管理责任履行不到位，两名安全管理人员很少到工地，未履行安全管理责任。

（5）2024年项目经理于*检查安全隐患4次，5月24日、6月25日、7月28日、8月20日，两名安全员未开展安全检查，整改回执单安全员刘**的签字由项目经理于*代签，不符合项目部隐患排查制度的规定。

（6）施工单位给施工作业人员提供的门式钢管脚手架不符合JG13—1999标准要求。

2. 新疆成汇工程管理有限公司，2024年9月5日监理下发了三份监理通知书，第一、二份监理通知书未见监理通知回复单；第三份监理通知书下发给施工单位班组；2024年6月7日监理周例会中，甲方参加人员为巴**，乙方为项目经理于*，项目总监刘*在会上提出：“安全员经常不在工地履职，要求宏泰增派安全员到现场履职”安全隐患等问题，未督促整改落实；在施工单位未整改的情况下，未书面向行业监管单位反映施工单位拒不整改或者不停止施工的情况，监理职责履行不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

新疆宏泰建工集团有限公司：

1. 安全生产教育和培训流于形式。未按规定对新进场人员开展三级安全教育和培训，未如实记录教育培训内容，培训考核弄虚作假。

2. 安全警示标志落实不到位。施工单位未按照《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定，《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十八条规定在有较大危险因素的生产高施设备上设置明显的安全警示标志。

3. 现场施工安全管理存在缺位。主要负责人和安全生产管理人员未及时消除生产安全事故隐患，安全生产责任落实不到位。

4. 安全程序未落实。施工单位未按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十七条规定：作业前对工人进行安全技术交底。10 月 2 日，施工班组班前安全教育资料中，赵**签字，但班组长未签字，班前安全教育内容无针对性，未对高处作业存在的风险和预防事故的主要措施进行教育。

5. 施工单位管理人员安全管理责任履行不到位，2 名安全管理人员很少到工地，未履行安全管理责任。

（二）有关监管部门

阿勒泰市住房和城乡建设局：4 月在金桥酒店举办了为期 3 天的阿勒泰市建筑施工工程开（复）工阶段安全生产教育培训，5 月 30 日召开了阿勒泰市建筑领域“安全生产月”活动部署；9 月召开了“质量月”会议；9 月 14 日召开了阿勒泰市建筑施工领域

2024 年中秋、国庆节期间安全生产工作动员会；9 月 30 日召开了国庆节期间安全生产会。以上会议上传达学习了安全生产法等各类法律法规、传达各级相关部门文件精神，通报了建筑工地安全事故、部署了安全生产的工作要求、观看了警示教育片。质监站制定了阿勒泰市建筑施工领域 2024 年度安全监督检查工作计划，要求每月至少开展安全监督检查 1 次。2024 年阿勒泰市住建局对受监工程 125 个、总建筑面积 191.85 万平方米建设工程开展工程安全监督检查；安全专项排查治理工作 8 次，约谈施工企业和监理企业各 5 家，共下发《建设工程安全隐患整改通知单》193 份，发现并整改安全隐患 1263 项，共处罚 5 家企业 36.51 万元。对阿勒泰市阿尔泰山宝石宾馆建设项目进行了 10 次建设工程安全检查，发现了安全隐患 44 条并督促进行了整改。

五、对事故责任单位及事故责任者的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员及单位

赵**（死者）违章作业，安全意识和自我防护意识缺失，进行高处安装施工作业过程中未正确使用安全带，存在未将安全带悬挂使用的违章作业，是造成事故发生的直接原因，对本次事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

无

（三）建议移送司法机关处理的人员

根据事故调查组相关单位的意见，本次事故中，事故单位与

相关责任人员未构成《中华人民共和国刑法》中对安全生产事故追刑的条件，建议不予移交司法机关。

（四）对有关公职人员的处理意见

阿勒泰市住房和城乡建设局及相关人员：经调查，市住房和城乡建设局强化安排部署，严格按照年度安全生产监督检查计划开展安全生产监督检查，2024 年对受监工程 125 个、总建筑面积 191.85 万平方米建设工程开展工程安全监督检查；安全专项排查治理工作 8 次，约谈施工企业和监理企业各 5 家，共下发《建设工程安全隐患整改通知单》193 份，发现并整改安全隐患 1263 项，共处罚 5 家企业 36.51 万元。对阿勒泰市阿尔泰山宝石宾馆建设项目进行了 10 次建设工程安全检查。发现安全隐患 44 条并督促进行了整改。未发现作为行业监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，在本次事故中不负有责任，建议不予处理。

（五）对事故有关责任人员和责任单位行政处罚建议

1. 对新疆宏泰建工集团有限公司富蕴盛楷分公司处罚建议：作为生产经营单位，企业主体责任缺失，安全监管不到位，主要负责人和安全生产管理人员督促、检查本单位的安全生产工作不力，高处作业现场无安全管理人员；未有效监督、教育从业人员规范使用安全防护用品，及时发现并制止现场作业人违章作业行为；事故发生后未在规定时限上报当地负有安全生产监督管理职责的部门。对本次事故负有责任，其行为违反了《中华人民

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款¹、第四十四条²、第四十五条³和第二十八条⁴之规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⁵之规定，参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》6.51 自由裁量基准：6.5.1.2、6.5.1.5⁶，建议由市应急管理局对新疆宏泰建工集团有限公司富蕴盛楷分公司合并处六十万元的行政处罚。

2. 对郭**，新疆宏泰建工集团有限公司富蕴盛楷分公司经理的处罚建议，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负有责任，其行为违反

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

² 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

³ 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⁵ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

“6” 6.5 自由裁量基准

6.5.1 一般事故，罚款处罚下限 30 万元、上限 100 万元；情节特别严重、影响特别恶劣的，处 2 倍以上 5 倍以下罚款。

6.5.1.2 每死亡 1 人，处 50 万元罚款

6.5.1.5 迟报事故，迟报 1 日以内的，处 60 万元罚款；迟报 1 日以上的，每增加 1 日增加 50 万元罚款，最高处 200 万元罚款。

了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定⁷，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项⁸之规定，建议由市应急局对其进行处以 48000 元的行政处罚（上年收入 120000 元整，按照上年年收入百分之四十处罚）。

3. 对张**，新疆宏泰建工集团有限公司富蕴盛楷分公司副经理的处罚建议，对本单位的安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除生产安全事故隐患，未按规定时限将事故上报当地负有安全生产监督管理职责的部门。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第七款的规定⁹，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定¹⁰，参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》，建议由阿勒泰市应急管理局对其并处上一年年收入 60%、57600 元的行政处罚。

（新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准：3.5.4

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⁹ 中华人民共和国安全生产法第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

¹⁰ 中华人民共和国安全生产法第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

迟报一般事故或者较大事故，迟报 1 日以内的，处上一年年收入 60% 的罚款）（上年收入 96000 元）。

4. 对于*，项目经理，阿勒泰市阿尔泰山宝石宾馆建设项目工程的负责人的处罚建议，对项目工地发生的事故未按照要求及时上报，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七款的规定¹¹，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定¹²，建议由市应急局对其进行处以 12000 元的行政处罚（上年收入 60000 元，按照上年年收入百分之二十处罚），建议由阿勒泰市住房和城乡建设局责令其停止执业 3 个月。

5. 对新疆成汇工程管理有限公司的处罚建议：2024 年 6 月 7 日监理周例会中，甲方参加人员为巴**，乙方为项目经理于*，项目总监刘*在会上提出：“安全员经常不在工地履职，要求宏泰增派安全员到现场履职”等安全隐患等问题，未督促整改落实；在施工单位未整改的情况下，未书面向行业监管单位反映施工单位拒不整改或者不停止施工的情况，监理职责履行不到位，发生生产安全事故。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定¹³，对事故发生负有监理责任。依据《建设工程安全生产

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（七）及时、如实报告生产安全事故。

¹² 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

¹³ 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

管理条例》第五十七条第二、三项的规定¹⁴，建议由阿勒泰市住房和城乡建设局处 10 万元（壹拾万元整）的罚款，对项目总监刘*责令其停止执业 3 个月。

六、事故主要教训和防范措施

（一）事故主要教训

1. 新疆宏泰建工集团有限公司富蕴盛楷分公司安全生产教育和培训流于形式。未按规定对新进场人员开展三级安全教育和培训，未如实记录教育培训内容，培训考核弄虚作假。安全生产管理缺失。未按照《中华人民共和国安全生产法》第三十五条规定，《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 第 393 号）第二十八条规定，在有较大危险因素的生产高施设备上设置明显的安全警示标志主要负责人和安全生产管理人员未及时消除生产安全事故隐患，安全生产责任落实不到位。

2. 新疆成汇工程管理有限公司未认真落实监理职责，“安全员经常不在工地履职，要求宏泰增派安全员到现场履职”等安全

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

¹⁴ 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：

（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

（三）施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；

隐患等问题，未督促整改落实；在施工单位未整改的情况下，未书面向行业监管单位反映施工单位拒不整改或者不停止施工的情况，监理职责履行不到位。

（二）防范措施

一是立即在全市建筑领域开展安全生产大检查。阿勒泰市住房和城乡建设局要认真学习贯彻习近平总书记安全生产重要论述精神，牢固树立人民至上、生命至上的理念，认真落实国务院安委会安全生产“十五条”措施，落实国家、自治区、地区、市安全生产会议精神，把安全生产责任落实到领导、部门和岗位，督促各类生产经营单位严格落实安全生产主体责任，加强风险辨识管控和隐患排查治理能力，严防类似事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。要按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规、文件要求，全面开展安全生产隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。

二是深刻汲取事故教训，压紧压实企业安全生产主体责任。建筑施工企业要强化企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产责任制，完善全员安全生产管理制度和操作规程。加强安全生产教育培训，提升全员安全意识。积极开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，强化风险分级管控。进一步完善生产安全事故应急预案，根据风险情况，制定高处坠落等专项生产安全事故应急预案，配备相关应急物资，定期开展应急演练。

三是加强行业监管，加大执法力度。进一步加大行业监管与属地安全监管。认真分析，查找短板弱项，坚持问题导向，加强住建领域的安全监管，加大检查力度，不留盲区，加大执法力度，打击各类违法违规行爲，督促企业全面落实安全生产主体责任，及时消除安全生产隐患。

四是认真落实建设方的安全生产职责，加强对监理单位的安全管理，严把企业开复工关，确保中标单位主要负责人、安全生产管理人员、技术员等人员到位、履职。抓好现场施工、用电、高处作业安全交底、规范操作等安全生产管理。督促各参建单位严格落实安全生产主体责任，严格执行法律、法规、规章及工程建设强制性标准。

开办：阿勒泰市人民政府

主办：阿勒泰市人民政府办公室 承办：阿勒泰市大数据发展服务中心

地址：新疆阿勒泰市团结二路26号 联系方式：0906-2136140

政务服务热线: 0906-12345

邮编：836500 ICP备案号：[新ICP备15003890号-1]



新公网安备 65430102000002号 网站标识码：6543010003