

附件

克拉玛依市华隆运输有限责任公司“4·14” 一般物体打击事故调查报告

克拉玛依市政府事故调查组

2024 年 10 月 8 日

2020年4月14日11时50分许，华隆运输有限责任公司在克拉玛依油田二中区1-17井现场施工作业车辆摆位时，发生一起物体打击事故，造成第一采油作业区1名员工受伤，后经克拉玛依中心医院抢救无效，于4月17日13时25分许死亡，直接经济损失90.0034万元。

克拉玛依市委市政府高度重视，经市人民政府批准成立了由克拉玛依市应急管理局牵头，市公安局、司法局、总工会等相关部门组成，邀请市纪委监委和检察院等部门派员参加，成立了克拉玛依华隆运输有限公司“4·14”一般物体打击事故案调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故进行调查。

经调查认定，该起事故一起因吊车司机赵X在操作吊车大臂收回大挂钩时操作失误，导致小吊钩脱落，击中死者头部，造成1人死亡的一般生产安全责任事故。事故发生后，市公安局交警支队市区大队错误理解《事故证明》只是证明该事故属于路外事故，不属于法定道路交通事故认定书，该事故属于路外事故，不纳入事故统计范畴，故未录入事故直报，不存在事故瞒报。

一、事故单位及其他相关单位概况

（一）事故发生单位及相关单位的基本情况

1.克拉玛依市华隆运输有限责任公司

克拉玛依市华隆运输有限责任公司隶属于新疆华隆油气产业发展集团有限公司，主要负责人张X军，成立于2002年4月，拥有员工355名，拥有各类运输车辆418台。主要从事道路运输、

特车服务等业务。与采油一厂签订了 2020 年道路运输、特车服务合同，长期为新疆油田分公司采油一厂提供相关业务技术服务。特车分公司是华隆运输有限公司下属基层单位，拥有各类特车 56 台(套)，其中:罐车 15 台，挖掘机 4 台，装载机 5 台，压风车 5 台，移动式吊车 2 台，半挂牵引车 2 台。

2.克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司

克拉玛依市伟锋工贸有限公司成立于 2007 年，主要负责人郭 XX，目前与华隆公司业务只有零星平板车和吊车工作量，共 5 人，车辆 3 台。事故车辆新 J-18XXX 吊车隶属于该公司的车辆，为克拉玛依华隆运输有限责任公司提供服务，服务期间双方未签订车辆租赁或服务协议，也未签订安全生产管理协议。计划 2024 年底办理公司注销。

3.中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油一厂

中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油一厂是新疆油田公司二级单位，成立于 1960 年 11 月，住所:克拉玛依市克拉玛依区胜利路 48 号，主要负责人:陈 XX，主要从事油气勘探开发:管理着克拉玛依、红山嘴、车排子等 6 个油田，目前拥有员工 1600 名，下属 13 个科室部门、7 个基层采油单位和一个原油集输处理联合站，一个供汽联合站。

安全许可证编号:(新)SY 安许证(2023)286 号，许可范围:陆上采油(气)，有效期:2024 年 4 月 8 日至 2026 年 7 月 24 日。

(1) 采油一厂第一采油作业区

第一采油作业区是采油一厂下属基层单位（正科级），投产于1958年，第一采油作业区拥有员工146名，配置经理、副经理、工程总监等三级管理人员5人，技术人员专兼职安全监督人员7人，现场班组4个，操作员工119名。管辖着二中区、二西区、五一区、红山嘴、小拐等油区，主要负责771口油水井的日常运行维护、检修、故障处理等工作。

（二）事故相关人员及设备基本情况

1.张XX，男，汉族，48岁，采油一厂第一采油作业区维修班班长。4月14日受伤，4月17日经克拉玛依中心医院诊断为创伤性休克死亡。

2.赵X，男，汉族，28岁，身份证号XXXXXX，籍贯：河南省南阳市卧龙区路营镇大西营村6组，现住址：克拉玛依九公里商业一区1栋；驾驶证号：XXXXXX，2020年已辞职，目前无法联系。系克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司吊车司机学徒工。2020年已辞职。

3.赵X华，男，汉族，60岁，身份证号XXXXXX，原任新疆华隆投资有限责任公司副总经理，负责协助总经理抓好安全环保、体系运行、装备设施管理，分管安全环保部、市场管理部和物资管理部，已于2024年2月21日离退休。

4.焦XX，男，汉族，61岁，原任新疆华隆投资有限责任公司总经理，已于2021年12月18日解除劳动合同。

5.张X荣，男，汉族，57岁，身份证号XXXXXX，现住址：克

克拉玛依区胜利路街道办事处民主小区 21 幢楼房 19 号，原任采油一厂副厂长、安全总监，现任新疆油田公司分公司黑油山公司副厂长、安全总监。

6.“徐工牌” 25 吨移动式吊车，2002 年 6 月 19 日开始使用，车牌号码:新 J-18XXX; 使用年限: 12 年，目前该车辆已注销。车辆所属单位:克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司。

(三) 事故当日天气情况

2020 年 4 月 14 日最高温度 20℃, 最低温度 14℃, 天气阴, 西北风 3 级。

(四) 事故发生单位安全管理情况

1. 克拉玛依市华隆运输有限责任公司

机构设置情况: 克拉玛依市华隆运输有限责任公司设立了安全生产委员会，设有专职安全管理人员 26 名，其中安全总监 1 名，专职安全员 6 名，设置质量安全生产办作为专职安全管理部门。

机制及安全投入情况: 2020 年投入安全生产费用 68.01 万元，制定了《安全生产管理规定》《车辆维修、保养管理规定》等 36 项制度，作业前编制了 HSE 计划书和施工组织设计。

风险防控及隐患排查治理情况: 2019-2020 年在换季时期，开展了安全培训工作，重点对冬季“八防”、应急处置、交通安全、事故案例等进行培训; 开展自检自查，累计排查各类隐患 210 项，整改完成 210 项，整改率为 100%。

应急处置预案情况：依据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及《公司综合应急预案》组织编制。综合应急预案1个，专项预案9个，包括自然灾害、交通事故、火灾事故等安全类型,3个分公司应急处置预案。阐述了应急指挥机构及职责，明确了事故应急处置程序及处置措施。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，该公司编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

2. 克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司

克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司搬家后原相关制度已找不到了，现在仅在墙上悬挂了岗位责任制，无其他相关制度及操作规程。

3. 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油一厂

经核查，中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司采油一厂安全管理机构及人员配备符合《中华人民共和国安全生产法》的要求，安全生产投入符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，人员安全培训内容和学时符合《生产经营单位安全培训规定》的要求，制定了《新疆油田公司承包商健康安全环境（HSE）监督管理规定》《新疆油田公司吊装作业许可管理规定》等20余项制度，建立了风险防控及隐患排查治理机制，编制了应急预案并完成政府备案。

采油一厂第一采油作业区组织作业区班组长及克拉玛依市华隆运输有限责任公司相关承包商在作业区会议室参加许可作业培训3次。事发当天，入场前对作业人员的车辆外观和人员驾驶资格进行了核查。查阅克拉玛依市公安局昆仑路派出所笔录，由赵X红签发了吊装作业许可证，死者张XX对吊装作业过程进行安全监督。事故发生后将该事故纳入承包商的业绩考核，涉事车辆清退市场，涉事司机清退市场，逐步清退克拉玛依市华隆运输有限责任公司其他车辆。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过（根据克拉玛依市公安局昆仑路派出所笔录整理）

2020年4月14日10时40分左右，吊车司机赵X与赵X红（赵X师傅）驾驶吊车到采油一厂第一作业区吊钢板，到达现场后，赵X红负责办理吊装作业票，现场监督人员何XX审批作业许可证后，赵X红让赵X把车站好位置开始扎车，现场有一名指挥人员还有赵X红等三名人员配合赵X挂钩，在吊起第三摞钢板时，指挥人员张XX（死者）指挥吊车司机赵X先把钢丝放在板车上，再操作吊车大臂，赵X操作吊车大臂收回大吊钩时，回收大吊钩速度过快，大吊钩上触碰至起升高度限位器后，挂掉了车大臂上小吊钩的钢丝绳，重约30kg小吊钩从18米高位置脱落，击中小挂钩下方3米远处现场指挥人员死者张XX头部，造成受伤倒地。

（二）信息报送和应急救援情况

4月14日采油一厂电工王X彬当时在附近干活，感觉事故现场有点事，就过去了，然后有人说了赶快打急救电话，于是11时54分拨打了120救援电话，12时10分克拉玛依市中心医院救护车到达现场。

4月14日12时25分将张XX送至克拉玛依市中心医院急诊科救治，进行了初步治疗，诊疗过程中发现除头部受伤外，胸部部分肋骨骨折。4月16日，家属为减少后遗症的影响，要求克拉玛依市中心医院组织专家实施胸腔矫正手术。

4月14日15时32分人保公司王X盼拨打110报警，当日15时36分克拉玛依区公安分局昆仑路派出所接指挥中心派称永升加油站正对面的工地一小时前一辆吊车的吊钩伤了一男士受伤人已送去医院。2位民警接派警后立即赶往中心医院急症科开展调查，采油一厂认为人保公司给公安报案后，等同于给政府报送事故了，就没有再给其他政府部门报告。

4月17日早晨7时30分起，伤者生命体态出现不稳定状态，中午13时25分，经克拉玛依市中心医院诊断，张XX因创伤性休克死亡。

4月17日人员死亡后，采油一厂和华隆公司前往公安部门补充报告死者情况，接报后市公安局交警支队市区大队委派时任事故中队民警闫x亚带队前往现场核实，经现场核实，该事故是路外事故，不属于道路交通事故，并于4月25日出具了《事故证

明》。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

1.伤亡人员情况：事故共造成1人死亡。

死者：张XX，男，汉族，1972年7月出生，身份证号：XXXXXX，采油一厂第一采油作业区维修班班长。

（二）直接经济损失

根据《工伤保险条例》直接经济损失为90.0034万元（一次性工亡补助金84.7182万元；丧葬补助金5.2854万元；固定资产损失费用0万元）。

四、事故技术分析

根据谈话笔录推断，赵X操作吊车大臂收回大吊钩时，回收大吊钩速度快，上触碰至起升高度限位器后，起升高度限位器（过卷装置）失灵，大吊钩挂掉了车大臂上小吊钩，钢丝绳受到拉力大于钢丝绳的承受力，造成吊车上的小吊钩挂的钢丝绳断裂，重约30kg小吊钩从18米高位置脱落，击中小挂钩下方3米远处现场指挥人员死者张XX头部，死者张XX戴的安全帽打落在地上，死者张XX也同时倒在地上，送医院救治3日后死亡。由于事故车辆已报废，当事人联系不上，根据公安提供的谈话笔录进行推断和事故原因技术分析，导致该事故发生可能存在以下几个方面：

一是起重机司机赵X不满足GB 6067-2010《起重机械安全

规程》12.3.2 起重司机基本要求，赵 X 对吊装作业不熟练，在回收大吊钩时速度过快，造成大吊钩触碰了起升高度限位器。

二是起升高度限位器（过卷装置）失灵。当起升高度限位器（过卷装置）开关失去作用，就会导致大吊钩与臂杆顶部滑轮相碰，钢丝绳受到拉力大于钢丝绳的承受力，钢丝绳过载断裂，拉断了小吊钩钢丝绳。

三是钢丝绳疲劳断裂。钢丝绳使用以后，发生磨损和锈蚀，钢丝绳直径逐渐减小，在磨损处产生微裂纹，微裂纹扩展至钢丝发生疲劳断裂。

五、事故发生的原因（根据克拉玛依市公安局昆仑路派出所笔录及医学诊断证明整理）

（一）直接原因

吊装作业回收大吊钩时速度过快，吊车小吊钩脱落，击中死者头部，造成人员受伤，送医院救治 3 日后死亡。

（二）间接原因

1. 吊车司机赵 X 操作吊车大臂收回大挂钩时操作失误，回收大吊钩速度过快，大吊钩上触碰至起升高度限位器后，挂掉了车大臂上小吊钩的钢丝绳，造成吊钩脱落。

2. 克拉玛依市华隆运输有限责任公司，该单位未依法制定安全生产责任制、安全生产管理制度；未与克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司签订安全生产协议；未将承包、承租单位克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司纳入统一化管理，对承包、租赁的设备和

人员未进行严格审核，未对克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司事故车辆安全状况进行核查，对承包、承租单位的培训教育流于形式，选派经验不足的学徒从事吊装作业，存在以包代管的现象。

3.采油一厂对承包单位克拉玛依市华隆运输有限责任公司提供的技术服务人员审核把关不严，对吊车司机是学徒，操作不熟练失察。

（三）事故性质认定

根据公安提供的谈话笔录及相关资料，认定该事故为生产安全责任事故。

此外，该事故发生后，启动了警保联动，事故单位向市公安局报告，并由克拉玛依市公安局交警支队市区大队出据了《事故证明》，企业不构成瞒报行为；市公安局交警支队市区大队错误理解《事故证明》只是证明该事故属于路外事故，不属于法定道路交通事故认定书，该事故属于路外事故，不纳入事故统计范畴，故不构成瞒报行为，综上所述认定该事故不属于瞒报事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位

1.克拉玛依市华隆运输有限责任公司

该单位未与克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司签订安全生产协议，将吊装作业发包给不具备安全生产条件的单位，未向采油一厂进行报备，未将承包、承租单位克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司纳入统一化管理，对承包、租赁的设备和人员未进行严

格审核，未对克拉玛依市伟锋工贸有限责任公司事故车辆安全状况进行核查，对承包、承租单位的培训教育流于形式，选派经验不足的学徒从事吊装作业，存在以包代管的现象。违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第四十六条^[1]的规定，对该事故负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014修订版）第一百零九条^[2]，建议由市应急管理局对该公司依法依规进行处理。

2.新疆油田分公司采油一厂

该单位在作业前按照《新疆油田公司吊装作业许可证》要求对作业现场逐项进行了核查，履行了特殊作业许可要求，并现场监督，但对吊装作业人员操作不熟练失察，对该事故负次要责任，建议由采油一厂对事故相关责任人进行处理，并将处理结果报事故调查组。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.张X龙现任克拉玛依市公安局交警支队副支队长，时任交警支队市区大队大队长，出据了事故证明（克公交证字〔2020〕第003号）文书，证明张XX（死者）发生意外事故，张X龙错误理解

^[1] 第四十六条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

^[2] 第一百零九条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

《事故证明》只是证明该事故属于路外事故，不属于法定道路交通事故认定书，路外事故不纳入事故统计范畴，导致事故信息未按照规定时限和程序报告，建议市公安局对相关人员给予处理建议，并将处理结果报事故调查组。

七、事故防范措施建议

（一）强化企业安全生产主体责任

督促企业严格落实《中华人民共和国安全生产法》要求，履行安全生产主体责任，建立完善安全生产管理制度，严禁未经培训及考核合格的人员上岗作业，定期检查设备设施，消除事故隐患。

（二）加强事故信息报送流程

建立完善事故信息报送联席机制并加强培训，强化公安、应急管理及其他相关部门之间信息沟通，防止出现谎报、瞒报、漏报、迟报等情况。

（三）强化企业设备操作人员技能水平

经查询，2014年国家市场监督管理总局将汽车起重机从《特种设备目录》中删除，操作人员不在需要取得相应资格证即可上岗作业，操作人员是否具备相应的操作技能，直接关系到现场作业人员人身安全，建议相关部门督促企业加强吊装车辆人员培训，防止此类事故再次发生。

（四）加大承包商的管理

严把承包商资质关，严格承包商作业人员安全培训和能力评

估，严禁使用资质不合格人员，合理安排现场施工作业。紧盯承包商现场作业环节，加强入场前培训教育、安全交底和人员变更管理，属地单位要履行好入场把关、过程抽查与监督的职责，发现问题隐患和违章必须要及时整改处理。