



泰安市应急管理局（泰安市地震局）

泰安市防灾减灾救灾委员会办公室

泰安市人民政府安全生产委员会办公室



首页

政务公开

政务服务

互动交流

[首页](#) > [法定主动公开内容](#) > [重点领域信息公开](#) > [安全生产监管信息](#) > [事故调查报告](#)

泰安东城建筑工程有限责任公司春雨软件园“11·29”起重伤害事故调查报告

来源：本站

发布日期：2019-04-24 13:58

浏览次数：470

2016年11月29日14时24分，泰安东城建筑工程有限责任公司承建的泰山经济开发区春雨软件园1#楼在节作业时发生倾覆，造成2人死亡、2人受伤。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》的规定，经市政府批准，于2016年11月30日成立了由市安监局、市监察局、市公安局、市总工会、泰山区政府参加的泰安东城建筑工程有限责任公司春雨软件园“11·29”起重伤害事故调查组，开展事故调查。同时，邀请市检察院派员参加，并聘请了有关专家参与事故调查，对事故原因进行技术论证。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）建设项目基本情况

春雨软件园建设项目位于泰山经济开发区内，由山东春雨软件开发有限公司开发建设，于2016年10月取得《建筑工程施工许可证》（编号：370900201610140301）。项目总占地39101m²，总建筑面积21926m²（地上部分），由泰安东城建筑工程有限责任公司负责承建，项目监理单位为泰安市卓远工程咨询有限公司。

（二）事故单位基本情况

1、山东春雨软件开发有限公司

法定代表人：耿树明，公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：泰山工大街33号，注册资本：1618万元。

2、泰安东城建筑工程有限公司

法定代表人：张燕，公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：山东省泰安市泰前办事处，注册资本：2000万元，房屋建筑二级资质，安全生产许可证有效期至2017年5月29日，春雨软件园1#楼1

理：范菲菲（长期休假）。

3、泰安市众兴建筑机械租赁有限公司

法定代表人：孔令雨，公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：泰山区青山街28号，50万元。春雨软件园1#楼项目塔机租赁单位。

4、泰安市卓远工程咨询有限公司

法定代表人：孟宪坤，公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：泰安市高新技术开发二期1层170号，注册资本：100万元，房屋建筑工程监理乙级资质。春雨软件园1#楼项目总监理工程师：册证号：37012967）。

（三）发生事故塔机及安装情况

产品名称：塔式起重机；产品型号：QTZ63；起重力矩：630KN·M；最大起重量：5T；独立高度：40M—50M；产品出厂合格证书编号：92#；设备代码：43101045620100092；起重机械制造监督检验证书编号：2010-0038-49；生产日期：2010年6月；塔机检验报告编号：SDHN-TJW-2016-泰安0008。

该塔机所有权人为泰安众兴建筑机械租赁有限公司，由公司副经理王庆增具体管理。该塔机由泰安长泰建筑工程有限公司（起重设备安装工程专业承包叁级资质，证书编号D337064799）于2015年12月1日负责安城建筑工程有限公司承建的春雨软件园1#楼建设项目施工现场，安装后经有资质的机构检测检验、经联合投入使用，分别于8月21日、9月11日、9月29日、10月27日由泰安长泰建筑安装工程有限公司组织人员进行顶升加节、附着安装作业，安装时办理了顶升加节、附着安装作业告知手续并经安装单位、产权单位、施工单位现场负责人签字，加盖单位公章。

二、事故发生经过和救援情况

2016年11月24日，泰安东城建筑工程有限公司承建春雨软件园1#楼的现场负责人王国村通知泰安市众兴建筑机械租赁有限公司副经理王庆增，计划于11月26、27日对1#楼塔机进行顶升加节、附着安装。由于塔机安装单位泰安长泰建筑安装工程有限公司业务繁忙，未能安排安装人员进场安装，11月29日，王庆增联系陈国华（系让其帮忙找人完成春雨软件园1#楼塔机的顶升加节、附着安装作业，随后陈国华联系许振建（无特种作业证，不具备塔机安装资格），许振建组织褚洪新、王士波、戴永阳、朱修卫等4人，在未办理塔机顶升加节、附着安装作业告知手续，未编制建筑起重机械安拆安全专项施工方案，作业人员未取得建筑施工特种作业操作资格（塔式起重机）的情况下进行作业。8:00左右，王庆增通知许振建、褚洪新、王士波、戴永阳、朱修卫等5人进行作业，许振建安排朱修卫在地面配合吊钩挂钩，其余四人均登上塔吊机身，12时许附着架安装完成。13:30左右，人员开始在距地面65米处塔机套架平台进行顶升加节，王士波操作塔机，先吊起一节标准节放置在“引进后吊起一节标准节做调整上部平衡使用，将小车停在距起重臂根部约2-3米处，操作“回转制动”锁定后，回到塔机套架平台进行顶升作业。此时，许振建操作顶升系统进行第31节标准节顶升加节，其余人员配合。14:24，第二步顶升油缸活塞伸出约40-50cm处时，塔机上部失稳发生倾覆。许振建坠落至距塔机北侧1米2处当场死亡；褚洪新被损坏的套架卡住，位置在1#楼16层（距地面约65米）处。

事故发生后，泰安东城建筑工程有限公司立即组织人员抢救被困人员，该公司安全员马琳于14:35拨打119，14:47拨打119急救电话，由于施救困难，伤者褚洪新直至17:25才被消防战士使用破拆工具救出，立即送医院抢救无效死亡。事故还造成王士波右锁骨骨折、戴永阳左小腿胫腓骨开放性骨折，均被及时送往八十八

三、事故伤亡情况和经济损失

事故共造成2人死亡，2人受伤。

死者：许振建，男，宁阳县泗店镇肖家村人，1971年5月13日出生，殁年45岁，身份证号370921*****2437，塔机拆装工，无特种作业操作资格证（塔式起重机）。

死者：褚洪新，男，宁阳县八仙桥街道办事处庙东村人，1968年3月2日出生，殁年48岁，身份证号370921*****0016，塔机拆装工，无特种作业操作资格证（塔式起重机）。

伤者：王士波，男，宁阳县文庙街道办事处石桥村人，1976年12月15日出生，身份证号370921****塔机拆装工，无特种作业操作资格证（塔式起重机），右锁骨骨折，正在住院治疗。

伤者：戴永阳，男，宁阳县东疏镇大伯集村人，1976年9月26日出生，身份证号370921*****035塔机拆装工，无特种作业操作资格证（塔式起重机），左小腿胫腓骨开放性骨折，正在住院治疗。

事故造成直接经济损失：255万元。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1、直接原因

塔机顶升时，上部重心发生偏移，被顶升部分失稳，上部标准节东北侧下顶升支板处的支撑沟槽受力折断，造成起重机旋转平台以上部分倾覆，是事故发生的直接原因。

2、间接原因

（1）许振建等人未取得特种作业操作资格证（塔式起重机），违反《建筑施工现场塔式起重机安装技术规程》（DBJ14-065-2010）第6.2.1条“加节、降节应符合塔机说明书的程序”和第6.2.2条“顶升机构应保证塔机被顶升部分处于最佳平衡状态”相关规定，未按照该塔机使用说明书“4.4.3顶升操作”规定进行操作，单凭以往经验，错误吊起一个标准节作为顶升过程中的平衡物，导致塔机上部重心发生偏移。

（2）泰安市众兴建筑机械租赁有限公司，企业主体责任落实不到位，未履行建筑起重机械管理职责，办理顶升加节、附着安装作业告知手续，无建筑起重机械安拆安全专项施工方案的情况下，组织无建筑施工操作资格证（塔式起重机）的人员从事塔机安拆作业。该公司主要负责人未严格督促检查本单位的安全生产责任制落实不到位。

（3）泰安东城建筑工程有限公司，企业主体责任落实不到位，安全风险预控和隐患排查治理不到位。中未严格履行安全生产管理职责，在塔机顶升加节、附着安装过程中，未审核安装单位资质证书、安全生产作业人员的特种作业操作资格证书，未审核建筑起重机械安拆安全专项施工方案，未发现并及时制止塔机节作业。该公司主要负责人未严格督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，安全生产不到位。

（4）泰安市卓远工程咨询有限公司，企业主体责任落实不到位，安全风险预控和隐患排查治理不到位。全监理不到位，未履行建筑起重机械管理安全职责，未审核安装单位资质证书、安全生产许可证和作业人员操作资格证书，未审核建筑起重机械安拆安全专项施工方案，未指定专人进行旁站监督，及时消除生产患。

（5）泰山经济开发区，对春雨软件园建设项目监督检查缺乏专业性，属地管理不到位。

（6）泰山区住建局，对春雨软件园建设项目施工设备安拆等关键环节监督检查不够细致。

（二）事故类别、性质

1、事故类别：起重伤害。

2、事故性质：生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

1、许振建组织不具备特种作业岗位资格的人员进行塔机顶升加节作业，违反《建筑施工现场塔式起卸安全技术规程》（DBJ14-065-2010）第6.2.1条“加节、降节应符合塔机说明书的程序”和第6.2.2条“承载时，应保证塔机被顶升部分处于最佳平衡状态”等规定，违章作业，对事故发生负直接责任。鉴于许中已经死亡，建议不再追究其责任。

2、王庆增，中共党员，泰安市众兴建筑机械租赁有限公司副经理、春雨软件园1#楼塔机产权单位施工人，越权在未办理顶升加节、附着安装作业告知手续，无建筑起重机械安拆安全专项施工方案的情况下，特种作业资格的许振建、褚洪新、王士波、戴永阳、朱修卫等5人从事塔机的顶升加节、附着安装作业，后果，对事故发生负直接责任。建议由公安机关依法追究其法律责任。

3、马琳，泰安东城建筑工程有限公司春雨软件园1#楼项目部安全员，未履行建筑安全管理职责，未机械安装、拆除现场监督，未审查安装单位资质及其进场人员特种作业资格，对事故发生负管理责任。建议建筑工程有限公司根据本公司有关规定给予纪律处分和经济处罚，建议由住房城乡建设主管部门依据行业销其专职安全员安全生产考核合格证。

4、王国村，中共党员，泰安东城建筑工程有限公司春雨软件园1#楼项目部现场负责人，作为施工现管理实际责任人，未审核塔机拆装单位资质证书及从业人员特种作业资格情况，未严格履行安全生产管理故发生负主要责任。建议由泰安东城建筑工程有限公司给予撤职处分，并根据本公司有关规定给予经济处

5、彭永鑫，泰安东城建筑工程有限公司安全科长，在春雨软件园1#楼项目施工期间未严格履行安全责，未及时排查起重设备安装等关键环节的事故隐患，对事故发生负管理责任。建议由泰安东城建筑工程据本公司有关规定给予纪律处分和经济处罚。

6、孙启冉，中共党员，泰安东城建筑工程有限公司分管安全副经理，在春雨软件园1#楼项目施工期行安全监督检查职责，在安全生产隐患大排查活动中对外包单位及特种施工设备安全管理方面有漏洞，对主要领导责任。建议由泰安东城建筑工程有限公司根据本公司有关规定给予纪律处分和经济处罚。

7、张继忠，中共党员，泰安东城建筑工程有限公司总经理，未严格履行安全生产第一责任人职责，促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负重要领导责任。违反了《安第十八条第（五）项，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项规定，建议由泰山区安监局处以上一年的罚款。

8、张卫东，泰安市卓远工程咨询有限公司春雨软件园1#楼项目总监理工程师，未组织对建筑起重机卸工程专项施工方案进行审查；未组织审核建筑起重机械安装单位的资质证书、安全生产许可证和作业人员操作资格证书，对事故发生负监理责任。建议由泰安市卓远工程咨询有限公司根据本公司有关规定给予经济处罚。

9、泰安市众兴建筑机械租赁有限公司，未履行建筑起重机械管理安全职责，违法将塔机顶升加节、业发包给不具备相应资质的安装单位，雇佣没有特种作业操作资格证书的人员进行违章作业，对事故发生任。依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定，建议由泰山区安监局处以人民币四十万元的罚款

10、泰安东城建筑工程有限公司，作为施工总承包单位，塔机在顶升加节安装前未向建设主管部门履手续，未履行建筑起重机械管理安全职责，未审核安装单位资质证书、安全生产许可证和作业人员的特种格证书，未审核建筑起重机械安拆安全专项施工方案，对事故发生负主要责任。依据《安全生产法》第一（一）项规定，建议由泰山区安监局处以人民币四十万元的罚款，建议由住房和城乡建设主管部门依据有暂扣其安全生产许可证。

11、泰安市卓远工程咨询有限公司，未审核建筑起重机械安装单位的资质证书、安全生产许可证和作种作业操作资格证书；未监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况；对发现的安未及时要求施工单位整改，暂时停止安装单位作业，对事故发生负监理责任。建议由住房城乡建设主管部规定给予行政处罚。

12、泰山经济开发区管理委员会，对春雨软件园1#楼建设项目安全生产监督检查缺乏专业性，对事故地管理责任，建议向泰山区人民政府写出书面检查，在全区进行通报批评。

13、泰山区住建局，对春雨软件园1#楼建设项目监督检查不细致，建议向泰山区人民政府写出书面本区进行通报批评。

14、泰山区人民政府，督促住建部门履行职责不力，且事故发生在全市安全生产大检查期间，建议泰府向泰安市人民政府写出书面检查。

六、事故防范和整改措施

1、泰安东城建筑工程有限公司要立即暂停所有在建施工项目，开展一次安全生产大检查活动，彻查工设备设施隐患、管理缺陷等不安全因素，及时消除事故隐患；要严格对分包队伍、人员资质资格审查，禁种作业操作资格证书的人员进场作业，强化对现场施工人员的安全教育培训，增强从业人员安全意识和事力；要认真落实安全文明施工、安全检查、事故报告等规章制度，全面履行安全生产主体责任，确保施工检查的项目经建设主管部门验收合格后方可复工，同时加强对春雨软件园1#楼受损塔机拆除及复工验收工

2、泰安市众兴建筑机械租赁有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，认真履行建筑起重机械管立健全设备安全技术档案，消除设备安全隐患，强化职工安全教育培训，确保特种作业岗位人员持证上岗

3、泰安市卓远工程咨询有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，落实监理职责，加强对施工现理监督，突出对施工过程中危险性较大作业环节的巡视检查，认真落实施工单位及其人员安全生产资格审工安全。

4、泰山经济开发区管理委员会要严格履行安全生产属地管理职责，严格落实“党政同责、一岗双责、管、失职追责”和“三个必须”要求，调整充实园区安全监管力量，深入开展安全生产大检查，深化建筑专项整治，加强对园区各类企业安全生产的监督检查，确保安全生产。

5、泰山区住建局要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产监管责任，加强安全监管力量，加大执法和举一反三，加强对企业安全生产的监督检查，督促企业全面彻底消除事故隐患。严厉查处特种作业人员无资质施工等违法违规行为。立即对全区范围内所有在建施工项目进行停工检查，组织相关专家逐家复查验家复工一家。

6、泰山区人民政府要在全区范围开展安全生产大检查，督促负有安全生产监督管理职责的部门严格法职责，深化建筑施工、人员密集场所等行业领域安全专项整治，加大执法力度，严厉打非治违，强化安检查，确保全区安全生产形势稳定。

市政府泰安东城建筑工程有限责任公司春雨软件园

“11·29”起重伤害事故调查组

2016年12月23日

友情链接：

中华人民共和国应急管理部

山东省应急管理厅

市级应急管理部门

▼

泰安市人民政

Copyright© 主办单位：泰安市应急管理局 版权所有 Tel：0538-6991585 Fax：0538-6991585

山东省泰安市市政大楼C7009 鲁ICP备2022001615号-1 网站识别码：3709000007

 鲁公网安备 37090202000119号

