

兰溪经济开发区浙江珺纺纺织有限公司 二期 1#厂房“9·8”一般高处坠落事故 调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.10

2024年9月8日10时30分许，浙江中百建设有限公司在位于兰溪经济开发区的浙江琚纺纺织有限公司二期1#厂房建设项目工地上发生一起高处坠落事故，造成1人当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规的规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由兰溪市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局、兰溪经济开发区管委会组成的浙江琚纺纺织有限公司二期1#厂房“9·8”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅台账、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江中百建设有限公司

事故发生时间：2024年9月8日10时30分许

事故发生地点：兰溪经济开发区尖山路北侧通济路西侧1-2地块（浙江琚纺纺织有限公司二期1#厂房三层外墙脚手架）

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡 1 人。死者：董某春，系浙江琚纺纺织有限公司二期 1#厂房建设项目粉刷工（泥工），男，汉族，50 周岁，身份证号：330719*****4012，住址：兰溪市黄店镇上王村小郎头。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：浙江琚纺纺织有限公司，统一社会信用代码 91330781MA****EM42（1/1），法定代表人陆某，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于 2017 年 8 月 7 日，注册地址为浙江省金华市兰溪市兰江街道通济路 501 号（自主申报），经营范围包括面料纺织加工；纺纱加工等。

2.施工单位：浙江中百建设有限公司，统一社会信用代码 91330781MA****4XX0（6/6）法定代表人张某东，企业类型为有限责任公司（自然人独资），成立于 2017 年 3 月 20 日，有效期：2017 年 3 月 20 日至长期，注册地址为浙江省金华市兰溪市上华街道行知北路行知村（自主申报），经营范围包括许可项目；各类工程建设活动等（具体见营业执照）。建筑业企业资质证书：（发证机关：浙江省住房和城乡建设厅，编号 D23****692，有效期：2022 年 9 月 7 日至 2025 年 8 月 26 日，建筑工程施工总承包贰级）。安全生产许可证：（发证机关：浙江省住房和城乡建设厅，编号：（浙）JZ 安全证字[2018]079025，有效期：2023 年 11 月 2 日至 2027 年 1 月 14 日）。

（二）涉事建设项目概况

2024年3月6日，浙江琚纺纺织有限公司与浙江中百建设有限公司签订建设工程施工合同（工程名称：浙江琚纺纺织有限公司二期1#厂房）。该工程于2024年3月22日取得《建筑工程施工许可证》，建筑面积6594.07平方米（地上三层），建设单位：浙江琚纺纺织有限公司，施工单位：浙江中百建设有限公司，该建设工程无监理单位。合同工期：2024年3月21日至2024年12月31日。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年9月7日，浙江中百建设有限公司工程项目部现场施工人员拆除了浙江琚纺纺织有限公司二期1#厂房外墙安全网及竹笆片，并准备在2024年9月8日上午开始拆除涉事1#厂房外墙脚手架。根据施工进度，工程项目部要求粉刷班组长汤某新于2024年9月8日上午安排粉刷工人封堵脚手架拆除外墙连墙件上的孔洞。

2024年9月8日上午8时许，汤某新带领当事人董某春到涉事1#厂房建设项目工地进行外墙连墙件孔洞封堵作业，2人从浙江群星纺织有限公司的门卫处进入1#厂房三层施工现场。汤某新安排工作后随即离开施工现场，当事人董某春自行找砂石料和水泥等材料做好封堵作业前期准备后，董某春站在1#厂房三层西侧外脚手架上方进行外墙洞口封堵作业（离地高度约

13.5m)。2024年10时30分，架子工班组长汪某祥在1#厂房三层东侧作业时听到厂房西侧有重物落地的声音，立即过去查看发现有人趴在1#厂房外西侧地面，面部朝下昏迷不醒。

（二）事故救援情况

汪某祥立即拨打120急救电话，并电话告知汤某新、浙江珞纺纺织有限公司材料管理员凌某明，并喊上其他架子工过来帮忙。经现场确定，当事人为粉刷工人董某春，120赶到事发现场后，立即对当事人董某春实施抢救，经抢救无效当场宣布死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接到110指令，并立即组织人员前往事发地点核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事发地点位于兰溪经济开发区尖山路北侧通济路西侧1-2地块，该地块系浙江珞纺纺织有限公司二期1#厂房建设项目工程。现场情况：当事人董某春坠落位置在浙江珞纺纺织有限公司二期1#厂房西侧，作业平台在3楼外墙脚手架上，西侧地面有大量拆除的扣件、竹笆片、小横杆，安全帽一顶，当事人董某春躺在地面上，其附近地面有少量血迹。

五、事故鉴定情况

兰溪经济开发区浙江珞纺纺织有限公司二期1#厂房“9·8”一般高处坠落事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人董某春死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华

硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第 2*7 号），当事人董某春符合人体从高处坠落造成其全身多发损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

六、事故发生原因和性质认定

（一）事故直接原因

1.当事人董某春安全意识淡薄，违反浙江中百建设有限公司高空作业规章制度，未佩戴安全绳且未取得高处作业证从事高处作业（外墙连墙件孔洞封堵作业）；

2.浙江中百建设有限公司未执行二期 1#厂房建设项目工程拆除方案正常施工作业程序，未自上而下按楼层分步骤拆除外部安全防护网和竹垫片，而直接将 1#厂房一层至三层安全防护网和竹垫片一次性全部拆除，当事人董某春直接站在脚手架上进行外墙连墙件孔洞封堵作业，安全防护技术措施缺失。

（二）事故间接原因

1.浙江中百建设有限公司在 1#厂房一层至三层安全防护网和竹垫片一次性全部拆除的情况下，未采取其他防护措施，未及时发现并制止当事人董某春未佩戴安全绳且未取得高处作业证从事高处作业（外墙连墙件孔洞封堵作业）的行为；

2.浙江中百建设有限公司员工安全生产教育培训不到位。未有效教育并督促当事人董某春在外墙连墙件孔洞封堵作业过程中严格执行高空作业规章制度；

3.浙江珺纺纺织有限公司在涉事 1#厂房建设项目无需配备

监理单位的情况下，未对 1#厂房施工单位浙江中百建设有限公司现场施工安全生产工作进行严格的统一协调、管理。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，浙江琚纺纺织有限公司二期 1#厂房“9·8”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位和人员存在的问题及处理建议

（一）事故相关单位存在的问题及处理建议

1.浙江中百建设有限公司事故隐患排查不到位，未执行拆除方案正常施工作业程序，未自上而下分步骤拆除 1#厂房一层至三层外部安全防护网和竹垫片，未及时发现并制止当事人董某春未佩戴安全绳且未取得高处作业证从事高处作业（外墙连墙件孔洞封堵作业）。对员工安全生产教育培训不到位，未有效教育并督促当事人董某春在外墙连墙件孔洞封堵作业过程中严格执行高空作业规章制度。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要责任，建议由兰溪市应急管理局对浙江中百建设有限公司作出行政处罚；

2.浙江琚纺纺织有限公司在浙江琚纺纺织有限公司二期 1#厂房建设项目无需配备监理单位的情况下，未对 1#厂房施工单位浙江中百建设有限公司现场施工安全生产工作进行严格的统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有管理责任，建议由兰溪市应急管理局对浙江琚纺纺织有限公司作出行政处罚。

（二）事故相关责任人存在的问题及处理建议

1.当事人董某春安全意识淡薄，违反浙江中百建设有限公司高空作业规章制度，未佩戴安全绳且未取得高处作业证从事高处作业（外墙连墙件孔洞封堵作业），对本次事故的发生负有直接责任，鉴于董某春已在事故中死亡，故不予追究；

2.浙江中百建设有限公司法定代表人张某东，组织本单位安全生产教育培训工作不到位，未有效教育并督促当事人董某春在外墙连墙件孔洞封堵作业过程中严格执行高空作业规章制度。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未执行拆除方案正常施工作业程序，未自上而下分步骤拆除，而是将 1#厂房一层至三层安全防护网和竹垫片一次性全部拆除。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任。建议由兰溪市应急管理局对张某东作出行政处罚；

3.浙江中百建设有限公司工程项目部安全员滕某萍，安全隐患排查不到位，未执行拆除方案正常施工作业程序，未自上而下分步骤拆除，而是将 1#厂房一层至三层安全防护网和竹垫片一次性全部拆除，未及时发现并制止当事人董某春未佩戴安全绳且未取得高处作业证从事高处作业（外墙连墙件孔洞封堵作业）。对员工安全生产教育培训不到位，未有效教育并督促当事人董某春在外墙连墙件孔洞封堵作业过程中严格执行高空作业规章制度。对本起事故的发生负有管理责任。建议由兰溪市应急管理局根对滕某萍作出行政处罚；

4.浙江中百建设有限公司项目经理龚某飞，临近工程末期，对项目部人员的管理不到位，建议由浙江中百建设有限公司根据公司内部规定对龚某飞进行处理；

5.兰溪经济开发区管委会规划建设局工作人员姜某星，对开发区审批的建设工程项目履行行业安全监管责任不到位，属地建设工程项目安全巡查不到位，未及时发现并制止该建设工程未按拆除方案施工的行为，建议由兰溪经济开发区管委会对姜某星进行问责处理。

八、事故安全防范措施

（一）浙江中百建设有限公司

要汲取事故教训，加强建设项目现场施工安全管理、细化安全技术交底，对公司其他在建工地及时开展安全检查，严格按照施工方案进行作业，切实消除事故隐患；要严格人员管理，进一步加强公司员工安全教育培训，及时发现并制止纠正员工违法安全操作规程的行为，坚决遏制类似事故再次发生。

（二）浙江璩纺纺织有限公司

要履行对本单位建设项目施工单位的安全生产统一协调、管理职责，加强施工现场的安全巡查检查，及时发现并消除事故隐患，避免类似事故再次发生。

（三）兰溪经济开发区管委会

要对开发区在建工地开展一轮安全生产隐患大排查大整治，切实加强建筑施工领域安全生产工作，严格“谁审批谁负责”，

加强对辖区内在建工地安全生产监管力度，督促建设项目施工单位严格按照方案施工；督促无需配备监理单位的在建工地业主主动履行对建设项目施工单位安全生产统一协调、管理职责，坚决遏制各类生产安全事故再次发生。

（四）市住房和城乡建设局

按照管行业必须管安全的要求，落实好建筑施工领域安全监管职责，加大全市在建工地安全检查力度，特别是要厘清由开发区负责审批建设项目的行业监管职责，避免出现职责不清、监管不力的现象，督促在建工地各相关方落实好安全生产主体责任，严格按照方案开展施工作业，坚决遏制建筑施工领域生产安全事故再次发生。