



广西崇左

宁明

县人民政府

www.ningming.gov.cn

AEN MONZHON VANGJAN GVANGSIH CUNGZCOI
NINGZMINGZ YEN YINZMINZ CWNGFUI

请输入搜索内容



首页



走进宁明



政府信息公开



网上办事



新闻中心



互动交流



便民服

当前位置：首页 > 信息发布 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 安全生产 > 安全事故调查报告

宁明县桐棉镇“6·30”触电死亡事故的调查报告

2017-08-10 16:25 来源：宁明县安全生产监督管理局

☆ 分享 微信 微博 打印 字体：大 中 小

宁明县桐棉镇“6·30”触电死亡事故的

调查报告

2017年6月30日约18时42分，宁明县桐棉镇发生一起因触电造成1人死亡的生产安全事故，直接经济损失80万元。

为了查清事故发生的经过、原因及性质，宁明县政府按照《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，7月2日批准成立事故调查小组，由县政府办、安监局、纪委监委局、公安局、局、人事劳动和社会保障局、总工会、桐棉镇政府、桐棉镇板烂派出所等有关部门和单位人员组成，事故调查组请县检察院派员参加。

事故调查小组按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、笔录等，查明了事故发生的经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故责任单位的基本概况

四川省华蓥市南方送变电有限公司(原四川省华蓥市送变电工程公司),法定代表人:郭士,公司成立于1988年,是一家具有20年历史的电力工程施工总承包二级、送变电工程专业承包二级、房屋建筑工程施工总承包三级的企业。公司注册资金4168万元,现有在职员工2569人。公司持有工商部门颁发的工商营业执照(统一社会信用代码:915116812096006994、住建部门颁发的安全生产许可证(编号:(川)Jz安许证字[2005]000769)和建筑企业资质证书(编号:D251468646)、国家能源局颁发的承装(修、试)电力设施许可证(编号:5-6-20173-2C)等资质证件。2016年2月2日经广西水利电力有限公司的招标领导小组核准确定四川省华蓥市南方送变电有限公司八标段(标包2)施工中标单位,中标价356.1383万元。2016年3月宁明县水利电力有限公司与四川省华蓥市南方送变电有限公司签订建设工程施工合同(GF-1999-0201),合同编号:宁明水电司[2015]15升级-10-2号。合同“宁明县桐棉变至板烂、琴清、那么等10kv线路改造工程”等34个10kv及以下项目。

二、事故基本情况

- 1、事故单位:四川省华蓥市南方送变电有限公司;
- 2、事故时间:2017年6月30日约18时42分;
- 3、事故地点:桐棉镇往板烂村方向5公里左右巴泻村屯旁边500米的山林里;
- 4、事故性质:生产安全责任事故;
- 5、事故等级:一般事故;
- 6、事故类型:触电事故;
- 7、人员伤亡:1人死亡;
- 8、经济损失:80多万元。

三、事故发生的经过、救援和善后工作

2017年6月30日早上6点30分,四川省华蓥市南方送变电有限公司宁明项目部施工队队长钟鹏召集施工队,布置当天的工作,其中有6人负责拉线坑的开挖,6人负责拉线盘的安装和回填,另有10人负责安装横担。

7点10分22名施工人员陆续到达宁明县桐棉变至板烂、琴清、那么等10kv线路改造工程各个施工点。约7点15分停电,7点40分挂好接地线,然后安装横担的人员分成两组,一组由钟鹏带队,一组由周光求带队,开始施工。

14时00分,刘建文、范凯、周光求三人在桐棉镇往板烂村方向5公里左右巴泻村屯旁边500米的山林里进行电线改造作业。范凯爬上一根新立的电线杆上面安装高压横杆和金具,刘建文则在电线杆下面帮忙递东西,协助施工,周光求则开车停在距刘建文和范凯约50米处。新电线杆旁边是旧电线杆,两者是相互平行的,相互距离:0.7米,新电线杆比旧电线杆高出3到4米。

18时施工队开始收工。18时20分，钟鹏打电话给周光求叫电杆上的施工人员下杆，并准备回去拆除接地线。周光求接到钟鹏的电话后对正在电线杆上作业的范凯说“队长让我们不要做了，可以收工回去了”。由于范凯有一点尾工没有做完，范凯说再做一会儿就下来。

18时30分钟钟鹏打电话给周光求问杆上的人员下杆了没有？周光求说正在下杆。钟鹏告诉周光求人下杆后要话给他。

18时40分送电的人员打电话给钟鹏问周光球那边的人下杆了没有？可以送电没有？

18时41分钟钟鹏再次打电话给周光求问杆上的人员：**下杆了没有？人已经到地面了没有？当看到范凯从新电杆上往下爬，其身体已经超过旧电杆电线的一半时，周光求就对钟鹏说下来得差不多了，然后将电话挂了。**周光求挂电话后转头又看到范凯往新的电线杆上爬（此时由于范凯发现在新的电线杆上还有一个滑轮忘记拿，于是他又回去拿滑轮），然后转头打电话给其老婆。钟鹏听到周光求说范凯下来得差不多了就打电话给送电人员周洪说范凯下杆到地面，可以送电了。18时42分范凯接触到旧电杆上的高压线，被触电了。

发生触电后，在场的刘建文告诉周光求快打电话给施工队队长，然后周光求打电话给钟鹏说快停电，电死。钟鹏马上打电话给周洪，让他停电。19时20分钟钟鹏、周洪和一位老板到达事故现场，然后老板叫刘建文和三个工友一起把范凯弄下来放到地面。周洪打电话给120、110。四个工友又一起到板烂派出所报案。

接到110指挥中心报告后，板烂派出所干警及时赶赴现场积极开展工作。7月1日上午，县安监局、桐棉镇安监站人员到现场了解情况和维护现场。7月2日县政府批准成立事故调查小组，对事故发生的原因、经过展开调查取证。公安部门进入事故现场调查取证，结合现场勘查及案情调查，死者系被电击引发心脏骤停而死亡。

这起事故造成一人死亡，死者：范凯，男，1984年10月出生，身份证号码：522*****1X，贵州省贵阳市乌沙镇偏头山村人。

目前，该事故的赔偿等善后工作已处理完毕。

五、事故原因和性质：

（一）直接原因

范凯从电线杆上下爬的过程中，由于送电人员送电造成范凯触电死亡。

（二）间接原因

1、施工队没有按有关安全规程规范组织施工。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》第2.1条“电气线路安全工作的组织规定，施工单位组织施工时实行工作票制度、工作许可制度、工作结束和恢复送电制度。6月30日施工单位未按规定填写工作票，未经工作许可的情况下就擅自组织施工，且完工后未按工作结束和恢复送电制度送电，造成了事故的发生。

2、作业人员安全意识淡薄。一是在作业过程中当事人范凯没有佩戴绝缘靴、绝缘手套等劳动防护用品；二是电联络人周光求在还没有完全确认范凯已经从电线杆下到地面的情况下就在电话里对队长钟鹏说范凯已经差不多下到地面。且当他看到范凯又往电线杆上爬时，并没有立即通知队长钟鹏，而是转头打电话给其老婆，其安全意识淡薄。

薄；三是队长钟鹏在没有进一步的确认范凯是否已经完全从电线杆下到地面的情况下就在电话里通知送电人员导致了事故的发生。

3、新建电线杆与旧电线杆之间的距离过于接近。经现场察看，新建电线杆与旧电线杆相互平行，相互距离只有0.7米，新电线杆比旧电线杆高出3到4米，施工人员爬到新电线杆顶部必须经过旧电线杆的横担，很容易接旧的高压线，存在极大的安全隐患。

4、四川省华蓥市南方送变电有限公司对施工队管理不到位。公司对施工队不按有关安全规程规范组织施工为没有及时发现，及时制止。

5、四川省华蓥市南方送变电有限公司对施工现场管理不到位。在施工过程中公司没有派出安全管理人员到现场进行监督管理，督促施工人员做好隐患排查、安全防护等措施，对施工现场监督管理不到位。

6、宁明县水利电业公司派驻的工程师履行职责不到位。由于派驻的工程师对施工单位不按安全规程规范施工的行为没有及时制止，没有督促施工单位及时消除安全隐患，导致了事故的发生。

（三）事故的性质

经调查认定，宁明县桐棉镇“6·30”触电死亡事故是一起生产安全责任事故。

（四）对事故有关责任人员及责任单位的处理情况及建议

1、周光求，男，57岁，湖南省湘乡市毛田乡新华村罗汉组37号人，系四川省华蓥市南方送变电有限公司项目部施工队人员。由于其安全意识淡薄，在还没有完全确认范凯已经完全从电线杆下到地面的情况下就在电话里通知队长钟鹏说范凯已经差不多下到地面，且当他看到范凯又往电线杆上爬时，并没有立即通知队长钟鹏，而是转告其老婆，其安全意识相当淡薄，直接导致了事故的发生，负主要责任。建议由四川省华蓥市南方送变电有限公司依照其公司规定对其进行处理。

2、钟鹏，男，33岁，四川省邻水县两河乡大滩村8组45号人，系四川省华蓥市南方送变电有限公司宁明项目部施工队队长。由于其对范凯是否已经完全从电线杆下到地面的情况没有进一步的确认就在电话里通知送电人员导致了事故的发生，负主要责任。建议由四川省华蓥市南方送变电有限公司依照其公司规定对其进行处理。

3、李开辉，男，49岁，系宁明县水利电业公司建设部副主任，宁明县桐棉变至板烂、琴清、那么等10kv线路改造工程派驻工程师。由于其履行职责不到位，导致了事故的发生，负有履行职责不到位责任。建议由宁明县水利电业公司依照其公司规定对其进行处理。

4、刘景文，男，39岁，系宁明县水利电业公司宁明县桐棉变至板烂、琴清、那么等10kv线路改造工程派驻工程师。由于其履行职责不到位，导致了事故的发生，负有履行职责不到位责任。建议由宁明县水利电业公司依照其公司规定对其进行处理。

5、马文飞，男，45岁，系宁明县水利电业公司宁明县桐棉供电所所长。由于其履行职责不到位，导致了事故的发生，负有履行职责不到位责任。建议由宁明县水利电业公司依照其公司规定对其进行处理。

6、王成才，男，34岁，四川省华蓥市南方送变电有限公司广西项目部负责人，为宁明县桐棉变至板烂、毛那么等10kv线路改造工程全程管理者。但由于其没有履行现场监管职责，导致了事故的发生，负有监管不到位任。建议由四川省华蓥市南方送变电有限公司依照其公司规定对其进行处理。

7、郭士，男，43岁，四川省华蓥市南方送变电有限公司总经理，法定代表人，为宁明县桐棉变至板烂、毛那么等10kv线路改造工程第一责任人。由于其对本单位安全生产工作履行职责不到位，导致了事故的发生，负领导责任。按照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第十八条第（一）项的规定由宁明县安全生产监督管理局对其违法行为进行处罚。

8、四川省华蓥市南方送变电有限公司作为工程项目的施工单位，对施工现场安全负全责。但由于其未能认真履行安全生产监管职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故的发生负有重要的责任。责任领导向其主管部门作出深刻的书面检讨。按照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局令第13号）第十四条第一款的规定，建议由宁明县安全生产监督管理局对其单位违法行为进行处罚。

（五）事故教训及防范措施

宁明县桐棉镇“6·30”触电死亡事故，给死者家属造成了极大的悲痛和不幸，也给四川省华蓥市南方送变电有限公司造成较大经济损失，其教训是极为深刻的。这起事故的发生是由于项目工程施工单位四川省华蓥市南方送变电有限公司未能认真履行安全生产监管职责；施工人员不按安全规程规范施工；施工人员安全意识淡薄而导致的。这起事故在管理上存在的问题，应采取如下防范措施，确保今后不再发生类似事故。

1、四川省华蓥市南方送变电有限公司要深刻吸取此次事故教训，针对暴露的安全生产管理漏洞和问题，认真组织整改。要建立健全安全生产管理制度和相关作业规程，并采取切实有效的监督检查措施；要有效开展日常安全教育和隐患排查治理，督促员工严格执行安全生产规章制度和操作规程，及时发现并消除安全隐患，确保安全生产。

2、对从业人员开展经常性安全教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。

3、四川省华蓥市南方送变电有限公司要加强作业现场安全管理，作业现场必须配备安全管理人员，及时发现和消除生产安全事故隐患，确保作业现场安全可控。

4、企业要严格按照“四不放过”的原则，认真分析这次事故的原因，吸取教训，举一反三，堵塞安全生产漏洞，切实加强安全生产工作。

宁明县桐棉镇“6·30”事故调查小组

2017年8月10日



网站地图 联系我们 地址：宁明县城江滨北路68号

主办：宁明县人民政府办公室 电话：0771-8620610

承办：宁明县委宣传部 电话：0771-8620671

视听节目许可证号：120420094

 桂公网安备 45142202000012号 桂ICP备14008100号-1 网站标识码：4514220002