



马鞍山市雨山区人民政府

(/index.html)

www.masys.gov.cn

请输入搜索内容关键词

热门搜索:

社保 (/site/search/6784001?fuzzySearch=true&sort=intelligent&orderType=0&platformCode=&siteId=6784001&isAllSite
就业 (/site/search/6784001?fuzzySearch=true&sort=intelligent&orderType=0&platformCode=&siteId=6784001&isAllSite
(/公积金 (/site/search/6784001?
fuzzySearch=true&sort=intelligent&orderType=0&platformCode=&siteId=6784001&isAllSite=true&keywords=%E5%85%9

当前位置: 首页 (/xgk/) > 雨山区应急管理局信息公开 (/xgk/opennessContent/?branch_id=57a3df762c262ea9a00aace2) > 事故通报 (/xgk/open

索引号:	080308493/201907-00094	组配分类:	事故通报
branch_id=57a3df762c262ea9a00aace2&column_code=280104)		文号:	无
发布机构:	雨山区安监局	名称:	【事故调查报告】“2018.7.13”
成文日期:			
关键词:	调查报告		

【事故调查报告】“2018.7.13”车辆伤害事故调查报告

浏览次数: 2328

信息来源: 雨山区安监局

发布时间: 2018-08-09 16:32

2018年7月13日下午16时40分左右,安徽恒烨物业管理有限公司在维修道路清扫车时发生一起车辆伤害死亡事故。

事故发生后,区政府分管领导、区安监局局长、安民街道有关领导赶赴现场,了解事故情况,指导善后工作。区政府主要领导安排。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令),区政府成立由常务副区长唐杰为组长,区安监局局长、区市场监管局、区工会、雨山公安分局、安民街道组成事故调查组。调查组通过现场勘察、询问相关人员和查看有关资料,现将事故调查情况报告如下:

一、事故单位概况

1、安徽恒烨物业管理有限公司(以下简称恒烨物业)成立于2003年5月30日,公司法定代表人:卜**。注册资本:500万元。经营范围:物业管理;劳动服务;清洗保洁;房屋租赁;病人、老人护理服务;水电维修;道路清扫保洁;绿化养护;垃圾收集、运输服务;停车场管理。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

2、马鞍山华业物业管理有限公司(以下简称华业物业)成立于2006年10月18日,公司法定代表人:周*。注册资本:2000万元。经营范围:物业管理;清洗保洁;劳动服务;家政服务;物业管理咨询;室内外装饰;花卉销售;设备维护;餐饮服务(限下属分支机构经营);绿化养护;搬家服务;市政道路(路面)清扫保洁;园林绿化施工;垃圾收集、运输服务;停车场管理。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)

二、业务承揽概况

2018年1月1日，恒烨物业与华业物业签订了《车辆使用权租赁合同》，恒烨物业向华业物业租用了三辆道路清扫车，车E1***6，承租时间从2018年1月1日至2018年12月31日，租赁费用为人民币15万元。合同中还明确了双方的权力、义务和安全

林**是华业物业一名退休职工，因多年驾驶道路清扫车，对道路清扫车的工作区域（清扫部分）比较熟悉，具备一定修理区域维修所用的成套工具，承揽了华业物业、恒烨物业等多家物业公司清扫车工作区域（清扫部分）的维修工作，但林**与1议，每次修理后，由林**提供维修项目结算单和在外开具的抵扣发票给维修车辆单位结算酬劳，维修车辆单位再将酬劳转2017年11月，经林**介绍，华业物业又将清扫车的动力部分交给马鞍山大运汽车维修有限责任公司（以下简称大运汽修）维（关书面协议。因恒烨物业承租华业物业的清扫车一直在大运汽修维修，所以经华业物业介绍，承租的清扫车需要维修、保养E业与大运汽修双方未签订相关书面协议，产生的费用由华业物业垫付，年底华业物业再与恒烨物业结算。皖E01738号道路清2018年7月9日来大运汽修进行维修。因车辆所有权是华业物业，大运汽修内还有华业物业其他车辆在进行维修，故恒烨物业给了华业物业的车队队长。7月11日，该车刹车系统维修完毕后，由华业物业车队队长张*到大运汽修对维修车辆进行试车，i12日上午由大运汽修调试刹车完毕后，大运汽修通知华业物业车队副队长彭**来接车、试车，彭**试车完毕后，将车停在大扫车的清扫部分。12日下午5点30分左右，因该车停放处离大运汽修门口较近，阻碍了大运汽修维修车辆进出。大运汽修再开走，而是因维修需要直接将车交给了林**。林**于当日下午6点多，将车挪车至事发地（大运汽修门口与旁边苏果超市交界

三、事故发生经过

2018年7月13日上午，林**一直在大运汽修门前对其他清扫车辆进行维修，华业物业车队队长张*、副队长彭**、大运汽**都在现场，快到中午时，华业物业车队队长张*离开了大运汽修，离开前还嘱咐了副队长彭**，看一下下午林**对皖E0173配件。因天气炎热，中午过后，林**及彭**、张*、林**、冯**等人都在大运汽修的空调房间内休息，直至下午4点10分左右E01738号清扫车进行维修，此时张*、林**有事先离开了大运汽修，冯**背对着林**在大运汽修内维修车辆，彭**在一旁看扫车工作区域后箱盖砸中，并将其压在清扫车工作区域内。大运汽修修理工冯**听到身后的声响，回头发现后林**被压在清扫时在旁边接电话的彭**发现后也过来帮忙，结果车后箱盖太重无法抬起，修理工冯**跑回公司拿取千斤顶，彭**边向周围群到现场，才将林**从清扫车后箱盖下救出，随后林**被送往市十七冶医院抢救，经医院抢救无效死亡。

四、事故应急处置评估

（一）应急处置情况

事故发生后，现场人员第一时间进行了救援。

下午4时40分，大运汽修工人冯**、华业物业车队副队长彭**发现林**被压后，试图抬起后箱盖，救出被压住的林**。

下午4时42分，冯**跑回大运汽修公司拿千斤顶实施救援，并拨打了大运汽修负责人张*的电话。彭**大声向周围群众求助警求助。

下午4时45分，大运汽修负责人张*等人也赶到现场参与救援，现场约有十几名群众参与了救援工作，都未能将清扫车后箱

下午5时，消防“119”赶到现场，让救援群众撤离，设立了警戒线。

下午5时02分，消防动用电动液压千斤顶将车后箱盖顶起，将林**救出。

下午5时10分，林**被赶来的“120”送往市十七冶医院急救，并于当日下午抢救无效死亡。

（二）应急处置评估

事故应急相关部门联动紧密，处置得当。

五、事故造成的人员伤亡情况

该起事故造成一人死亡。死者林**，男，61岁，身份证号码：342425*****，安徽省安安市人。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因：林**被皖E01**8号清扫车工作区域的后箱盖砸压致死。

2、间接原因：

（1）林**没有维修资质进行清扫车维修承揽。

（2）林**安全意识淡薄，在维修时未按操作规程将清扫车工作区域后箱盖防护支撑杆支起的情况下，进行清扫车工作区域后箱盖砸落。

（3）恒烨物业未对林**的维修资质进行审查的情况下，将清扫车交给林**维修，存在以包代管的情况，在维修过程中，

（二）事故性质

这是一起生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及处理建议

1、林**安全意识淡薄，没有相应维修资质的情况下，从事维修作业。在修理的过程中，未按操作规程进行维修，对这起死亡，建议不予追究责任。

2、恒烨物业将清扫车工作区域（清扫部分）发包给不具备相应资质的林**，也未签订任何协议，安全生产管理工作混乱，落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百条的相关规定，依据第九条第一项的规定，建议区安监局给予行政处罚。

3、恒烨物业法定代表人卜**，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责，没有落实安全生产责任，对事故发生1《安全生产法》第十八条的相关规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条的规定，建议区安监局按照其上-

八、事故防范及整改措施

1、恒烨物业要完善和落实各项安全管理制度、岗位责任制，认真开展隐患排查和治理工作，吸取本次事故的教训，举一反三。

2、恒烨物业要加强安全生产教育培训，严禁将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应全等相关资质的审查工作，强化作业现场的安全监督检查。

3、安全监管部门及相关行业主管部门要及时总结该起事故发生的教训，加大对车辆维修企业的督查力度，督促相关企业1次发生。

主办单位：雨山区人民政府办公室 地址：安徽省马鞍山市雨山区湖西南路11号 电话：0555-234
皖ICP备05007477号 (<https://beian.miit.gov.cn/>)  皖公网安备 34050402000248号 (<http://www.beian.gov.cn/portal/registerSys>
网站标识码：3405040001 网站支持IPV6



(<http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0C341B90B4D52792E053022819/>



(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=3405040001&url=https%3A%2F%2Fwww.