

禹州市绿叶环保科技有限公司“4·27” 一般机械伤害事故调查报告

2025年4月27日8时48分许，禹州市绿叶环保科技有限公司（以下简称绿叶环保公司）发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（河南省人民政府令第143号）等有关规定，禹州市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会等为成员单位参加的禹州市绿叶环保科技有限公司“4·27”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），禹州市纪委监委成立追责问责审查调查组参与事故调查工作。

事故调查组认真贯彻市领导有关批示、指示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合研判等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了事故单位及地方政府在监管方面存在的问题，提出了对事故单位和责任人员的处理建议，分析了事故原因及暴露出的问题，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，绿叶环保公司“4·27”一般机械伤害事故是一起因现场安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故单位基本情况

（一）事故单位概况

绿叶环保公司位于禹州市火龙镇东汪楼村，占地面积 4620 平方米，2017 年 7 月 26 日成立，注册资金 1000 万元，法定代表人卢红波，主要经营建筑材料销售、水泥制品制造、非金属矿及制品销售等，从业人员 7 人。

（二）事故发生单位现场作业情况

工艺流程：石子、沙经皮带输送机输送至搅拌机，水泥通过搅拌机上部的水泥管道输送至搅拌机内，按照既定生产配比标准，加水进行搅拌制成混凝土。混凝土通过搅拌机下方出料口流入锥形料斗，随后使用叉车将锥形料斗运送至模具处，由操作人员开启料斗阀门，将混凝土倒入模具内，最后通过震动棒振动、抹面及静置等工序成型。

发生事故的设备为双轴搅拌机，位于公司院内中部偏北位置。该搅拌机长 1.58 米、宽 1.45 米、高 1.4 米，上部为进料口，底部为出料口。搅拌机固定于由八根槽钢制成的支架上，支架距地面高度为 1.75 米，在支架东南角设有与地面相连的爬梯。搅拌机操作台设置在搅拌机东侧 8.15 米处。

二、事故发生经过和抢险救援、善后处理及应急处置评估情况

（一）事故发生经过和抢险救援情况

通过询问相关人员、调取事发时的视频资料和综合分析研判，事故发生的经过是：2025 年 4 月 27 日 8 时 30 分许，公司雇佣王俊伟于搅拌机南侧对底部出料锥形料斗进行维修。

8 时 39 分，王俊伟完成锥形料斗底部焊接作业后，离开工作

现场，先前往搅拌机西侧，随后原路折返至搅拌机东侧，顺着爬梯登上搅拌机支架平台，于8时43分进入搅拌机内部（因王俊伟在事故中死亡，无法查证其具体进入搅拌机内部的原因）。在此期间，搅拌机周边无其他工人近距离作业，仅在搅拌机东侧、南侧约10米处各有2名工人在现场开展相关工作。

8时47分，搅拌机操作员郜学文来到搅拌机南侧，将载有两个气罐的二轮车向西推出约3米，接着启动叉车，把锥形料斗推送至搅拌机下部，之后返回搅拌机操作台。8时48分，郜学文启动搅拌机开关，瞬间听到搅拌机方向传来呼救声，他立即关闭开关，赶到平台查看情况，与此同时，听到呼救声的工人王绍军也迅速抵达现场，发现王俊伟被搅拌机桨叶卷入机仓底部，王绍军当即让卢红波拨打120急救电话，并组织现场工人将王俊伟从搅拌机内移出，此时王俊伟已失去意识。

9时14分，禹州市第二人民医院120医护人员到达现场，经诊断王俊伟已丧失生命体征。

（二）善后处理情况

在火龙镇人民政府积极协调下，4月28日晚，绿叶环保公司与死者家属达成赔偿协议，善后工作全部处理完毕，网络未出现相关舆情。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，现场人员迅速展开救援，及时将被困人员救出，并拨打120急救电话，同时按程序上报事故信息。经评估，该起事故抢险救援行动迅速，处置措施得当。

三、事故发生的直接原因

经调查认定，事故发生的直接原因是，王俊伟在公司未安排对搅拌机相关作业的情况下，擅自进入搅拌机内部，使自身处于危险境地；郇学文未严格执行搅拌机操作规程^[1]，在未对设备周边及内部进行检查并确保无危险的情况下，违规启动搅拌机，最终导致该起事故发生。

四、事故暴露出的主要问题

（一）事故单位存在的问题

绿叶环保公司：1. 安全生产主体责任落实不到位。安全发展理念淡薄，作业现场缺乏完善的安全管理制度和有效监督机制，无安全管理人员^[2]，安全管理存在盲区和漏洞；2. 未建立安全生产教育和培训档案^[3]。安全教育培训流于形式，职工安全教育培训不深入，培训效果差，职工安全意识淡薄；3. 设备管理存在漏洞。搅拌机未设置安全警示标志^[4]，未能起到警示作用，有效提醒人员规避风险。

（二）行业管理部门存在的问题

禹州市工业和信息化局作为建材行业的行业管理部门，未按照“三管三必须”的要求，落实行业管理责任，安全管理存在失管漏管现象。

^{1]} 绿叶环保公司制定的《搅拌机操作工安全操作规程》第一条：开动搅拌机前应检查，离合器、制动器、钢丝绳等应良好，滚筒内不得有异物。

^{2]} 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

^{3]} 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

^{4]} 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（三）属地政府存在的问题

火龙镇人民政府贯彻落实安全生产法律法规和上级党委政府有关安全生产工作的决策部署不深入不细致，落实属地监管责任不到位，未能充分发挥安全监管人员网格化管理体系职能作用，及时发现企业存在的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）建议免于追究责任人员

王俊伟，绿叶环保公司临时雇佣维修工，在完成维修工作后，擅自进入搅拌机内部，对事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 郜学文，绿叶环保公司搅拌机操作员，未严格执行公司制定的搅拌机操作工安全操作规程，对事故负有直接责任，建议绿叶环保公司按照公司相关规定对其进行处罚。

2. 绿叶环保公司对事故发生负有责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项^[5]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项规定^[6]，对绿叶环保公司处

⁵⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⁶⁰ 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

50 万元的罚款。

（三）对有关公职人员的处理建议

在事故调查中，发现地方政府监管部门相关人员存在履职方面的问题及相关材料，已移交市纪委监委追责问责审查调查组处理。

（四）其他处理建议

1. 禹州市工业和信息化局未认真落实行业管理责任，建议责成禹州市工业和信息化局向禹州市人民政府作出深刻检查。

2. 火龙镇人民政府未认真落实属地监管责任，建议责成火龙镇人民政府向禹州市人民政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）认真对照安全监管职责，进一步强化安全生产红线意识

全市各级各部门要深刻汲取事故教训，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，进一步强化以人为本、安全发展理念，牢固坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，按照“三管三必须”的要求，进一步完善监管机制措施，加强日常监督检查，全面落实各行业、各部门、各环节的安全管理责任，采取强有力措施，全面排查整治事故隐患，切实提高安全管理水平，坚决防止各类事故发生。

（二）深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任

绿叶环保公司要深刻汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任，完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度和操作规程，特别是要针对安全管理的薄弱环节，把安全生

产责任落实到岗位、落实到个人，消除安全管理盲区和漏洞；强化日常安全管理、落实安全防范措施、加强员工安全教育培训、安全警示教育等工作；配备安全生产管理人员，强化作业现场的安全管理，坚决杜绝安全管理图形式、走过场，认真组织开展企业隐患排查治理，消除事故隐患，杜绝生产安全事故发生。

（三）切实提升政治站位，强化属地监管责任

火龙镇人民政府要认真履行属地监管职责，全面构建党政同责、一岗双责、失职追责的安全生产责任体系；加大对生产经营单位安全生产的监管力度，要充分利用全镇安全监管人员网格化管理体系，做到对辖区企业安全监管全覆盖；督促企业认真落实安全生产主体责任，坚决防范各类安全事故发生，推动本辖区安全生产总体形势稳定与好转。