

德州市永顺运输有限公司

“9·2”一般其他伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022·09

2022 年 09 月 02 日上午 7 时许，德州市永顺运输有限公司在浙江浙能兰溪发电有限责任公司采购物资卸货点卸放尿素的过程中发生一起其他伤害事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、和灵洞乡组成的德州市永顺运输有限公司“9·2”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：德州市永顺运输有限公司

事故发生时间：2022 年 09 月 02 日 07 时许

事故发生地点：浙能兰溪发电有限责任公司采购物资卸货点

事故类别：其他伤害

事故伤亡情况：死亡 1 人。死者：张某监，系德州市永

顺运输有限公司员工，男，汉族，56 周岁，身份证号：4107*****9571 住址：河南省新乡市卫滨区平原乡某村。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

德州市永顺运输有限公司成立于 2001 年 03 月 05 日，注册地位于德城区某路，法定代表人为韩某顺。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内集装箱货物运输代理；二手车交易市场经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；信息技术咨询服务。

资质情况：持有道路运输经营许可证（德 37*****30），证件有效期至 2024 年 10 月 25 日

（二）涉事项目合同情况

浙江浙能兰溪发电有限责任公司和浙江浙能石油新能源有限公司签订了危化品供应合作框架协议，约定由浙江浙能石油新能源有限公司负责供应液氨、尿素、盐酸、液碱、次氯酸钠等。

浙江浙能石油新能源有限公司和中国石化销售有限公司浙江石油分公司签订了 2022 年度尿素集约化采购合同，约定由中国石化销售有限公司浙江石油分公司供应 2022 年度尿素。

中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司和天津中

石化悦泰科技有限公司签订了产品采购框架合同，约定由天津中石化悦泰科技有限公司负责生产供应尿素。

天津悦泰石化科技有限公司和德州市永顺运输有限公司签订了运输协议和 HSSE 协议书，约定由德州市永顺运输有限公司负责 2022—2023 年度尿素颗粒和尿素水溶液的物流运输。

（三）涉事车辆及涉事驾驶员情况

涉事车辆所有人：德州市永顺运输有限公司

涉事车辆号牌号码：鲁 ND**29 鲁 N**3N 挂

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022 年 09 月 02 日上午 06 点 25 左右，德州市永顺运输有限公司尿素槽罐车（鲁 ND**29 鲁 N**3N 挂）由天达联通门进入浙江浙能兰溪发电有限公司，经化学主值吴某同意后驶往尿素储存楼。到达指定现场后，张某监停好车辆后将压缩空气接口与尿素槽罐车连接，将 B 尿素制备罐接口与尿素槽罐车连接。06 点 42 分化学主值吴某通知巡检陈某文至现场检查，陈某文至现场检查后汇报 B 尿素制备罐液位只有 1.8 米，汇报吴某要求进行补水，7 点 04 分 B 尿素制备罐补水完成，陈某文离开现场回化控准备操作票和安全交底单。张某监擅自打开槽罐车压缩空气进口隔离阀、B 尿素溶液制备罐一次阀后进行卸货（尿素颗粒）作业。张某监打开空气进口隔离阀，压缩空气连带尿素一起冲出，产生巨大冲力，张某监受冲击后摔下车，坠落地上。7 点 12 分灰控郑某听到尿素

制备区有异响，通知吴某，吴某立即通知陈某文去现场检查。7点25分陈某文去现场后发现张某监躺在地上，现场有血迹，陈某文马上拨打120并汇报给吴某，7点42分120救护车到达现场，将张某监带往兰溪市人民医院抢救。

（二）事故救援情况

事故发生后，陈某文马上拨打了120急救电话，120救护车赶到事发现场，将伤者带往兰溪市人民医院，后经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，张某监被带往兰溪市人民医院救治，浙江浙能兰溪发电有限公司相关人员拨打110报警，110指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局、灵洞派出所。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故发生地点位于浙江浙能兰溪发电有限公司尿素自备区装卸作业现场，事故现场停放一辆尿素槽罐车（鲁ND**29鲁N**3N挂），现场散有大量尿素颗粒，方圆5米左右。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对张某监死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭州华硕〔2022〕病鉴字第330号），确认张某监符合冲击所致的严重头部损伤，符合世大钝性外力作用所致的损伤特征，与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查、询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，张某监因打开带压的空气进口隔离阀而被冲击从车上坠落致地，顶枕部星芒状挫裂创，颅骨骨折，双侧眼睑青紫（颅底摧折征象），全身多外软组织损伤等，其损伤广泛、多发，形态各异，程度不一，符合世大钝性外力作用所致的损伤特征。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

驾驶员张某监违规擅自打开带压槽罐车压缩空气进口隔离阀。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位，致使张某监安全意识淡薄，违规擅自打开带压槽罐车压缩空气进口隔离阀；

2.浙江浙能兰溪发电有限公司对外来物流车辆人员管理存在一定不足，负责接收物资的巡检员在开具操作票和安全交底单过程中需离开导致卸货现场无人监管。

（三）事故性质认定

经调查认定，浙江浙能兰溪发电有限公司“9·2”其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）德州市永顺运输有限公司

德州市永顺运输有限公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，对工人的安全生产教育和培训工作不到位，致使工人安全意识淡薄并违规作业导致事故发生。其

行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要责任，建议由兰溪市应急管理局对德州市永顺运输有限公司进行行政处罚。

（二）德州市永顺运输有限公司法人代表韩某顺

韩某顺作为企业主要负责人，未有效督促本单位安全生产规章制度和操作规程实施，未有效督促本单位的安全生产工作，导致对工人的安全生产教育和培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任，建议兰溪市应急管理局对德州市永顺运输有限公司法人代表韩某顺进行行政处罚。

（三）德州市永顺运输有限公司车辆实际拥有及管理人员赵某

赵某作为涉事车辆实际拥有及管理人员，未对相关驾驶员有效开展安全生产教育培训，未有效确保公司安全生产规章制度的落实，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有责任，建议由兰溪市应急管理局对德州市永顺运输有限公司车辆实际拥有及管理人员赵某进行行政处罚。

（四）浙江浙能兰溪发电有限公司化学巡检员（接卸管理人员）陈某文

浙江浙能兰溪发电作为外来物资接卸单位，接卸管理制度执行不到位，负责接卸管理人员陈某文对外来物流车辆人员管理上存在疏忽，接卸过程中出现短暂的监督缺位情况，未能及时发现并制止外来物流车辆人员的违规作业行为，建

议由浙江浙能兰溪发电有限公司根据规定对负责接卸管理的运行人员陈某文进行处理。

（五）德州市永顺运输有限公司尿素槽罐车驾驶员张某监

当事人张某监安全意识淡薄，自我保护意识差，违反公司规定，违规擅自打开带压槽罐车压缩空气进口隔离阀，被冲击从车上坠落致地，后经抢救无效死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于张某监已在事故中死亡，故不予追究。

八、事故防范措施建议

（一）德州市永顺运输有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，全面强化规章制度和操作规程的落实，特别是要按照要求规范开展对工人的安全生产教育和培训，切实提高工人的安全意识和自我保护能力水平，确保安全生产。

（二）浙江浙能兰溪发电有限责任公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，完善并落实外来物流车辆人员及卸货过程相关作业制度，确保第三方外来车辆及人员全过程监管受控及安全。

（三）兰溪市灵洞乡人民政府

灵洞乡今年已发生两起生产安全责任事故，要深刻汲取教训，持续推进安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任，组织开展安全生产大检查，提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全

教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。