



首页

政务信息

信息公开

政务服务

互动交流

公众服务

专题专栏

[首页](#)>[专题专栏](#)>[重点领域信息公开](#)

东北特殊钢集团大连特殊钢有限公司“9.27”车辆伤害事故调查报告

发布日期： 2016-12-29 14:39

浏览次数：933次



2016年9月27日9时40分，东北特殊钢集团大连特殊钢有限公司佟先生向大连市安全生产监督管理局电话报告：“2016年9月27日9时左右，大连特殊钢厂内一辆转运铁水的内燃机车将1名巡道工碾压致死。”

接到报告后，依据《大连市贯彻国务院<生产安全事故报告和调查处理条例>实施办法》（大政发〔2007〕93号），大连市安全生产监督管理局会同市公安局、市总工会对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业主体责任落实、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和事故防范及整改措施，本起事故直接经济损失：人民币91.153万元。现将事故调查报告如下：

一、事故涉及单位、合同签订及涉及人员等基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司（事故发生单位，以下简称“大连特殊钢公司”），2016年6月12日，在大连市金州新区市场监督管理局登记取得《营业执照》；法定代表人：董事；营业期限：自2008年8月25日至2058年8月24日；经营范围：钢冶炼、钢压延加工等。该公司持有北京国金衡信认证有限公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》，有效期至2017年8月18日。

（二）事故列车情况

运送铁水的列车由1台JMY600型内燃机车牵引，2台平板车（连接车头和车尾部各1台），2台空罐车（在2台平板车之间）组成。

（三）内燃机车作业班组人员情况

- 1.正驾驶，孙德财，男，48岁，内燃机车驾驶4年以上；
 - 2.副驾驶，王峻，男，51岁，内燃机车驾驶22年以上；
- 上述2人均参加过内燃机车驾驶专业培训，并取得厂内内燃机车驾驶证。
- 3.调车员，韩义彬，男，27岁，德昌劳务公司劳务派遣人员，负责运送铁水的内燃机车调车联络和车辆行驶过程中的信号观察等工作。

（四）合同签订情况

1991年12月1日，袁海涛（事故中死亡）与大连钢厂签订了《劳动合同》；1992年1月20日在大连市甘井子区劳动局鉴证，期限：长期。

（五）涉及人员相关情况

袁海涛，男，汉族，1969年9月8日出生，大连市甘井子区人；大连特殊钢公司铁运队巡道工。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2016年9月27日8时左右，大连特殊钢公司铁运队工务班长刘志刚安排李胜魁、袁海涛巡检料4、料5运煤专用线，8时30分左右，李胜魁、袁海涛从工务班出发，沿土路走到料4、料5线起点，于胜魁顺着料4、料5线继续巡检，袁海涛跟在李胜魁后方。8时56分左右，一列运送空铁水罐的内燃机车由南向北在料2线上行驶至7号铁路道口东北方向100米左右时，将由北向南去料4、料5线巡检，误入料2线的袁海涛碾压致死。

（二）事故救援情况

8时56分左右，运送空铁水罐的内燃机车驶过7号铁路道口东北方向100米左右时，站在内燃机车尾部平板车上的调车员韩义彬，首先发现料2 线外南侧有一顶蓝色的安全帽，之后又在料2 线两铁轨间发现蓝色的工作服，于是用对讲机呼叫驾驶员“减速停车”，内燃机车停下后，韩义彬到内燃机车驾驶室，用电话联系调度佟育德，说看到一顶安全帽，好像铁路上有人，调度接到电话后立即向调度长王志平报告，王志平接到电话后，在安排人员到现场查看的同时，电话向作业长吴正平报告了情况，吴正平随即赶往现场查看，途中接到确认运送铁水内燃机车压人的报告，于是让调度佟育德拨打厂内120电话，并将情况向物流中心主任李彪报告，李彪立即赶往现场，到达现场后将情况向大连特殊钢公司领导报告。120值班人员赶到现场后，经检查确认巡线员袁海涛已死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，大连特殊钢公司积极主动做好遇难人员家属安抚和赔偿等工作，2016年10月9日与遇难者家属签订了赔偿协议，赔偿工作已全部完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

袁海涛，安全意识不强，巡视料4、料5专用线时，精力不集中，观察不细致，误入料2线区域，在道床边坡避车时被带入运送铁水的内燃机车与平板车之间，是导致此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

大连特殊钢公司，对厂内铁路专用巡线工作重视不够，安全管理工作有漏洞，公司下属的物流中心，虽然制定了《铁水运转管理规定》和《一岗双责任制管理规定》等制度措施，但跟踪抓落实不够。对员工安全管理不到位，运送铁水的内燃机车正驾驶对线路情况观察不细，没有及时发现线路上的异常情况，并采取相应措施；负责厂内安全检查、巡查工作的安全科，对一线作业班组、人员监督检查不及时，是导致事故发生的间接原因。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

大连特殊钢公司，对安全生产工作重视不够，对下属单位落实安全生产制度措施检查不及时、监管不到位，未及时发现解决存在的问题隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予大连特殊钢公司罚款人民币20万元处理。

（二）免予责任追究人员

袁海涛，安全意识不强，工作中精力不集中，观察不仔细，在对料4、料5线路巡视过程中，误入料2线区域，在道床边坡避车时被带入运送铁水的机车与平板车之间，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

姜杰，大连特殊钢公司总经理，对下属单位落实安全生产制度措施检查不及时、监管不到位，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予姜杰按照上年度收入30%，即人民币39980元的处罚。

（四）建议企业处理或处罚事故中负有责任的人员

1.孙德财，大连特殊钢公司物流中心内燃机车驾驶员，安全意识不强，作为驾驶员，在车辆行驶过程中对自己一方的线路观察不仔细，没能及时发现线路上存在的异常情况，并采取相应措施，对事故发生负有责任。

2.李彪，大连特殊钢公司物流中心主任，对安全生产工作重视不够，虽然中心制定了《铁水运转管理规定》和《一岗双责任制管理规定》等制度措施，但督促相关部门跟踪抓落实不够，对此负有领导责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第（二）款：“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施。”的规定，建议大连特殊钢公司，依据相关法律和公司规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，处理及处罚情况20日内报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

大连特殊钢公司：

1.立即组织公司各单位主要负责人参加的事故分析会，公司总经理通报事故经过，简要分析了事故发生原因，并对事故防范措施进行了部署。同时要求各单位主要领导干部24小时值班值守，深入开展安全生产的隐患排查治理工作，保证安全生产的稳定运行。

2.10月14日，聘请市安监局铁路专家王成男对物流中心安全管理人员、运输作业区作业长、内燃机车司机、调车员、修道工及看道工等铁路相关岗位共118人，进行内容为铁路安全运行及铁路线路维修等安全知识的8课时脱产专项培训，并对所有参加培训的人员进行考试，不合格的人员禁止上岗。

- 3.在物流中心现有安全管理人员的基础上，在运输作业区再配备1名专职铁路安全管理人员，负责对铁路行车及铁路线路作业进行专业化管理。
- 4.物流中心运输作业区铁路内燃机车进入厂房、装卸线、料场等地点时要停车确认，并由调车员下车在前方步行引导，确认安全后，方可指挥机车运行；经过道口及视野不清路段时，车速必须降至5公里/小时以下。
- 5.重新修订完善运输作业区作业长、铁路调度、内燃机车司机、调车员、修道工、电务、看道工等铁路运输相关的岗位责任制，尤其要完善、明确极端天气（暴雨、大风、浓雾等）条件下，确保车辆运行安全的措施办法，要进一步完善《铁路作业安全管理规定》及《修道工岗位安全技术操作规程》。
- 6.建立铁路线路工作票审批制度。作业前由作业负责人将审批票中作业时间、作业地点、作业人数、作业内容及安全防范措施填好后，转给铁路调度人员，由调度人员传达给铁路线路上的行车作业人员，做好作业前的三方安全确认。同时要求作业人员在铁路线路上巡查时，必须行走路肩，进入线路作业时必须2人及以上，并设专人负责监护工作。
- 7.严格厂内铁路巡线人员管理，严肃查处私搭顺风车、强行扒车等违纪、违规问题。
- 8.完善铁路道口警示标识。厂内4处铁路道口增设机动车限速15公里/小时的标识8块；铁路机车在线路区间运行限速10公里/小时和15公里/小时的标识各1块；铁路机车进入厂内各处道口前方80米处设置“前方道口、减速慢行”的标识6块；厂外一处铁路道口增设机动车“停车让行”的标识2块。

东北特殊钢集团大连特殊钢有限公司

“9.27”事故调查组

2016年12月13日

上一篇： [中国化学工程第十四建设有限公司“11.2”物体打击事故调查报告](#)

下一篇： [大连康盛防腐工程公司“10.11”高处坠落事故调查报告](#)

站点地图