

# 迎泽区郝庄镇云顶项目 二期一标段“5·17”一般物体 打击事故调查报告

迎泽区 5·17 事故调查组

二〇二五年六月



## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、事故基本情况.....            | 1  |
| （一）工程项目概况.....           | 1  |
| （二）项目相关单位概况.....         | 2  |
| （三）事故发生经过.....           | 4  |
| （四）事故现场情况.....           | 4  |
| （五）人员伤亡和直接经济损失情况.....    | 5  |
| 二、事故应急处置及评估情况.....       | 5  |
| （一）事故信息接报及响应情况.....      | 5  |
| （二）事故现场应急处置情况.....       | 6  |
| （三）事故应急处置评估.....         | 6  |
| 三、事故原因分析.....            | 6  |
| （一）直接原因分析.....           | 6  |
| （二）间接原因分析.....           | 7  |
| 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... | 7  |
| （一）建议追究刑事责任的人员.....      | 7  |
| （二）建议给予行政处罚的人员.....      | 8  |
| （三）建议给予行政处罚的单位.....      | 10 |
| （四）其他建议.....             | 10 |
| 五、事故整改和防范措施.....         | 10 |



# 迎泽区郝庄镇云顶项目 二期一标段“5·17”一般物体 打击事故调查报告

2025年5月17日10时08分许，太原市迎泽区郝庄镇云顶项目二期一标段5号楼在施工作业时发生一起物体打击事故，造成1人死亡。直接经济损失约为148.75万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2025年5月17日，迎泽区人民政府批准成立了由区应急局牵头，区总工会、区住建局、公安迎泽分局、郝庄镇人民政府组成的迎泽区人民政府“5·17”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），聘请专家参加，同时邀请区纪委监委参与，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见以及加强和改进安全工作的措施建议。

经调查组认定，迎泽区郝庄镇云顶项目二期一标段“5·17”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）工程项目概况

太原市迎泽区郝庄镇云顶项目二期一标段项目，工程地

点位于迎泽区南内环东街与东中环交叉口西南角，云顶项目二期一标段施工现场大门以南直对的 5 号楼，该楼为地上 22 层、地下 1 层，单栋建筑面积 14023.82 m<sup>2</sup>，框剪结构，目前主体已完工，正在进行内装和外墙抹灰工程。

## **（二）项目相关单位概况**

**1.山西碧桂园宁慧房地产开发有限公司。**法定代表人：张一然；统一社会信用代码：91140100MA0HNECQ5T；成立日期：2017 年 9 月 12 日；经营场所：山西省太原市迎泽区南内环东街 38 号 1 号楼 1 层；经营范围：房地产开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**2.腾越建筑科技集团有限公司。**法定代表人：杨泽辉；统一社会信用代码：91440606231927946T；成立日期：1997 年 3 月 25 日；经营场所：广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区泮浦路 1 号博智林机器人创研中心 13 栋 5 楼；经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

**3.广东川泸建筑劳务有限公司。**法定代表人：张波；统一社会信用代码：91440606MA4WCA0B6U；成立日期：2017

年 3 月 28 日；经营场所：佛山市顺德区容桂红星居委会文海西路 16 号龙光尚街大厦 2 座 917 号；经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家政服务；装卸搬运；物业管理；机械设备租赁；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售；五金产品零售；电线、电缆经营；机械设备销售；家用电器销售；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**4.山西神剑项目管理有限公司。**法定代表人：沈桂权；统一社会信用代码：911401001100173726（4-1）；成立日期：1999 年 1 月 12 日；经营场所：太原市杏花岭区新建北路 211 号新建 SOHO18 层；经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；室内空气污染治理；环境应急治理服务；水利相关咨询服务；水资源管理；城市绿化管理；水文服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)

### **(三) 事故发生经过**

2025 年 5 月 17 日项目施工晨会上，班组长曾卫先安排唐明华(劳务公司工人)在 3 号楼推运材料和清理建筑垃圾。当唐明华完成任务从 3 号楼出来经过 5 号楼前时，看到堆放的抹灰石膏粉（每袋 25 公斤），在无施工管理人员指令安排下，擅自用电动平板车往 5 号楼 21 层运输抹灰石膏粉，在往电动平板车上码放石膏粉时，未充分考虑该电动平板车没有围栏或栏板的实际情况，未对码放在平板车上的 15 袋抹灰石膏粉采取捆绑等防滑措施，未确认垂直方向还有其他作业人员施工，盲目推运抹灰石膏粉通过电梯运往 21 层。当天上午 10 时许，唐明华在运送抹灰石膏粉通过 5 号楼 21 层连廊时，电动平板车轮压塌 21 层施工电梯门口东侧连廊上临时通道地面木板，车轮下陷发生倾斜，导致 3 袋抹灰石膏粉从车身滑落，穿过 21 层连廊通道上中下 3 道水平防护栏的空隙向下坠落，砸中正在 2 层电动吊篮里施工作业的工人杜发杰，120 到达现场对伤者进行现场急救后立即送往山西省人民医院进行救治，其家属根据杜发杰具体情况，决定将杜发杰送往重庆老家，后经重庆市忠县黄金镇金银村村民委员会确认杜发杰到家后死亡，并出具相关证明。

### **(四) 事故现场情况**

事故发生地点位于迎泽区南内环东街与东中环交叉口西南角，云顶项目二期一标段施工现场大门以南直对的 5 号楼，该楼为地上 22 层、地下 1 层，单栋建筑面积 14023.82



m<sup>2</sup>，框剪结构，目前主体已完工，正在进行内装抹灰工程。

5月17日广东川泸建筑劳务有限公司工人唐明华在21层运输抹灰石膏粉，运输的工具是一辆电动平板车，外形尺寸为1700mm×750mm×1210mm，轮胎三个，成品字型布置，轮胎直径36cm，轮胎宽度8cm。5号楼21层连廊临时通道地面竹胶板塌陷的位置尺寸为38cm宽，50cm长，竹胶板为废旧的板材，厚1cm，塌陷位置处竹胶板下支撑的横向龙骨间距为62cm，板下用旧棉被等杂物填充。

连廊临时通道的临边护栏由三道水平钢管通过扣件连接立杆钢管组成。事故发生处护栏水平长度4.35m，中间未设置立杆，水平钢管均由一字扣对接连接，该段栏杆未采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

### **（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

#### **1.人员死亡情况**

杜发杰，女，55岁，云顶项目二期一标段5号楼现场施工人员，作业时遭受抹灰石膏粉从高处打击，导致死亡。

#### **2.直接经济损失情况**

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为148.75万元。

## **二、事故应急处置及评估情况**

### **（一）事故信息接报及响应情况**

2025年5月17日10时50分许，迎泽区应急局接到区总值班室关于云顶项目二期一标段一名工人遭受物体打击

的通知；

10 时 52 分许，迎泽区应急局相关领导收到情况报告；

11 时 35 分许，迎泽区应急管理局相关领导带队到达现场。

## **（二）事故现场应急处置情况**

10 时 10 分许，肖杜拨打了 110 报警电话，由 110 联动 120 急救。施工方项目经理丛思捷和建设方经理牛一彪听到呼喊后均立即赶到现场救援。10 时 20 分许，长风东派出所干警到达现场，10 时 23 分许，120 急救人员到达现场，对杜发杰现场急救后立即送至医院进行救治。区应急局相关负责人在接到报告后迅速带队奔赴现场，对事故情况进行确认。经核实，确有 1 名工人遭受物体打击。随即，区应急管理局要求企业立即停工，并设置警戒线以确保现场完整，现场处置得当，未发生次生伤害。同时，要求企业确保伤者得到妥善救治。

## **（三）事故应急处置评估**

接报后，区政府立即启动应急响应，统筹组织区应急局、区住建局、公安迎泽分局、郝庄镇开展现场应急处置、家属安抚和善后等工作。

区政府相关部门应急响应及时，事故处置总体有效。

# **三、事故原因分析**

## **（一）直接原因**

劳务工人唐明华安全意识淡薄，在无任何施工管理人员指令安排下，擅自在 5 号楼进行运料作业，在运输过程中发

生突发情况，无应急措施和能力，抹灰石膏粉从 21 层掉落至 2 层，造成工人杜发杰遭受物体打击死亡。

## **（二）间接原因**

1.广东川泸建筑劳务有限公司未严格落实安全生产主体责任，对施工现场安全管理不到位，未严格教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和施工安全操作规程，对施工现场隐患排查不到位，未及时发现并制止工人擅自在 5 号楼 21 层进行运料作业的事故隐患。

2.腾越建筑科技集团有限公司未严格履行安全管理职责，对 5 号楼 21 层连廊通道和临边防护栏的实际施工与项目专项施工方案不符等不安全隐患没有及时发现，安全管理不到位。

3.山西神剑项目管理有限公司未认真履行监理职责，在发现 5 号楼连廊通道和临边防护栏杆施工作业与专项施工方案不符的隐患后下达了整改通知，但未有效督促整改落实，安全监理工作存在漏洞。

## **四、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

### **（一）建议追究刑事责任的人员**

唐明华，男，群众，广东川泸建筑劳务有限公司工人，自身安全意识淡薄，在无任何施工管理人员指令安排下，擅自在 5 号楼进行运料作业，在运输过程中发生突发情况，无应急措施和能力，导致石膏粉袋从 21 层滑落到 2 层，造成一名工人遭受物体打击死亡，对此次事故负有直接责任。违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款<sup>1</sup>之规

---

【1】《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：“在生产、作业中违反有关安全管

定，建议移送公安迎泽分局依法追究其刑事责任。

## **（二）建议给予行政处罚的人员**

**1.张波**，男，群众，广东川泸建筑劳务有限公司法人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的主要负责人安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款<sup>2</sup>之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

**2.刘国刚**，男，群众，广东川泸建筑劳务有限公司云顶项目二期一标段项目的项目负责人。未履行安全生产职责，现场安全管理缺失，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款<sup>3</sup>之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

**3.曾卫先**，男，群众，广东川泸建筑劳务有限公司云顶项目二期一标段项目的班组长。未按要求组织施工人员进行安全生产教育、培训和交底，对施工作业队伍教育培训不到位，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款<sup>4</sup>之规定，建议由太原市应急管理

---

理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

【2】《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。”

【3】《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”。

【4】《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况”。

综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

**4.丛思捷**，男，群众，腾越建筑科技集团有限公司云顶项目二期一标段的项目负责人。未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

**5.薛晓乾**，男，群众，腾越建筑科技集团有限公司云顶项目二期一标段的安全主管。未履行安全生产职责，现场安全管理缺失，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

**6.肖杜**，男，中共党员，腾越建筑科技集团有限公司云顶项目二期一标段的技术主管。在本次事故中，未及时督促施工单位落实安全生产整改措施，履职不到位，对事故的发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款<sup>5</sup>之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

**7.张杰**，男，群众，山西神剑项目管理有限公司云顶项目二期一标段项目的安全专监。对验收时发现的问题未及时督促施工单位落实整改，履职不到位，对事故的发生负有监理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条

---

【5】《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促落实本单位安全生产整改措施”。

第一款之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

### **（三）建议给予行政处罚的单位**

**腾越建筑科技集团有限公司**，未认真履行企业主体责任，没有在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，对施工现场安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条<sup>6</sup>之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

**广东川泸建筑劳务有限公司**，该公司未认真履行企业主体责任，安全生产管理不到位，导致工人安全生产意识薄弱，对现场存在的安全隐患认识不足；施工现场安全管理不到位，对从业人员的安全生产教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条<sup>7</sup>之规定，建议由太原市应急管理综合行政执法支队迎泽区大队依法予以行政处罚。

### **（四）其他建议**

山西碧桂园宁慧房地产开发有限公司、腾越建筑科技集团有限公司、山西神剑项目管理有限公司向太原市住建局、迎泽区人民政府做出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

## **五、事故整改和防范措施**

### **（一）严格落实安全生产主体责任。广东川泸建筑劳务**

---

【6】《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

【7】《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，健全安全生产教育培训制度，结合本单位实际制定有针对性的安全生产教育培训计划，并严格实施考核，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能，切实提高从业人员的安全意识和风险辨识能力，坚决杜绝“三违”现象；加大安全管理力度，在日常工作中认真履行巡查制度，及时发现并消除各类事故隐患，确保各项安全措施落实到位。

腾越建筑科技集团有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，要进一步加大对分包单位的管理力度，切实履行分包合同或安全生产管理协议中约定各自安全生产管理职责，将分包单位纳入公司内部管理，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期开展安全检查，及时发现施工过程中存在的问题，并督促分包单位整改，按期复查，确保问题隐患整改完毕。

山西神剑项目管理有限公司要加强对施工现场的安全监管，认真履行监理责任，督促施工单位严格按照安全生产规章制度和操作规程进行施工，杜绝施工人员冒险违规作业。对发现的隐患及时提出整改意见和时限，并督促落实到位，切实履行好监理职责。

**（二）强化建筑施工领域安全监管。**有关部门要严格落实安全生产“三管三必须”要求，进一步落实安全生产监管责任，加大安全生产宣传力度，压实项目参建单位的安全生产主体责任，对发现的违法违规行为，依法移送相关部门进行处理；督促发包单位严格按照外包工作要求，加大对分包单

位安全生产工作的统一协调管理，确保各方安全责任落实到位；结合安全生产治本攻坚三年行动，严厉打击本行业领域内违法违规行为。

**（三）深刻吸取事故教训，严格落实安全生产责任制。**

腾越建筑科技集团有限公司、广东川泸建筑劳务有限公司要严格管控作业风险，全面落实危险性大的专项施工方案安全措施和安全生产责任制，加强对施工单位履行安全生产责任情况的监督检查，强化对派驻项目现场的管理人员的考核和监督，提高监管工作质量，切实发挥施工现场管控作用，杜绝“三违”行为，确保企业生产安全。

迎泽区 5·17 事故调查组

2025 年 6 月