

兰溪市柏社乡浙江兰溪市金昌矿业有限公司“9·4”一般冒顶事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2023.10

2023年9月4日17时30分许，浙江兰溪市金昌矿业有限公司外包单位江苏安久矿业集团有限公司安全管理人员在兰溪市柏社乡岭坑山矿区井下+20m中段6#采场内进行安全检查过程中发生一起冒顶事故，致一人受伤，经抢救无效后死亡。

事故发生后，金华市委书记朱重烈第一时间作出批示：“全力救治伤者，管控舆情。做好事故原因调查工作。”市委副书记、市长邢志宏作出批示：“千方百计抢救，做好家属安抚工作，抓紧组织调查原因，依法依规查清责任，从严问责处理，做好舆情监测管控。市应急局以案为鉴，加强工矿企业安全管理。”市委常委、常务副市长张新宇作出批示：“全力抢救伤员，查明事故原因，管控好舆情。兰溪市要全面排查，坚决防范遏制矿山事故多发！”

兰溪市委书记戴肿、市长朱俊华先后作出批示，要求全力做好伤者救治及受伤人员家属安抚工作，全面排查，严防次生灾害发生。兰溪市委常委、常务副市长任魁第一时间赶赴现场指导事故救援处置工作。

国家矿山安全监察局江苏局、浙江省应急管理厅、金华市应急管理局先后派员指导事故调查工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由兰溪市应急管

理局、兰溪市公安局、兰溪市总工会、兰溪市自然资源和规划局、兰溪市柏社乡人民政府组成的兰溪市柏社乡浙江兰溪市金昌矿业有限公司“9·4”一般冒顶事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组认真贯彻各级领导重要指示批示精神，按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定、人员问询和综合分析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江兰溪市金昌矿业有限公司

事故发生时间：2023年9月4日17时30分许

事故发生地点：柏社乡岭坑山矿区井下+20m中段6#采场

事故类别：冒顶

事故伤亡情况：死亡1人。死者：陈某林，系江苏安久矿业集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部安全管理人员，男，汉族，44周岁，身份证号：362302*****1518，住址：江西省德兴市泗洲镇王村。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.事故发生单位浙江兰溪市金昌矿业有限公司（信用代码：913307*****417U）成立于2006年9月25日，注册地址位于浙江省金华市兰溪市柏社乡工业功能区，法人代表廖某。经营范围为浙江省兰溪市柏社乡岭坑山矿区萤石矿勘探（凭有效《矿产资源勘查许可证》经营；浙江兰溪市柏社乡岭坑山萤石矿露天/地下开采（凭有效《采矿许可证》经营）。

浙江兰溪市金昌矿业有限公司于2020年3月17日取得由浙江省自然资源厅颁发的《采矿许可证》，证号：C33000*****110069202，开采矿种：萤石（普通），开采方式：地下开采，生产规模：20万吨/年，矿区面积：0.244平方公里，开采标高：从+230米至-283米，开采深度：由+230米至-283米标高，共有6个拐点，有效期：2020年3月17日至2041年3月17日；

2020年9月11日取得由浙江省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（浙）FM安许证字[2020]SKS***，许可范围：浙江兰溪市某矿业柏社乡岭坑山萤石矿20万吨/年萤石（普通）地下开采，有效期：2020年9月11日至2023年9月10日。

2.事故相关单位江苏安久矿业集团有限公司（信用代码：913203*****770G）成立于2014年1月7日，注册地址位于江苏省徐州市云龙区世茂广场商业内街，法人代表苏某涨。经营范围包括：矿山工程、土石方工程、房屋建筑工程、市政工程、隧道工程、建筑智能化工程、地质灾害治理工程、

环境污染治理工程施工；机电设备安装；房屋拆除（爆破除外）；建筑劳务分包；装卸、搬运服务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

江苏安久矿业集团有限公司于2022年7月15日取得由江苏省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（苏）FM安许证字[2022]****号，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业，有效期：2022年7月15日至2023年12月17日；

2022年12月18日取得由江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，编号：D23212****,资质等级：矿山工程施工总承包壹级，有效期至2023年12月31日；

2014年6月23日取得由江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业安全生产许可证》，编号：（苏）JZ安许证字[2014]03****，有效期至2026年6月14日；

2022年6月22日取得由徐州市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，编号：D33246****，资质类别及登记：施工劳务不分等级。

江苏安久矿业集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部（以下简称项目部）由江苏安久矿业集团有限公司于2023年4月6日发文（某建设[2023]***号）成立并聘任田某为项目部经理。

（二）涉事工程承包情况

工程名称：采掘工程施工

发包单位：浙江兰溪市金昌矿业有限公司

承包单位：江苏安久矿业集团有限公司

2023年4月6日，浙江兰溪市金昌矿业有限公司（甲方）与江苏安久矿业集团有限公司（乙方）签订《采掘工程施工承包合同》，同日，双方签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》。

三、事故发生经过、救援、报告及善后处理情况

（一）事故发生经过

事发矿区采用点柱式上向水平分层胶结充填采矿法，+20m中段6#采场于事发当天14时30分左右进行爆破。当天作业内容根据浙江兰溪市金昌矿业有限公司和项目部共同拟定的月度生产计划及项目部生产经理叶某文制定的当日项目部生产计划表进行安排，具体人员分工由项目部带班人员（安全员陈某林）安排。

事发当天16时许，由项目部生产经理叶某文组织召开班前会，项目部当班安全员陈某林、浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全督查员孟某桂出席参加。会上由生产队长潘某云布置了当班工作内容为-70掘进渣（出渣班组）、-10放矿（放矿二组）、20-3采（铲矿四组）和事发20-6采东端（铲矿三组）（当天作业区域为6#采场东北侧矿堆，与采场南侧早班爆破矿堆距离约20米，两矿堆相连，之间有矿柱），班前会还交代了作业安全注意事项及特别强调了当天早班放炮后采场的矿堆上禁止入内的安全要求。16时10分许，班前会结束

后，作业人员分批次从竖井乘罐笼下井。

张某朝、查某昌及安全人员陈某林先到+50m中段西1#出矿口把扒渣机移至0#出矿口。随后陈某林安排查某昌和彭某计一组到+20m中段3#采场进行铲矿作业，陈某林本人与铲运机驾驶员张某朝一组到事发+20m中段6#采场进行铲矿作业。17时左右陈某林和张某朝2人通过采场南侧的充填行人井到达+20m中段6#采场入口，入口左侧约6米处为当天早班爆破的矿堆，2人的作业地点位于入口右侧（采场东北侧）距早班爆破矿堆约20米处，早班爆破矿堆与采场内当天铲矿作业的矿堆相连，两矿堆之间有矿柱。

陈某林和张某朝沿采场入口右侧行进，安全人员陈某林检查作业点安全情况，铲运机驾驶员张某朝检查设备情况。之后，陈某林向张某朝交代了作业安全区域，并叮嘱张某朝不要进入早班爆破区域。交代完后，陈某林继续沿矿堆行进检查，由张某朝为其照明。期间张某朝跟陈某林说：“你不要查了，等明天早班人多再来处理”。陈某林回答：“你去自己干活吧，我检查完”。张某朝便到铲运机边拉灯线照明，随后由陈某林一人独自进行检查。当张某朝在拉第二根灯线过程中，突然听见石头掉落的声响，回头没看到陈某林，便大声呼叫陈某林名字，没听到回应后，张某朝边呼叫边往早班爆破的矿堆这边查看情况，走到爆破矿堆底下通过照明灯光依稀看到矿堆上有工作服的反光，便爬上矿堆查看，发现陈某林躺在爆破的矿堆上，腿部被矿石掩埋，头部受伤。

（二）事故救援情况

发现陈某林受伤后，张某朝立即联系井口值班室，向项目部生产经理叶某文报告事故情况，随后立即前往+20m中段3#采场叫上查某昌、彭某计一起参加救援。

叶某文接到事故报告后马上将相关情况告知了项目部安全经理元某军及浙江兰溪市金昌矿业有限公司生产副总王某宁后，便立即组织人员乘罐笼下井救援。

查某昌、彭某计、张某朝赶回6#采场后，叶某文等人也赶到采场，大家一同将受伤的陈某林抬至竖井升井，随后用车辆将受伤的陈某林送往兰溪市人民医院救治。事发当天23时16分，当事人陈某林经抢救无效死亡。

（三）事故报告及善后处理情况

17时42分许，元某军先后将事故情况向浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全副总刘某峰及总经理廖某进行了报告。廖某接到报告后立即要求刘某峰组织人员进行救援并将事故情况向相关部门进行报告。兰溪市应急管理局接到报告后，立即组织人员前往事发地点核实事故情况。

事故发生后，市应急管理局下达停产指令，并要求企业做好事故现场警戒及次生灾害防范工作。企业同时成立了事故善后处理小组，全力做好遇难家属的安抚。2023年9月5日与死者家属达成赔偿协议并支付赔偿金，社会舆情平稳。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于浙江兰溪市金昌矿业有限公司

司矿区井下+20m中段6#采场内，事发采场长约56米，宽约25米，总的暴露面积约1400m²，留设有点柱、半圆柱、间柱，保护矿柱之间的顶板暴露面积小于200m²，后经专家现场确认采场参数符合《浙江兰溪某矿业柏社乡岭坑山萤石矿上向水平分层胶结充填法设计调整》（工程号：K2023****）。经专家现场观察分析，认为现有顶板较为平整、稳定。

勘查人员通过充填行人井进入6#采场入口，事故发生地位于离采场入口左侧约6米的矿堆上，约8*6平方米，高约3米，矿堆顶部离顶板高约2米，事发矿堆上有破碎安全帽一只，安全帽旁边发现血迹一滩。当天计划作业矿堆位于采场东北侧，距事发矿堆（采场南侧）约20米，两矿堆相连，之间有矿柱。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人陈某林死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2023〕病鉴字第2*5号）分析说明显示：根据尸表检验，被鉴定人主要伤情为：颅骨塌陷、多发骨折，头皮裂创，颜面部裂伤，肋骨骨折，右侧胫腓骨多发骨折，全身多处擦伤挫伤裂伤等多发损伤，被鉴定人陈某林头部损伤尤为严重（颅骨多发骨折伴塌陷），且伤后短时间内生命体征消失，经医院积极抢救治疗无效后宣布临床死亡。结合案情及病历，综合分析认为，被鉴定人陈某林符合严重颅脑损伤死亡。鉴定意见显示：

被鉴定人陈某林符合严重颅脑损伤死亡。

六、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

经事故调查组初步调查和综合分析，事故原因为：

1.安全员陈某林安全意识淡薄，思想上麻痹大意，在事发当天班前会明确强调当天早班放炮后采场矿堆上禁止入内安全要求的情况下，仍独自一人进入早班爆破矿堆开展检查作业，被冒落的矿岩击中。

2.20m中段采用点柱式上向水平分层充填采矿工艺，事发6#采场距离+50m中段采场充填假底仅剩约4.5m，上部采场已做了钢筋混凝土人工假底，造成矿岩应力局部相对集中，在应力重新分布释放及爆破震动后的影响下，引发顶板矿岩局部掉块。

（二）事故间接原因

1.浙江兰溪市金昌矿业有限公司未及时发现和纠正承包单位的违规行为和安全管理问题，对项目部的生产安全统一协调管理职责未履行到位。浙江兰溪市金昌矿业有限公司对项目部井下隐患整改通知书中多次检查出顶板边帮有浮石、顶板浮石未处理干净等隐患，但未对此未引起足够重视，未以重复性问题隐患整治为导向，进行源头治理。

2.浙江兰溪市金昌矿业有限公司事发当天带班领导履职不到位，未严格执行《金属非金属地下矿山企业领导下井带班暂行规定》。

3.浙江兰溪市金昌矿业有限公司现场安全督查员孟某桂履职不到位，未按照规定带领项目部专职安全员（两人一组）一起应到尽到作业面进行安全督查和安全确认，而是于事发当天17:25才下井，安全督查（现场安全检查确认）存在缺位。

4.江苏安久矿业集团有限公司（驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部）安全生产教育培训落实不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况。2023年安全教育培训资料中未见对教育培训效果的相关评估，其中2023年3月26日及8月26日的安全教育培训未见当事人陈某林签名，事发当天班前会会议记录中未见当事人陈某林签名。

5.江苏安久矿业集团有限公司（驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部）安全管理规定落实不到位。在事发当天班前会明确强调当天早班放炮后采场矿堆上禁止入内安全要求的情况下，当事人陈某林仍独自一人开展检查作业，被冒落的矿岩击中。

6.江苏安久矿业集团有限公司（驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部）风险辨识和隐患排查治理不到位。一是事发6#采场距离+50m中段采场充填假底仅剩约4.5m，上部采场已做了钢筋混凝土人工假底，造成顶板稳定性变化，加大引发顶板矿岩冒落的风险，未采取针对性防范措施。二是未在涉及重大风险部位的爆破后矿堆周边及爆破后矿堆与采场内其他矿堆间设置相应的警示标识标牌。

（三）事故性质认定

经调查组调查认定，兰溪市柏社乡浙江兰溪市金昌矿业有限公司“9·4”冒顶事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题

（一）事故发生相关单位及人员存在的问题

1.浙江兰溪市金昌矿业有限公司

（1）作为涉事项目的发包单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，该公司对承包单位的生产安全统一协调管理职责未履行到位。

（2）违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条的规定，事发当天带班领导未按照规定带班下井。

浙江兰溪市金昌矿业有限公司对事故的发生负有管理责任。

2.浙江兰溪市金昌矿业有限公司主要负责人廖某

（1）作为浙江兰溪市金昌矿业有限公司的主要负责人，是对承包单位安全生产统一协调管理的直接负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，对承包单位的安全生产统一协调管理职责未履行到位。

（2）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项的规定，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位。

浙江兰溪市金昌矿业有限公司主要负责人廖某对事故的发生负有领导责任。

3.浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全副总刘某峰

作为浙江兰溪市金昌矿业有限公司的安全生产的分管负责人是事发当天的带班领导，履职不到位，未严格执行《金属非金属地下矿山企业领导下井带班暂行规定》。

浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全副总刘某峰对事故的发生负有领导责任。

4.浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全督察员孟某桂

作为浙江兰溪市金昌矿业有限公司事发当天的安全督察员违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，未及时下井与项目部专职安全员（两人一组）一起应到尽到作业面进行安全督查和安全确认。

浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全督察员孟某桂对事故的发生负有监管责任。

5.江苏安久矿业集团有限公司（驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部）安全员陈某林

陈某林作为安全员安全意识淡薄，思想上麻痹大意，在事发当天班前会明确强调当天早班放炮后采场矿堆上禁止入内安全要求的情况下，仍独自一人开展检查作业，不幸被冒落的矿岩击中。

当事人陈某林对事故发生负有直接责任。

6.江苏安久矿业集团有限公司

（1）违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款的规定，安全生产教育培训落实不到位，未如实记录

安全生产教育和培训的参加人员以及评估等情况。

(2) 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的规定，安全管理规章制度落实不到位，未确保现场从业人员熟悉有关的安全生产规章制度。

(3) 违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，风险辨识和隐患排查治理不到位，未全面辨识和排查涉及重大风险部位的风险隐患。

江苏安久矿业集团有限公司对事故的发生负有主要责任。

7.江苏安久矿业集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部主要负责人田某

(1) 作为项目的主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项的规定，未有效组织实施本单位安全生产规章制度。

(2) 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患。

江苏安久矿业集团有限公司驻浙江兰溪市金昌矿业有限公司项目部负责人田某对事故的发生负有领导责任。

(二) 属地部门及相关人员存在的问题

1.兰溪市柏社乡人民政府

对辖区生产经营单位安全生产状况监督检查不力。未严格履行行政区域内非煤矿山企业安全生产监督检查职责，对

矿山企业安全检查不深不细。

2.兰溪市柏社乡应急管理中心副主任夏某明

作为属地柏社乡应急管理中心副主任，未严格履行矿山企业安全生产监督检查和指导服务职责；安全检查内容以安全生产管理台账及消防安全检查为主。

（三）监管部门及相关人员存在的问题

1.兰溪市应急管理局

作为安全监管部门，2023年以来先后对浙江兰溪市金昌矿业有限公司开展各类指导检查5次，检查整改各类隐患7处。但因监管人员力量薄弱，监督检查专业性不强，对行业企业安全生产风险辨识、安全生产隐患排查能力等方面存在欠缺。

2.兰溪市自然资源和规划局

作为矿山行业主管部门，未严格落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求。未扎实开展对矿山企业的日常安全检查，部分检查出的安全隐患以口头告知为主，未及时下达相关的整改文书。

3.兰溪市应急管理局安全生产基础科科长钱某新

作为非煤矿山行业安全生产基础工作的科室负责人，虽对国家矿山安全监察局江苏局和浙江省应急管理厅对地下矿隐患排查要求都能落实到位，但由于其专业能力限制，对所监管的浙江兰溪市金昌矿业有限公司日常检查深度不够，还未能督促企业全面落实各项安全防范措施。

4.兰溪市自然资源和规划局地质矿管科副科长王某豪作为矿山行业主管部门对应科室负责人，未严格履行行业安全监管职责，日常安全检查不够深入，自任职以来未下井开展安全检查。

八、事故相关单位及人员的处理建议

（一）事故发生相关单位及人员处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定对浙江兰溪市金昌矿业有限公司进行行政处罚。

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对兰溪市金昌矿业有限公司主要负责人廖某进行行政处罚。

3.建议由兰溪市应急管理局根据《金属非金属地下矿山企业领导下井带班暂行规定》第二十一条对浙江兰溪市金昌矿业有限公司副总刘某峰进行行政处罚。

4.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对浙江兰溪市金昌矿业有限公司安全督察员孟某桂进行行政处罚。

5.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定对江苏安久矿业集团有限公司进行行政处罚。

6.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对项目部主要负责人田某进

行行政处罚。

（二）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由兰溪市柏社乡党委政府向市委市政府作出书面检查；

2.建议对兰溪市柏社乡应急管理中心副主任夏某明履职不到位情况进行问责处理。

（三）监管部门及相关人员的处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局向市委市政府作出书面检查；

2.建议对兰溪市应急管理局安全生产基础科科长钱某新履职能力不足情况进行问责处理；

3.建议对兰溪市自然资源和规划局地质矿管科副科长王某豪履职不到位情况进行问责处理。

九、事故防范措施建议

（一）浙江兰溪市金昌矿业有限公司

要持续规范非煤矿山外包工程管理，有效发挥发包方的安全管理职能。加强对承包方安全生产管理工作的统筹规划、计划协调和工作落实，持续推进对隐患排查、教育培训、风险辨识、规范作业等重点环节的全方位、全过程、全链条管理。

健全以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为核心的安全生产标准化管理体系。严格开展风险辨识评估并实施分级管控，定期开展全员全覆盖风险辨识和隐患排查治理，严格落实各项安全防范措施和隐患闭环管理。

依据相关的安全生产的法律、法规、规章和规范性文件，组织专家进一步论证采场暴露面积等采场要素设计的安全可靠性，完善设计及作业规程。针对接近采场充填假底时，采场顶板稳定性的变化，采取可靠的安全技术措施。

全面落实技防措施手段。升级机械装备，强化使用撬毛台车或小型挖机撬毛等技术措施，制定完善并严格执行相应的安全管理制度和机械撬毛作业规程。强化提升数字化管理，提高本质安全水平，杜绝事故发生，确保安全生产。

（二）江苏安久矿业集团有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，组织开展“反三违”活动，进一步加强现场安全管理，特别是采场爆破后的安全管控，坚决做到不安全不生产，着力提高全员自我保护意识；举一反三，开展以预防“冒顶片帮”事故为主要内容的全员警示教育与安全技能培训，提高全员安全技能和自我保护能力。

强化对隐蔽致灾因素的治理。扎实开展采矿、地质等工程技术人员和采场作业人员对各场所特别是采场各类安全风险进行辨识、分析和判断，查明隐蔽致灾因素。对辨识出的隐蔽致灾风险做到超前治理。落实落细安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保安全生产。

（三）兰溪市柏社乡人民政府

柏社乡人民政府要牢牢扛起属地监管责任，切实采取有效措施，多管齐下、多方协同，强化日常安全检查，防止安全监管责任落空。要加强与部门的联合执法，切实提升对非

煤矿山的安全生产监督管理水平；组织开展非煤矿山进行清单式检查，提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训及各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。

（四）兰溪市应急管理局

1. 进一步提高政治站位，统筹好安全和发展两件大事。要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要论述和指示批示精神，深入学习领会中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，充分认识做好矿山安全生产工作的极端重要性，深刻汲取事故教训，举一反三，切实把防范化解非煤矿山领域系统性重大安全风险摆在更加突出的位置。

2. 坚持问题导向，扎实推进矿山安全生产重大事故隐患排查整治工作。严格按照《矿山安全生产重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》的要求，聚焦隐蔽致灾因素、重大事故隐患的排查治理、外包外租工程安全管理等专项整治，压实企业安全生产主体责任，持续加强对外包单位的安全管理。

3. 切实提升监管人员发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平。结合贯彻落实党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“学思想、强党性、重实践、建新功”，推动执法人员明责、知责、履责、追责、尽责，发扬斗争精神、增强斗争本领。强化矿山监管队伍建设，加强培训力度，持续提升监管人员专业水平。

4.要严格精准监管执法，对全市矿山企业进行“全覆盖”检查。督促企业全面落实专项排查整治工作要求，对发现的重大事故隐患要紧盯不放，抓好闭环整改。严禁以罚代管、罚而不管，对发现重大事故隐患，要依法对企业和企业主要负责人实行“一案双罚”，要加强与其他相关部门的协作与合作，形成监管合力，严防事故再次发生。

（五）兰溪市自然资源和规划局

要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，认真落实《兰溪市安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》。狠抓非煤矿山领域安全生产排查整治，确保各项整治措施落地见效，有效落实行业领域安全监管。督促行业企业建立健全安全生产规章制度及岗位安全操作规程，落实安全风险辨识和隐患排查治理，有效防范类似事故再次发生。