

您当前所在位置：淮阴区人民政府 > 信息公开

索引号	F0137/2020-00050	发布机构	应急管理局	发布日期	2020-02-19
文号	淮阴安办〔2020〕10号	主题	应急管理/安全生产监管	体裁	
组配分类					

关于转发《淮安固基管桩有限公司“20191208”生产安全事故调查报告》

2020-02-19

淮阴安办〔2020〕10号

高新区、各园区管委会，商贸服务中心，各镇（街道）政府（办事处），区安委会各成员单位：

现将经区政府批复的《淮安固基管桩有限公司“20191208”生产安全事故调查报告》转发你们，请事故单位按照事故调查报告要求，迅速组织处理。其他单位要迅速组织事故情况传达、学习，汲取教训，加强业监管，努力压降此类事故发生。

淮阴区安全生产

淮安固基管桩有限公司“20191208” 生产安全事故调查报告

2019年12月8日上午7点30分左右，在淮阴区渔沟镇辖区内，淮安固基管桩有限公司发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，下同）相关规定，由淮阴区牵头，区有关部门参加，成立联合调查组，对该起事故进行调查。经多方取证，查清了事故发生的经过、原因和教训。

一、事故发生单位及死者基本情况

1.淮安固基管桩有限公司（以下简称“固基管桩”）：统一社会信用代码：9132****MA1MR5N9X8，注册地：淮安市淮阴区渔沟镇工业集中区，法定代表人：朱某忠，经营范围：水泥管桩、水泥混凝土制品生产、销售、钢材销售。

2.死者，凌某明，男，身份证号码：330127*****19，浙江省淳安县石林镇千岛湖村半坑人，生前在固基管桩有限公司编笼车间二线二班任班组长。

二、事故发生经过及应急救援情况

2019年12月8日早上7时许，编笼车间二线二班班组长、编笼手凌某明与其他2名员工进行编笼作业，负责操作设备面板的操作，随时调节可控硅电阻值，进而控制电流大小，以便控制2个旋转盘的转速，并保持旋转。事故发生前，负责钢筋墩头作业的另一个员工，发现墩头不规则，就叫组长凌某明过来处理一下。凌某明离开操作台，从滚焊机与槽钢支架之间的通道走到墩头线进行故障处理。离开22秒后，凌某明仍从原路返回。在返回过程中，凌某明从滚焊机与槽钢支架之间的通道，向左边的电控操作台方向拐时，后背工作服被凌乱的钢筋（冷拔丝）钩住，人随旋转的转盘缠绕。此时设备继续运转，大约在6分钟后凌某明被人发现（设备情况见“技术专篇”）。

事故发生后，企业将伤者送82医院救治，后于8：50分左右，凌某明经抢救无效死亡。

事故现场平面图



事故发生后，企业未及时报告事故，也未向公安机关报案，且未按规定进行事故调查。企业以不报告为赔偿的条件之一。直至12月16日17时许，固基管桩将此事故上报至属地渔沟镇政府，续报至区应急管理局、区政府、市应急管理局。16日晚，企业报公安分局后，渔沟派出所组织初步核查。局、公安分局同志至事故现场进行勘验。

技术专篇（根据专家意见）

（一）事故设备概况

1.事故机械。名称：Φ300-Φ600变频快返型管桩焊机（俗称“滚焊机”）；型号：GZHJ；生产厂家：全梯公司；钢筋规格：Φ7.1-Φ12.6mm；钢筋根数：6-13根；电源：380V；主机转速：15-60转/分；焊接类型：连续焊接；生产日期、出厂编号未见。

2.滚焊机组成。钢筋滚焊机由四大部分组成：电气控制柜（含人机界面操作平台）、料盘（旋转盘）、驱动电机和传动链机构。

3.滚焊机工作原理：钢筋笼的主筋通过人工穿过固定旋转盘相应模板孔至另一旋转盘的相应孔中固定(筋)端头先焊接在一根主筋上，然后通过固定旋转盘及另一旋转盘转动，把钢筋缠绕在主筋上，同时进行成产品“钢笼”(见下略图)。

（二）现场查勘

1.查勘时间：2019年12月24日上午9时。

2.查看地点：编笼车间，钢筋滚焊机事故现场。

3.现场情况：地上一黄色安全帽，顶部破裂（死者遗留）；编笼机架钢筋不规则零散；旋转盘钢筋散乱柜与焊机、驱动电机之间的电缆线通过地面用槽钢板覆盖，距地高度约30mm。

4.设备安装布置情况

钢筋滚焊生产线位于编笼车间的西侧，南北布置，滚焊机在生产线的中间(南侧为主钢筋、北侧为编笼滚焊机安装位置紧靠厂房槽钢支架(厂房支柱)，距离支架最近距离0.5米，最远距离0.7米。滚焊机南北长1.1米。见下图。

（三）事故直接原因分析

1.综合现场情况及查看现场监控视频等分析，滚焊机操作工凌晓明在焊接过程中，离开工作岗位做其他滚焊机旋转盘运转不同步，缠绕的钢筋（冷拔丝）从转盘脱落，钩住从转盘旁边经过的凌某明衣服，凌某明绞住，导致事故发生。

2.生产布局不合理，且没有采取防护措施。滚焊机与槽钢支架(厂房立柱)之间的通道不适合人员行走，转盘无安全防护的情况下，存在较大安全隐患。

四、管理专篇

1.滚焊机与槽钢支架(厂房立柱)之间的通道不适合人员行走，且滚焊机转盘无防护的问题，应属显而易见

2.固基管桩安全检查及隐患排查治理落实不力。视频监控显示，死者凌某明熟练地从滚焊机与槽钢支架通过，可判断其行为已习以为常，多次如此行走。但在主要负责人的检查记录中，很多检查内容并非为生患，表明主要负责人对于企业的风险、隐患辨识不到位，不了解企业存在的真实隐患；有关人员开展安全不实，未研究分析本单位安全生产存在的问题，且未能发现本单位安全生产工作浮于表面的情况，未能防患，未及时发现并消除显而易见的事故隐患，也未在滚焊机与槽钢支架之间的通道上设置警示标志。

3.固基管桩教育培训工作落实不力。对从业人员开展的三级安全教育流于形式，三级教育培训的考核“卫生试卷”，且考试卷内容全部为职业卫生方面的知识。

4.未制定安全生产责任制，导致企业安全生产管理混乱，安全管理人员岗位职责不清。

5.岗位操作规程不健全。纸质的《钢筋骨架滚焊机安全操作规程》与凌某明操作岗位上张贴的《滚焊制度》不一致，且《滚焊机作业管理制度》未规定操作人员在离开正在作业的工作岗位时应该如何操作或者定。

6.滚焊机操作工凌某明，在焊接过程中，在没有切断电源的情况下远离操作设备；作业过程中，未能设备的运行情况的注意义务。

五、事故发生原因分析

（一）直接原因

1.设备的不安全状态：滚焊机旋转盘发生不同步运转，缠绕的钢筋（冷拔丝）发生脱落转盘，冷拔丝1边经过的凌某明衣服，凌某明被转盘缠绕绞住，是事故发生的直接原因之一。

2.人的不安全行为：凌某明，擅自离开操作岗位，且通过不安全的通道，是事故发生的直接原因之二。

（二）间接原因

1.固基管桩，对凌某明的安全生产培训不到位，致凌某明安全意识不强，忽视显而易见的危险，是导致发生事故的间接原因之一。

2.固基管桩，安全生产检查及隐患排查治理工作不到位，未设置警示标志，明显的事故隐患未及时发导致发生事故的间接原因之二。

3.固基管桩，制定安全操作规程不健全，员工未能按规范作业，是导致发生事故的间接原因之三。

4.固基管桩，未制定安全生产责任制，导致在实际的隐患排查治理工作中，安全生产分管人和安全（未经安全生产管理人员的正规培训）进行隐患排查和整改，权责不清，应当排查并整改的隐患未得到及是导致发生事故的间接原因之四。

六、事故性质

经调查，该事故是一起机械伤害生产安全事故，死亡一人，属于一般事故。事故造成直接经济损失1（不含罚款）。

七、事故责任认定及处理意见

（一）凌某明：缺乏安全意识和基本的安全常识，忽视作业时存在的明显危险，且身为班组长，应对任，因其已死亡，建议不予追究。

（二）固基管桩：对员工的教育培训不到位；安全生产检查与隐患排查治理工作开展不力，未能及时故隐患；在滚焊机与槽钢支架之间的通道部位（存在较大危险因素的场所）未设置明显的安全警示标志；生产法》第二十五条第一款、第三十八条第一款、第三十二条，对事故发生负有主要责任，固基管桩对事节¹，建议由区应急管理局按照《安全生产法》第一百零九条规定，处五十万元的罚款。

（三）朱某忠，固基管桩的法定代表人，也是实际负责人，参与公司的经营管理，其未建立本单位制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时消除生产安全事故隐患；违反了《安全生条第(一)(三)(五)项规定，对事故发生负有重要责任，根据《安全生产法》第九十一条第二款，对事故发生及时报告事故，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关处理。并由区应急管理局移送有关部门撤销其安全

（四）孙某(固基管桩的副总经理，分管安全生产)、潘某华(固基管桩的安全办主任)，作为安全管理安全生产培训工作不细不实，未如实记录安全生产教育和培训情况；未及时排查生产安全事故隐患，提出管理的建议；未制止和纠正违反操作规程的行为，以上两人违反了《安全生产法》第二十二条第(二)(五)(发生负有重要责任，根据《安全生产法》第九十三条，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关处理。并由移送有关部门撤销其安全资格。

（五）渔沟镇人民政府及有关人员：孙某林作为固基管桩的分包人，定期对企业进行了检查，但固沟镇的重点企业之一，没有纳入淮阴区安全生产综合监管系统，建议渔沟镇党委对孙某林（同时是渔沟镇人）实施提醒谈话。

八、下一步的整改意见

1.固基管桩要整改有关问题，特别是现场隐患，因该企业现场管理比较混乱，建议邀请相关专家对现以上整改行为由渔沟镇人民政府督促其整改。

2.渔沟镇人民政府要加强属地企业安全生产主体责任落实情况的检查工作，防范事故发生。

[【返回顶部】](#) [【关闭窗口】](#)



中共淮安市淮阴区委、淮安市淮阴区人民政府 主办 中共淮安市淮阴区委宣传部、淮安市淮阴区人民政府办公室 承办
网站归淮安市淮阴区人民政府办公室所有 备案序号：苏ICP备14025983号  苏公网安备 32080402000134号
网站标识码：3208040005 联系电话：（86）517-84997567（仅受理网站建设维护相关事宜） [网站地图](#)