



首页

政务信息

信息公开

政务服务

互动交流

公众服务

专题专栏

[首页](#)>[专题专栏](#)>[重点领域信息公开](#)

东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司“2•12”机械伤害一般事故调查报告

发布日期： 2019-07-16 16:26

浏览次数：1389次



2019年2月12日19时46分，东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司(以下简称大特钢公司)生产安全处副处长宋海利报告“18时51分左右，大特钢公司第一轧钢厂在进行打包机作业时，因打包机失控夹在作业人员脖子与肩膀上导致事故发生，共造成1人死亡。”

依据《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号，以下简称《条例》)等法律法规，大连市人民政府成立由市应急局、市纪委监委、市总工会、市公安局内保支队组成的“2•12”一般事故调查组对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、查询有关资料等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生单位和设备及人员的基本情况

(一) 单位基本情况

大特钢公司：2018年8月21日在大连金普新区市场监督管理局取得《营业执照》(三证合一)；法定代表人：孙启；成立日期：2008年8月25日；营业期限：2008年8月25日至2058年8月24日；经营范围：钢冶炼、钢压延、机械零部件、金属机构件加工；废镁碳砖、废镁铬砖、废氧化铁皮分选加工；机电设备安装工程施工；机械设备租赁；冶金材料检测（不含认证认可）及技术咨询；无损检测；普通货运；人工搬运；国内货运代理；仓储；经营海上、陆路、航空国际货运代理业务（含报关、报验）；废旧物资回收；炉窑维修、制作；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 打捆机(又称打包机)基本情况

棒材打捆机(又称打包机)，引进瑞典SUND/BIRSTA，型号KNSB 6/650，1、2号打捆机在线使用。工艺流程：轧制成品钢由运钢辊道运到冷却床进行冷却→收集到一定的支数→运钢链运到输出辊道→无齿锯进行切割分段→分段后再经喂料链将钢运到运钢链→输送到收集槽内由收集辊道将钢输送至打捆机部位→成型器将松散的钢抱紧后由打捆机进行捆扎→成品钢包扎完成后运到CP5进行称重、挂牌→由成品运钢链运送至成品收集槽内用吊车调运到成品放置区。

(三) 死者情况

赵林，男，汉族，1984年11月2日出生，住址：辽宁省大连市西岗区香锦街32号3-1，大特钢公司第一轧钢厂棒材车间丙班钳工。

(四) 合同签订情况

2009年9月30日，东北特钢集团有限责任公司（后改为大特钢公司）与赵林签订劳动合同，有效期2009年10月1日至2019年9月30日。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

(一) 事故发生经过

2019年2月12日18时30分左右，第一轧钢厂棒材车间丙班CP5操作工薛志强操作1、2号打捆机进行钢材打捆作业时，发现1号打捆机有故障，便停用1号打捆机，只使用2号打捆机，并向丙班成品班班长姜鲲报告故障情况。姜鲲得知后，电话通知赵林到现场检修打捆机并赶到现场。18时46分赵林来到1号打捆机东侧，在未通知薛志强的情况下，与姜鲲一起检查故障情况，发现是扭结轮3个螺丝松动并要紧固维修，姜鲲立即制止并让他办理《设备设施维修票》、将1号打捆机推出离线后再维修。赵林没有听从姜鲲指挥，直接进入辊道上，头朝东趴在打捆机扭结轮处开始用扳手紧固扭结轮螺丝，姜鲲误以为赵林已告知操作工薛志强挂牌并停电，由于视线不好，他打着手电给赵林照明，18时48分左右，赵林紧固好第一个螺丝后，准备紧固第二个螺

丝时，原来打开的抱紧臂突然工作将赵林夹住。

（二）事故救援情况

姜鲲看到赵林被夹住后，立即跑到操作室让薛志强打开抱紧臂，并用对讲机向刘奇报告。刘奇让粗轧机岗位人员张翔拿担架一起赶到现场，组织先后到场的丙班薛志强、韩守璇、刘家俊、张翔抢救赵林，并让姜鲲打厂内120急救电话，同时向一轧钢值班安全员高延好、值班领导刘德贤和郭跃报告事故情况，接到报告后大特钢公司相关领导先后赶到事故现场组织救援。18时51分左右，现场救援人员用担架将赵林从打捆机抬出并转移到棒材车间4号门的救护车上，刘奇和姜鲲跟随救护车送赵林到金州区第二人民医院抢救，19时34分左右赵林经医院抢救无效死亡。20时51分，大特钢公司生产安全处副处长宋海利向大连市应急局应急指挥中心报告事故情况。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，大特钢公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

赵林在维修CP5的1号打捆机扭结轮螺丝时，没有按规定通知操作室薛志强切断电源停止操作，薛志强操作抱紧臂误将赵林夹伤致死，是造成事故发生的直接原因。经大连市公安司法鉴定赵林因胸部挤压受伤致死。

（二）间接原因

大特钢公司第一轧钢厂棒材车间在2月12日组织设备检维修作业时，未制定检修、抢修安全保障方案；未办理《设备设施维修票》；未停电、挂牌、上锁；没有现场督促夜班维修人员和监护人员严格执行本单位的《施工及检修作业安全管理规定》（文件号：ZYDLSCC-020-A1），导致维修人员现场违章冒险作业发生事故。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

大特钢公司主体责任落实不够，安全管理不到位，2月12日检维修作业时，未严格执行本单位的《施工及检修作业安全管理规定》，没有制定施工、检修、抢修安全保障方案，没有办理《设备设施维修票》，也没有停电、挂牌、上锁，维修人员违章冒险作业发生事故，违反了《安全生产法》第41条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予大特钢公司罚款人民币20万元。

（二）免于责任追究人员

赵林，安全意识不强,违反《施工及检修作业安全管理规定》，未办理《设备设施维修票》，未通知操作人员断电、挂牌、上锁并停止操作，违章冒险维修CP5的1号打捆机扭结轮螺丝发生事故，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，故不予追究其责任。

（三）建议给予经济处罚人员

孙启，大特钢公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，未认真履行《安全生产法》第十八条第五项“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的职责，未到第一轧钢厂棒材车间CP5岗位检查，对检维修作业督促检查不到位，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一款之规定，建议给予孙启按照上年度收入30%的罚款，即人民币41189元。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.陈刚，大特钢公司第一轧钢厂厂长，第一轧钢厂安全生产主要责任人,对第一轧钢厂2月12日夜班设备维修人员和监护人员存在违章冒险作业导致事故发生负有全面领导和管理责任。

2.郭跃，轧钢厂棒材车间副主任(主持工作)，是棒材车间安全生产第一责任人,对第一轧钢厂2月12日棒材车间夜班设备维修人员和监护人员存在违章冒险作业导致事故发生负全面责任。

3.刘奇，轧钢厂棒材车间丙班值班主任，对第一轧钢厂2月12日棒材车间丙班夜班设备维修人员和监护人员存在违章冒险作业导致事故发生负管理责任。

4.姜鲲，轧钢厂棒材车间丙班成品班班长（生产岗位班长），违反《施工及检修作业安全管理规定》，未按规定报告故障情况，现场监护不到位，未有效制止维修人员违章冒险作业，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议大特钢公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日

内，将处理及处罚情况报大连市应急管理局。

五、事故防范的措施建议

1.大特钢公司立即组织开展事故警示教育,教育员工深刻吸取违章作业造成的事故教训，全面反思安全管理存在的缺陷，要举一反三、防微杜渐，坚决杜绝此类事故的再次发生。要扎实有效贯彻落实“安全生产四项工作机制”，进一步完善安全管理框架，加强安全监察力度，不断提升员工安全意识，落实风险防控机制，严防生产安全事故发生。

2.大特钢公司立即组织开展作业岗位“三违一冒”和落实规章制度的安全大检查，重点检查班组、车间检修作业制度执行情况、安全教育培训内容落实情况，排查断电、挂牌、上锁等安全措施落实情况，加强对人员行为的监督、管控，特别是要加大对夜间现场作业人员操作行为的监管力度，坚决打击“三违一冒”行为，改善现场安全状态，消除作业现场不安全行为。

3.大特钢公司要组织开展一次《施工及检修作业安全管理规定》专题教育培训，让员工真正掌握检修作业程序、安全规定、防范措施、岗位职责等内容，教育督促员工做到检修票未办理不作业、安全保障方案未制定落实不作业、安全措施未落实不作业、监护人未履行职责不作业、安全未确认不作业，真正做到“责任到位、策划到位、教育到位、确认到位、措施到位、监护到位、应急到位”，提升岗位员工安全防范意识，有效预防和遏制各类事故发生。

4.大特钢公司加强夜间检维修、抢修作业现场安全巡查管理，加大巡查检查频次和监控视频覆盖面，形成24小时无空档检查网络。重点检查作业制度执行落实情况，未按照规定进行维修作业的，要立即制止并停止维修作业，监督作业人员确认现场符合办票、断电、挂牌、上锁等安全条件后，方可继续作业，实现对安全生产全过程管控。

上一篇：[大连瓦机实达综合加工有限公司“3•18”触电一般事故调查报告](#)
下一篇：[辽宁电建机电工程有限公司“12•12”高空坠落一般事故调查报告](#)

站点地图