



广西崇左扶绥县人民政府

www.fusui.gov.cn

Gvangjsih Cungzcoj Si Fuzsuih Yen Yinzminz Cwngfuj

请输入搜索内容

首页

走进扶绥

政府信息公开

网上办事

互动交流

数据发布

当前位置：首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

扶绥县浩鹏木业有限公司“3.12”机械伤害事故调查报告

2020-05-14 11:20 来源：扶绥县浩鹏木业有限公司“3.12”机械伤害事故调查组

【字体：大 中 小】

2020年3月12日下午17时25分左右，扶绥县浩鹏木业有限公司锅炉车间发生一起机械伤害事故，造成一亡、一人轻伤，直接经济损失约61万元。

事故发生后，扶绥县委、县政府高度重视，县领导先后作出指示，要求做好死者家属安抚工作，并迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，扶绥县人民政府成立了由行业分管副县长为组长，县应急管理局牵头，县林业局、公安局、人社局、总工会以及山圩镇等部门组成的扶绥县浩鹏木业有限公司“3.12”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组成立后立即开展事故调查工作，并邀请扶绥县监察委参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、询问相关人员，综合分析评判，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任个人和责任单位的处理意见以及事故防范整改措施建议，现将调查情况报告如下：

一、公司概况

扶绥县浩鹏木业有限公司（企业营业执照代码：91451421MA5LAMHK1K（1-1）（以下简称浩鹏公司），营业期限为长期。公司位于扶绥县山圩镇产业园区内，距离山圩镇政府约3公里，注册资本200万元，总投资万元；浩鹏公司成立时间为2017年8月9日，2019年建成投产，是一家生产胶合板的有限责任公司，现有年能力2.5万立方米胶合板的生产设备及设施。

浩鹏公司现有员工70人，成立了以公司总经理刘X为组长的安全生产工作领导小组，配置有专职安全管
员，明确刘X为企业安全生产的第一责任人，公司采购经理钟X明是安全生产工作领导小组副组长，安全员
有。

二、事故发生经过、救援善后及现场勘察情况

2020年3月12日，浩鹏公司厂区内各生产车间均正常生产。根据当天的工作安排，一号车间员工黄X斌
飞负责在锅炉车间烧锅炉。下午17时25分左右，正在一号车间检查工作的安全员张X有发现正在锅炉车间
进行锯板作业工作的黄X斌踉跄了一下后倒下，马上赶往事发现场。正在附近烧锅炉的员工刘X飞发现情况
后，立即断开该台锯电源，关停台锯。张X有到达现场后，刘X飞告诉张准有，黄X斌应该是被台锯破碎的
倒的，张X有赶忙走到黄X斌旁边察看伤情。与此同时，厂内一车间中段班长莫X荫也赶到现场，看到黄X斌
流血后，莫X荫检查了伤者的伤情。张X有见事态严重，马上拉下电源总开关，并拨打“120”急救电话请
救护。钟X明经理接到张X有的电话报告后也赶到了事故地点，看到伤者躺在锅炉车间通道的柱子旁边，伤
重，知道张X有已经打过“120”急救电话后，他向山圩镇派出所和林产办汇报事故情况。

17点40分左右，“120”救护车赶到，“120”急救医生对伤者初步检查后，叫张X有和闻讯赶来的员工
法把伤者黄X斌抬上救护车前往扶绥县人民医院抢救，后黄X斌在县人民医院经抢救无效死亡。

事故死者：黄X斌，男，广西钦州市人，农民工，于2020年3月9日入职浩鹏公司，参加过简单的岗前安
产教育培训。

事故发生后，浩鹏公司与死者黄X斌的家属就经济赔偿、善后处置等事宜进行协商并一致达成赔偿协议

现场勘察情况：

事故发生在浩鹏公司厂区内的锅炉车间，锅炉位于车间的西南侧，锅炉的东北侧堆积有烧锅炉用的废
筑木板，涉事台锯位于锅炉东北侧，距锅炉约600cm，台锯规格：98 cm×133 cm×80 cm，属于自行组装，
安全防护设施及联动保护装置的机械，在台锯的南侧140 cm处和北侧100cm分别有面积为15 cm×18 cm和1
cm×50 cm的不规则血迹，距台锯西北侧350 cm处有点带状血迹，在锅炉东侧110cm处有一块碎锯片。

三、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

农民工黄X斌（岗位：锅炉燃料处理）没有经过规范的安全生产知识和技能培训后直接上岗作业，安全
和安全防范意识不强；不遵守台锯安全操作规程、不按照安全操作规范，锯（切）割有较多钉子的大块废
筑模板时，不先把钉子清除，直接推到台锯进行切割，致使锯片破裂，造成高速飞出的钢锯碎片打中其胸
其失血过多经抢救无效死亡的事故，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

浩鹏公司落实企业安全生产主体责任不到位，在日常的安全生产管理工作存在以下违法行为：

1. 浩鹏公司安全生产隐患排查治理制度不健全，落实不到位，安全生产隐患排查治理不到位，未能发现安全防护设施和联动保护装置的简易台锯运行时的安全隐患，没有及时消除机械和工艺上的风险；

2. 员工安全教育培训工作薄弱，安全培训缺乏针对性。安全培训存在如下主要问题：主要负责人、安理人员等相关安全管理人员未按照有关法律法规的规定经专业安全培训考核合格并持证上岗；员工培训工具体，没有对岗位设施设备进行针对性的操作培训和现场操作演示，员工没有掌握应有的安全操作技能和位、设备危险因素知识，员工安全技术素质低下。

3. 企业未建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，未能很好地执行有关安全管理制度，导致日常场安全管理工作不到位，安全检查隐患排查不彻底。

4. 企业没有建立健全事故应急救援体系，没有建立事故应急救援机构及其职责分工。

以上情况是导致该事故发生的间接原因。

四、事故性质

事故调查组认定，本次事故是一起因作业人员的安全防范意识不强，不遵守台锯安全操作规程，浩鹏落实企业安全生产主体责任不到位，安全生产隐患排查治理制度不健全，落实不到位，规章制度不健全以全生产培训不到位而造成的一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位处理建议

（一）黄X斌，浩鹏公司锅炉岗位的农民工，未经过规范的安全生产知识和技能培训后直接上岗作业，技能和安全防范意识不强，不遵守台锯安全操作规程，锯（切）割有较多钉子的大块废旧建筑模板时，不钉子清除，直接推到台锯进行切割，造成死亡事故，是事故发生的直接原因，对本次事故的发生负有直接任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）事故单位浩鹏公司落实企业安全生产主体责任不到位、规章制度不健全；安全生产隐患排查治理度不健全，落实不到位；安全培训教育不到位，现场安全生产管理不到位，违反了《中华人民共和国安全法》第四条、第二十五条和第三十八条的规定，对事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生法》第一百零九条的规定，建议由扶绥县应急管理局对扶绥县浩鹏木业有限公司进行行政处罚。

（三）刘X，浩鹏公司法人代表，没有很好地执行安全管理制度，导致日常的安全管理工作不到位，现场检查、隐患排查不彻底等问题，负有领导责任，责成浩鹏公司依据相关法律法规及本企业的有关管理规予以严肃处理。

六、预防事故再次发生的措施

为预防事故重复发生，事故责任单位必须采取以下安全整改措施：

（一）浩鹏公司立即组织开展全面安全大检查，对企业所有的岗位及设备设施进行全面排查，淘汰落无防护设施的设备，及时发现并消除各种安全隐患，狠抓安全生产规章制度和工作场所、设备安全措施的实施，全面落实企业安全生产主体责任，认真履行企业法定职责，做好安全生产各项管理工作。

（二）浩鹏公司立即对未经专业培训的企业主要负责人、部分主要负责人进行送培，确保企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员均持证上岗；依照《生产经营单位安全培训规定》有关要求做好员工上岗前、转岗前、长时间停工后重新上岗前及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备前的各项培训工作，教育培训要做到理论与实际操作相结合并具有针对性；为企业员工缴纳工伤意外保险等。

（三）开展职工安全警示教育，认真吸取事故教训，严防事故的再次发生。全面加强管理，完善位的安全生产应急预案、各项规章制度和安全操作规程，扎实开展日常安全生产隐患排查工作，从源头上各类事故发生。

（四）进一步加大安全生产大检查力度，深入开展隐患排查治理和监督检查。县直有关职能部门和乡民政府要强化行业监管和属地管理责任。组织辖区内生产经营单位开展安全生产隐患排查治理和督促检查

扶绥县浩鹏木业有限公司“3·12”机械伤害事故

2020年5



网站地图 联系我们

主办：扶绥县人民政府 承办：扶绥县人民政府办公室

桂公网安备 45142102000118 桂ICP备13002509号-1 网站标识码：4514210005

