

阜新金达矿业公司有限责任公司“8·4”一般 物体打击（瞒报）事故调查报告

阜新市政府事故调查组

2024 年 9 月 14 日

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及相关单位概况	2
1. 相关单位概况	2
2. 事故单位概况	2
(二) 事故发生单位安全管理情况	4
(三) 事故发生经过	5
(四) 事故现场情况	5
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况	5
二、事故瞒报和应急处置及评估情况	5
(一) 事故信息接报、瞒报及响应情况	5
(二) 事故现场应急处置情况	6
(三) 医疗救治和善后情况	6
(四) 事故应急处置评估	6
四、事故原因分析	7
五、有关责任单位存在的主要问题	8
(一) 事故单位	8
1. 金达矿业公司	8
2. 同乃铁矿	8
(二) 有关监管部门	8
1. 阜新镇企业办（安全站）	8
2. 阜新县应急管理局	9
3. 阜新蒙古族自治县公安局阜新镇公安派出所	9
(三) 地方党委政府	9
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议	9
(一) 对有关公职人员处理建议	9
(二) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	10

七、事故整改和防范措施	13
八、附件	15

2020年08月04日10时20分许，阜新金达矿业公司有限责任公司(以下简称金达矿业公司)发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失112万元。事故发生后，金达矿业公司隐瞒未报。

2024年03月26日，辽宁省安委会办公室向阜新市人民政府下达了《关于对你市非煤矿山瞒报事故“大起底”事故查处实行跟踪督办的通知》（辽安委办〔2024〕25号），要求市政府组成事故调查组开展事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《辽宁省安全生产条例》等有关法律法规规定，经阜新市人民政府批准同意，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市民政局、市自然资源局、市卫健委、市总工会、阜新县政府有关负责同志组成的阜新金达矿业公司有限责任公司“8·4”一般物体打击（瞒报）事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组分设技术组、管理组、综合组，并聘请专家参与事故调查。同时，邀请阜新市纪委监委介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、查阅资料和综合分析等方法，查清了事故发生、瞒报的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任

人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，阜新金达矿业公司有限责任公司“8·4”一般物体打击（瞒报）事故是一起因隐患排查不到位，导致的一般生产安全责任事故，并隐瞒事故未上报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.相关单位概况

阜新蒙古族自治县阜新镇同乃铁矿（以下简称同乃铁矿）。位于阜新蒙古族自治县阜新镇同乃村，行政区划隶属阜新蒙古族自治县阜新镇管辖。该矿始建于2002年，为集体企业，采矿许可证编号：C2100002009092110037513，有效期限2014年5月31日至2024年5月31日，开采矿种为铁矿，开采方式为露天/地下开采，生产规模9.00万吨/年。同乃铁矿共有4个独立的生产系统（一井、二井、三井、四井），由4个独立的法人单位分别承包经营。

2.事故单位概况

（1）基本情况

金达矿业公司。成立于2002年4月12日，承包经营同乃铁矿一井。该矿采用浅孔留矿采矿法开采铁矿石，生产规模为4.5万吨/年。安全生产许可证编号：（辽）FM安许证字〔2018〕YJ014029J号，有效期：2018年05月23日至2021年05月22

日。统一社会信用代码：91210921736708821，法定代表人徐志平，实际控制人徐志安。经营范围许可项目：铁精粉加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。事故发生时为正常生产矿井。

（2）开拓开采情况

该矿为竖井开拓，设主、副井各一座。主井井口标高+315.31m，井底标高+105.0m，井筒长度 210.31m，用于提升、回风及安全出口。副井井口标高+311.8m，井底标高+202.3m，井筒长度 109.5m，用于行人、下料、提升、入风及安全出口。两井口地面间距约 236m。开采上限标高+310m，下限标高+100m，矿井有+200m、+169m、+120m 三个中段。

（3）主要系统

（1）通风系统。该矿山主竖井为出风井，副竖井为入风井，副井安设 FBCZNo9/11 型矿用轴流式通风机 1 台。通风方式为单翼对角式，通风方法为机械压入式。+200m 中段、+169m 中段内均形成环形通风系统，+120m 水平中段通过外段天井与+169m 中段回风巷贯通，形成+120m 中段通风系统。

（2）提升系统。主竖井采用单钩单箕斗提升方式，绞车使用 JK-2×1.8P 型单滚筒缠绕式提升绞车，副竖井采用单钩罐笼提升，绞车使用 JTP-1.6×1.2 型单卷筒提升绞车。

（3）运输系统。井下各中段均为水平巷道。井下装载矿石、岩石，采用 ZTD20F 型铲车，运输采用柴油无轨胶轮车。地面采

用铲车装载、自卸汽车运输。

(4) 供电系统。矿井在地面工业场地设置变电所一处，高压供电电压 10kV，采用单回路供电，供电线路引自阜蒙县同乃变电所。高压架空线路采用 LGJ-120mm²，引至矿 RW-10 型高压跌落开关，引入矿地面变电所室外变压器。矿井的备用电源采用柴油发电机组。

(5) 排水系统。矿井正常涌水量 15m³/h，最大涌水量 50m³/h。主排系统采用两段排水方式。一段排水由二中段水仓至一中段水仓，采用 WQ25-180 型潜水泵三台，排水管路Φ80×2.5mm 型钢管 2 条。二段排水由一中段水仓至主井地面储水池，采用 80D30×6 型离心水泵、WQ50-200 型潜水泵，排水管路Φ80×2.5mm 型钢管 2 条。

(6) 压风系统。矿井在主井地面工业场地、设置一座空气压缩机房，主井空气压缩机房内设置 G132CF-8A 型和 LG55A 型螺杆式空压机各 1 台。

(二) 事故发生单位安全管理情况

金达矿业公司实际控制人徐志安，法定代表人徐志平挂名不参与经营。杜影（徐志平妻子）协助徐志安工作，负责办理公司相关证照、接待检查、财务管理等工作。矿长王庆勇负责全矿生产管理并持有金属非金属地下矿山企业主要负责人安全生产资格证，井下安全生产管理人员孙玖才未取得安全生产管理人员资格证。企业职工共 15 人。事故发生时劳动组织形式为白班

作业，当班入井人数 3 人。

（三）事故发生经过

08 月 04 日 08 时许，王庆勇安排王治存、孙玖才、高贵超进行主井梯子间维修作业，3 人同乘吊桶入井对井壁浮石排查后开始作业。10 时 20 分许，3 人同乘吊桶升井。吊桶约提升至+160m 标高时，自+215m 标高井壁处掉落 1 块直径约 20cm 的石块。石块在击中吊桶上方的保护伞后，反弹至井壁再次反弹后击中吊桶内的王治存，导致其受伤，经医疗救治无效后死亡。

（四）事故现场情况

2020 年 08 月 08 日事故发生后，企业未报告事故，擅自处理了事故现场。2024 年 05 月 06 日事故调查技术组及专家进行现场勘察时，因该企业自 2023 年 9 月已全面停产，运输、通风、排水等主要系统一直未运行，已不具备入井条件，事故调查技术组查看了井口周边及部分安全生产管理档案资料。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故直接经济损失 112 万元。

二、事故瞒报和应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、瞒报及响应情况

事故发生后，王庆勇立即将事故情况报告杜影，杜影接到报告后立即将事故情况电话报告徐志安。徐志安要求立即将伤者送

医院救治，未向属地政府和有关监管部门报告事故；2020年08月08日，徐志安得知王治存死亡后仍未向属地政府和有关监管部门报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

08月04日10时24分，王治存升井。王庆勇立即安排司机盖立明开车将其送医救治。10时26分，盖立明出发并拨打120急救电话，后自行将王治存送到市中心医院。至此现场救援结束。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。2020年08月04日12时08分，王治存被送到阜新市中心医院入院治疗。入院诊断：面部皮肤擦伤，双肺炎症，腹部闭合性损伤，右侧肱骨骨折，肠破裂，左肾萎缩。14时35分到21时10分进行手术。术后持续高烧，意识不清。08月06日13时22分，转入中国医科大学附属第一医院进行医疗救治。08月08日00时，王治存生命体征出现明显下降，经抢救无效于当日00时15分死亡。中国医科大学附属第一医院开具了死者的医学死亡证明。遗体拉回阜新市殡仪馆暂存。

2.善后情况。矿长王庆勇负责与死者家属协商赔偿事宜，于08月11日与死者家属签订了赔偿协议并支付赔偿金。同日，王庆勇陪同死者家属到阜新镇派出所申办死亡证明，派出所民警刘勇对相关人员进行问询并制作笔录后，报时任所长李宏志同意，开具了死亡证明。08月12日死者家属对遗体进行了火化。

（四）事故应急处置评估

08月04日事故发生后，金达矿业公司及时安排将伤者送医治疗，但未按规定向属地政府及有关监管部门报告事故，存在瞒报事故的行为，应急处置措施不得当。

三、前期事故举报核查情况

2022年04月19日，辽宁省应急管理厅下达了《关于核查举报投诉案件的函》，要求属地对“2020年阜新蒙古族自治县阜新镇同乃营子村腰沟铁矿发生了2起亡人事故的举报线索”核查处理。阜新县应急管理局成立了举报事故核查工作组，受新冠肺炎疫情影响，核查工作以视频询问、协查函等形式开展。对阜新镇政府、金达矿业公司等有关人员进行了调查询问，均表达未发生安全生产事故。向县公安局、县民政局、县卫健委及陕西省紫阳县公安局蒿坪派出所（王治存户籍所在地）发送了协查函，县公安局反馈了王治存的人口信息，县民政局、县卫健委按协查函要求在辖区内未查到王治存的相关信息；蒿坪派出所反馈的家属询问笔录结论为王治存在山西务工时于2020年8月8日突发心脏病去世。县应急局采信了陕西公安机关的询问结论，未能核实。

2023年8月，阜新市按照国家矿山安全监察局工作部署开展矿山瞒报事故“大起底”专项行动。2023年9月27日，阜新县应急管理局核对了该起事故。阜新县人民政府成立了事故调查组开展调查。在调查期间，接到辽宁省安委会办公室瞒报事故跟踪督办通知后，转由阜新市人民政府组织调查。

四、事故原因分析

事故直接原因是：作业人员在入井进行梯子间维修作业前，排查井壁浮石不仔细，3人在乘坐吊桶升井时，主井+215m标高处井壁涌水点掉落石块，击中吊桶上方的保护伞后，反弹至井壁再次反弹后击中吊桶内的王治存，导致其受伤，经医治无效死亡。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.金达矿业公司

未认真履行企业安全生产主体责任。一是井下安全员未取得安全生产管理人员资格证；二是安全生产教育培训不到位，作业人员思想麻痹，安全意识淡薄，未认真彻底清理井壁浮石即进入井筒内作业；三是事故隐患排查制度落实不到位，未加强对井壁涌水点浮石的隐患排查管控；四是法律意识淡薄，未按规定报告事故。

2.同乃铁矿

对承包单位的安全生产工作统一协调管理、定期安全检查不到位，“只包不管、以包代管”情况长期存在。

（二）有关监管部门

1.阜新镇企业办（安全站）

属地监管责任履行不到位。一是部门人员安全监管职责分工不明确。二是日常安全检查流于形式，只检查地面安全生产工作且长期不能发现问题。三是督促同乃铁矿对矿山承包单位日常安全检查工作不到位。

2.阜新县应急管理局

在新冠肺炎疫情期间督促企业落实安全生产主体责任不到位、监管方法不多。组织开展事故举报核查工作不细致，未能及时核实瞒报事故。

3.阜新蒙古族自治县公安局阜新镇公安派出所

违反规定出具死亡证明。

（三）地方党委政府

阜新镇人民政府。属地政府安全生产责任落实不到位。一是对镇企业办安全监管人员配置不合理，部分人员不具备履行安全监管工作职责能力的情况失察。二是对镇企业办、同乃铁矿日常安全监管工作督促不力。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关公职人员处理建议

1.梁亚华，女，中共党员。2019年7月至今兼任镇企业办主任分管辖区企业安全生产工作。未正确履行职责，一是未明确本部门人员安全监管职责分工。二是日常安全检查流于形式，只检查地面安全生产工作且长期检查不能发现问题。三是督促同乃铁矿对矿山承包单位日常安全检查工作不到位。

2.刘东晴，男，中共党员。阜新县供销社副主任（时任阜新镇副镇长，分管安全生产工作）。未正确履行职责，日常安全检查流于形式，只检查地面安全生产工作且长期检查不能发现问

题，对加强镇企业办安全监管队伍建设工作重视程度不够，对镇企业办、同乃铁矿日常安全监管工作督促不力。

3.杨文辉，男，中共党员。阜新蒙古族自治县应急管理局副局长，分管非煤矿山行业安全生产监督管理工作。履行工作职责不到位，新冠肺炎疫情期间组织开展事故举报核查工作不细致，未能及时核实瞒报事故。

4.李宏志，男，中共党员。阜新蒙古族自治县公安局城东派出所所长（时任阜新蒙古族自治县公安局阜新镇派出所所长）。违反规定开具死亡证明。

以上公职人员建议由阜新县纪委监委依法依规进行处理。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

5.孙玖才，男，群众，金达矿业公司井下安全员。未取得安全管理人员资格证，开展事故隐患排查不到位，未加强对井壁涌水点浮石的隐患排查。对该起事故负有重要责任。建议由阜新县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项^[1]之规定，给予行政处罚。

6.王庆勇，男，群众，金达矿业公司矿长。公司安全管理责任人。未认真履行安全生产工作职责，组织实施本单位安全生产教育培训不到位，组织开展事故隐患排查治理不到位。对事故发生负有主要责任。违反了《安全生产法》（2014版）第二十二

[1] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

条第（二）、（五）项^[2]之规定，依据《安全生产法》（2014版）第九十三条^[3]之规定，建议由发证机关撤销其与安全生产有关的资格。

7.徐志安，男，金达矿业公司公司实际投资人。履行企业主要负责人安全生产工作职责不到位。事故发生后，对事故隐瞒不报。对事故发生负有重要责任。违反《安全生产法》（2014版）第十八条第（七）项^[4]之规定，建议由阜新县应急管理局依据《安全生产法》（2014版）第一百零六条^[5]之规定，给予行政处罚。

8.徐志平，男，金达矿业公司公司法定代表人。履行企业主要负责人安全生产工作职责不到位。对事故发生负有重要责任。违反《安全生产法》（2014版）第十八条第（三）、（五）项^[6]之规定，建议由阜新县应急管理局依据《安全生产法》（2014）第九十二条第一项^[7]之规定，给予行政处罚。

9.富国军，男，时任同乃铁矿矿长。履行工作职责不到位，

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第二十二条第二项、第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第九十三条：生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第十八条第七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第一百零六条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第十八条第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第九十二条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

未对承包单位统一协调管理，未定期开展检查。对事故发生负有重要责任。以上行为违反了《安全生产法》（2014 版）第四十六条第二款^[8]之规定，建议由阜新县应急管理局依据《安全生产法》（2014 版）第一百条第二款^[9]之规定，给予行政处罚。

10.金达矿业公司。未认真履行企业安全生产主体责任。一是井下安全员未取得安全生产管理人员资格证；二是安全生产教育培训不到位，作业人员思想麻痹，安全意识淡薄，未认真彻底清理井壁浮石即进入井筒内作业；三是事故隐患排查制度落实不到位，未加强对井壁涌水点浮石的隐患排查管控；四是法律意识淡薄，未按规定报告事故。对此次事故负有责任。建议由阜新县应急管理局依据《安全生产法》（2014 版）第一百零九条第一项^[10]之规定，给予行政处罚 20 万元；事故发生后瞒报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项^[11]之规定，给予行政处罚 100 万元。上述处罚合并执行，建议给予行政处罚 120 万元。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 版）第四十六条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 版）第一百条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》（2014 版）第一百零九条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

[11] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

11.同乃铁矿，对承包单位的安全生产工作统一协调管理、定期安全检查不到位。对事故发生负有责任。《安全生产法》（2014版）第四十六条第二款规定，建议由阜新县应急管理局依据《安全生产法》（2014版）第一百条第二款规定给予行政处罚。

根据查明的责任事实，对报告中建议给予处理的相关单位和责任人员，请各有关单位和职能部门按照管理权限分别给予处理，并将处理结果抄送阜新市应急管理局。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训

企业和监管部门要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述及相关指示批示精神，进一步提高政治站位，强化底线思维、红线意识，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，始终把安全生产放在首要位置，确保人民群众生命财产安全。

（二）严格落实属地和行业监管责任

阜新县人民政府要加强安全生产责任体系的贯彻落实。严格落实党委、政府的领导责任，部门的行业监管责任、乡镇政府的属地监管责任，压实企业安全生产主体责任。一是督促阜新镇政府严格落实属地监管责任。加强镇企业办安全监管队伍建设，配备相关专业技术人员，加强监管人员业务培训，提高监管人员的履职能力。二是督促阜新县应急管理局加大非煤矿山企业监管力度，严格贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加

强矿山安全生产工作的意见》《国务院安全生产委员会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》，切实落实 1 个采矿权原则只能设置 1 个生产系统的有关要求。

（三）严格落实企业主体责任

阜新金达矿业有限责任公司。停产期间：要加强设施与设备的管理，做好井口及通道的封闭，设置明显警示标识，防止人员擅自进入。复工前：**一**是要开展全员安全生产教育培训，包括物体打击的风险识别、预防措施和应急处理方法，分享实际案例，提高员工对物体打击事故严重性的认识。**二**是要完善应急预案，规范现场管理，制定详细的物体打击事故应急预案，包括救援流程、人员分工和医疗救援联系等。**三**是要重新评估和优化涉及物体吊运、搬运等作业的流程，减少风险环节，加强现场安全监督，及时发现并纠正人的不安全行为，消除设备环境的不安全状态。

（四）建立长效机制

阜新县政府**一**是要充分发挥“12350”、阜新市安全隐患一拍照微信小程序等安全生产举报平台的积极作用，加大群众举报违法生产行为奖励力度和宣传力度。要在非煤矿山企业醒目位置公布举报电话，充分发挥企业内部“吹哨人”作用，规范举报线索核查程序，严格核查处置，严厉打击事故瞒报等违法违规行为。**二**是要推动公安、应急管理、自然资源、人力资源和社会保障、民政、卫生健康等部门协同联动，在各自职责范围内及时发现和报告瞒报事故行为，形成工作合力，构建“不敢瞒”“瞒不住”的长效

机制。

八、附件

（一）事故调查组成员名单及签名表

（二）技术调查报告

（三）管理调查报告