

崇左市桂福建材砖厂“5·31”机械伤害事故调查报告

2019-08-01 15:09来源：江州区应急管理局

☆

🔗

📄

📱

+

【字体：大 中 小】

2019年5月31日18时29分左右，在崇左市桂福建材砖厂发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约100万元。事故发生后，江州区政府高度重视，经梁国华副区长批示，由应急管理局牵头组织相关部门进行调查查明事故发生起因，控制好事故现场，稳定好家属情绪，防止矛盾激化，协调好善后赔偿问题。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，年6月4日，江州区政府成立了由江州区应急管理局、工信局、人社局、总工会、市公安局江州分局、江州镇政关负责同志组成的桂福砖厂“5·31”机械伤害事故调查组，同时，邀请了江州区人民检察院、江州区监察委派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，了相关单位和人员责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议以及事故防范和隐患整改的建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点

崇左市江州区江州镇卜松村那模屯崇左市桂福建材砖厂。

（二）事故相关单位概况

崇左市桂福建材砖厂（以下简称“桂福砖厂”）。经营类型：个人独资企；投资人：游诚展；成立日期：2019年9月30日；经营范围：生产销售页岩空心砖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2019年1月17日桂福砖厂与承包方（工头）陈作贵（男，1981年生，四川省叙永县黄坨乡福林村人，小学化，已在桂福砖厂工作多年。）签订了承包桂福建材砖厂隧道窑成品砖协议。协议主要职责包括供土、打粉、上煤、打沙、开机码砖等工作。

（三）死者朱火珍社会关系情况

1.死者：朱火珍，女，身份证号码：421125*****，户籍地址：湖北省***。朱火珍是工头陈作贵班组后勤人员；桂福砖厂没有为其购买工伤保险。

2.死者朱火珍与承包方（工头）陈作贵关系：非法同居关系，并育有2子；长子：陈帅，20**年*月*日出生川省**；次子：陈杰，20**年*月*日出生于防城港市****。

3.死者朱火珍与王红明关系：夫妻关系。王红明是湖北省**人，于20**年*月*日与朱火珍登记结婚，并育有（王瑶，20**年*月*日出生）。

（四）现场勘验情况

2019年6月1日9时30分至12时10分，江州区应急管理局对事故点进行现场勘验，结果如下：事发具体地点土车间，供土箱传送带上方仅有一块铁质挡板，但挡板没有完全覆盖供土箱，其刀口部沿泥槽进土方向凸出35cm，泥槽深度75cm，宽度50cm。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生的经过

2019年5月31日17时29分左右，桂福砖厂正常进行生产，18时29分左右，铲车司机蒙强锋在铲土作业时朱火珍掉进供土箱泥槽，正被送土箱泥槽里的卷刀缠住，他立即跑过来关闭送土箱开关，此时负责泥土传送的专员陈华敌也一起帮忙关掉送土箱有关控制开关。当时，朱火珍躺在泥槽里，头部头皮已被卷刀划伤，衣服被卷刀里，左胸被卷穿一个洞，锁骨断开，伤势严重，无法开口说话。现场工人随即拨打120求救电话。为争取抢救时间在120救护车到达前，工头陈作贵和砖厂负责人用老板的车将伤者送往医院，在车辆行驶500米远时，与120救相遇，经救护人员诊断，朱火珍已无生命体征，确认已经死亡。

（二）事故救援情况

1.现场处置情况

事故发生后，江州区委区政府高度重视，立即组织江州区应急管理局、工信局、人社局、总工会、市公安局分局、江州镇政府等单位人员赶赴现场开展处置调查工作。应急管理局到达现场后进行了调查取证和勘验。同时江州镇做好家属思想工作，防止矛盾激化，做好死者家属到达崇左后的后勤保障工作。崇左市公安局江州分局派出所对现场相关证据进行固定后，对砖厂负责人及相关人员进行了勘验、调查及走访。2019年6月1日，崇左市公安局江州分局刑侦侦查大队作出结论：认定死者朱火珍属于多脏器破裂致大失血抢救无效死亡，排除他杀。2019年6月7日，崇左市公安局江州分局对死者朱火珍进行了提取指甲检验。

2.事故赔偿情况

在江州区应急管理局、江州镇政府的调解下，2019年6月8日，崇左市桂福建材砖厂与死者朱火珍丈夫王红赔偿问题达成一致意见，并签订了《死亡赔偿协议书》，死亡赔偿费用共计23万元。2019年6月9日赔偿款全部之后，当日死者尸体在崇左殡仪馆进行火化。

与死者非法同居的陈作贵和桂福砖厂的民事赔偿问题，由于双方对死者赔偿意见未达成一致，目前已进入诉讼程序。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

朱火珍串岗进入送土车间，不慎跌入供土箱泥槽，被供土箱内的卷刀缠住头部、胸部致死。

（二）间接原因

1.桂福砖厂没有严格按照机械安全技术规程。根据《机械安全护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造要求》的一般要求：在设计和应用防护装置时，应考虑机器全生命周期内可预见的操作和机器环境方面的因素。考虑不周，可能会妨碍机器的操作，进而导致所提供的防护装置被人为废弃，使操作者暴露于更大危险中。经检验，送土箱卷刀刀口沿进土方向外露35cm，进土箱深度75cm，机械安全防护措施明显不到位，桂福砖厂违反机械设备的危险部位必须加装安全防护罩（套）的规定。

2.桂福砖厂安全生产主体责任缺失。主要表现在以下方面：

（1）安全生产责任制落实不到位。桂福砖厂与工头陈作贵签订《承包桂福建材砖厂隧道窑成品砖协议》，明确双方安全生产责任，也没有对生产场所的生产工作安全状况进行有效监管。对员工串岗行为在日常监管中未提出整改意见；当日事发时，对朱火珍串岗行为没有人进行任何制止，作业现场也没有安全员进行安全监管。

（2）安全教育与培训不落实。对砖厂员工未进行安全教育培训，未建立安全培训档案，致使作业人员安全意识淡薄。负责泥土传送开关控制的操作员陈华敌，对业务不熟悉，没有第一时间关闭控制开关电源。据现场作业人员反映，桂福砖厂老板只是偶尔在开工前口头简单交代注意事项。

（3）没有制定安全隐患管理制度。桂福砖厂没有制定安全隐患检查制度，也不能提供日常安全隐患检查记录。

（4）未建立健全安全生产规章制度。桂福砖厂提交安全档案资料材料混乱，在标题为《崇左市桂福建材砖厂安全生产管理制度》中，表述“认真贯彻执行《湖北省安全生产条例》”，对安全生产有关法律法规在理解上存在偏差，体现出公司对安全生产有关知识一知半解。

(三)事故性质

本事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任的处理建议

桂福砖厂安全生产主体责任不落实，未对员工进行上岗前培训，没有安全生产培训档案；没有严格按照机械技术要求，加装安全防护装置；未建立健全本单位安全生产规章制度。桂福砖厂对这起事故的发生负有责任，由崇左市江州区应急管理局依据相关法律规定对桂福砖厂及相关责任人进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取这起事故的深刻教训，杜绝类似事故的发生，根据桂福砖厂“5·31”事故暴露出来的问题，现如下防范和整改意见：

（一）深刻吸取教训，落实企业主体责任。桂福砖厂要认真分析“5·31”生产安全事故，强化安全意识、法治意识和责任意识，严格执行各项安全生产法律法规，建立健全安全生产责任体系，切实履行企业安全生产主体责任，加大隐患排查治理力度，强化重点生产区域、设施设备和岗位的管控措施和责任落实，尤其要全面排查和落实齿轮带、联轴器、供土箱等传动装置的安全防护措施。要加强作业现场监督检查，及时发现、制止违章作业行为，各项规章制度和操作规程执行到位。同时，要加强项目发包管理，建立完善外包管理安全生产管理制度，加大安全检查力度，对承包方安全生产工作实行统一协调、管理，不得以包代管。

（二）强化属地监管，确保安全生产。江州镇人民政府要切实加强对辖区范围内工贸企业的安全监管力度，逐步强化政府属地监管责任，落实监管任务，细化工作措施，对辖区范围内的工贸企业进行一次全面彻底的安全排查，督促辖区企业落实安全生产主体责任，完善安全生产管理机制，做到处罚与服务并重，对不配合、不整改的单位，严厉惩处，将安全隐患消灭在萌芽状态。

（三）强化行业安全监管，切实消除隐患。工信部门要进一步加强桂福砖厂的安全监管，督促砖厂认真履行企业安全生产主体责任，强化施工现场安全管理和各类人员的安全教育培训；要针对作业场所的安全监管工作，制定落实有效的管理措施。

（四）进一步落实安全隐患排查治理制度。桂福砖厂要进一步抓好安全隐患排查治理制度，严格执行安全排查和隐患整改工作制度。对排查出的安全隐患要研究和制定安全隐患整改方案，落实必要的安全隐患整改经费、和人员。

附件：崇左市桂福建材砖厂“5·31”机械伤害事故调查组

人员签名

附件：

崇左市桂福建材砖厂“5·31”机械伤害事故调查组人员签名

姓 名	工作单位	职 务	调查组职务	调查组成员签字	备注



网站地图 联系我们

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号 桂ICP备12004173号-1 网站标识码：4514020002



微信江州区公众号