

北京连清建筑工程有限公司“11·02”事故调查报告

2022年11月2日12时12分许，北京连清建筑工程有限公司所属勐绿高速公路第七标段3号搅拌站发生1起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失117万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，县人民政府及时成立事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、人员询问和分析讨论，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范和整改措施。现将事故调查情况和处理建议报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位情况

北京连清建筑工程有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：王正军，注册资本：贰仟万元整人民币，成立日期：2012年02月07日，营业期限：2012年02月07日至2042年02月06日，营业范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；租赁机电设备；销售建筑材料、五金、交电、照明器材、防水材料、机械设备及配件。（市场主体依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。登记机关：北京市房山区市场监督管理局，登记日期：2020年11月05日。

（二）事故现场基本情况

事故现场为勐绿高速公路第七标段3号搅拌站（江城县勐烈镇石膏箐）湿喷站搅拌机。搅拌机房与搅拌机操作间相连，中间设有隔板，无法直接目视，未安装摄像头，需经操作间才能入内。搅拌机呈不规则封闭式四方形，长220cm、宽160cm、高210cm，东西两侧各设有一长60cm、宽40cm带封盖窗口，下方连接卸料口，搅拌机内搅拌轴部分已破拆，并留有部分混凝土。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故基本情况

2022年11月2日12时12分许，北京连清建筑工程有限公司所属勐绿高速公路第七标段3号搅拌站搅拌机操作手张俊峰根据生产计划，在中午就餐结束后，进入湿喷站楼操作间，查看搅拌机漏油、平皮带等情况，做作业前准备，张俊峰从操作室视频监控中发现搅拌机组平皮带上料子，打算将剩余材料送入搅拌机内，遂下楼前往料仓平皮带处查看情况，下楼过程中看到搅拌站搅拌机残渣清理维护工人普会荣（死者）正从料仓往宿舍方向走去。在张俊峰查看仓库平皮带期间，普会荣在未通知操作手和其他人的情况下就进入湿喷站搅拌机内清理残

渣维护作业。12时18分，张俊峰从料仓返回湿喷站操作间，直接开启搅拌机作业，突然听到普会荣喊叫，张俊峰立即关停机器，进到搅拌机间看到搅拌机北侧窗口盖敞开，往搅拌机内看发现普会荣右边身体卡在搅拌轴上。12时21分，张俊峰紧急拨打了120急救电话，然后跑下湿喷站楼去宿舍叫喊另一个操作手刘年华来帮忙救人，并打电话向湿喷站负责人王正昌报告情况。12时28分，拨打了119救援电话。随后，接到王正昌电话的刘恒栓和唐亮等人也来施救，但未能把人救出。12时41分，120急救中心医护人员到达现场，因人被卡在搅拌机内部，无法进行施救。12时52分，县消防救援大队抵达现场并迅速开展紧急救援，至13时40分，将被卷卡在搅拌机内的普会荣救出。13时42分，经120医生诊断已无生命体征，随后将尸体运往江城县殡仪馆冰存。11月3日，王正昌与死者家属签订了《赔偿协议书》，11月4日，家属将尸体火化带回老家安葬。

（二）事故救援处置情况

1.案件来源及处置情况

2022年11月2日14时12分，县应急管理局接县消防救援大队电话报告：接勐绿高速公路第七标段3号搅拌站电话求救，一名工人被卡搅拌机内，现已救出，但经120医生诊断已无生命体征。14时24分，北京连清建筑工程有限公司所属勐绿高速公路第七标段1、3号搅拌站现场负责人王正昌电话向江城县

应急管理局报告事故情况。接报后，第一时间转报县政府办公室、县委办公室和市应急管理局。

2.善后处置工作

2022年11月3日，北京连清建筑工程有限公司所属勐绿高速公路第七标段1、3号搅拌站现场负责人王正昌与家属协商签订了《赔偿协议书》，共计赔偿117万元，当日支付肆拾万圆整人民币（小写：400000.00元），剩余尾款柒拾万圆人民币（小写：700000.00元）按照协议约定于尸体火化后5日内支付，于2022年11月6日支付完毕，善后处置工作已完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：普会荣，男，50岁，彝族，系北京连清建筑工程有限公司所属勐绿高速公路第七标段1、3号搅拌站搅拌机残渣清理工，于2022年5月入场。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及原《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，调查组认定此次事故造成1人死亡，直接经济损失117万余元。

四、事故发生原因和事故性质

经调查取证、询问、查阅台账资料，现将事故原因分析如下：

（一）直接原因

搅拌机残渣清理工普会荣（死者）未按操作规程向搅拌机操作手报备，操作手张俊峰作业前安全检查不到位、无操作证上岗是造成这次事故的直接原因。

（二）间接原因

北京连清建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位，搅拌机操作手张俊峰无操作证上岗，全员岗位安全生产责任落实不到位；未设置安全生产管理机构、未配备专职安全管理人员；企业主要负责人无安全生产知识和管理能力考核合格相关材料；未督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未对员工开展安全教育和培训，无安全教育和培训资料；企业安全隐患检查治理不到位，未如实记录企业安全检查及处理情况等是造成这次事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组研究，根据（江）公（司）鉴（尸）字[2022]27号分析鉴定：普会荣系钝性外力作用躯体致胸腔脏器损伤死亡。故认定此次事故属于**一般生产安全责任事故**。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

1.北京连清建筑工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位、企业全员安全生产责任制落实不到位、搅拌机操作手张俊峰无操作证上岗；未设置安全生产管理机构、未配备专职安全

管理人员；企业主要负责人无安全生产知识和管理能力考核合格相关材料；未督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；企业安全隐患检查治理不到位，未如实记录企业安全检查及处理情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十四条第（一）款、第二十七条第（一）（二）款、第二十八条第（一）（四）款、第四十四条、第四十六条第（一）款。**北京连清建筑工程有限公司对该起事故负有主要责任。**建议由江城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对北京连清建筑工程有限公司给予行政处罚款。

2.勐绿高速公路第七项目经理部：对所属项目供货单位安全生产督促、指导不到位，建议责令向勐绿高速公路指挥部作书面检查，抄送县安全生产委员会办公室。

（二）事故责任人责任认定及处理建议

1.普会荣：作为北京连清建筑工程有限公司所属勐绿高速第七标段**3**号搅拌站残渣清理工，安全意识淡薄，违规上岗作业导致身亡，对该起事故负有**主要责任**。鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

2.王正军：作为北京连清建筑工程有限公司法定代表人，长期不在岗，安全生产管理责任落实不到位；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未设置安全生产管理机构、未配备专职安全管理人员；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培

训计划；未保证本单位安全生产投入的有效实施；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（四）（六）项和第二十四条第一款之规定，**对该起事故负有主要领导责任**。建议江城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政罚款。

3.王正昌：作为北京连清建筑工程有限公司总经理和所属勐绿高速第七标段1、3号搅拌站现场负责人，安全生产管理责任落实不到位；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项之规定，**对该起事故负有领导责任**。建议江城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政罚款。

4.张俊峰：作为北京连清建筑工程有限公司所属勐绿高速第七标段3号搅拌站搅拌机操作手，作业前安全检查不到位，未经安全教育培训合格，未持操作证上岗导致事故发生，**对该起事故负有主要责任**。建议责令由北京连清建筑工程有限公司依照有关规章制度给予处理。

六、事故防范和整改措施

此次事故不仅造成人员死亡和经济损失，还造成一定的社会影响。各乡（镇）、部门、企业要深刻吸取此次事故教训，举一反三，防范和杜绝类似事故再次发生，并提出防范和整改措施如下：

（一）北京连清建筑工程有限公司：要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全企业全员安全生产责任制，督促员工严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，依法设置安全管理机构或配备专、兼职安全管理员，加强危险作业现场安全管理，完善安全警示标志设置，加强员工安全教育和培训，规范相关作业人员持证上岗，督促员工正确佩戴使用劳动防护用品，抓好企业安全风险隐患排查和整改，强化应急处置和救援演练，规范安全生产管理。

（二）勐绿高速公路第七项目经理部：要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，理清供货料单位安全生产责任，督促、加强安全生产管理，定期进行安全检查，及时督促整改存在的安全隐患和问题，严格执行《建设工程安全生产管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。

（三）勐绿高速公路指挥部：要认真吸取事故教训，举一反三，加强所属项目部安全生产管理，定期开展安全检查，及时督促整改存在的安全隐患和问题。严格执行《建设工程安全生

产管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。

（四）县交通运输局：要认真吸取事故教训，举一反三，严格按照安全生产“三管三必须”的要求，落实行业领域安全监管责任，结合《江城县安全生产专项整治三年行动计划》《江城县细化落实安全生产十五条措施工作方案》和《江城县安全生产“百日攻坚”实施方案》等，积极开展行业领域安全生产大检查，督促企业落实安全隐患问题整改，坚决杜绝此类事故再次发生。

（五）江城县勐烈镇党委、政府：要严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的要求，认真履行属地监管责任，加强属地各行业领域安全生产管理，结合《江城县安全生产专项整治三年行动计划》《江城县细化落实安全生产十五条措施工作方案》和《江城县安全生产“百日攻坚”实施方案》，认真组织开展辖区内施工安全隐患排查，对发现的问题、安全隐患，梳理建档，认真督促企业制定整改方案，及时消除安全隐患，严防生产安全事故发生。

江城县“11·02”事故调查组

2022年12月16日