

南山西丽“6·7”一般机械伤害事故调查 报告

目 录

一、 事故基本情况	1
（一）涉事公司及人员概况	1
（二）合同签订情况	2
（三）事故有关单位安全管理情况	2
（四）事故发生经过	3
（五）涉事现场情况	3
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	4
二、事故应急处置及评估情况	5
（一）事故信息接报及响应情况	5
（二）事故现场应急处置情况	5
（三）医疗救治和善后情况	5
（四）事故应急处置评估	5
三、事故原因分析	5
（一）直接原因分析	5
（二）间接原因分析	6
（三）事故相关检验检测和鉴定情况	6
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议	6
（一）建议免于处罚的人员	6
（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议	6
五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见	7
六、事故主要教训	7
七、事故整改和防范措施	8

南山西丽“6·7”一般机械伤害事故调查报告

2025年6月7日12时35分许，在南山西丽深圳市龙琪鑫实业有限公司生产车间内，一名工人在对吹瓶机进行调试作业时，发生一起机械伤害事故，造成1名工人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、南山公安分局、区总工会组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山西丽深圳市龙琪鑫实业有限公司“6·7”一般机械伤害事故是一起因工人违规冒险作业、生产经营单位对工人安全教育培训不到位、未及时发现工人违规作业行为而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事公司及人员概况

1. 涉事公司名称

深圳市龙琪鑫实业有限公司。

2. 涉事公司地址

事发现场位于南山区西丽街道白芒社区牛成村牛成路216号A栋501。

3. 涉事公司概况

深圳市龙琪鑫实业有限公司（以下简称“龙琪鑫公司”）成立于1999年08月12日，统一社会信用代码为914403007152262650，法定代表人：田某岐。注册地址：深圳市南山区西丽街道白芒社区牛成村牛成路216号A栋501。经营状态为开业，经营范围：塑料瓶、双色瓶、盖、模具、吹瓶、注塑，一般经营项目是：塑胶容器、塑胶电子插头、模具的生产。

4. 有关人员情况

1. 赵某中，死者，龙琪鑫公司作业员；
2. 田某，龙琪鑫公司安全管理人员；
3. 田某岐，龙琪鑫公司法定代表人，公司主要负责人。

（二）合同签订情况

2023年4月15日，死者赵某中与龙琪鑫公司签订了劳务合同，合同期限自2023年4月15日至2026年4月4日，合同约定赵某中工种为作业员。

（三）事故有关单位安全管理情况

经调查，龙琪鑫公司制定了包括《安全隐患排查治理制度》《设备设施维护管理制度》等安全生产管理制度，制定了《目标责任书》，并与赵某中签订了《生产车间安全生产管理责任书》。

赵某中入职时接受了三级安全教育及相关安全培训。

（四）事故发生经过

生产车间内视频监控显示，2025 年 6 月 7 日上午龙琪鑫公司生产车间在正常进行生产作业。12 时 35 分 34 秒，赵某中在 2#吹瓶机右侧查看产品（塑料瓶）后，走到 2#吹瓶机正前方并打开了 2#吹瓶机的安全门，随后赵某中低头弯腰将上半身探入吹瓶机内部，捡拾吹瓶机内部模具下方的塑料瓶（在此过程中，吹瓶机处于运转状态）。12 时 35 分 48 秒，赵某中头部被吹瓶机内部做周期性移动的模具夹击后受伤倒地，现场工人见状立即上前查看，并通知了公司管理人员，公司管理人员拨打了 110，110 立即联动 120 赶往现场进行救援，最终赵某中经 120 现场抢救无效死亡。

（五）涉事现场情况

涉事吹瓶机为 2#吹瓶机，涉事吹瓶机自身携带 PLC 触摸屏，现场勘查时，可通过 PLC 触摸屏正常操作吹瓶机。检查涉事吹瓶机管路未见漏油、漏气；控制电气线路未见虚接、松脱点；各电气元器件未见起鼓变形、烧焦现象。

涉事吹瓶机机身正面贴有“当心机械伤人”、“设备运行中禁止打开安全门”安全警示标识及安全操作规程。

经测量，涉事吹瓶机右模上端距地面 93cm，右模左外侧距地面 73cm 处凸出有一个内六角螺栓，右模开状态时，左右模最大间隙为 43cm，右模移回状态时，左右模最小间隙为 7cm。

现场勘查时，打开涉事吹瓶机的安全防护门后，涉事吹瓶机可立即停机，并同时发出声光报警。

经现场勘查，打开安全防护门后，会触发安装在涉事吹瓶机安全门门框上方的电磁感应开关，该电磁感应开关线路完整无虚接或断点。

现场勘查时，涉事吹瓶机左侧安全门内侧上方放置有一长条形金属片，经确认，事发时，该长条形金属片贴在涉事吹瓶机安全门门框上方的电磁感应开关处，事发后，龙琪鑫公司安全管理人员田某将该长条形金属片从电磁感应开关处取下。现场勘查时，将该金属片贴在电磁感应开关处，涉事吹瓶机安全防护门打开后，涉事吹瓶机右侧模具仍可正常完成“接料-成型-出成品”的预定程序。

经调查，涉事吹瓶机安全防护装置的工作原理为：两扇安全门同时被固定在安全门门框上强磁铁吸住时，安全门贴住电磁感应开关，电磁感应开关检测到安全门关闭，向控制主机发出安全信号，模具执行“接料-成型-出成品”的预定程序；当其中一扇或两扇安全门打开，电磁感应开关检测到安全门打开，向控制主机发出不安全信号，模具随即终止执行“接料-成型-出成品”的预定程序，并同时发出声光报警信号。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡

事故造成 1 人死亡，死者赵某中，男，63 岁，陕西洋县人，为龙琪鑫公司作业员。

2. 事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T

6721)，此起事故造成的直接经济损失为人民币 50 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 7 日 13 时许，区总值班室接公安报，南山西丽街道牛成村 216 号 A 栋 5 楼工厂一工人摔伤(头部流血)，120 到场确认死亡，接报后，应急部门，西丽街道办等相关单位赶赴现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，龙琪鑫公司管理人员第一时间拨打 110，110 联动 120 赶往现场救援，最终赵某中经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 6 月 28 日，龙琪鑫公司与赵某中家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

相关企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

人的不安全行为：赵某中安全意识淡薄，违反吹瓶机操作规定，将长形金属片贴在吹瓶机电磁感应开关处，造成涉事吹瓶机的安全报警机制失效；在涉事吹瓶机处于运转状态时，违规将上半身伸入吹瓶机内部，导致其头部被吹瓶机右侧模具撞击后受伤。

物的不安全状态：事发时，涉事吹瓶机电磁感应开关被

长形金属片屏蔽，吹瓶机安全保护机制失效，在赵某中打开涉事吹瓶机的安全防护门时，涉事吹瓶机未停止运转。

（二）间接原因分析

龙琪鑫公司安全管理存在问题：对现场工人的安全培训教育不到位，致使工人安全意识淡薄，未按照吹瓶机操作规程进行作业；现场安全隐患排查不到位，未能及时发现工人用长形金属片屏蔽吹瓶机安全保护装置的违章作业行为。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

根据粤中一司鉴【2025】病鉴字第 0080 号，死者赵某中系钝性外力作用致颅脑损伤而死亡。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚的人员

赵某中，安全意识淡薄，擅自用长形金属片屏蔽吹瓶机电磁感应开关，在该吹瓶机处于运行状态时，违规将上半身伸入吹瓶机内部，导致其头部被吹瓶机右侧模具撞击后受伤致死。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1. 深圳市龙琪鑫实业有限公司未能有效履行安全生产主体责任，对现场工人的安全培训教育不到位，致使工人安全意识淡薄，未按照吹瓶机操作规程进行作业；现场安全隐患排查不到位，未能及时发现工人用长形金属片屏蔽吹瓶机安全保护装置的违章作业行为。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第

(一)项¹的规定对其予以行政处罚。

2. 深圳市龙琪鑫实业有限公司法定代表人田某岐作为该公司实际控制人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项²的规定对其予以行政处罚。

五、政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《深圳市网格纳管企业安全生产现状分级评定指引》，安全管理综合信息系统评定分级分类该企业为蓝色，西丽街道办需根据指引要求，对该蓝色企业实行一年一巡。2025年至事故发生时，西丽街道办累计对龙琪鑫公司开展安全生产巡查2次(1次复工复产专项检查，1次安全生产检查)，发现并整改隐患6项，形成安全巡查文书，及时督促企业整改。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

六、事故主要教训

(一)作业人员安全意识不足

遵守作业流程是保证安全的前提。此次事故中，作业工

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

² 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

人为了贪图操作方便，擅自用长形金属片屏蔽吹瓶机的安全保护装置，违规冒险作业，严重违反了安全操作规程。

（二）现场失守，违章作业常态化

此次事故中，企业安全责任体系如同虚设，公司主要负责人和现场安全管理人员隐患排查不到位，涉事设备安全防护装置长期处于失效状态，这起事故的发生，是企业长期忽视安全生产管理工作，放任工人违章作业的必然后果。

七、事故整改和防范措施

（一）深圳市龙琪鑫实业有限公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，切实加强工人的安全教育培训工作，提高作业人员安全防护意识；要完善隐患排查制度，严禁排查“走过场”；要增加安全管理人员，加大对现场安全的巡检频次。

（二）西丽街道办要深入剖析事故原因，督促相关单位吸取事故教训，有效落实安全生产主体责任，在后续工作中，加强对辖区工矿商贸等小微企业等安全检查，要重点排查机械设备防护装置缺失的问题。要组织辖区企业各负责人观看事故视频，开展以案促改专题培训。