

大沥杨某东服装厂“4·11”一般高处坠落事故 调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二六年九月一日

目 录

一、事故概述	1
二、事故基本情况	2
(一) 事故相关单位(个人)基本情况	2
(二) 涉事场所的租赁情况	4
(三) 涉事升降平台的基本情况	4
(四) 伤者基本情况和直接经济损失情况	6
三、事故发生经过及原因	7
(一) 事故发生经过	7
(二) 事故直接原因	7
(三) 事故间接原因	7
四、监管部门履职情况	8
五、事故应急及协调处理情况	9
(一) 事故救援过程	9
(二) 应急处置评估结论	9
(三) 事故(善后)处理情况	9
五、对事故有关责任单位(个人)的处理意见	9
六、其他处理意见	10
七、事故教训和防范措施	11

2026 年 4 月 11 日 19 时许，位于佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲社区伯奇路 99 号 C1 的杨某东个人经营的服装厂发生一起高处坠落事故，工人卢某杰（男，51 岁，广西平南人）在通过升降平台时不慎从二楼平台井口处坠落至一楼，后被送往医院救治。

为迅速查明事故原因，分清责任，加强防范，根据《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）文件要求，现成立大沥杨某东服装厂“4·11”一般高处坠落事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、市场监管局、大沥镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：大沥杨某东服装厂“4·11”一般高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2026 年 4 月 11 日 19 时许。

（三）事故发生地点：大沥镇黄岐泌冲社区伯奇路 99 号 C1 的厂房内。

（四）事故相关单位（个人）：杨某东个人经营的服装厂、翟某朝个人经营的手机壳加工厂、佛山市伟博商业管理有限公司

（五）事故伤亡人数：1 人重伤。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-2025），暂无法核定事故直接经济损失。

经调查认定，大沥杨某东服装厂“4·11”一般高处坠落事

故是一起因工人安全意识淡薄、升降平台存在安全隐患、经营者安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位（个人）基本情况

1. 杨某东，男，汉族，1992年12月10日出生，住址：广东省茂名市电白区*****。杨某东个人经营的服装厂，经营范围主要包括服装服饰零售；服装制造；面料纺织加工等，系涉事升降平台的管理方和使用单位。

经查，事发时杨某东个人经营的服装厂尚未取得营业执照。2026年5月12日，杨某东注册了个体工商户营业执照，名称：佛山市南海区京宇服饰商行(个体工商户)，统一社会信用代码：92440605MAKC6N1G74，组成形式：个人经营，经营者：杨某东，经营场所：佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲社区伯奇路99号C1。经营范围包括一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；服装服饰出租；鞋帽批发；服装辅料销售；服装、服饰检验、整理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用品销售；服饰研发；服装制造；面料纺织加工；服装辅料制造。

2. 翟某朝，男，汉族，1976年5月13日出生，住址：河南省邓州市*****。翟某朝个人经营的手机壳加工厂，经营范围主要为手机壳加工等，系涉事升降平台的使用单位。

经查，事发时翟某朝个人经营的手机壳加工厂尚未取得营业执照。2026年6月12日，翟某朝注册了个体工商户营业执照，名称：佛山市南海区璟尚通讯经营部(个体工商户)，统一社会信用代码：92440605MAKGGG4JXP，组成形式：个人经营，经营者：赵某爱（翟某朝的妻子），经营场所：佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲社区伯奇路99号C2。经营范围包括一般项目：通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；移动通信设备销售；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；塑料制品销售；电子产品销售；通信设备制造；电子元器件制造。

3. 佛山市伟博商业管理有限公司（以下简称“伟博公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MAEHNQ282，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：赖某容，住所：佛山市南海区大沥镇泌冲社区伯奇南路108号之一，成立日期：2025年5月13日，经营范围包括一般项目：物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；土地使用权租赁；居民日常生活服务；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不

含危险化学品等需许可审批的项目)。伟博公司系涉事场所的出租方。

(二) 涉事场所的租赁情况

涉事场所为佛山市南海区大沥镇泌冲社区股份社伯奇路边十字路口旁厂房，2025年5月6日佛山市南海区大沥镇泌冲社区泌冲股份经济合作社(以下简称“泌冲经济社”)与广州市积盈贸易有限公司(以下简称“积盈公司”)签订了《物业使用权租赁合同》，约定将涉事场所租赁给积盈公司，并签订了《消防、环保及安全生产协议书》。同日，积盈公司与杨某东签订了《物业租赁合同》，约定将涉事场所中一部分厂房租赁给杨某东作工业用途。5月26日，泌冲经济社、积盈公司与伟博公司签订了《合同权利义务概况转让三方协议》，约定积盈公司将既有合同项下的全部权利和义务转让给伟博公司，泌冲经济社与伟博公司签订了《消防、环保及安全生产协议书》。9月15日，伟博公司负责涉事场所的管理人员周某文与翟某朝签订《物业租赁合同》，约定将涉事场所的一部分厂房租赁给翟某朝作工业用途，并签订了《消防、环保及安全生产协议书》。

(三) 涉事升降平台的基本情况

1. 涉事设备为载货用固定式液压升降平台(以下简称“升降平台”)，不纳入《特种设备目录》，不属于特种设备。

经广东省特种设备检测研究院佛山检测院对该升降平台进行技术鉴定，载货平台面积为2.65平方米，最大提升高度为4.61

米，经现场勘验该升降平台二楼箱底距离一楼平台底部的高度为4.2米，存在以下问题：1、缺设备使用记录；2、缺设备标牌；3、缺安全警示标志；4、作业面围栏底部缺防护板；5、作业面围栏门不符合要求；6、围栏孔尺寸不符合要求；7、载货平台缺围栏；8、载货平台缺围栏门；9、液压系统缺超速保护；10、围栏门缺机械连锁和电气安全联锁开关；11、缺门锁装置与电气安全开关；12、缺超载保护装置；13、缺辅助应急装置；14、缺极限限位装置；15、缺停层保护装置；16、链条缺防松(断)链保护装置；17、缺紧急开锁装置；18、缺防坠落装置；19、紧急断电开关为自动复位，不符合要求；20、电机缺过载保护；21、设备缺接地线；22、电源缺错断相保护；23、缺失压保护。综上，涉事设备不符合《载货用固定式液压升降平台安全评价规范》(T/FASE 001-2022)要求，未经检验及备案使用。实际使用管理方杨某东未按照《2021年佛山市南海区升降机安全监管实施方案》（南安办〔2021〕27号）和《佛山市南海区升降平台安全专项整治工作方案》（南市监〔2024〕20号）要求使用升降平台。

2. 经查，据相关人员询问笔录所述，涉事升降平台为该场所前租户建设，因年代久远，现有证据不足以查清该升降平台的具体建设实施主体。

伟博公司、积盈公司的物业管理人员均为周某文。周某文与杨某东口头约定，涉事升降平台的电费及维护保养由杨某东负责。翟某朝入驻该场所后，杨某东与翟某朝另行口头约定：涉事升降平台电费由翟某朝按每月 100 元标准向杨某东交纳，设施维护保养费用由双方平均分摊。



涉事升降平台二楼的基本概貌

（四）伤者基本情况和直接经济损失情况

卢某杰，男，汉族，1975 年 7 月 20 日出生，户籍地址：广西平南县 * * * * *，系杨某东雇佣的工人。

根据伤者提供的《中国人民解放军南部战区总医院出院证》以及《生产安全事故伤害损失工作日判定》的规定，卢某杰诊断为 1.左跟骨粉碎性骨折，2.右跟骨骨折，3.腰椎多发骨折等，

构成重伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），因涉事责任方对赔偿金额未达成一致，暂无法统计此次事故的直接经济损失。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2026年4月11日19时许，位于大沥镇黄岐泌冲社区伯奇路99号C1的厂房内，卢某杰在通过二楼升降平台时，不慎从高约4.2米的升降平台井口处进入后坠落至一楼平台，后被送往佛山市南海区第六人民医院救治。

经确认，卢某杰因左跟骨粉碎性骨折等，与本次事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

1.人的不安全行为：伤者卢某杰在工厂区域内未依照行人通道行走，使用升降平台作为行人通道时，未履行注意义务。

2.物的不安全状态：升降平台的围栏门缺机械连锁和电气安全连锁开关、缺门锁装置与电气安全开关，使围栏门打开的情况下平台仍能在不同楼层间运行。

（三）事故间接原因

1.杨某东个人经营的服装厂作为涉事升降平台的管理方和使用单位，使用不满足安全生产要求的载货用固定式液压升降平

台，未组织制定并实施升降平台操作规程，未对员工进行安全教育和培训。

2.伟博公司作为涉事场所的出租方，将场地出租给尚未取得营业执照的生产经营主体，同时未尽到出租场地内相关设备的安全管理义务，放任存在安全缺陷的升降平台在其管理的场地内违规使用，未督促使用单位完成设备检验备案。

四、监管部门履职情况

（一）大沥镇人民政府

1.大沥镇政府按照年度安全生产监督检查计划，对辖区内工贸企业开展日常安全检查。2026年以来，镇应急、市监、消防、执法、环保等相关部门多次针对服装加工等劳动密集型企业开展安全生产联合检查，重点检查消防安全、特种设备、违规搭建、用电安全、作业现场安全管理等内容，督促企业落实安全防范措施。除此之外，大沥市监所联合相关部门和社区开展升降平台专项整治工作，出动检查人数44人次，检查企业22间，封停设备6台。

2.大沥政府对辖区服装加工小作坊日常监管未能实现全覆盖，存在监管盲区；针对升降平台等非特种设备安全监管存在短板，隐患排查整治工作力度不足；此外，镇相关部门对社区安全生产业务指导和培训不够到位。

（二）泌冲社区居民委员会（以下简称“泌冲居委会”）

事故发生前，泌冲居委会已落实常态化消防安全巡查，组织

网格员定期开展企业消防检查，但涉企的日常巡查主要侧重于消防安全等基础事项，因缺乏升降平台相关检查标准、安全要点及风险识别方面的系统培训，未能在巡查过程中提前辨识排查升降平台引发高处坠落的安全隐患。

五、事故应急及协调处理情况

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故（善后）处理情况

事故发生后，大沥镇人民政府相关部门组织相关人员与伤者家属进行赔偿事宜协商，因赔偿金额存在分歧，暂未协商成功，相关部门已指引伤者家属依法通过司法途径诉请民事赔偿。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任人员提出处理意见如下：

（一）伤者卢某杰在工厂区域内未依照行人通道行走，使用升降平台作为行人通道时，未履行注意义务，导致事故发生，鉴于卢某杰在事故中受伤，建议由生产经营单位给予批评教育。

（二）杨某东个人经营的服装厂作为涉事升降平台的管理方和使用单位，使用不满足安全生产要求的载货用固定式液压升降平台，未组织制定并实施升降平台操作规程，未对员工进行安全教育和培训，事故负有责任，根据《2021年佛山市南海区升降机安全监管实施方案》（南安办〔2021〕27号）的文件规定，建议由大沥镇政府在区市场监管局的指导下对上述行为进行处理。对本起事故造成人员受伤、他人财产损失后果，应依法承担相应的赔偿责任。

（三）伟博公司作为涉事场所的出租方，将场地出租给尚未取得营业执照的生产经营主体，同时未尽到出租场地内相关设备的安全管理义务，放任存在安全缺陷的升降平台在其管理的场地内违规使用，未督促使用单位完成设备检验备案，对事故负有责任，根据《2021年佛山市南海区升降机安全监管实施方案》（南安办〔2021〕27号）的文件规定，建议由大沥镇政府在区市场监管局的指导下对上述行为进行处理。

六、其他处理意见

（一）涉事的升降平台存在围栏门缺机械连锁和电气安全连锁开关、缺门锁装置与电气安全开关等安全隐患，建议立即停止使用不符合要求的升降平台，并按照《载货用固定式液压升降平

台安全评价规范》（T/FASE 001-2022）要求进行整改，经检验合格、备案后方可投入使用。

（二）泌冲居委会对辖区企业的日常巡查主要侧重于消防安全等基础事项，未能在巡查过程中提前辨识排查升降平台引发高处坠落的安全隐患。建议由大沥镇人民政府对泌冲居委会进行约谈，压实属地安全生产管理责任，切实加强辖区生产经营单位的统一协调、管理，健全出租方、承租方的安全管理责任体系，常态化开展安全生产隐患巡查工作，重点排查升降平台等设备的安全隐患，督促使用升降平台的生产经营单位严格按照规范标准进行安全性能检验、备案，杜绝同类事故再次发生。

七、事故教训和防范措施

本次事故反映出，部分升降平台使用单位对于升降平台的辨识不到位，对设备安全风险认识不足，违规使用存在安全隐患的升降平台，安全生产主体责任落实不到位，未建立健全相关安全生产管理制度及安全操作规程。部分出租单位未能履行统一协调管理职责，对承租单位安全管控缺位，放任存在安全隐患的设备违规投入使用。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）事故责任单位要迅速落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故单位迅速开展作业

场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到大沥镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）市场监管部门要全面开展升降平台安全隐患专项排查整治行动，聚焦辖区小微企业、加工小作坊、租赁厂房等重点场所，从严查处设备未检验、未备案、违规投入使用等违法违规行为，常态化开展设备合规使用宣传教育和业务指导，督促设备使用单位严格安全生产主体责任，严格执行设备定期检验、登记备案、日常维护保养等管理制度，规范设备全生命周期安全管理，压实设备使用单位的安全监管责任。

（三）大沥镇人民政府要高度重视本次事故暴露出的突出问题，主动配合区市场监管部门，在辖区组织开展升降平台安全隐患专项排查整治。全面排查升降平台使用单位安全状况，健全优化基层安全巡查工作机制，推动日常巡查与专项整治一体部署、同步推进，补齐安全生产管理短板，堵塞安全管理漏洞，坚决防范同类事故重复发生。