



永昌县人民政府

www.yongchang.gov.cn

首页

走进永昌

领导之窗

政务要闻

政府信息公开

互动交流

政务服务

当前位置： 首页 > 政务公开 > 乡镇部门公开专区 > 政府部门公开信息 > 应急管理局 > 法定主动公开内容 > 其他法定主动公开信息

永昌县鑫萤萤石矿业有限公司鑫萤萤石矿“6·16”一般坍塌事故调查报告

发布时间：2026-08-10 17:02 浏览次数： 字体：【 大 中 小 】

2026年6月16日14时05分，永昌县鑫萤萤石矿业有限公司鑫萤萤石矿改扩建井下2280中段南翼大巷距标识点272米处掘进工作面发生一起一般坍塌事故，造成1名作业人员死亡、1名作业人员轻伤。

事故发生后，企业第一时间组织现场抢险、停产撤人，并在法定时限上报永昌县应急管理局。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），永昌县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县公安局、县自然资源局、县人力资源和社会保障局、县总工会、焦家庄镇人民政府参与的事故调查组，同时聘请相关安全专家提供技术支持。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场实地勘测、调取全套设计与管理资料、询问相关管理人员及作业人员、聘请行业专家对现场进行勘验并编制《永昌县鑫萤萤石矿业有限公司鑫萤萤石矿“6·16”一般坍塌（冒顶片帮）事故技术分析报告》等方式，全面查清事故经过、应急处置、伤亡损失、事故原因，认定了事故性质与相关责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，永昌县鑫萤萤石矿业有限公司鑫萤萤石矿“6·16”一般坍塌事故是一起因矿山企业安全生产主体责任不落实、安全管理混乱、作业现场隐患排查治理不精准、作业人员违章作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

永昌县鑫萤萤石矿业有限公司统一社会信用代码：91620321XXXXXXXXXX，法定代表人王某某。该矿现阶段处于改扩建基建阶段，其改扩建地下开采工程安全设施设计已通过审查。甘肃省应急管理厅印发《关于永昌县鑫萤萤石矿改扩建项目地下开采工程安全设施延期建设的函》（甘应急函〔2026〕1号），批复同意项目安全设施建设延期至2027年2月1日，文件明确要求企业严格按照审定的安全设施设计组织基建施工，逐项落实各项安全技术管控措施。目前项目尚未完成安全设施竣工验收，暂未申领金属非金属矿山安全生产许可证，企业持有合法有效的采矿许可证，设计建设生产规模3万吨/年；开拓系统采用主斜井配套MSJ1、SJ7、SJ8竖井，2280中段为主要掘进施工巷道。

该矿成立了安全生产管理领导小组，由张某某担任组长，矿长、各副矿长任副组长；配齐了五职矿长及各专业持证技术人员：张某某任矿长，梅某某任机电副矿长，吕某某任生产副矿长，李某任总工程师，王某某任安全副矿长；同步配备通风、采矿、安全、机电、地质专职技术人员。同时配备张某某、朱某某、韩某某等多名专职安全管理人员，安全管理人员配置齐全。

企业制定了安全生产责任制、领导带班下井、设备定期检修、隐患排查治理等基础安全管理制度及各岗位安全操作规程，安全管理组织架构、人员配置、制度体系完整。

（二）施工单位情况

河南井巷建设工程有限公司统一社会信用代码：91410105XXXXXXXXXX，法定代表人苏某某，安全生产许可证编号（豫）FM安许证字〔2024〕XASG309，有效期至2027年03月05日，具备合法金属非金属矿山采掘施工资质。依据河南井【2026】

010号项目部任职文件（2026.01.31印发，有效期至2026.07.31），项目部配置赵某某（项目部负责人）、刘某某（技术负责人）、周某某（项目安全负责人）、寇某某（机电负责人）；项目部未单独配备专职地质技术员、专职支护技术员，无专人开展围岩分级、破碎带研判及支护全过程质量管控工作。双方签订井巷施工合同及安全生产管理协议，约定由该单位负责2280中段掘进施工作业。

（三）涉事巷道设计基础条件

《永昌县鑫萤萤石矿改扩建安全设施设计（2024.1.5备案终稿）》4.1.3章节明确：巷道采用三心拱断面，净宽3.0m、墙高2.0m；按照围岩分级差异化支护：IV级不稳定破碎围岩必须采用Φ20、长度1.8m锚杆+Φ6钢筋网+80~100mm喷砼联合支护；破碎掘进工作面空顶距离不得大于1.5m；揭露构造破碎带必须立即停工评估，执行双人敲帮问顶、支护“三检制”。

（四）事故现场情况

事故发生于独头掌子面以外2米处，现场存有少量点状血迹；掌子面距2280中段南翼大巷标识点272米。巷道及现场基本情况，巷道规格：巷道高3.2米、宽3.2米，断面为三心拱；冒落区域参数：冒落区域断面高3.5米、宽3.7米，冒落堆平均高度0.35米、长度1.5米、宽3.7米，预估冒落量约1.2立方米；冒落物情况：现场有5块最大直径0.3米的大块落石，其余为小块破碎石块；支护情况：巷道102米—151米、160米—167.5米、171.5米—180.5米岩石破碎段已实施锚杆挂网支护；掌子面后方3m范围发育岩石构造破碎带，岩体节理裂隙贯通发育，围岩岩性发生突变，由原均匀致密黑色完整围岩转变为破碎松散红褐色软弱围岩，巷道右侧围岩整体性、稳定性明显劣化，掌子面未采取支护措施，空顶作业；现场状态：事故后现场已停止作业、设置警戒，无二次险情。事故地点气体检测：二氧化碳0、氧气20.9%、一氧化碳0、硫化氢0；风速检测：斜井2280中段井下车场风速0.7m/s；通风情况：风筒由斜井外部直通掌子面。通风正常、风量满足作业要求。



二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

1.2026年6月15日二班，施工班组掘进至2280中段南翼大巷272m标识点处，巷道揭露红褐色糜棱构造破碎带，现场岩性发生突变。项目技术负责人未停工开展围岩稳定性风险评估，未编制专项支护方案，继续组织掘进作业；2026年6月16日1班施工爆破作业，对破碎围岩形成持续扰动。

2.2026年6月16日二班10时30分当班作业人员、聂某、曾某某在地面召开班前会后，着手进行下井准备。班组未针对隐蔽破碎带冒顶风险开展专项安全技术交底。11时许，三人由赵某某带领入井，前往作业面。11时30分至14时，当班作业人员聂某、曾某某在掌子面后方3m破碎围岩区域开展凿岩作业。作业前后未严格执行双人敲帮问顶制度，未采取临时支护和锚杆、钢筋网、喷射混凝土等永久支护措施；14时05分，受前期多次爆破累积震动及岩体自重叠加作用，掌子面后方3m处顶板岩体失稳，倒三角围岩瞬时垮落，造成1名作业人员伤势严重、1名作业人员轻伤。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，项目部项目经理赵某某第一时间组织现场人员撤离至巷道安全区域，并第一时间上报矿山主要负责人。矿山迅速启动生产安全事故应急救援预案，组织人员入井开展抢险救援工作。救援人员于14时40分将两名受伤人员全部成功救出，现场移交120急救人员送往永昌县人民医院抢救治疗。其中1名作业人员经全力抢救无效死亡，1名作业人员受轻伤。本次救援处置规范、响应及时，救援全过程未发生次生事故及灾害。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡人员情况

聂某，男，汉族，湖北省鄂州市人，55岁，外包掘进班组凿岩工，身份证号：420XXXXXXXXXXXXXX，伤害程度：死亡。

曾某某，男，汉族，湖北省罗田县人，54岁，外包掘进班组凿岩工，身份证号：421XXXXXXXXXXXXXX，已完成矿级、项目部、班组三级安全教育培训，伤害程度：轻伤。

2.直接经济损失

本次事故直接经济损失80万元。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后永昌县鑫萤萤石矿业有限公司相关人员第一时间到达现场组织救援。永昌县应急管理局在接到事故报告后迅速组织人员赶赴事故现场，进行应急处置、现场勘查和舆情管控工作，相关工作平稳有序。

（五）事故善后处理情况

事故发生后，相关单位积极与死者家属沟通协商善后事宜。2026年6月27日，相关方与死者聂某家属达成赔偿协议，善后赔偿工作结束。家属情绪稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故点位掘进揭露隐蔽IV级糜棱构造破碎带，围岩节理完全贯通、整体性极差，天然具备瞬时垮落风险；作业人员在空顶距离3m、远超设计1.5m限值的破碎带裸巷内违章开展凿岩作业活动，作业前未严格落实双人敲帮问顶清除浮石制度，且未按设计实施临时和锚网喷联合永久支护，再加上爆破持续扰动围岩，多重违章行为叠加，诱发顶板瞬时垮落，是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.永昌县鑫萤萤石矿业有限公司安全生产主体责任落实不到位，缺失破碎带掘进、空顶管控专项制度；对施工队现场安全监管缺位，现场在用三轮车未取得矿安认证，属于国家明令禁止使用的设备，致使隐患长期未能整改；矿山管理混乱，未针对破碎带认真审核专项掘进支护方案，未针对隐蔽破碎带冒顶风险开展专项告知，致使安全技术交底流于形式，为事故发生埋下了祸根；矿领导带班、隐患排查治理工作落实不严不实，对超长空顶、破碎带未采取支护措施的情况下违章冒险作业未能及时制止，导致了事故的发生。

2.项目部负责人安全管理主体责任未落实，未配备专职地质、支护技术员，仅由技术负责人一人承担地质、支护全部技术工作；现场专职安全员履职缺位，未全程跟班至掘进掌子面现场，未严格执行支护隐蔽工程“三检制”。

3.施工作业人员安全培训不实，对破碎带瞬时冒顶风险辨识、敲帮问顶实操能力不足，存在侥幸心理违章冒险作业。

四、事故暴露出的主要问题

1.技术管控体系存在重大短板：施工队无专职地质、支护技术人员，隐蔽构造破碎带无法提前识别，支护、空顶管控技术措施流于纸面。

2.现场安全管理履职不到位，隐蔽工程验收、敲帮问顶、班前交底制度未落地，违章作业无人制止。

3.矿山对外包工程全过程监管缺位，无专人盯控掘进、支护关键工序，隐患排查整改闭环管理失效。

4.风险分级管控不到位，未针对IV级破碎围岩制定专项管控流程，危险作业审批机制空白。

5.安全教育培训针对性不足，从业人员对隐蔽破碎带瞬时冒顶风险认知不足，岗位操作规程执行不严。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

永昌县鑫萤萤石矿业有限公司：事故主要责任单位，安全生产主体责任落实严重缺位，领导带班、顶板技术管理、隐患闭环治理方面存在系统性管理漏洞，建议永昌县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条对其给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.聂某，事故直接作业人员，作业前未严格执行敲帮问顶、浮石检撬安全作业程序，明知工作面破碎围岩、超长空顶存在重大风险仍违规冒险作业，违章行为是引发事故的直接诱因，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其

责任。

2.王某某，永昌县鑫萤萤石矿业有限公司鑫萤萤石矿法人，未依法落实企业安全生产主体责任，顶板专项安全管理制度体系不健全、不完善，对事故发生负有主要领导责任。建议永昌县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条规定，依法处其上一年年收入百分之四十的罚款。

3.张某某，永昌县鑫萤萤石矿业有限公司鑫萤萤石矿现场负责人，对施工队伍全过程监督管理缺位，顶板安全隐患跟踪督办、闭环治理机制未有效执行，隐患排查治理闭环工作形同虚设，对事故发生负有重要领导责任。建议永昌县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条规定，依法处其上一年年收入百分之四十的罚款。

4.王某某，永昌县鑫萤萤石矿业有限公司鑫萤萤石矿副矿长，分管全矿安全监督检查工作，对顶板管理制度执行、施工现场监管、隐患排查治理监督严重不到位。未有效监督敲帮问顶、空顶管控及支护隐蔽工程“三检制”落地；对项目部安全员不跟班、违章作业长期失管失察；对超长空顶、违规设备入井等隐患未督促整改销号，安全监督防线失守，对事故发生负有重要分管领导责任。建议永昌县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定，依法处其上一年年收入百分之三十的罚款。

5.赵某某，河南井巷工程建设有限公司驻永昌县鑫萤萤石矿业有限公司项目部负责人（外包项目主要负责人）：作为项目部安全生产第一责任人，安全管理主体责任悬空，项目部未按规定配齐地质、支护专职技术管理人员，安全技术保障体系缺失；无视顶板安全风险，违规组织作业人员在破碎围岩、超长空顶的危险区域冒险施工作业，现场管控严重失职，对事故发生负主要领导责任。建议永昌县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条规定，依法处其上一年年收入百分之四十的罚款。

6.刘某某，河南井巷工程建设有限公司驻永昌县鑫萤萤石矿业有限公司项目部技术负责人：未对掘进工作面揭露的构造破碎带开展围岩稳定性分析研判，未针对性编制专项补强支护方案，采掘技术交底、现场技术指导工作缺失，全过程技术管控失效，未能从技术层面防范空顶坍塌风险，对事故发生负有直接技术管理责任。建议永昌县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定，依法处其上一年年收入百分之三十的罚款。

7.周某某，河南井巷工程建设有限公司驻永昌县鑫萤萤石矿业有限公司项目部安全负责人：履行跟班现场安全监护职责流于形式，现场巡查不细致、管控不严格，未能及时发现并制止工作面无支护、超长空顶违章作业行为，现场安全第一道防线失守，对事故发生负有直接现场管理责任。永昌县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条规定，依法处其上一年年收入百分之三十的罚款。

8.曾某某，事故直接作业人员，作业前未严格执行敲帮问顶、浮石检撬安全作业程序，明知工作面破碎围岩、超长空顶存在风险仍违规冒险作业，违章行为是引发事故的直接诱因，对事故发生负有直接责任。建议永昌县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条规定，对其给予行政处罚。

六、事故教训

本次冒顶坍塌事故充分暴露出永昌县鑫萤萤石矿在井下顶板技术管控、施工技术人员配置、现场安全监督、隐患闭环治理、从业人员风险实操培训五个方面存在突出管理短板。一是地下矿山隐蔽构造破碎带管控意识薄弱，未配齐专项地质、支护技术人员，无法提前识别瞬时垮落风险；二是现场安全员、班组岗位责任制悬空，敲帮问顶、支护验收、空顶管控硬性制度不落地；三是矿山缺失全程旁站监督、危险作业审批机制；四是风险分级管控流于形式，对IV级不稳定破碎围岩未制定刚性停工、支护管控流程；五是安全培训缺乏实操性，从业人员对隐蔽顶板重大风险辨识处置能力不足。全县所有金属非金属矿山必须深刻汲取本次事故教训，全面开展顶板专项整治，杜绝同类冒顶事故重复发生。

七、事故防范措施

（一）全面完善井下顶板技术管控体系

矿山企业、施工项目部必须配齐专职地质技术员、专职支护技术员。掘进过程中遇岩性突变、发现破碎带时，应立即停工开展围岩稳定性评估，编制专项支护方案并落实后方可复工；精准划分I～IV级围岩，针对不同等级围岩落实差异化支护措施；破碎带掘进空顶距严格控制在1.5米以内；破碎带掘进作业统一降低单次爆破装药量，减少爆破震动对围岩的扰动；配齐锚杆拉力计、喷射混凝土厚度检测仪，强化支护施工全过程检测。严格执行支护隐蔽工程班组自检、施工单位复检、矿山企业终检“三检制”，建立三方签字验收台账。

（二）健全外包工程全过程安全监管机制

修订建设工程安全管理协议，明确技术岗位人员配置、现场安全员全程跟班等硬性要求；对纵容重大违章作业的施工单位，依法采取停工、清场处置措施；建立项目部人员月度核查制度，未配齐地质、支护专职技术人员的，一律停止掘进作业；破碎带

掘进作业必须安排矿山专人全程旁站监督，建立矿山、施工队伍联合每日隐患排查机制；发现空顶作业、无支护施工等重大隐患，立即停工，落实闭环整改。

（三）压实各层级现场安全岗位职责

严格落实领导带班下井巡查制度，巡查重点覆盖独头掘进工作面，发现超长空顶、破碎围岩无支护等隐患，现场下达停工整改文书并留存复查记录；强制推行双人敲帮问顶作业制度，一人操作、一人监护，未完成顶板检撬确认严禁开展任何采掘作业，统一使用标准化检撬记录台账，每班签字归档。

（四）强化从业人员专项安全教育培训

组织全员开展构造破碎带识别、锚网喷支护作业规范、敲帮问顶实操专项培训，考核合格后方可下井作业；优化班前安全交底内容，破碎带掘进作业交底必须增加围岩突变风险防范、支护管控、空顶距离管控专项内容，全体作业人员签字确认，未完成专项交底不得开工。

（五）全县行业举一反三专项整治

全县所有地下金属非金属矿山立即开展井下顶板隐患大排查，重点核查：破碎带支护是否符合设计要求、掘进空顶距离是否超限、项目部地质及支护技术岗位人员是否配齐、敲帮问顶与隐蔽工程验收制度是否有效落地。督促企业压紧压实安全生产主体责任，牢固树立安全发展理念，持续夯实安全生产基础，全面排查整治安全生产管理薄弱环节，把安全管控措施落到生产一线，有效防范化解各类安全生产风险，坚决遏制生产安全事故发生。

信息来源：永昌县人民政府

扫一扫在手机打开当前页



分享：

打印此页 关闭窗口

