

龙湾永中浙江****有限公司“8·20” 一般车辆伤害事故调查报告

2025年8月20日16时38分，浙江****有限公司驾驶员刘某某驾驶浙C****垃圾运输车，在温州永强****有限公司坡道上检查车辆故障情况时被压伤，造成1人死亡。事故发生后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）及《龙湾区生产安全事故调查处理工作程序》（温龙政办发〔2009〕37号）的规定，区应急管理局牵头成立了龙湾永中浙江****有限公司“8·20”一般车辆伤害事故调查组，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、技术分析、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

经调查认定，龙湾永中浙江****有限公司“8·20”车辆伤害事故是一起因车辆故障而引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江****有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省温州市龙湾区永中街道****楼二楼一层，法定代表人：饶某某，注册资本：壹仟零捌拾捌万元整，成立日期：2024年4月2日，经营范围包括一般项目：城乡市容管理；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；物业管理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动；道路货物运输站经营；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。公司统一社会信用代码：*****

（二）事故发生单位安全管理情况

浙江****有限公司已建立安全生产管理台账，已与员工签订安全生产责任书，但未建立岗位安全操作规程；落实安全生产事故隐患排查治理不到位，未及时发现并采取技术措施消除安全隐患；未组织制定本单位安全生产教育和培训计划；对本单位从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未掌握本岗位的安全操作技能；未制定安全生产事故应急预案、未定期组织开展应急演练。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年8月20日下午，浙江****有限公司驾驶员刘某某驾驶浙C****垃圾运输车往温州永强****有限公司运输垃圾。16时38分，当车辆行驶至温州永强****有限公司内坡道时，发现车辆发动机水温升高故障，将车停在温州永强****有限公司坡道上检查故障原因。随后，刘某某操作驾驶室液压泵将驾驶室顶升后，登上车架检查车辆故障情况，在检查过程中液压泵顶油管突然破裂，液压泵顶升作用瞬间失效，驾驶室将蹲在车架上检查故障情况的刘某某压住。17时54分，浙江****有限公司驾驶员董某某驾驶垃圾运输车途经坡道时，发现刘某某被压在驾驶室下面，董某某随即停车上前查看并呼叫刘某某未见应答后，便拨打公司车队长王某、汽车修理工马某某及120、119、110等电话求救。18时25分许，马某某携带工具到达事故现场，同随后到达的公司车队长王某及路过的另外两名货车驾驶员一起开始救援，将刘某某从驾驶室下救出并放置在地面进行心肺复苏。随后，公安民警、消防救援人员、120救护车相继到达事故现场，120医护人员对刘某某进行了心肺复苏急救措施，见刘某某没有苏醒，随即将其抬上救护车送往温州市龙湾区第一人民医院继续救治，刘某某经抢救无效于当日19时23分宣布死亡。

（二）事故现场勘验情况

经勘验，浙江****有限公司驾驶员刘某某驾驶的浙C****垃圾运输车停放在温州永强****有限公司引桥（坡道）上（上坡方向，坡度约6度），驾驶室处于支撑前翻状态，封闭式车厢

内装载有垃圾，驾驶室的液压顶油管破裂，驾驶室下方立有 1 根金属管支撑（经现场了解系施救过程中架设）。



图一



图二



图三



图四



图五



图六



图七



图八



图九



图十

（三）死者死因分析

2025年9月19日,温州市龙湾区公安司法鉴定中心出具《刘某某尸表检验情况说明》。尸表检验情况为:尸斑暗红色,位于腰背部未受压处,指压褪色,尸僵形成。双眼闭合,双侧球睑结膜充血,双眼角膜清晰,双侧瞳孔直径0.5cm,鼻骨未及骨折,双侧外耳道及口鼻腔未见异物及血迹,舌居齿列内,牙齿未见新鲜松动脱落。面额,鼻背见表皮剥脱伴皮革样化,左胸前痂样改变,胸背及右腰部见长条形表皮剥脱伴焦痂样改变,皮肤有凹陷,左大腿擦伤,左小腿几处表皮剥脱。

综合尸表检验情况说明、医院门诊抢救记录、现场施救人员询问笔录等材料分析,刘某某因挤压伤经医院抢救无效死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡,直接经济损失约140.9万元。

1.人员伤亡情况

姓名:刘某某,性别:男,身份证号:510202****2918,籍贯:重庆市渝中区,驾驶员,死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》标准和规定统计,该事故造成直接经济损失约140.9万元(包括死亡补助金、丧葬费、人道主义补助金等)。

（五）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

事故发生后,现场工人拨打了120等急救电话,龙湾区应急

联动指挥中心同时联动辖区派出所、永中街道办事处、龙湾区应急管理局等单位,随后各相关单位工作人员赶赴事故现场开展应急处置,并组织开展事故调查和善后处置工作。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后,应急响应启动及时,信息接收、流转与报送畅通,公安、应急、消防、医院 120 等相关职能部门协调联动密切,处置迅速;应急救援指挥得当,调动有序,应急处置科学、规范,区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位,在第一时间快速有效处置,现场处置得当,杜绝了次生事故发生。事故发生后,企业积极配合事故调查、隐患整改和善后处置工作,事故善后处置平稳,未引发舆情关注,事故隐患已按照要求完成整改。

三、事故原因分析

死者刘某某停车检查车辆故障情况过程中,液压泵顶油管突然破裂,液压泵顶升作用瞬间失效,是事故发生的直接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一)浙江****有限公司,落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位,未及时发现并消除事故隐患¹;对本单位从业人员安全生产教育和培训不到位,未保证从业人员具备必要的安全生产知识,未掌握本岗位的安全操作技能²;是事故发生的间接

1《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

原因之一。

（二）浙江****有限公司主要负责人饶某某，履行主要负责人安全生产职责不到位，未组织制定并实施岗位安全操作规程³，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患⁴，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划⁵，是导致事故发生的间接原因之一。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故不负责任人员

刘某某，在检查车辆故障情况过程中，因液压泵顶油管突然破裂，液压泵顶升作用瞬间失效，被驾驶室压伤经抢救无效死亡，对本次事故不负有责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.浙江****有限公司，对事故发生负有主要责任，建议温州市龙湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第十四条第（二）项规定对浙江****有限公司予以行政处罚。

2.饶某某，系浙江****有限公司法定代表人，对事故发生负有领导责任，建议温州市龙湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处

3《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

4《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）：项组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第（一）项规定对饶某某予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）树牢安全发展理念，坚守安全发展底线。一是各有关单位要始终坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念；始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚决落实安全生产责任制，层层压实党政领导责任，进一步加强各自辖区、领域内安全生产工作，强化安全生产宣传教育工作，加大安全生产行政执法力度，压实辖区内企业安全生产主体责任，切实防范化解辖区内安全生产事故风险。二是各生产经营单位要牢固树立底线思维和红线意识，深刻吸取此次事故惨痛教训，企业主要负责人应当切实履行安全生产第一责任人职责，构建生产经营全链条安全管理责任体系，重点组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，全面强化设备设施经常性维护、保养工作，切实防范化解安全事故风险，守牢安全发展底线。

（二）压实企业主体责任，持续提升管理能力。一是要进一步压实企业主体责任。各生产经营单位要严格落实安全生产法律法规和国家标准，全面压实全员安全生产责任制，结合本单位实际细化措施，层层压实安全生产责任；严格按照国家有关规定提取和使用安全生产费用，保障安全生产所需的资金投入；认真制定

完善并落实安全生产规章制度和岗位安全操作规程,并确保从业人员严格遵守各项规章制度和岗位安全操作规程,熟练掌握本岗位的安全操作技能,知悉岗位安全风险和应急处置措施。二要进一步提升企业从业人员素养。要加强对从业人员的教育培训,组织开展全员安全事故警示教育,不断提升从业人员安全意识;定期组织开展应急救援演练,确保从业人员在知悉岗位风险的同时,熟练掌握应急救援和紧急逃生技能;严格落实上班前五分钟、下班前五分钟安全教育机制,将从业人员安全生产意识内化于心、外化于行,对未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。