

马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司

“3·28”一般机械伤害事故调查报告

2024年3月28日13时40分许，位于当涂经济开发区的马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司铸造一号车间加料池安装护板施工现场，发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，县委、县政府主要负责同志高度重视，要求公安机关会同应急管理局、当涂经济开发区迅速查明原因，依法依规妥善处理，并举一反三，持续抓好安全生产隐患排查整治，当涂经济开发区做好善后和稳控工作。县公安局、县应急管理局、当涂经济开发区等负责同志均第一时间赶赴现场进行事故处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，经县政府同意，4月1日，成立了由县委常委、常务副县长为组长，县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县人社局、县总工会和当涂经济开发区相关人员为成员的事故调查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了相关专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关当事人，对相关信息、证据资料、相关证据综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1. 马鞍山三上建筑安装有限公司（以下简称“三上公司”）成立于 2022 年 05 月，统一社会信用代码：91340500MA8P*****；法定代表人：吴某；公司所在地：马鞍山经济技术开发区（示范园区）年陡镇查联村端庄自然村 66 号；经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；普通机械设备安装服务；金属制品修理金属结构制造；建筑用金属配件制造；金属切割及焊接设备制造等。

2. 马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司（以下简称“粤美公司”）成立于 2011 年 08 月，统一社会信用代码：913405215815*****；法定代表人：朱某亮；公司所在地：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区；经营范围：金属制品的研发，

空调压缩机配件、机械配件生产、加工、销售等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 三上公司，经调查，三上公司未建立安全生产责任制，未成立安全管理机构，未配备安全管理人员，未开展安全教育培训，现场安全管理缺位。

2. 粤美公司，经调查，粤美公司建立了安全生产责任制，成立了安全管理机构，配备了安全管理人员，编制了安全操作规程，开展了安全教育培训和生产安全事故应急演练，开展了事故隐患排查治理，现场设置了安全警示标识，开展了危险源辨识，识别出了“加料车后方不能站人”的风险。

（三）事故涉及人员情况

1. 吴某，34岁，三上公司法定代表人、主要负责人。
2. 黄某，37岁，三上公司员工，本次事故死者。
3. 朱某亮，48岁，粤美公司法定代表人、主要负责人。
4. 汪某，46岁，粤美公司铸造一号车间主管兼安全员。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于粤美公司铸造一号车间熔炼平台炉台加料区域2号进料车轨道西侧末端靠近护墙位置，该区域是用于进料车运送入炉原料的运行区间。熔炼平台高约2米，西侧为加料池，由约1.2米高的混凝土护墙隔开，加料池深约2米。熔炼平台上有四条进料车用轨道和四台进料车，由南向北分别编号1至4号，轨道为东西向长度约11米，轨道边缘前后端设置压触式地

面限制器，钢轨端头有止挡器。进料车为长约4.5米，宽约2米，自重约3吨的钢制轨道车，上方有废钢堆放车厢，满载时能装载约3吨废钢，可沿轨道地面钢轨前后移动，从装料区到炉口单程距离约6.5米，单程移动时间约14秒，事发时，进料车工作警示灯安装在操作台上方。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

死者：黄某，男，37 岁，三上公司员工，当涂县姑孰镇人；身份证号码：340521198712*****。

2. 直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67221-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约 170 万元。

二、事故经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 3 月 15 日，粤美公司铸造一号车间熔炼平台西侧的加料池护墙需安装护板，粤美公司设备部主管朱某志电话联系了三上公司法定代表人吴某。3 月 16 日朱某志带领吴某查看了加料池现场。粤美公司长期将一些零散项目外包给三上公司，双方签订了安全生产协议，并约定了相关职责，3 月 27 日三上公司员工开始进入现场施工。

3 月 28 日，三上公司三名工人黄某、陶某、丁某将制钢制护板安装固定在加料池墙体上。因护板较重，黄某借用粤美公

司加料池上方吊运废钢用的行车吊运安装护板。28 日 12 时 30 分许，三上公司工人吃完午饭后继续安装钢板。13 时 2 分许，因护板安装角度不正，黄某违规进入熔炼平台，想借用行车吊起护板调整安装。黄某先向粤美公司熔炼工栗某询问相关人员手机号，再向粤美公司行车工朱某平借用行车遥控器，朱某平回应黄某要借行车需领导同意，黄某随即离开熔炼平台。13 时 10 分许，黄某再次登上熔炼平台向朱某平借用行车。朱某平操作遥控器试吊了一下没有吊起来，随即到 3 号、4 号运料车中间区域休息。13 时 36 分许，现场监控发现黄某在熔炼平台 1 号、2 号进料车控制台西侧区域逗留。13 时 39 分许，黄某在 2 号进料车轨道西侧末端的熔炼平台护墙附近，被 2 号进料车挤压在熔炼平台护墙上。随后，朱某平、陶某先后发现黄某受伤。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，粤美公司行车工朱某平立即赶往事发地点，粤美公司熔炼 1 号车间主管兼安全员汪某巡视到熔炼平台，朱某平向汪某报告了事故发生情况。陶某一边安排丁某从加料池登上熔炼平台对黄某施救，一边电话报告三上公司法定代表人吴某。吴某在粤美公司附近的德丰物流园，得知事故发生后立刻赶向事故现场。与此同时在事发现场汪某指挥栗某将进料车前移，朱某平、丁某等人扶住黄某并让他躺在熔炼平台上，汪某向粤美公司安环部报告了事故情况，并拨打了 120 急救电话。13 时 48 分，汪某找来担架并在朱某平、丁某等人的协助下将

黄某抬出事发地点，吴某也赶到现场参与救援，将黄某抬下熔炼平台。14时05分，120急救车赶到现场，将黄某送往马鞍山八十六医院抢救。16时40分许，黄某因抢救无效死亡。

三、事故发生的原因及事故的性质

（一）直接原因

黄某，三上公司员工，个人安全意识淡薄，违规进入粤美公司属于高危作业区域的熔炼平台，并在进料车轨道末端逗留。

（二）间接原因

三上公司，未建立安全生产责任制，未制定安全管理制度和安全操作规程，未配备安全管理人员，未开展从业人员安全教育培训，现场安全管理缺失，不具备安全生产条件。

（三）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析及处理建议

（一）建议免于处罚的人员

黄某，三上公司员工，个人安全意识淡薄，盲目进入粤美公司熔炼平台并在进料车运行区域逗留。因其已死亡，建议免于处罚。

（二）建议予以行政处罚的事故责任单位和责任人员

1. 三上公司，未建立安全生产责任制，未制定安全管理制度和安全操作规程，未配备安全管理人员，未开展从业人员安全教育培训，现场安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。

建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条¹的规定对其予以行政处罚。

2. 吴某，三上公司主要负责人，履行主要负责人安全生产工作职责不力，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条²的规定，对其予以行政处罚。

3. 朱某亮，粤美公司主要负责人，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其予以行政处罚。

4. 汪某，粤美公司铸造一号车间主管兼安全员，未能及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止外包人员违反操作规程本公司规定进入高危区域作业的行为，对事故发生负有管理责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条³的规定，对其予以行政处罚。

五、防范措施及整改建议

¹ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

² 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）三上公司要举一反三，深刻吸取事故教训，认真履行安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，制定实施安全管理制度和安全操作规程，配备安全管理人员，依法依规开展从业人员安全教育培训。

（二）粤美公司管理人员应按照规定开展对外包单位人员的安全教育培训、安全交底等工作，落实现场安全管理责任，督促从业外包人员遵守本公司安全操作规程和安全管理规定作业，根据风险分析结果及时采取相应的管控措施。

（三）属地当涂经济开发区要压紧压实安全生产责任制，督促指导辖区内生产经营单位积极落实安全生产主体责任，全面仔细开展事故隐患排查整治，认真开展安全生产教育培训工作。

当涂县人民政府

马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司

“3·28”一般机械伤害事故调查组

2024年7月4日