

石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂 “11·12”较大爆炸事故调查报告

2020年11月12日17时58分，无极县天泽鑫珍珠棉厂发生爆炸事故，造成8人死亡，直接经济损失约为609.58万元。

事故发生后，王勇国务委员作出重要批示，要求妥善做好事故处置，查明原因，严肃追责，切实采取措施，严防此类事故发生。应急管理部黄明书记作出重要批示，要求采取针对性措施，主动出击，严加防范，把隐患当事故处理，坚决遏制上升势头，坚决防范重特大事故。河北省委、省政府高度重视，省委王东峰书记作出重要批示，要求全力搜救被困人员，科学救治受伤人员，迅即查明事故原因，依法依规处置和处理好善后，确保稳定。许勤省长作出重要批示，要求全力搜救，并查明原因和责任，严防各类事故发生。常务副省长袁桐利、副省长葛海蛟等省领导也相继作出批示，提出工作要求。许勤省长、袁桐利常务副省长带领省应急管理厅宋文玲书记等部门主要负责同志赶赴省消防救援总队指挥中心，视频调度指挥应急处置工作。省应急管理厅薛永纯厅长带领省应急管理厅、省消防救援总队有关人员和专家，连夜赶到事故现场，督促指导应急处置工作。应急管理部派出工作组，赶赴现场督促指导应急处置和事故调查工作。

11月13日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 第493号)等有关法律法规，河北省人民政府成立了石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂“11·12”较大爆炸事故调查组(以下简称“事故调查组”)。事故调查组由省应急管理厅牵头，省公安厅、省总工会、省市场监管局、省消防救援总队和石家庄市人民政府派员参加，聘请5名专家组成专家组，对事故进行提级调查。同时，河北省纪委监委成立责任追究组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、检测鉴定、综合分析和专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，以及事故防范措施建议。

一、事故基本情况

事故发生地点位于无极县北苏镇史村村南、X006县道西侧的无极县天泽鑫珍珠棉厂。

(一) 事故单位情况

1. 基本情况

无极县天泽鑫珍珠棉厂(以下简称“天泽鑫珍珠棉厂”)经营者为赵平路，厂房为租用。类型为个体工商户，注册日期为2017年9月7日，统一社会信用代码为92130130MA091NQ920，经营范围为珍珠棉制品加工、销售。年加工珍珠棉能力50吨，2017

年9月15日经原无极县环境保护局审批通过环境影响批复。2020年8月7日，赵平路以15万元价格将生产设施、环评手续等转让给赵占伟，双方签订了转让协议，未办理个体工商登记、环评手续变更。赵占伟与厂房业主重新签订了租房协议，更新改造设备设施后开始生产经营。共有员工6人，继续生产珍珠棉，原料有聚乙烯颗粒、丁烷、单甘脂等。生产设备有挤出机、冷风机、分切机等。生产工艺：原料-在加热段同时加入液态丁烷和单甘脂-加热挤出-分切-成品。挤出工序产生的废气通过“集气罩+1套光催化氧化设备+15m高排气筒”进行处理。

2.厂区布置情况

天泽鑫珍珠棉厂与石家庄骏滢门业有限公司（以下简称“骏滢门业”）为同一厂区，厂区大门南开，大门两侧分别建有东西走向办公室。向北两侧分别建有南北走向厂房。东侧为天泽鑫珍珠棉厂厂房，建筑面积657.8 m²；西侧为骏滢门业厂房，建筑面积690 m²；中间为宽度4.9m的通道；两厂房北侧为天泽鑫珍珠棉厂成品库，建筑面积415 m²，成品库与厂房之间有5m宽的通道。另外，天泽鑫珍珠棉厂在其车间东侧的无极县思羽酷儿针织内衣厂内还有一仓库。

3.生产设施布置情况

天泽鑫珍珠棉厂在大门东侧的办公室与厂房之间，设置有空气压缩机、丁烷钢瓶组、光氧净化设备，存有备用钢瓶。在大门西侧办公室与骏滢门业厂房之间搭有罩棚，棚内西北侧存放丁烷

空瓶。在车间内部东南侧南北走向安装珍珠棉生产设备 1 套；车间内用方木和塑料布搭建了隔断，作为生产区和成品中间库。（图 1）。




图 1 天泽鑫珍珠棉厂平面示意图

4.用电情况

天泽鑫珍珠棉厂未单独在供电部门立户，生产用电从东侧无极县思羽酷儿针织内衣厂厂区接电，用户编码 0304688153，用户名为赵保玉。该电表共有 3 个用户，除天泽鑫珍珠棉厂外，还有骏滢门业、无极县思羽酷儿针织内衣厂。经查，天泽鑫珍珠棉厂生产时每天电费约 300 元，骏滢门业每天电费约 14 元，无极县思羽酷儿针织内衣厂停产少量用电。户名赵保玉电表产生的电费由天泽鑫珍珠棉厂负责缴纳。

户名赵保玉电表 11 月 6 日—12 日用电量

日期	11 月 6 日	11 月 7 日	11 月 8 日	11 月 9 日	11 月 10 日	11 月 11 日	11 月 12 日
用电量 (千瓦时)	408.75	445.36	34.35	458.85	436.35	427.2	515.55

（二）事故单位相邻企业情况

与天泽鑫珍珠棉厂相邻的企业有 4 家（图 2）：

1. 骏滢门业

法定代表人高乐乐，注册日期为 2019 年 1 月 29 日，统一社会信用代码为 91130130MA0D7KTF9D，经营范围为钛镁合金门窗加工、销售。与天泽鑫珍珠棉厂在同一厂区，位于天泽鑫珍珠棉厂西侧，事故发生时有 3 人在车间内。

2. 无极县思羽酷儿针织内衣厂

经营者为赵保英，注册日期为 2019 年 8 月 26 日，统一社会信用代码为 92130130MA0E0RAT43，组成形式为个人经营，经营

[illegible]

3.无极县崇舜针织制衣有限公司

4.赵英杰织口厂

位于天泽鑫珍珠棉厂正东侧，未注册，未生产，事故发生时现场无人。

（三）人员伤亡情况

事故造成 8 人遇难，其中天泽鑫珍珠棉厂 5 人遇难，骏滢门业 3 人遇难。

（四）事故直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86），经统计，事故直接经济损失为 609.5817 万元。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020 年 11 月 9 日，无极县大气和水污染防治指挥部办公室下达重污染天气Ⅱ级应急响应。无极县北苏镇政府向天泽鑫珍珠棉厂实际经营人赵占伟下达《北苏镇重污染天气Ⅱ级预警Ⅱ级管控应急响应停产通知》，要求自 11 月 9 日 8 时起停止生产，解除时间另行通知。在未发布解除通知的情况下，天泽鑫珍珠棉厂 9 日至 12 日均在组织生产。

12 日 7 时左右，作业人员开机送电预热设备；8 时左右，4 名作业人员开始生产；当天下午，赵占伟从库房装货去正定县给客户送货，离开工厂；17 时 45 分左右，准备停机下班；17 时 58 分，在关闭电气设备时产生的电火花引燃车间内积聚的丁烷气体发生爆炸，导致天泽鑫珍珠棉厂生产车间内外及厂区内存放的成品和其它可燃物起火，空瓶区一丁烷钢瓶也发生爆炸。天泽鑫珍

珠棉厂和骏滢门业厂区内共 7 人被埋压，1 人被烧伤。爆炸导致天泽鑫珍珠棉厂生产车间全部倒塌、北侧仓库大部分倒塌、东侧仓库部分倒塌；骏滢门业厂房全部倒塌；无极县崇舜针织制衣有限公司厂房、赵英杰织口厂厂房、无极县思羽酷儿针织内衣厂厂房受损；上述单位设备物资受损；附近村民门窗玻璃受损。

（二）事故报告及应急处置情况

1.事故报告情况

事故发生后，11 月 12 日 17 时 59 分 18 秒，史村村民向无极县消防大队报警；18 时 04 分，史村支部副书记向北苏镇党委、政府报告事故信息；18 时 09 分，无极县委、县政府和应急管理局分别接到北苏镇政府事故信息报告后，立即按规定逐级上报。

2.事故救援情况

事故发生后，无极县立即启动 I 级应急响应，主要领导立即赶赴现场，调集公安、应急、卫健、消防、生态环境等部门开展先期处置。石家庄市启动 II 级应急响应，邢国辉书记等市领导迅速赶赴现场。省应急管理厅薛永纯厅长带队连夜赶到事故现场，督促指导应急处置工作。事故现场立即成立了由石家庄市李雪荣常务副市长任指挥长的应急处置指挥部，下设救援组、善后处置组、事故调查组、舆情应对组、大气监测处置组、医疗救治组、综合组 7 个工作小组，调集 80 多名警力维持秩序、进行侦检，80 余名消防指战员、17 辆消防车辆、3 只搜救犬等全力开展人员搜救、余火扑救等工作，52 名医护人员、10 辆救护车现场开展医疗

急救和消毒防疫。在各级各有关单位协同作战、共同努力下，11月13日凌晨事故现场搜救完毕，共搜救出8人，其中7人遇难、1人重伤，伤者第一时间被送至河北友爱医院，组织北京和省市专家团队会诊救治。截至11月14日18时，现场清理出丁烷罐41个，由灵寿县进发供气站安全处置；对排查出的危险建筑物进行了清理，现场排险结束。事故应急救援处置过程指挥有力、组织严密，响应迅速、处置得当，救治及时、保障到位，未发生次生、衍生事故。经石家庄市生态环境局无极县分局监测，事发周边区域环境无异常。

11月13日上午，省安委办组织召开全省安全生产工作紧急视频会议，通报事故情况，分析当前严峻形势，对全力推进安全生产专项整治三年行动、深化“双控”机制建设、加大执法检查力度等工作进行再安排再部署，推动全省扎实做好重点行业领域事故防范工作。印发《关于深刻汲取无极县天泽鑫珍珠棉厂易燃气体爆炸事故教训进一步做好安全生产工作的通知》（冀安委办〔2020〕48号），组织各地各有关部门进一步强化中小微企业安全监管，持续开展事故隐患排查整治，切实履行安全生产责任；在全省范围内开展珍珠棉生产企业摸排工作，逐企开展隐患排查，消除事故隐患。14日上午，石家庄市安委办召开“11·12”事故警示教育大会，要求深刻吸取事故教训，砸实安全生产责任，扎实开展隐患排查治理，强化监管，严格执法，坚决遏制事故多发态势。无极县委、县政府第一时间对全县所有珍珠棉企业和使用危险品的企业进行

排查整顿。

三、事故原因分析

（一）爆炸区域分析

1.现场建筑物受损情况分析

爆炸造成天泽鑫珍珠棉厂生产车间东侧墙体由南端向北约13m 部分留存，东侧墙体其余部分及西侧、南侧、北侧墙体向外完全倒塌，北侧仓库除西端部分留存外，大部分倒塌；造成天泽鑫珍珠棉厂生产车间西侧 5m 处与之长面相对的骏滢门业厂房完全倒塌，西墙圈梁向西呈弧形外张；造成位于两单位中间通道南端的影壁墙东半部分向南倒塌；天泽鑫珍珠棉厂生产车间南侧平房部分倒塌，破坏程度自西向东呈逐渐减轻状态，墙体倒塌方向自东北偏向西南。

2.事故当场遇难人员情况分析

根据现场救援处置和石家庄市公安局物证鉴定所鉴定结论，天泽鑫珍珠棉厂生产车间挤出机西侧 3 人、东侧 1 人遇难，均符合爆炸所致烧灼、冲击波伤、抛射物伤及重物砸击伤。骏滢门业车间内共有 3 人遇难。

3.爆炸前后物品位移情况分析

爆炸造成天泽鑫珍珠棉厂生产车间内原安装于挤出机北侧 3m 处冷风机下方的鼓风机被冲击波推至挤出机中部东侧，原放置在挤出机机尾北侧约 6 米处的分切机被冲击波推至挤出机机尾东侧。

综上分析，爆炸的主要区域位于天泽鑫珍珠棉厂车间东西方向

中线以北，南北方向中线以东，即车间北侧偏东成品暂存区（图3）。



图3 事故发生前成品暂存区照片

（二）点火源分析

1.现场提取物分析

从天泽鑫珍珠棉厂挤出机西侧机架尾部距离北端 45cm、距离地面 58cm 处提取 2 个 380V 电源插座，从使用的丁烷钢瓶中提取 2 份气体样品，经应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心鉴定，鉴定意见为：送检的“20201630-W01-01”熔痕为电弧作用形成的熔痕；送检的“20201629-H01”检材中主要成分为丁烷。

2.车间电气设备及操作分析

根据天泽鑫珍珠棉厂爆炸前留存的照片以及爆炸后现场勘查情况，其生产车间内除丁烷加压泵、单甘脂加压泵电机为防爆型外，其它冷风机、配电柜、电机、插座、电源箱、线路敷设等电

气设备设施均为非防爆型。经查，天泽鑫珍珠棉厂每日开工和停工时，采取直接关闭电源的方式；使用冷风机时将电源插头直接插到电源插座上，停止使用时直接拔出。

3.爆炸现场人员动火可能性分析

事故发生时，天泽鑫珍珠棉厂生产车间内只有 4 名女工，经了解均无吸烟习惯，结合调查勘验情况判断，可排除直接动火的可能。

4.丁烷点火能量分析

丁烷属于易燃气体，分子量为 58，密度大于空气，易在地面处聚集，与空气形成爆炸混合气体，爆炸极限为 1.9%-8.4%（空气中体积占比）。闪点-60℃，最小点火能量为 0.25mJ，电火花产生的能量足以能够点燃丁烷气体。

此次事故的点火源为关闭电气设备时产生的电火花。

（三）事故单位工艺设施情况分析

经查，天泽鑫珍珠棉厂用聚乙烯为原料、丁烷为发泡剂生产珍珠棉。生产工艺是将聚乙烯颗粒等原料搅拌后，通过提升料斗加入到挤出机内，经挤出机内螺杆混合、塑化熔融均化，与高压泵注入的丁烷和单甘酯在适宜的温度条件下充分接触、混合、均化，经定径装置吹胀、冷却定径、剖开、展平后切割成定型产品（图 4）。丁烷在珍珠棉生产过程中只用于物理发泡，不发生化学变化，高压液态注入挤出机，在挤出机内与物料混合，挤出后在物料中迅速气化起到发泡作用。丁烷气体在生产过程中部分扩散

到车间，部分残存在珍珠棉产品中并缓慢释放。扩散的丁烷气体部分由挤出机上部的抽风装置收集，通过废气排风管道至环保设施净化处理后排入大气；部分由门窗扩散。因丁烷气体密度大于空气，容易在溢出和缓释的区域聚集，与空气形成爆炸混合气体。




图4 天泽鑫珍珠棉厂珍珠棉工艺示意图

（四）事故单位生产车间布局情况分析

天泽鑫珍珠棉厂生产车间南北长46m，东西宽14.3m。在车间内北墙向南15m处设置了塑料布隔断，作为产品中间库，面积约214 m²。在车间东墙向西6m处，沿南北走向自南墙至北侧15m隔断处，用方木和塑料布搭建了隔断，隔出的区域为生产区，面积约443 m²（图5）。在生产区内，自车间南墙向北0.6m至9.6m处，自南向北设置了挤出机（图6）；挤出机北侧3m处设置风冷机，风冷机宽度0.4m；风冷机北侧3m设置分切机，分切机长度约2.5m；分切机北侧紧邻包装平台；包装平台北侧12.5m处至北侧隔断处为产品装袋和暂存区。




图 5 事故发生前塑料隔断照片



图 6 事故发生前设备及原料位置照片

（五）生产设备改造情况分析

经查，赵占伟在接手天泽鑫珍珠棉厂后，于 2020 年 8 月 7 日至 9 月初，将原经营者赵平路的 PE90 型设备更换为自己购置的 PE120 型设备，生产能力由每小时 80kg 增大为每小时 160kg，但生产车间空间、工艺布局、环保设备均未改变。设备生产能力高出原来 1 倍，单位时间内各种原辅材料以及发泡剂丁烷的使用量相应增加，车间内溢出的丁烷气体也相应增加，增大了发生燃烧、爆炸的风险。

（六）事发当日气象条件情况分析

无极县北苏镇自动气象观测站位于天泽鑫珍珠棉厂正北方向稍偏东 2.2km 处，11 月 12 日该站气象数据为：下午 17 时，气温 13.8℃；243（静风），风速 0m/s；傍晚 18 时，气温 10.9℃，297（西西风），风速 0.2m/s。无极县气象台提供的资料显示，11 月 9 日至 12 日，北苏镇出现连续静稳天气，大气污染扩散气象条件持续不利，气象实况为：气压低，湿度大，风速小，大气污染水平扩散能力差；傍晚至早上有逆温，大气污染垂直扩散能力差。根据气象条件情况分析，天泽鑫珍珠棉厂所处的北苏镇当日处于静稳天气状态，不利于车间聚集的丁烷气体向外扩散。

（七）事发当日生产情况分析

通过查阅询问笔录、了解日常生产情况、调取用电记录和用电量分析，确认事发当日天泽鑫珍珠棉厂正常生产。综合分析对比该企业实时用电情况，其正常生产一般是 7 时左右预热设备，

17 时至 18 时停机，日均耗电约 400 多千瓦时，日均使用丁烷 150-200kg，珍珠棉日均产量为 750-1000kg。事发当日用电 512 千瓦时，较前一天增加约 20%。无极县供电分公司提供的事发当日实时用电量数据曲线显示，用电量在 17 时 45 分开始下降，说明该企业逐步实施了停机作业，17 时 58 分发生了爆炸事故。

（八）厂房建筑结构分析

天泽鑫珍珠棉厂所使用的厂房业主为赵秀山，建于 2008 年左右，属于自建房，无正规设计，未履行报建审批。通过事发后倒塌的瓦砾判断，厂房建筑为砖混结构，外墙为 37cm 砖墙，屋顶为混凝土预制板，爆炸中冲击波摧毁墙体，混凝土预制板失去支撑坍塌，对车间内人员造成二次伤害。

（九）环保相关情况分析

丁烷作为挥发性有机物，在珍珠棉生产过程中是排放的主要污染气体。在生产过程中，产品挤出和产品存放区是丁烷气体释放主要区域。环保废气处理系统的废气收集罩设在产品挤出和分切部位上方，不利于将比空气比重大的丁烷气体完全抽出，且未在产品存放区设置丁烷气体收集口，废气收集装置不能完全将丁烷气体有组织抽出。2020 年 8 月至 9 月初，事故单位将 PE90 型挤出机更换为 PE120 型挤出机后，产能提高，风险相应增大。

（十）生产过程门窗关闭情况

经查，11 月 12 日，天泽鑫珍珠棉厂关闭车间门窗进行生产。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

事故发生的直接原因是：天泽鑫珍珠棉厂在车间门窗关闭、通风条件差的环境中进行生产，溢出的丁烷气体和产品中缓释的丁烷气体无法及时排散，在车间内局部大量积聚，与空气形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限，遇关闭电气设备时产生的电火花发生爆炸。

（二）间接原因

1.企业存在主要问题

天泽鑫珍珠棉厂。未落实安全生产主体责任，不执行重污染天气停产指令，在规定停产期间一直违规组织生产；对丁烷气体发生燃爆的风险辨识不到位，未结合珍珠棉的生产实际建立相应的安全管理制度；车间内除丁烷、单甘脂加压泵电机为防爆型外，其它电气设备均为非防爆型，使用过程中产生的电火花遇到可燃气体引发事故；未组织开展职工安全教育培训；使用砖混结构厂房进行生产，在爆炸中迅速倒塌致使事故扩大。

2.地方党委政府（组织）和有关部门主要问题

（1）史村党支部、村委会。不重视污染防治及安全生产工作，企业底数不清，安全生产隐患排查不到位、监督检查不到位，未认真贯彻落实县大气和水污染防治指挥部办公室下发的《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》要求，未发现天泽鑫珍珠棉厂违规生产偷排偷放问题。

（2）北苏镇党委、政府。对辖区纳入乡镇监管工贸行业 D 类

企业的安全生产隐患排查不到位、监督检查不到位，未认真落实县大气和水污染防治指挥部办公室下发的《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》要求，未发现天泽鑫珍珠棉厂违规生产，对企业违规生产偷排偷放监管不到位。

（3）无极县应急管理局。对由乡镇监管的小微企业指导监督不力，未能对珍珠棉企业安全监管给予足够重视，督促小微企业落实“双控”机制常态化运行不够，安全生产工作督导检查不到位。

（4）石家庄市生态环境局无极县分局。未能认真落实县大气和水污染防治指挥部办公室下发的《关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》要求，天泽鑫珍珠棉厂在规定停产期间一直违规生产，打击企业违规生产偷排偷放和巡查、监管不到位，执法不力。

（5）无极县委、县政府。抓环境污染防治、安全生产工作不到位，对乡镇及有关监管部门履行工作职责监督不力。

（三）事故性质

事故调查组认定，石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂“11·12”较大爆炸事故是一起生产安全责任事故。

五、责任追究建议

（一）追究刑事责任人员

赵占伟，无极县天泽鑫珍珠棉厂实际经营人，涉嫌重大劳动安全事故罪，11月13日已被公安机关采取刑事强制措施。

（二）有关公职人员

对于在事故调查过程发现的当地党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，已移交省纪委监委责任追究组。纪检监察机关按照干部管理权限，对无极县委县政府、北苏镇党委政府、史村党支部村委会和无极县应急管理局、石家庄市生态环境局无极县分局等单位 16 名责任人员，依规依纪依法严肃追究责任。

（三）行政处罚建议

无极县天泽鑫珍珠棉厂对事故发生负有责任，由无极县政府依法予以关闭，有关部门依法吊销其营业执照。

（四）其它处理建议

1.建议无极县委、县政府向石家庄市委、市政府作出深刻书面检查。

2.对事故涉及的违规占地、违规建设问题，责成无极县委调查处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步树牢以人民为中心的发展理念

各级党委政府要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神，牢固树立人民至上、生命至上的理念，深刻吸取事故教训，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，压实各级安全生产责任，落实企业主体责任、地方党委政府属地责任以及部门监管责任，着力构建上下联动、左右协调、共同推进的工作格局。

（二）开展同类企业安全生产专项治理

组织开展珍珠棉及同类型企业安全生产专项治理，深入排查摸清底数，严格专项治理标准。珍珠棉及同类型企业必须配备主机开启与环保排风启动联锁装置，确保生产过程中生产区域始终保持负压抽风状态；产品暂存区和存放区等丁烷等易燃易爆气体缓释区域，必须在建筑物墙体下部设置排风装置，排风管道并入环保废气处理系统；生产厂房、作业场所电气设备应符合《建筑设计防火规范》《爆炸危险环境电力装置设计规范》等国家标准和行业标准要求；在丁烷钢瓶存放区以及珍珠棉生产、存放区域必须设置可燃气体报警装置；丁烷加压推进采用氮气。通过一系列措施，切实提高珍珠棉及同类型企业本质安全水平，防范同类事故再次发生。

（三）加强对使用危险物品企业的监管

负有监管职责的部门要全面开展系统排查，建立健全企业台账，准确掌握使用危险物品企业情况以及危险物品的危险特性、用途、用量、生产工艺、储存方式、环境要求等信息；组织开展全覆盖检查，针对检查发现的问题和隐患，督促企业立即组织整改，不能立即整改到位的，要落实安全管控措施；对构成重大安全隐患的，依法依规采取停产整顿、吊销证照、关闭取缔等措施，从重从快处理，坚决防范事故发生。

（四）督促企业严格执行防火防爆安全技术标准

使用危险物品的企业要结合“双控”机制工作，聘请危险物品

管理以及电气方面的专家，开展燃爆火灾风险辨识，厂房、电气设施、检测报警、联锁装置、静电导出设施、接地装置、安全防护用品配备，必须符合国家相关标准规范。建立健全燃爆火灾管理制度，落实各项风险管控措施，对易燃易爆环境组织专家开展安全条件论证。

（五）加强对小微企业的指导和帮扶

切实采取积极有效的措施，解决小微企业安全管理基础薄弱的问题。组织专家团队，制定工作计划，从排查整改隐患、制定完善制度、培训安全管理明白人等方面组织进行指导帮扶，建立排查治理与指导帮扶的长效机制，切忌聘请专家一查了之。督促小微企业深刻吸取事故教训，开展风险辨识和隐患排查治理，重点防范燃爆火灾、中毒窒息、高处坠落、机械伤害和触电等事故，落实各项风险管控措施，确保安全生产。

（六）加大打击非法违法生产经营行为力度

政府及相关部门要总结梳理、专题研究各项监管措施实施过程中的问题，研究制定相应的对策措施，建立打击非法违法生产工作长效机制。乡镇政府要发挥综合执法的优势，建立健全监管网络，加大联合执法工作力度，及时发现并依法严厉查处涉及土地、安全生产、环保、市场监管等方面的非法违法问题，保证各项监管措施能够执行落实到位。对未经审批非法违法生产、不执行政府指令的企业，要依法依规从严处理。

（七）切实提高监管队伍履职尽责的综合能力

各级党委政府要进一步落实“党政同责、一岗双责”的要求，加强负有安全监管职责部门队伍建设，健全完善安全监管机构，调优配强监管力量，确保监管能力与工作任务相适应。重点加强乡镇综合执法队伍建设，严格落实综合执法机构改革的部署，按编制配足配齐执法力量，专业执法人员比例达到 75%以上。建立健全执法人员业务技能和执法能力监督考核机制，督促激励执法人员不断加强学习，强化素质，有效提升履职尽责的综合能力。

省政府石家庄市无极县天泽鑫珍珠棉厂

“11·12”较大爆炸事故调查组

2020 年 11 月 26 日