

瓮安县平定营镇瓮安万顺劳务有限公司筛煤厂 “3·10”一般车辆伤害事故调查报告

瓮安县事故调查组
2025 年 4 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 事故发生单位及相关单位概况	2
(二) 事故发生单位安全管理情况	3
(三) 监管部门和属地政府履职情况	5
(四) 事故发生经过	5
(五) 事故现场情况	6
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	7
(七) 其他情况	7
二、事故应急处置及评估情况	8
(一) 事故信息接报及响应情况	8
(二) 事故现场应急处置情况	8
(三) 医疗救治和善后情况	8
(四) 事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	9
(一) 事故直接原因分析	9
(二) 其他可能因素排除	9
四、有关责任单位存在的主要问题	10
(一) 事故单位	10
(二) 有关监管部门	12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	13
(一) 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员	13
(二) 由公司按照相关管理制度处理人员	13
(三) 对有关公职人员的处理建议	13
(四) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议	13
(五) 其他建议	14
六、事故主要教训	17
(一) 企业主体责任不落实，违法违规生产	18
(二) 监管执法不精准，行业监管存在盲区	18
七、事故整改和防范措施	18
(一) 牢固树立安全发展理念，落实安全监管责任	19
(二) 严格落实企业安全生产主体责任	19

2025年3月10日23时47分许，瓮安县平定营镇瓮安万顺劳务有限公司筛煤厂发生一起车辆伤害一般生产安全事故，共造成一人死亡，直接经济损失219.1万元。

事故发生后，瓮安万顺劳务有限公司向瓮安县工业和信息化局报告事故情况，县工业和信息化局接到事故报告后立即向县人民政府报告，县人民政府领导高度重视，授权委托县应急管理局牵头进行调查。

按照省、州、县相关领导同志的指示要求，依据国家有关生产安全事故调查处理的法律法规规定，并报经县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，会同县公安局、县纪委监委、县工信局、县总工会、平定营镇人民政府相关人员组成的瓮安万顺劳务有限公司筛煤厂“3·10”车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取监控视频、调查询问有关当事人、查阅有关资料，综合分析事故抢险救援情况，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员 and 责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

调查认定，瓮安万顺劳务有限公司筛煤厂“3·10”车辆伤害事故是一起因企业主体责任不落实，对外包工程管理缺失，以包代管，承包单位不具备安全生产条件和相应资质，安全管理混乱，

相关部门监管执法存在盲区而导致的安全生产责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故单位情况

瓮安万顺劳务有限公司是一家从事市场主体选择经营等业务的公司，成立于 2019 年 4 月 28 日，公司坐落在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区富水桥廉租房 3 栋 5 楼 4 号。经国家企业信用信息公示系统查询得知，瓮安万顺劳务有限公司的信用代码/税号为 91522725MA6HN9T911，法人吴洪连，注册资本为 50.000000 万元人民币，经营范围：其他人力资源服务；工厂劳务；电氧焊劳务；机械劳务；设备拆卸、安装；施工劳务；园林绿化；磷矿石、磷渣加工服务；厂区环境卫生清洁服务。该公司经营范围无煤炭加工。

筛煤厂位于瓮安煤矿夹山井地面工业广场内，瓮安万顺劳务有限公司租用瓮安煤矿夹山井地面工业广场建设筛煤厂，筛煤厂场地和钢架棚附属设施属于贵州省瓮安煤矿有限公司所有，筛煤设备由瓮安万顺劳务有限公司自行投入和建设。筛煤厂现有生产能力10万吨/年，安设了一台滚筒式筛煤机。

2.相关单位情况

贵州省瓮安煤矿有限公司成立于 2009 年 10 月 22 日，公司坐落在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县永和镇白水河，经国家企业信用信息公示系统查询得知，贵州省瓮安煤矿有限公司信

用代码/税号为 91522725214409549T。法人：游岚峰，注册资本为 10203.030000 万元人民币。贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿是一家从事市场主体选择经营等业务的公司，成立于 2017 年 5 月 15 日，公司坐落在贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县永和镇白水河村张家院。经国家企业信用信息公示系统查询得知，贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿的信用代码/税号为 91520000MA6E1MT00W。法人：罗光喜。贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿夹山井属于贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿下属一矿三井之一，属于证照齐全合法生产矿井。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.煤炭筛选项目合作情况

2024 年 2 月 1 日，贵州省瓮安煤矿有限公司将瓮安煤矿夹山井及东平硐井煤矸项目发包给瓮安万顺劳务有限公司，合同约定瓮安万顺劳务有限公司负责筛煤厂员工安全管理、筛煤厂设备设施安全管理、筛煤厂场地安全区管理。

2.筛煤机工艺流程

由装载机装原煤给给煤机漏斗→原煤经漏斗下料口由皮带运输至滚筒筛进行筛分→分离出的煤炭和矸石用装载机分别堆放。

3.涉事装载机及驾驶员情况

涉事装载机为轮式装载机，型号：CLG862H，额定载重量

6500 kg。整机高度：3467mm。装载机驾驶员龙家辉，岗位名称：装载机操作，技能等级：中级，证书编号：15170763271。

4.安全管理机构建立情况

瓮安万顺劳务有限公司未书面文件形式成立安全管理机构，2025年2月5日，公司以文件形式下发任命杨进担任公司总经理，徐明章担任公司副总经理，杨飞翔担任公司现场负责人。杨进为公司实际投资人和实际控制人，法定代表人吴洪连为杨进妻子，未参与公司管理。

5.安全管理体系建立情况

瓮安万顺劳务有限公司编制了《瓮安万顺劳务有限公司安全生产责任制》，责任制未明确到具体岗位人员。

瓮安万顺劳务有限公司建立了总经理、生产副总经理、工程部、技术部、财务部等安全生产责任制，对其他一线各岗位人员未制定安全生产责任制，建立的安全生产检查等制度未根据公司具体情况制定，未根据各岗位责任制制定监督、考核、奖惩制度，考核工作缺失。公司制定了选煤厂筛分机司机、电焊工等操作规程。

6.安全生产教育和培训情况

瓮安万顺劳务有限公司于2025年2月5日以会议形式组织了一次对从业人员安全教育培训，对培训工作未进行考试。

7.公司安全生产工作开展情况

瓮安万顺劳务有限公司2025年3月5日召开了安全办公会

议，对安全生产相关工作进行了安全布置。2025 年 3 月 1 日、2 日、3 日、4 日、5 日、8 日对筛煤机进行了维护保养。

（三）监管部门和属地政府履职情况

1.瓮安县工业和信息化局。召开了安全监管工作会议，贯彻了国家、省、州、县关于安全生产的重大决策部署，并对安全监管工作作出了相关安排。制定了 2025 年安全监管执法计划，按照月度监管计划制定了检查方案并开展了煤矿安全监管执法检查，2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 16 日、2025 年 2 月 17 日、2025 年 2 月 27 日至 28 日对瓮安煤炭夹山井进行了安全监管执法检查。编制的检查方案未把煤矿地面工业广场辅助生产系统（含筛煤厂）纳入检查范围，检查方案由安全技术与发展科科长肖大江编制，分管副局长杨顺静审核。

（四）事故发生经过

2025 年 3 月 10 日 23 时许，瓮安万顺劳务有限公司工人刘银红、龙家辉、宋永杨、李梦寒在夹山井筛煤厂处施工，其中刘银红、龙家辉负责驾驶铲车，宋永杨负责筛煤机的运行工作，李梦寒作为过磅员负责过磅工作。

23 时 40 分，宋永杨拿着铁钳从给煤机漏斗上部进料口进入漏斗中，后一直未从漏斗中出来，期间筛煤机一直运行无人看守。

23 时 47 分，铲车驾驶员龙家辉见筛煤机一直运行，给煤机漏斗上没有煤炭，龙家辉便驾驶铲车先后两次将煤炭铲入给煤机漏斗中，煤炭将漏斗填满后龙家辉便继续在给煤机附近搬运煤

炭。

3月11日00时30分，刘银红和龙家辉离开筛煤厂前往龙家辉家吃烧烤，期间龙家辉给夹山矿负责人发消息称过了半个多小时筛煤机无人作业，但没有回复。

1时30分，刘银红、龙家辉两人吃完夜宵回到筛煤厂，两人见给煤机漏斗上的煤炭还是满的，便在铲车内休息，几分钟后李梦寒问刘银红、龙家辉为什么不工作，两人称没有见到宋永杨上班，宋永杨去向不清楚，李梦寒便使用钢钎到漏斗底部疏通通道，接着李梦寒发现漏斗底部口下有一只鞋，刘银红也发现一条腿搭在筛煤机传送带上，龙家辉便立即关闭筛煤机，李梦寒联系领导，后刘银红使用铲车将龙家辉、李梦寒送到漏斗顶部，两人尝试挖出宋永杨无果。

2时13分，刘银红见状便驾驶铲车将给煤机漏斗铲翻。矿厂领导邹颖超到达现场后，四人将宋永杨从漏斗中拉出，后邹颖超等人驾车将宋永杨送至瓮安县中医院进行抢救，宋永杨经抢救无效于2025年3月11日2时30分许被宣布死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于瓮安县平定营镇夹山煤矿瓮安万顺劳务有限公司筛煤厂西南角处，涉事K3型给煤机漏斗为长方形漏斗，该漏斗长4m，宽2.8m，内径深2m，漏斗内及地面上有大量煤矿，漏斗面上有6根横铁枋，漏斗下有四根铁脚，铁脚端到斗面有3.4m，漏斗下端有1个50cmX23cm孔洞，在漏斗东面停放着1辆

铲车，铲车铲斗放于漏斗上，铲车位距地面 2.5m，在漏斗南面是传送带及滚筒筛。漏斗里和从漏斗卸在地面的原煤共约 10 吨。在料斗和皮带斜上方距地面 5m 位置安设了一盏 600W 白炽灯。



滚筒筛

图 1 筛煤机事故现场图

K3 型给煤机

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，死者宋永杨，男，汉族，49 岁，瓮安县人，身份证号：522725*****1976，户籍地：贵州省瓮安县永和镇白水河村柴花组 39 号，现住：贵州省瓮安县永和镇白水河村柴花组 39 号，系瓮安万顺劳务有限公司筛煤厂筛煤机操作员。

2.直接经济损失情况。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，目前已核定直接经济损失 219.1 万元。

(七)其他情况

2025 年 3 月 10 日瓮安天气平均风力达 3 级，无雷电天气。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，过磅员李梦寒于 2025 年 3 月 11 日 2 时 9 分用手机向邹永超汇报事故情况，邹永超到达事故现场后立即向瓮安万顺劳务有限公司及夹山井汇报事故情况，公司接到事故报告后立即拨打 120 急救电话。瓮安煤矿有限公司游岚峰于 2 时 30 分接到夹山井矿长王高占电话事故报告后，要求夹山井配合瓮安万顺劳务有限公司抢救伤员相关事宜，王高占拨打完游岚峰电话后立即用手机向工信局报告事故情况。县工信局接到事故报告后立即向县人民政府和相关部门报告事故情况。县应急管理局、县公安局、县工信局、平定营镇人民政府接到事故报告后相关人员立即赶到事故现场开展现场处置和事故初步调查核实等工作。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，2 时 13 分，刘银红见状便驾驶铲车将筛煤机料斗铲翻。邹颖超等人将宋永杨从料斗中抬出并对其进行心脏复苏，见 120 急救车未到，用公司车辆将宋永杨送到瓮安县中医院进行抢救，公司并对事故现场进行了警戒。

(三)医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。宋永杨被送到县中医院后，急救医生对宋永杨进行了抢救，2025 年 3 月 11 日 2 时 30 许，宋永杨在县中医院经抢救无效死亡。

2.善后情况。县应急管理局、县工信局、县公安局、平定营镇人民政府协助瓮安万顺劳务有限公司与死者家属协商，2025年3月11日瓮安万顺劳务有限公司与宋永杨家属达成赔偿协议，共赔偿宋永杨家属人民币壹佰陆拾捌万元整（¥1,680,000.00元），未出现社会不稳定情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，公司积极开展自救，立即启动应急救援预案，及时联系120急救并转移受伤人员到县中医院，设置警戒。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

事故直接原因是：筛煤机在未停机的情况下，筛煤机操作人员违反安全规程擅自进入运行中的给煤机漏斗内捅煤，直接暴露于机械运转和物料倾泻的危险环境中，铲车司机在未确认漏斗内是否有人员的前提下，盲目向漏斗内铲煤，导致大量煤炭瞬间倾泻，将违章进入漏斗内的操作人员掩埋致窒息死亡。

（一）事故直接原因分析

1.筛煤机事故时情况

经现场勘查，询问相关人员，遇难人员在事故发生时位于给煤机漏斗内底部，漏斗内装有原煤约10吨左右，漏斗底部漏口堵塞，筛煤机空载运行，未停机。

2.调取监控情况

通过调取本次事故前后监控视频，23时40分，宋永杨拿着

铁钳从给煤机漏斗上部进料口进入漏斗中，后一直未从漏斗中出来，23时47分，铲车驾驶员龙家辉见筛煤机一直运行，给煤机漏斗上没有煤炭，龙家辉便驾驶铲车先后两次将煤炭铲入漏斗中，宋永杨进入漏斗内捅煤和铲车司机给煤作业期间现场无安全管理人员。

（二）其他可能因素排除

经公安机关结合现场勘查、调查询问和视频资料等分析，排除人为故意刑事犯罪嫌疑。

四、有关责任单位存在的主要问题。

（一）事故单位

瓮安万顺劳务有限公司是事故主体责任单位，杨进等人实际负责筛煤厂安全管理。瓮安煤矿有限公司是项目发包方，游岚峰等人实际负责项目发包管理工作。

1.瓮安万顺劳务有限公司

（1）未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

瓮安万顺劳务有限公司未针对筛煤厂特点制定全员安全生产责任制和制定监督、考核、奖惩等相关制度，全员安全生产责任制落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条之规定^[1]，安全管理混乱。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

(2) 主要负责人和安全生产管理人员未经培训，不具备安全管理能力。

瓮安万顺劳务有限公司杨进为筛煤厂总经理，全面负责筛煤厂生产经营，徐明章为公司副总经理，杨飞翔为公司现场负责人。杨进、徐明章、杨飞翔未经培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条之规定^[2]。

(3) 筛煤机设计上存在缺陷，未设置安全操作平台。

筛煤机漏斗长 4m，宽 2.8m，内径深 2m，漏斗铁脚端到斗面有 3.4m，漏斗边缘未设置安全操作平台，不方便设备检修和生产操作管理，违反了《煤炭洗选工程设计规范》5.1.11^[3]之规定。

(4) 未配备专职安全生产管理人员，现场安全管理混乱。

瓮安万顺劳务有限公司未按照相关规定配备专职安全生产管理人员，公司实行“三八”工作制，只配备了 1 名未经安全教育培训的现场管理人员，筛煤厂在生产作业期间，现场无人检查、指挥、监督安全生产工作，违反了《选煤厂安全规程》第 4.2 和《中华人民共和国安全生产法》第二十四条之规定^[4]。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[3] 《煤炭洗选工程设计规范》第 5.1.11：工艺布置应符合下列规定：

1. 布置应紧凑合理，功能分区应明确
2. 应方便设备检修，并应留有必要的场地和通道
3. 应便于生产操作管理。

[4] 《选煤厂安全规程》第 4.2：选煤厂应设置安全管理机构，配备适应工作需要安全生产人员和装备。

《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、

（5）安全生产教育和培训缺失，从业人员普遍缺乏防范、识别和化解安全风险意识和能力。

瓮安万顺劳务有限公司未按规定组织从业人员安全生产教育和培训，未告知筛煤作业场所和岗位存在的危险有害因素和防范措施，致使筛煤机操作员违章进入漏斗内捅煤和铲车司机无人指挥对给煤机漏斗给煤风险识别能力较低，违反了《选煤厂安全规程》第 4.8 和《中华人民共和国安全生产法》第二十八条^[5]之规定。

2.贵州省瓮安煤矿有限公司

贵州省瓮安煤矿有限公司项目管理混乱，违法将煤炭筛选项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的瓮安万顺劳务有限公司，并未对瓮安万顺劳务有限公司的安全生产工作统一、协调、管理纳入管理范围，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条^[6]之规定。

储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[5] 《选煤厂安全规程》第 4.8：对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施，选煤厂应履行告知、培训、监督、检查义务，从业人员有权了解并提出建议。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（二）有关监管部门

瓮安县工业和信息化局

对瓮安煤矿夹山井开展监管执法检查期间，在制定检查方案时，未将煤矿地面辅助生产系统（含筛煤厂）列入安全监管执法检查范围，导致未及时发现和制止相关企业违法违规行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

事故调查组建议对瓮安万顺劳务有限公司、贵州省瓮安煤矿有限公司给予行政处罚，对3名责任人员给予行政处罚，1名责任人员免于追究，1名责任人员由公司处理，2名责任人员移交县纪委监委调查处理。

事故调查组建议瓮安县工业和信息化局作出深刻检查。

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员（1人）

1.宋永杨，男，群众，瓮安万顺劳务有限公司筛煤厂筛煤机操作员。安全意识不强，在筛煤机未停机前提下违规进入筛煤机漏斗内捅煤，对事故发生负直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免于追究。

（二）由公司按照相关管理制度处理人员（1人）

2.龙家辉，男，群众，瓮安万顺劳务有限公司筛煤厂铲车司机。在未确认筛煤机漏斗无人和现场无人指挥情况下违规向漏斗

给煤，对事故发生负直接责任，建议由瓮安万顺劳务有限公司按照相关制度处理。

（三）对有关公职人员的处理建议（2人）

3.杨顺静，男、中共党员，现任瓮安县工业和信息化局党组成员、副局长，分管瓮安县煤炭安全生产技术中心，在对瓮安煤矿夹山井安全监管执法检查方案审核时未将地面辅助生产系统列入安全监管执法检查范围，对事故发生负主要领导责任，建议移交县纪委监委调查处理。

4.肖大江，男、群众，现任瓮安县煤炭安全生产技术中心安全技术与发展科科长，组织编制瓮安煤矿夹山井安全监管执法检查方案时未将地面辅助生产系统列入安全监管执法检查范围，对事故发生负直接监管责任，建议移交县纪委监委调查处理

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

瓮安万顺劳务有限公司（2人）

5.杨进，男，群众，现任瓮安万顺劳务有限公司总经理，作为公司实际投资人和决策人，对公司安全生产全面负责，是公司安全生产第一责任人。作为主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除筛煤机未设置安全操作平台等生产安全事故隐患，对事故发生负主要领导责任。违反了《中华

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定^[7]。建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条^[8]之规定对其给予行政处罚。

6.杨飞翔，男，中共党员，现任瓮安万顺劳务有限公司现场负责人，负责生产安全管理工作。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查筛煤机未设置安全操作平台、安全生产教育培训不到位等生产安全事故隐患，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条^[9]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条^[10]之规定对其给予行政处罚。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- （七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[10] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

- （一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

贵州省瓮安煤矿有限公司（1人）

7.游岚峰，男，中共党员，现任贵州省瓮安煤矿有限公司董事长，负责煤矿公司生产经营管理工作。作为主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责。未督促、检查本单位的安全生产工作，将煤炭筛选项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位，未将承包单位纳入统一、协调管理，对事故发生负领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定^[11]，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条^[12]之规定对其给予行政处罚。

有关单位的行政处罚（2家）

8.瓮安万顺劳务有限公司

瓮安万顺劳务有限公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未按规定配备专职安全生产管理人员；主要负责人和安全生产管理人员未经培训；未按要求对从业人员开展安全生产教育和培训，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二條^[13]、

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第二十四条^[14]、第二十七条^[15]、第二十八条^[16]、建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条^[17]之规定对瓮安万顺劳务有限公司给予行政处罚。

9.贵州省瓮安煤矿有限公司

贵州省瓮安煤矿有限公司违法将煤炭筛选项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的单位,并未对承包单位的安全生产工作统一、协调管理,对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条^[18]之规定,建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条^[19]之规定对贵州省瓮安煤矿有限公司给予行政处罚。

(五) 其他建议

瓮安县工业和信息化局向县人民政府作出深刻检查,认真总结和吸取事故教训,进一步加强和改进安全监管工作。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条: 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位, 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条: 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条: 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训, 保证从业人员具备必要的安全生产知识, 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程, 掌握本岗位的安全操作技能, 了解事故应急处理措施, 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员, 不得上岗作业。

[17]、[19] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条: 事故发生单位对一般事故负有责任的, 依照下列规定处以罚款:

(二) 造成 1 人死亡, 或者 3 人以上 6 人以下重伤, 或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的, 处 50 万元以上 70 万元以下的罚款;

[18]第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的, 生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议, 或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责; 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理, 定期进行安全检查, 发现安全问题的, 应当及时督促整改。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任不落实，违法违规生产。

该起事故暴露出涉事企业在全员安全生产责任落实、资质管理、培训教育及现场监管等方面存在严重漏洞，教训深刻。贵州省瓮安煤矿有限公司将项目发包给不具备安全生产条件和相应资质的瓮安万顺劳务有限公司，且未履行统一协调管理职责，导致“以包代管、包而不管”。瓮安万顺劳务有限公司作为直接作业主体，主要负责人及安全管理人员无证上岗，暴露出企业第一责任人履职严重缺位；未配备专职安全管理人员，导致现场监管真空，安全隐患长期无人排查治理；安全教育培训流于形式，从业人员缺乏基本安全意识和操作技能，导致违规操作频发。

（二）监管执法不精准，行业监管存在盲区。

瓮安县工业和信息化局在多次对煤炭开展安全监管执法期间，制定的安全检查方案未将地面辅助生产系统纳入安全监管执法检查范围，造成对承包单位长期无资质承接项目，暴露行业准入监管失效，未能通过日常检查发现企业培训缺失、管理混乱等显性问题。

七、事故整改和防范措施

为认真贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，切实保护人民群众生命财产安全，“举一反三”，深刻吸取事

故教训，加强安全生产管理工作，提出以下建议：

（一）牢固树立安全发展理念，落实安全监管责任。

瓮安县工业和信息化局要牢固树立科学发展、安全发展理念，坚持人民至上、生命至上。进一步加强安全监管执法队伍建设，健全完善煤矿安全监管执法工作体制机制，科学制定执法检查方案，制定专项检查清单，做到执法不留盲区，精准执法，对发现的问题要采取强有力的措施督促相关单位整改。组织监管人员学习煤矿、选煤厂安全监管相关法律法规、标准、规范，提升对辅助生产系统风险的辨识能力。对全县煤矿地面辅助生产系统进行全面排查，“以案为鉴”，举一反三，对违法发包、无证上岗、设备带病运转等行为依法依规查处，公开曝光典型案例，形成震慑效应，切实督促企业落实安全生产主体责任。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。

企业要深刻吸取事故教训，“举一反三”，深入排查安全管理工作存在的漏洞。瓮安万顺劳务有限公司一是要健全安全生产责任体系。建立覆盖全员、全岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、安全管理人员及一线人员的安全职责，建立考核奖惩机制，确保制度可执行、可追溯。二是强化安全管理人员配置与资质管理。依法依规配备专职安全生产管理人员，主要负责人及安全管理人员须依法依规完成安全生产知识和管理能力培训考核，取得合格证书后方可上岗。三是加强设备设施本质安全管理。对全厂设备开展安全风险评估，建立“一机一档”管理台账，立即停用

存在设计缺陷的筛煤机，委托有资质的设计单位重新设计安全操作平台，增设防护栏等安全设施。四是加强全员安全教育培训工作。开展覆盖全体员工安全培训，重点强化岗位风险辨识、操作规程、应急处置等内容，提升从业人员风险识别和防范能力。

瓮安煤矿有限公司要加强项目发包管理。一是严格承包方资质审查，严禁将项目发包给无资质、无安全生产条件的单位或者个人，与承包方依法签订安全生产管理协议，明确双方安全职责，将安全管理纳入合同履约考核，实行“一票否决”。二是强化发包项目全过程监管。动态监督检查承包项目现场，作业人员资质、设备安全状况及制度执行情况，督促承包单位落实安全生产管理职责。

瓮安县平定营镇瓮安万顺劳务有限公司
筛煤厂“3·10”一般车辆伤害事故调查组

2025 年 4 月