

淮阴长江路街道淮安市某酒店用品有限公司
“5·8”一般事故调查报告

淮阴区人民政府事故调查组

2026 年 1 月

目录

一、事故基本情况	1
(一) 事故相关单位情况	1
(二) 事故发生经过	2
(三) 人员伤亡和直接经济损失情况	3
(四) 事故相关单位租赁关系及管理责任认定	3
二、事故应急处置情况	4
三、事故现场勘验情况	5
(一) 事故位置	5
(二) 事发时现场勘验情况	5
四、技术分析	7
(一) 较大以上风险情形分析	7
(二) 特种设备分析	8
五、事故原因分析	9
(一) 直接原因分析	9
(二) 间接原因分析	9
六、事故性质	12
七、事故责任认定及处理意见	12
(一) 因在事故中死亡不予追究责任人员	12
(二) 对事故有关责任人员和责任单位的处理建议	13
(三) 其他	14
八、事故防范措施建议	16

淮阴长江路街道淮安市某某酒店用品有限公司 “5·8”一般事故调查报告

2026年5月8日15时许，淮阴市淮阴区长江路街道义乌商贸城X期X楼淮安市某某酒店用品有限公司发生一起高处坠落事故。一名工人在搬运货物过程中坠落受伤，随即被送医救治，经抢救无效于2026年6月13日12时左右死亡。

为查明事故原因，确定事故性质，分清事故责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，区政府成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区有关部门参加，对该起事故进行调查。现已基本查清了事故发生的经过、原因和性质。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 淮安市某某酒店用品有限公司（以下简称“某某酒店”），统一社会信用代码：913208043388XXXXXX；注册地址：淮安（淮阴区）义乌商贸城市场X期X层X区XXXXXX、XXXXXX号；登记日期：2015年4月24日；法定代表人：何某霞。

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；食品用洗涤剂销售；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；纺织、服装及家庭用品批发；羽毛（绒）

及制品销售；纸制品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；家用纺织制成品制造；服装服饰批发；服装辅料制造；产业用纺织制成品制造；鞋帽零售；鞋帽批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；皮革制品销售；皮革制品制造；办公用品销售；照明器具销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；厨具卫具及日用杂品批发；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；酒店管理；音响设备销售；卫生洁具销售；照相机及器材销售；体育用品及器材零售；家用视听设备销售；塑料制品销售；医用口罩零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.朱某祥，男，身份证号：320826XXXXXXXXX5611，淮安市涟水县人，为某某酒店的实际控制人，与法定代表人何某霞为夫妻关系。

3.尚某华，男，身份证号：320107XXXXXXXXX3430，南京市浦口区人，生前为某某酒店的仓库管理和配货人员。

（二）事故发生经过

2026年5月8日14时许，某某酒店员工尚某华在该公司三楼作业区域，使用小拖车装载托盘，拟通过该公司内部液压升降平台设备将托盘由三楼转运至一楼。尚某华将小拖车推至液压升降平台边缘，并背对液压升降平台设备，双手拖拽推车向平台方向移动。此时，该液压平台已下降至一楼位置，平台与三楼楼面

之间形成空洞。尚某华在拖拽过程中拖车货物不慎倾倒，尚某华在伸手扶倾倒物时不慎从三楼摔入井道。随后经公司其他员工提醒，某某酒店实际负责人朱某祥迅速赶赴现场并拨打120急救电话将尚某华送至淮安市第五人民医院抢救，后又转院至东南大学附属中大医院抢救，至6月13日12时许经医治无效死亡。

(三) 人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤，直接经济损失约1441623.51^[1]元。(不含事故罚款)

(四) 事故相关单位租赁关系及管理责任认定

某某酒店位于淮安(淮阴区)义乌商贸城市场内，其所处商铺区域原属淮安市某达有限公司(以下简称“某达公司”)所有。某达公司此前已将商贸城二期三、四层(含某某酒店所在区域)出租给淮安市某博有限公司(以下简称“某博公司”)，并签订委托管理合同，委托期限至2030年底，约定由某博公司负责该区域的市场租赁及资产管理，同时某博公司亦为物业管理单位。此后，某博公司于2017年12月20日与某某酒店签订租赁协议，将X期X层东边南北两区(X区、X区)约7XXX平方米商铺出租给朱某祥(某某酒店实际负责人)，租赁期限自2018年2

[1] 截至报告日，因事故双方未达成赔偿协议，直接经济损失暂按已知费用估算。参照《工伤保险条例》第三十九条规定，一次性工亡补助金1130040元、丧葬补助金5270.5元(因2025年职工月平均工资尚未统计，暂按2024年计算)、医疗费258817.01元(不含转院)，另赔偿抚恤金暂无法计算。合计暂估1441623.51元。

月1日至2028年1月31日。

此后，因原产权方某达公司进入破产清算程序，其名下资产被法院依法处置。淮安某兴有限公司（以下简称“某兴公司”）作为竞买方，通过法院执行程序以物抵债取得了上述51间商铺（含某某酒店所在区域）的产权，并申请法院强制执行，但至今仍未实际接管该批资产。某兴公司于2026年4月向破产管理人发函要求移交，但因某博公司基于委托合同仍实际管控该区域，导致产权与管理权分离，目前该区域资产仍由某博公司实际管理。

综上，在事故发生时及当前实际管控状态下，某博公司系该区域商铺的实际出租方及物业管理单位，依法应当对承租方某某酒店履行安全生产统一协调、管理的职责。

二、事故应急处置情况

2026年5月8日15时04分，某某酒店员工拨打120急救电话，朱某祥随后拨打110报警。接报后，淮安市公安局淮阴分局果林派出所、淮阴区应急管理局等单位先后抵达事故现场，迅速开展应急处置工作。

公安机关立即封锁事故现场，控制涉事相关人员，责令该公司停止相关作业区域运营，调取并固定监控录像，初步查明事发时液压升降平台井道口安全防护措施缺失且未设置警示标志。

应急管理部门对事故现场进行勘察，标记危险区域，对作业环境及涉事设备进行拍照固定，询问在场相关人员，并及时关闭液压

升降平台设备，防止次生事故发生。属地政府及相关部门同步开展善后工作，安抚家属情绪，协调赔偿事宜，并督促企业全面排查安全隐患，确保社会面稳定。

当日下午4时许，现场应急处置工作基本结束，期间未发生次生或衍生事故。

三、事故现场勘验情况

（一）事故位置

事发地点位于淮安（淮阴区）义乌商贸城市场淮南市某某酒店用品有限公司三楼正北边液压升降平台处（如图一）。



（图一）

（二）事发时现场勘验情况

该液压升降平台由某某酒店通过网络联系宿迁恒通升降机械设备有限公司安装，采用无线遥控器控制平台上下。经现场勘验，该设备为液压式简易升降平台，无轿厢结构，仅设承载平台。

台东西长 3.3 米，南北宽 2.5 米，垂直提升高度（一楼至三楼）为 7.2 米。三楼装卸作业口未设置防护栏（图三防护栏为事故发生后加装），事发时平台处于一楼位置。（如图二、图四）。



图二 液压升降平台（正面）



图三 液压升降平台三楼正

图四 液压泵站

四、技术分析

(一) 较大以上风险情形分析

1. 风险事实概述：事发场所位于某酒店厂房3楼，离地高度经测量约为10.2米。该楼层设置液压升降平台用于上下货物，液压升降平台下降至1楼后，3楼入口处形成临空井道。该井道口未设置任何防护栏杆、层门或其他物理隔离设施，人员处于无防护的临边状态，且井道口缺少照明设备，视野受限，存在高处坠落的现实风险。

2. 风险等级判定依据：（1）参照《江苏省冶金等工业企业较大以上安全生产风险目录（修订版）》列举规定：该目录依据《江苏省生产经营单位安全风险管控细则》制定，适用于江苏省行政区域内冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等行业工业企业较大以上安全风险的判定。目录中风险代码100329高处作业中已将“升降机作业”明确列为较大以上风险点。本次事故所涉液压升降平台位于10.2米高空，平台下降后3楼入口形成临空井道且无任何防护，完全属于目录所列举的“升降机作业”场景下高处坠落风险的典型情形。（2）符合国家标准对高处作业危险性的技术判定：参照国家标准《升降工作平台安全规则》（GB 40160-2021），升降工作平台在设计、制造、安装、使用和维护中应遵守相应的安全技术要求。行业规范中普遍将距坠落面2米及以上的作业、活动点作为高处坠落重大危险源的辨识基准。本次事故中平台下降后形成的临空井道属于典型的有较大危险

因素的生产经营场所”，应当依法设置安全防护设施和安全警示标志。防护措施的完全缺失，意味着该风险处于失控状态，进一步加重了其危险等级。（3）符合较大以上风险的法律定义：《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》第六条规定：“安全风险按照发生生产安全事故的可能性及其后果的严重程度，分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险四个等级”。本次事故中，无防护栏的临空井道使人员坠落无需任何附加条件——人员靠近即面临坠落风险，事故发生的可能性极高；10.2 米高处坠落足以造成人员死亡或重伤，后果极为严重。两者叠加，完全符合“较大安全风险”的法律判定标准。

综上，本次事故所涉 10.2 米高压升降平台无防护栏的情形，同时满足上述三种判定标准，因此该情形应当依法判定为较大以上安全风险。

（二）特种设备分析

1.按照《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）对“简易升降机”的定义（即“简易升降机是指以曳引机、卷扬机、电动机葫芦、液压泵站等作为驱动装置，通过钢丝绳、齿轮齿条、链条或液压油缸等部件带动货厢，在井道内沿垂直或者与垂直方向倾斜角小于 15° 的刚性导向装置运行的仅用于运载货物的起重机械”），GB28755 中 6.1.1b 规定“货厢应是刚性结构，除货厢门、通风口以及必要的检修窗外，货厢其他表面应封闭。货厢不得采用平板、平台等形式。”本次事故中涉事设备平台形式这

送货物与GB28755中规定的货箱定义不符，不符合GB28755中简易升降机定义。

2.根据《特种设备目录》关于起重机械的种类说明：“即额定起重量大于或者等于0.5t的升降机”，该液压升降平台依附厂房外墙所建，通过人为操作外控按钮及无线遥控器控制平台运行，采用液压驱动，液压缸柱塞直接焊接在顶升支架上，通过顶升支架上的链轮与分别固定在平台结构的链条啮合实现平台升降，进行货物运输，货载重量最大0.45t，不在《特种设备目录》范围内，不属于特种设备。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.尚某华：安全意识淡薄，长期在未设置安全防护栏的液压升降平台周边从事托运作业；事发时其背对液压升降平台井道口拖拽托盘，操作不当致使自身从三楼坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.某某酒店：作为货物搬运作业的实体管理方，对作业现场的安全管理流于形式，是事故发生的间接原因之一。具体体现在：

[2] 《特种设备目录》（2014年10月30日公告施行）规定：“000（代码）起重机械”种类是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机。

(1) 未健全本单位全员安全生产责任制。该公司责任制内容笼统空泛，未涵盖法律法规规定的核心要素。如主要负责人安全生产法定职责严重缺失，未依照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条及《江苏省安全生产条例》第十五条的规定健全本单位全员安全生产责任制，未依法明确安全生产管理人员的具体职责，各级管理人员对自身安全监管权限和责任边界认识模糊。也未建立相应的考核、监督及问责保障机制，导致责任制无法有效传导至基层作业岗位，管理人员与作业人员职责不清，安全生产管理整体失序。

(2) 未建立安全风险分级管控制度。未对本单位存在的安全风险进行全面、系统辨识与评估，亦未采取相应管控措施。该企业作为商贸类单位，液压升降平台频繁用于日常作业，但三楼装卸口长期无防护设施，且该液压升降平台没有安装照明装置，导致作业时光线昏暗，难以辨认设备停靠位置，作业环境安全风险未得到有效识别与控制；

(3) 未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，亦未组织考核。日常仅通过微信对尚某华进行口头提醒，无任何规范性教育培训及考核记录；

(4) 未落实事故隐患排查治理制度，未采取技术或管理措施及时消除现场隐患。虽建立了事故隐患排查治理制度，但企业在日常管理中未将该制度真正落到实处，对三楼液压升降平台长期在无护栏状态下运行的明显安全隐患，日常检查中虽已发现

却未按制度要求启动整改程序，因图方便、赶进度而放任不管致使隐患长期存在。隐患排查治理责任未落实到具体岗位和人员，制度中的监督考核与责任追究机制形同虚设。

(5) 未依法配备安全生产管理人员，安全管理组织体系缺失。企业仅有一名实际负责人全面负责日常经营管理，未按规定设置安全生产管理机构或配备专职、兼职安全生产管理人员，导致安全巡查、隐患排查、作业现场管控等法定职责无人履行，安全管理处于脱管状态，隐患长期未被发现和消除。

(6) 未在较大危险因素的场所设置安全警示标志。该液压升降平台位于3楼、离地高度约10.2米，平台下降后入口处形成临空井道，属有较大危险因素的生产经营场所，现场既未设置任何安全警示标志，也未加装防护栏杆或层门等物理隔离设施，基本安全措施缺失，人员长期暴露于高处坠落风险之下。

2. 朱某祥：作为某某酒店的实际控制人，未能履行法定的安全生产管理职责，是事故发生的间接原因之二，体现在：(1) 未健全本单位全员安全生产责任制，亦未建立责任考核机制，导致从业人员安全职责不清、监督缺位；(2) 未落实隐患排查治理工作，对日常排查中已发现的液压升降平台设备安全隐患熟视无睹，未及时采取有效措施予以消除，放任隐患长期存在；(3) 未建立本单位安全生产规章制度，未制定液压升降平台运输货物的安全操作规程，致使从业人员操作无章可循，液压升降平台设备长期处于野蛮运行状态；(4) 未组织制定并实施本单位安全

生产教育和培训计划，未对从业人员尚某华按规定开展正式安全教育培训，仅通过日常口头提醒，无任何教育培训及考核记录；（5）未落实安全风险分级管控工作，未对液压升降平台作业区域开展风险辨识与评估，亦未制定相应管控措施，致使二楼装卸口长期存在的坠落风险未被有效识别和管控。

六、事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），经调查认定，该事故是致一人受伤，经抢救医治无效，于37天后死亡的一般生产安全事故，事故类型为高处坠落。

七、事故责任认定及处理意见

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

1.尚某华：安全意识淡薄，在液压升降平台作业过程中忽视自身安全，未辨识作业现场存在的临边坠落风险，在液压升降平台升降后形成的临空井道口附近冒险作业，导致高处坠落，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中重伤后经抢救无效死亡，故建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.某某酒店：（1）未健全本单位安全生产责任制，未建立相应的机制保障安全生产；（2）未建立安全风险分级管控制度，未采取相应管控措施；（3）未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；

(4) 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，也未对其进行考核；(5) 未依法配备安全生产管理人员。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款：“生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”，第四十一条第一款、第二款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”，第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”，第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

综上，某某酒店对事故发生负有责任，建议由淮阴区应急管理局依法给予行政处罚。

2 朱某祥：未履行主要负责人的安全生产职责，特别是对长期存在的安全隐患（液压升降平台设备）没有排查整改。主要体现在：（1）未健全本单位安全生产责任制，且未建立相应的责任落实考核机制；（2）未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项规定：“（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

综上，朱某祥对事故发生负有责任，建议由淮阴区应急管理局依法给予行政处罚。

3 某博公司：作为某某酒店的出租方及义乌商贸城市场的物业管理单位，在安全生产统一协调管理中存在严重缺失。首先，其未与承租方签订专门的安全管理协议，也未在租赁合同中明确各自安全生产职责，同时未向承租方书面告知出租场所以及相关设备的基本情况和安全生产要求；其次，在日常管理中虽开展了安全检查，并发现了某某酒店升降平台无防护栏等安全隐患。

患，亦通过内部会议研讨了整改措施，但仅以口头告知方式督促整改，未能进一步采取有效措施跟踪落实，未切实压实承租方安全生产主体责任。

依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条第（一）项“未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的”之规定，某博公司的上述行为已完全符合该标准中重大事故隐患的法定情形。该行为同时违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款及《江苏省安全生产条例》第三十条之规定，建议由区应急管理局依法予以处理。

（三）其他

1. 商贸中心：作为行业管理主体，商贸中心开展了网格巡查、隐患记录、消防演练等日常监督检查工作，但未能严格按照《中华人民共和国安全生产法》及《江苏省安全生产条例》相关规定有效落实监管责任，对涉事企业长期存在的安全隐患失察失管，督促整改不到位，日常监督检查流于形式，负有一定监管责任。建议由区分管领导对商贸中心分包责任人进行提醒谈话，并督促商贸中心各业务条线责任人深刻反思、切实整改，进一步压实监管职责，直接责任人员由商贸中心依照内部规定处理。

在落实内部监管责任的同时，商贸中心应会同长江路街道办事处强化执法监管，以某博公司为切入点，对市场管理共同开展专项整治工作，着力压实某博公司作为承租方及物业管理单位的安全

生产主体责任。一是责令其限期与所有承租方补签安全生产管理协议，或在租赁合同中补充明确各方安全生产管理职责，并书面告知承租方出租场所以及相关设备的基本情况及安全生产要求。二是针对升降平台无防护栏等已发现的安全隐患，商贸中心应下达书面限期整改督办单，逐一明确整改标准、时限和责任人，跟踪督促某博公司逐项落实整改措施，确保隐患闭环销号。

2. 某兴公司：作为涉案商铺的产权所有人，虽已通过法院执行程序以物抵债取得产权，但国有资产交接尚未完成，该区域商铺仍由某博公司实际管理，导致产权与管理权分离，安全管理责任无法有效落实。鉴于某兴公司系淮阴区国资办监管的国有子公司，建议由区国资办介入，协调法院、破产管理人及某博公司等相关各方，加快推进涉案商铺的产权交接和资产交付工作，依法推进某兴公司尽快取得实际管理权。待资产交接完成后，区国资办应督促某兴公司切实履行所有权人安全生产管理职责，依法依规做好市场的安全管理工作。

八、事故防范措施建议

1. 某某酒店：吸取事故教训，系统完善安全管理体系，按照国家标准加装防护栏杆或层门等安全防护设施，并设置明显的安全警示标志。将液压升降平台作业纳入较大以上风险管控，对照风险目录开展辨识评估并落实分级管控措施，加强员工安全培训和应急演练，杜绝类似事故再次发生。

2.本次事故暴露出部分企业未依法依规使用液压升降平台设备。建议各属地街道（镇）加强对辖区内生产经营单位的日常安全巡查和监督检查，及时发现并督促整改安全隐患，重大问题及时上报相关部门。

3.建议由区委办牵头，各行业主管部门按“管行业必须管安全”要求协同配合，在全区范围内开展升降平台防护问题专项排查工作，督促企业切实履行安全生产主体责任，提升安全管理意识，有效防范同类事故再次发生。

淮阴长江路街道淮阴市某某酒店用品有限公司

“5.8”一般事故调查报告组

2026年8月4日