

碧江区锦江街道新庄村“10·6”一般垮塌事故

调

查

报

告

碧江区锦江街道新庄村“10·6”一般垮塌事故调查组

2025年1月

目 录

一、事故基本情况	- 1 -
(一) 项目情况	- 1 -
(二) 事故发生经过	- 2 -
(三) 事故发生单位及相关单位概况	- 2 -
(四) 事故发生单位安全管理情况	- 5 -
(五) 属地履职情况	- 8 -
(六) 人员伤亡情况	- 8 -
(七) 其他情况	- 8 -
二、事故应急处置及评估情况	- 9 -
(一) 事故应急处置及评估情况	- 9 -
(二) 事故现场应急处置情况	- 9 -
(三) 医疗救治和善后情况	- 10 -
三、事故原因分析	- 10 -
(一) 事故相关检验检测和鉴定情况	- 10 -
(二) 事故发生原因	- 10 -
四、有关责任单位存在的主要问题	- 11 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	- 11 -
(一) 建议给予行政处罚的人员	- 11 -
(二) 建议给予行政处罚的单位	- 12 -
(三) 建议免于行政处罚的人员	- 13 -
六、事故主要教训	- 13 -
七、事故防范和整改措施	- 13 -

碧江区锦江街道新庄村“10·6”一般垮塌事故调查报告

2024年10月6日11时许，碧江区锦江街道新庄村发生一起一般垮塌事故，致1人死亡。为查清事故原因，认定事故责任。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《贵州省安全生产条例》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》《铜仁市生产安全事故调查处理程序暂行办法》等有关法律法规，2024年10月12日，碧江区人民政府成立了以区应急局、区公安分局、区人社局、区住建局、区总工会、区司法局等单位组成的碧江区锦江街道新庄村“10·6”一般垮塌事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了事故防范和整改措施的相关建议。

经事故调查组调查认定，碧江区锦江街道新庄村“10·6”一般垮塌事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)项目情况

该项目于2023年8月12日立项批准，文号为碧发改投资〔2023〕89号，项目名称为铜仁市碧江区坞坭排水防涝建设项目，业主单

位为铜仁市碧江区城市管理局(以下简称碧江区城管局),总投资8640万元,共分成七个标段,事故发生地点为第六标段(碧江区锦江街道新庄村)。该项目于2024年8月26日由铜仁市碧江区住房和城乡建设局颁发建筑工程施工许可证。

(二)事故发生经过

2024年10月6日10时30分许,贵州力赛劳务工程有限公司(劳务公司)项目现场负责人黎斌斌组织工人梅文勇(死者,男,身份证:522226*****2476,户籍地址:贵州省印江土家族苗族自治县缠溪镇冷水溪村老屋基组)、付福坤、毛长江对铜仁市碧江区塆坨排水防涝建设项目施工招标六标段(地址:碧江区锦江街道新庄村)沟槽开展检查和水准仪复测标高。11时40分许,工人梅文勇跳进沟槽对槽帮进行检查测量,在检查测量过程中,沟槽发生垮塌,导致梅文勇被埋,随后黎斌斌立即组织付福坤、毛长江对梅文勇进行施救。并于11时52分许拨打110报警电话,在公安机关引导下拨打119和120急救电话。12时30分许,110、119、120人员到达现场开展救援。梅文勇经120现场抢救无效于10月6日13时7分许宣布死亡。

(三)事故发生单位及相关单位概况

1.贵州力赛劳务工程有限公司(以下简称力赛劳务工程公司)。项目劳务方,成立于2022年3月7日,详细地址:贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际15栋601室,信用代码/税号为91520621MA7KG3YC8A,法定代表人:姜永芳,注册资本为500万人民币,

企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。〔专业设计服务；图文设计制作；园林绿化工程施工；建筑材料销售；办公设备销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；建筑工程机械与设备租赁；电子、机械设备维护(不含特种设备)；建设工程施工；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑防水卷材产品销售；体育场地设施工程施工；专用设备修理；普通露天游乐场所游乐设备销售；体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)；城市绿化管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〕。

2.铜仁市碧胜建筑工程有限公司(以下简称碧胜建筑工程公司)。项目承包方，成立于2021年2月19日，详细地址：贵州省铜仁市碧江区滨江大道8号；信用代码/税号为91520602MAAKAPQD8D，法定代表人：侯海江，注册资本为5000万人民币；建筑业企业资质证书编号：D252131264；安全生产许可证编号：(黔)JZ安许证字[2021]061995，企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。〔房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；

水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；工程管理；工程咨询；机电安装工程施工总承包；矿业工程施工总承包；土石方工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；消防设施工程专业承包；钢结构工程专业承包；土地开发整理及复垦；地基与基础工程专业承包；电梯安装工程专业承包；防腐保温工程专业承包；环保工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；金属门窗工程专业承包；隧道工程专业承包；园林绿化工程专业承包；桥梁工程专业承包；建筑防水工程专业承包；建筑装饰工程专业承包；河湖整治工程专业承包；劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)】。

3.中洲宏腾工程管理有限公司铜仁分公司(以下简称中洲宏腾工程管理铜仁分公司)。项目监理方，成立于2021年4月19日，详细地址：贵州省铜仁市碧江区环北麒麟商都15栋3单元1楼A2号；信用代码/税号为91520602MAAKFRT89U，负责人：吴光勇，企业的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。〔规划设计管理；计量服务；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；房地产咨询；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；物业管理；房地产评估(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动) 1。

中洲宏腾工程管理铜仁分公司的总公司为中洲宏腾工程管理有限公司。2024年3月29日，中洲宏腾工程管理有限公司与碧江区城管局签订建设工程监理合同。2024年2月15日，中洲宏腾工程管理有限公司向中洲宏腾工程管理铜仁分公司出具监理业务委托书，由铜仁分公司全权负责铜仁片区的项目监理业务，许可业务范围：负责区域内所有工程项目监理工作，包括但不限于项目质量监督、进度控制、安全管理、合同管理等。委托权限：分公司负责人有权代表总公司签署与监理业务相关的合同及文件；分公司可在授权范围内独立开展业务，并处理与业务相关的日常事务；分公司负责定期向总公司汇报业务进展情况，并提交相关工作报告。

4.碧江区城管局。项目业主方，于2024年4月23日，碧江区城管局通过招投标确定施工方中标人为碧胜建筑工程公司，中标段为(四标段、六标段、九标段)。于2024年4月26日，碧江区城管局与碧胜建筑工程公司签订铜仁市碧江区塆坨排水防涝建设项目施工招标六标段建设施工合同。于2024年3月29日，碧江区城管局与中洲宏腾工程管理公司签订建设工程监理合同。

(四)事故发生单位安全管理情况

1.力赛劳务工程公司，根据提供资料，该公司成立有领导组织机构，明确工作职责。于7月2日，组织开展工地安全防范规范教育1次。提供施工日志86份、安全日志86份，记录问题隐患12

条，已完成整改。

2.碧胜建筑工程公司，根据提供资料，该公司成立有领导组织机构，明确工作职责。制定有企业安全生产管理制度、企业各类人员的安全生产责任制度、安全培训教育制度、安全生产应急救援预案和应急演练制度、安全生产事故应急救援预案、对分包单位资质和人员资格管理制度；按照要求向劳务公司进行安全技术交底；组织召开项目部例会 5 次，分别于 2024 年 6 月 8 日、6 月 23 日、7 月 8 日、8 月 19 日、9 月 17 日；于 2024 年 6 月 15 日组织召开项目部(第二级)安全教育培训会议，于 2024 年 6 月 16 日组织召开班组(第三级)安全教育培训会议，并组织员工开展安全教育培训考试；2024 年 6 月 5 日组织开展 2024 年消防应急演练；共组织召开 9 次会议对防水排涝项目安全工作进行安排部署，分别于 1 月 2 日组织召开关于做好冬季施工质量安全管理工作会议、2 月 1 日组织召开关于扎实做好 2024 年春节期间各项目现场施工安全生产工作会议、3 月 27 日组织召开会议传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话和全国两会精神、4 月 7 日组织召开关于做好 2024 年汛期安全生产相关工作会议、5 月 6 日组织召开关于做好第二季度安全生产和防汛督查工作会议、6 月 21 日组织召开关于加强夏季建筑施工安全生产工作会议、9 月 2 日组织召开碧胜公司安全生产专题会议、9 月 10 日组织召开关于做好 2024 年中秋暨国庆双节期间各项目施工现场安全生产会议、9 月 29 日组织召开国庆节前安全工作部署专题会

议；提供施工日志 86 份，安全日志 81 份，发现问题隐患 29 条，已全部完成整改。

3.中洲宏腾工程管理铜仁分公司，根据提供资料，该公司成立有领导组织机构，明确工作职责。制定有监理现场工作制度、监理规划、安全监理实施细则、监理实施细则(混泥土分项工程、砌体工程、土方开挖)。于 2024 年 5 月 5 日对施工单位管理人员资格证件进行审核申报并向碧江区城管局提交工程开工报审表，2024 年 6 月 10 日对施工组织设计、施工方案、土石方工程开挖施工方案、施工组织设计和应急预案进行审查。组织召开工地监理例会 4 次，分别于 6 月 15 日、7 月 15 日、8 月 15 日、9 月 15 日，形成监理月报 3 份、旁站记录 3 份、监理日志 102 份、下发监理通知 3 份(反馈问题 3 条)。

4.碧江区城管局，根据提供资料，该单位成立有工作领导小组，明确工作职责和具体负责人，制定有排水防涝项目安全生产管理制度。共组织召开 11 次会议对排水防涝项目的安全工作进行安排部署，分别于 3 月 23 日组织召排水防涝项目启动实施部署会、3 月 28 日组织召开碧江区城管局国债项目实施推进会、4 月 15 日组织召开排水防涝国债项目推进会、4 月 19 日组织召开防汛渡汛工作安排会、4 月 30 日组织召开“五一”期间施工安全防范工作会、5 月 6 日组织召开坞坭和黄泥冲国债项目推进会、5 月 6 日组织召开区城管局国债排水防涝项目推进会、5 月 31 日组织召开坞坭和黄泥冲国债项目安全生产部署会、6 月 19 日组

织召开坞坭和黄泥冲国债项目调度会、8月2日组织召开坞坭和黄泥冲排水防涝国债项目推进会、9月25月组织召开碧江区城管局国庆期间安全生产防范工作会议。共开展检查53次，发现问题隐患23条，已全部完成整改。

(五)属地履职情况

锦江街道办事处，事故发生属地。根据提供资料，锦江街道办事处成立领导组织机构，明确工作职责；共组织召开5次会议对辖区防水排涝项目安全进行安排部署，分别于4月29日组织召开新庄村排水防涝建设调度会议、6月17日组织召开防汛防汛工作部署会议、7月3日组织召开洪涝灾后工作推进会议、7月3日组织召开新庄村污水管网工作推进会议、9月30组织召开新庄村污水管网工作推进会议；对排水防洪项目共开展安全检查8次，发现问题隐患4条，已全部完成整改。

(六)人员伤亡情况

本次事故共造成1名人员死亡。死者，梅文勇(男，50岁，身份证：522226*****2476，户籍地址：贵州省印江土家族苗族自治县缠溪镇冷水溪村老屋基组)，为力赛劳务工程公司员工。

(七)其他情况

1.2024年4月30日，碧胜建筑工程公司与力赛劳务工程公司签订铜仁市碧江区坞坭排水防涝建设项目施工招标六标段二包施工专业分包合同。工程内容包括P60-P140新建泵站、沟槽土石方、塑料管道安装、铸铁管道安装、混凝土检查井、污水处理等；

承包方式：包工包料。即包人工、包主材、包辅材、包施工机械、包措施、包安全、包质量、包工期、包检验试验、包资料、包清单报价、包现场安全文明施工、包保险费、包分部分项工程验收、包风险、包管理费、利润、税金等与本合同约定的工程内容有关的一切费用。

2.2024年9月10日，碧胜建筑工程公司下发关于扎实做好2024年中秋、国庆双节期间各项目施工现场安全生产工作的通知，要求各项目假期期间停工的，复工必须通知碧胜建筑工程公司，并上报现场复工安全排查记录和申请，经批准后才能进行施工。

3.2024年10月6日，力赛劳务工程公司在未向碧胜建筑工程公司申请复工报备，且现场安全管理、防护设施设备配备不足和对施工现场安全隐患排查不到位的情况下擅自组织工人进入沟槽作业。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故应急处置及评估情况

事故发生后，碧江区公安分局、碧江区城管局、碧江区应急管理局、锦江街道办事处立即赶赴现场开展应急救援和善后处置工作，并按照程序上报事故信息。

(二)事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即采取措施对梅文勇进行施救，并拨打110报警电话、120急救电话和119应急救援电话，110、120、

119 人员对梅文勇进行现场救援和抢救。

(三) 医疗救治和善后情况

梅文勇经120急救人员现场抢救无效宣布死亡。在锦江街道办事处、碧江区城管局和碧胜建筑工程公司的共同协调下，最终以力赛劳务工程公司赔付115万元给家属达成赔付协议，死者已安葬。

三、事故原因分析

(一) 事故相关检验检测和鉴定情况

2024 年 12 月 5 日，铜仁市公安局碧江区分局河西派出所出具《出警证明》和现场工人付福坤和毛长江询问笔录。经鉴定，梅文勇因沟槽垮塌被埋，经抢救无效死亡。

(二) 事故发生原因

一是力赛劳务工程公司节后复工未按要求向碧胜建筑工程公司报备，私自组织工人开工；二是力赛劳务工程公司现场管理人员未履行安全生产管理职责。未对槽帮垮塌风险进行研判，未按规定进行支撑加固槽帮。没有根据施工环境和作业方式制定相应的土方安全堆放方案。在目测即可发现直帮沟槽无任何护帮措施的情况下，未制止作业人员进入沟槽作业，未制止在槽边堆土的违规行为；三是力赛劳务工程公司安全教育培训不到位，员工安全意识不强。

(三) 事故死亡原因

力赛劳务工程公司开挖沟槽深度超过 3 米，但槽帮无任何防

护支撑；沟槽两侧均为回填土，且沟槽底部土基长时间泡水土质松软；开挖过程将土方堆在槽帮顶部边缘，不断增大槽帮负重，使土体失去稳定而塌方，造成梅文勇被埋死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

力赛劳务工程公司。履行企业安全生产主体责任不到位，对员工开展安全教育培训不实，员工安全意识不强、安全知识不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定^①；未能及时发现并消除事故隐患，造成事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定^②。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 建议给予行政处罚的人员

1.梅启军，男，41岁，身份证号：522222*****2433，力赛劳务工程公司实际负责人，履行安全生产法定工作职责不到位。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除安全问题隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项、第(五)项之定^③，

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

②《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

对事故的发生负有责任。建议移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项之规定^④给予行政处罚。

2. 黎斌斌，男，31岁，身份证号：522227*****2014，力赛劳务工程公司现场安全管理人员，组织或者参与本单位安全生产教育和培训不实，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(二)项、第(五)项、第(六)项之规定^⑤，对事故的发生负有责任。建议移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定^⑥给予行政处罚。

(二) 建议给予行政处罚的单位

力赛劳务工程公司。对员工安全教育培训不到位，隐患排查整治不到位，未提前报备私自开工，安全生产主体责任履行不到位，造成事故的发生，对事故的发生负有责任。建议移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(项)之规定^⑦给予行政处罚。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

(三) 建议免于行政处罚的人员

姜永芳，女，31岁，身份证号：522222*****0824，力赛劳务工程公司法定代表人。经调查，梅启军以姜永芳名义注册力赛劳务工程公司，姜永芳未实际参与该公司管理工作，也未参与公司分红，建议免于行政处罚。

六、事故主要教训

该起事故的发生暴露出企业的安全管理工作不到位，安全管理规章制度有待完善，制度执行不规范。安全隐患排查整治工作不实，安全教育培训落实不到位，员工安全意识淡薄，现场安全管理人员安全知识水平不高。

七、事故防范和整改措施

(一) 坚决克服麻痹松懈思想，切实落实安全生产责任。碧胜建筑工程公司、力赛劳务工程公司、中洲宏腾工程管理铜仁分公司要深刻吸取事故教训，以落实安全生产责任为抓手，举一反三排查和整改存在的问题及隐患，建立问题隐患台账，明确具体负责人和整改措施、整改时限，对于重大事故问题隐患要严格按照闭环程序进行整改，确保问题隐患及时被消除。要强化企业职工安全生产意识，克服麻痹松懈思想。

(二) 加强作业现场安全管理，及时消除问题隐患。碧胜建筑工程公司、力赛劳务工程公司、中洲宏腾工程管理铜仁分公司等生产经营单位要加强“反违章禁令”宣传贯彻落实，健全安全管理制度、操作规程，严格作业许可审批，重点工序施工作业在开

工前必须进行安全条件确认，严格执行各项制度，杜绝现场违章指挥、冒险蛮干行为。

(三)加强安全培训教育，有效提升安全技能和意识。各生产经营单位要加强“三级”安全生产宣传和培训教育工作，进一步筑牢企业负责人和安全管理人員的安全责任意识，切实提高从业人员安全技能水平，进一步夯实基层基础，维护稳定的安全生产形势。

(四)加强安全监管，压紧压实企业安全生产主体责任。碧江区城管局、锦江街道办事处要加强巡查检查，严格督促企业完善安全管理制度、开展安全教育培训和开展安全隐患排查整治等工作，对违法违规行为严肃处理，坚决压紧压实企业安全生产主体责任。