

曲江经济开发区宏德钢铁集团有限公司“11·8” 一般起重伤害事故调查报告

曲江区政府事故调查组

2025 年 3 月 18 日

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故单位概况	1
(二) 涉事设备基本情况	2
(三) 相关人员基本情况	2
(四) 事故发生单位安全管理情况	3
二、事故发生过程及应急救援情况	4
(一) 事故现场基本情况	错误！未定义书签。
(二) 事故发生过程	4
(三) 应急救援处置情况	5
(四) 救治情况	5
(五) 事故报告情况	5
(六) 善后情况	6
三、人员伤亡和直接经济损失	6
(一) 人员伤亡情况	6
(二) 直接经济损失情况	6
四、事故原因分析	6
(一) 直接原因	6
(二) 间接原因	6
五、对事故单位及相关责任人的处理意见	7
(一) 事故责任单位	7
(二) 事故有关责任人	7
(三) 有关监管部门	10
六、事故防范措施建议	11

2024年11月8日2时47分许，广东宏德钢铁集团有限公司在用行车磁盘清理地面废钢时，发生一起起重伤害事故。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长杨文乐任组长，区政府办、曲江公安分局、区工信局、区市场监督管理局、区应急管理局、区总工会等部门任组员的韶关市曲江经济开发区宏德钢铁集团有限公司“11·8”一般起重伤害事故调查组。并聘请两名专家协助调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改措施建议。

调查认定：韶关曲江经济开发区宏德钢铁集团有限公司“11·8”一般起重伤害事故是一起因企业安全管理缺失，风险辨识不足，作业组织混乱，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，违规作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

广东宏德钢铁集团有限公司，统一社会信用代码：
9144020574365518XX，法定代表人：林井奉，成立日期：2002

年 9 月 24 日，企业类型：有限责任公司，注册地址：韶关市曲江江白土工业园内，所属行业：钢压延加工，经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；铸造机械制造；黑色金属铸造；建筑用钢筋产品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；国内贸易代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）涉事设备基本情况

通用桥式起重机，型号规格：QC20-19.5 A6，使用登记证编号：起 11 粤 FD0069（19），制造单位：河南卫华重型机械股份有限公司，投入使用日期：2017 年 10 月 18 日，额定起重量 20t，起升高度 12m，2023 年 8 月 11 日经广东省特种设备检测研究院韶关检测院检测合格，下次检验日期 2025 年 8 月。

（三）相关人员基本情况

林井奉，男，37 岁，福建福鼎市人，身份证号：***，是广东宏德钢铁集团有限公司法定代表人，负责该公司全面工作。

汤日忠，男，41 岁，福建福鼎市人，身份证号：***，是广东宏德钢铁集团有限公司副总经理，管理生产和安全工作。

周尚爱，男，34 岁，福建福鼎市人，身份证号：***，是广东宏德钢铁集团有限公司安全部主任。

范儒泉，男，53 岁，广东广州市人，身份证号：***，是广东宏德钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。

陈德信，男，49岁，福建福鼎市人，身份证号：***，是广东宏德钢铁集团有限公司炼钢厂废钢车间主管。

郑学英，女，56岁，广东韶关市人，身份证号：***，2023年4月进入广东宏德钢铁集团有限公司工作，一直是炼钢厂废钢车间行车工，持有特种设备作业证，持证项目为：起重机司机，有效期是2023年12月至2027年11日，发证机关是韶关市曲江区市场监督管理局，证书编号：***。

彭凤姣，女，51岁，湖南省宜章县人，身份证号：***，是广东宏德钢铁集团有限公司炼钢厂废钢车间行车工，持有特种设备作业证，持证项目为：起重机司机，有效期是2021年4月至2025年3月，发证机关是韶关市曲江区市场监督管理局，证书编号：***。

赵令文，男，56岁，广东韶关市人，身份证号：***，2022年2月进入广东宏德钢铁集团有限公司工作，任炼钢厂废钢车间配铁员，主要是负责向行车工转达物料投放比例要求以及通过重量监测设备查看物料投放是否满足要求，同时还负责保持料篮车运行的通畅以及料篮车运行区域的保洁工作。

（四）事故发生单位安全管理情况

广东宏德钢铁集团有限公司设立独立的安全生产管理机构，安全部主任为周尚爱，企业主要负责人林井奉作为安全生产第一责任人取得了《安全生产知识和管理能力考核合格证》（行业类别：金属冶炼（炼钢），企业为员工购买了社保、安责险和意外险，编制了应急预案并开展了演练，开展了隐患排查和培训教育。

二、事故发生过程及应急救援情况

（一）事故发生过程

2024 年 11 月 7 日 18 时 40 分宏德钢铁炼钢车间甲班班组在生产中心召开班前会，本班工作时间 19 时至次日 7 时，当班调度，炉长、炉前工、精炼工，辅料工及配铁员等参加班前会。其中配铁员赵令文，工作岗位在附跨 1 号炉料篮平板车行进轨道右边的岗亭中，主要工作内容是利用对讲机安排行车工根据调度下达的废钢配比，进行料篮配铁工作，装料完成后将料篮平板车开到指定吊运区域，辅助行车挂钩工作，并记录当班情况报炉前调度。

8 日 2 时 15 分许，配铁员赵令文用对讲机正常指挥 1 号行车工彭凤姣、2 号行车工郑学英对第九炉第三料篮进行配铁工作。2 时 41 分，料篮配料作业完成，赵令文将料篮平板车从东往西开出料篮轨道区域，指挥 2 号行车工郑学英用电磁盘清理平板车轨道地面的掉落废钢。2 时 46 分，2 号行车工郑学英使用电磁盘将地面一块圆柱形废铁桶吸住往 1 号炉原料堆场顶部行走，地面配铁员赵令文见行车电磁盘已离开料篮平板车轨道区域，未用对讲机通知行车工郑学英停止作业即进入配料平板车场地清洁卫生，由于废铁堆和行车本身对于视线的遮挡，行车工郑学英未能发现配铁员赵令文进入料篮轨道区域。2 时 47 分，2 号行车工郑学英使用电磁盘将吸起的圆柱形废铁桶运行至 1 号炉原料堆场顶部时，由于散料堆放中部突起，高出利用废钢压块形成的挡墙，

被吸起的圆柱形废铁桶吊到堆场顶部物料放磁后，沿废钢堆场顶部边坡往下滚落砸中正在地面清理作业的赵令文。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，由于车间嘈杂声音影响以及行车视线阻挡等因素，行车工郑学英第一时间未能发现有废铁从废铁堆滚落砸到工人，于是驾驶行车行驶至料篮轨道另一侧等待下一次指令继续向料篮车投放废铁物料。约 2 时 48 分左右，在等待料篮车的行车工郑学英发现下方地面躺着一名受伤的工人，于是立即通过对讲机向调度室报告情况。调度室立即向公司厂长范儒泉、安环部主任周尚爱、生产中心副总经理汤日忠、法人林井奉等公司管理人员报告了事故情况。事故发生后，宏德公司立即进行了停产、安排人员做好事发现场警戒，防止二次事故发生。

（三）救治情况

2 时 55 分左右，宏德公司立即安排车辆将工人运送往医院，并同时拨打 120 急救电话接应。3 时 10 分左右，工人赵令文送达到曲江区人民医院进入 ICU 抢救，经医院诊断赵令文出现创伤性血气胸、四根以上肋骨骨折、挫伤双肺、右侧肩胛骨粉碎性骨折，5 时 20 分左右医院宣布赵令文经抢救无效死亡。

（四）事故报告情况

5 时 44 分，广东宏德钢铁集团有限公司向曲江区应急管理局值班室报告了事故情况，5 时 59 分拨打 110 报案。曲江区应急管理局值班室接报后，局领导带领相关执法人员立即赶赴现场处置，并对广东宏德钢铁集团有限公司下达《现场处置措施决定

书》，责令立即停止使用相关设施设备。并要求做好事故现场警戒，防止二次事故的发生。7时30分，区应急管理局值班室向区委、区政府报告了事故情况，7时38分，区应急管理局值班室向市应急管理局报告了事故情况。

（五）善后情况

2024年11月8日，广东宏德钢铁集团有限公司与死者家属签订了《赵令文工伤死亡补偿协议书》，达成补偿协议并支付到位，11月9日死者遗体已火化。事故善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成负面舆情和社会不稳定因素。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故导致一人死亡，死者赵令文，男，56岁，是广东宏德钢铁集团有限公司炼钢厂废钢车间配铁员。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-86)等规定，经统计确认事故直接经济损失为156万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

广东宏德钢铁集团有限公司废钢堆场上方圆柱形物料滚落，砸中违规进入该危险区域的员工，后因抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.广东宏德钢铁集团有限公司未认真履行安全管理职责，对员工习惯性“三违”现象整治不到位。

2.广东宏德钢铁集团有限公司现场安全管理不到位，验铁工人未按照要求合理安排车辆卸载物料，行车操作人员未按标准堆放物料，配铁员未通知行车停止也未等行车停止状态下违规进入料篮轨道区域清理地面卫生。

3.广东宏德钢铁集团有限公司安全隐患排查治理工作开展不到位，日常隐患排查治理工作浮于表面，未能排查出废钢车间堆场散料底部不可超过边缘块料高度的安全隐患。

4.广东宏德钢铁集团有限公司安全教育不到位，安全培训、应急演练针对性不强，致使员工对于作业现场存在的安全隐患无知无畏，作业人员安全意识淡薄。

五、对事故单位及相关责任人的处理意见

（一）事故责任单位

广东宏德钢铁集团有限公司 安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，废铁料堆堆放不合理安全隐患问题突出，对员工违章作业安全管理不到位对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十四条第（二）项¹的规定，对广东宏德钢铁集团有限公司实施行政处罚。

（二）事故有关责任人

1.林井奉，广东宏德钢铁集团有限公司法定代表人，作为该

[1] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

企业的主要负责人，未认真履行安全生产职责，未能及时消除废铁料堆堆放不合理的事故隐患，事故发生后未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关要求及时报告事故情况，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第五条第（一）项²和第十一条第（一）项³的规定，对林井奉实施行政处罚。

2.汤日忠，作为广东宏德钢铁集团有限公司分管生产部和安全部的副总经理，未认真履行安全生产职责，对未能及时消除废铁料堆堆放不合理的事故隐患，未能及时制止和纠正员工违章作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条第（一）项⁴的规定，对汤日忠实施行政处罚。

3.周尚爱，作为广东宏德钢铁集团有限公司安全部主任，未认真履行安全生产职责，未能及时消除废铁料堆堆放不合理的事故隐患，未能及时制止和纠正员工违章作业行为，对事故的发生

[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第五条 《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

[3] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十一条 事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款；

负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条第（一）项的规定，对周尚爱实施行政处罚。

4.范儒泉，作为广东宏德钢铁集团有限公司炼钢厂厂长，未认真履行安全生产职责，对未能及时消除废铁料堆堆放不合理的事故隐患，未能及时制止和纠正员工违章作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条第（一）项的规定，对范儒泉实施行政处罚。

5.陈德信，作为广东宏德钢铁集团有限公司炼钢厂废钢车间主管，负责管理废钢车间和验铁员班组，未认真履行安全生产职责，未按照散料底部不可超过边缘块料的高度要求安排车辆卸载物料、堆放物料，未能及时制止和纠正员工违章作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第二十条第（一）项的规定，对陈德信实施行政处罚。

6.郑学英，作为广东宏德钢铁集团有限公司行车工，未能及时发现行车下方作业区域违规进入的工人，未能将废料堆堆放不合理的安全隐患及时上报处置，在操作行车时废铁料掉落砸中工人。建议广东宏德钢铁集团有限公司依据公司的有关规章制度，对郑学英进行内部处理，并将处理结果报韶关市曲江区应急管理局。

7.赵令文 广东宏德钢铁集团有限公司配铁员，安全意识淡薄，在行车运行状态下违规进入危险区域违规作业，鉴于赵令文在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

（三）有关监管部门

1.曲江经济开发区管委会

2024年1月29日、3月7日、4月30日、6月6日、10月29日、12月12日，曲江经济开发区管理委员会工作人员到广东宏德钢铁集团有限公司开展了6次安全生产检查，发现问题6处，并督促广东宏德钢铁集团有限公司完成了隐患的整改。2024年3月1日、6月18日、9月25日和11月21日管委会对园区生产企业开展了安全生产和消防工作暨防范重特大生产安全事故工作会议，进行安全宣传教育培训，通报安全和消防事故典型案例，组织观看“安全生产月”专题宣传片和警示教育片，邀请专家宣贯工贸企业重大事故隐患判定标准。

曲江经济开发区管委会对园区安全生产工作管理不力，建议责成曲江经济开发区管委会向曲江区人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训。

2.韶关市曲江区应急管理局

2024年度，韶关市曲江区应急管理局按照曲江区政府批复同意的《曲江区应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》，局有关股室执法人员分别于1月10日、7月5日、8月7日到广东宏德钢铁集团有限公司开展了3次执法检查，发现隐患问题30处，下发现场检查记录3份，责令限期整改指令书3份，2月

3日、8月12日、8月28日到广东宏德钢铁集团有限公司开展整改复查，开具整改复查意见书3份，督促广东宏德钢铁集团有限公司针对该30处隐患问题全部完成整改。

2024年2月26日、4月8日、4月12日、4月25日韶关市曲江区应急管理局组织宏德公司等企业参加国家、省、市并召开全区安全生产培训工作会议，对省内外典型安全事故案例、有限空间、工贸行业领域重大事故隐患判定标准等内容进行专题学习，并对工贸行业安全生产治本攻坚三年行动工作进行专题部署。11·8”物体打击事故发生后，韶关市曲江区经济开发区管委会联合区应急管理局、曲江公安分局、区消防救援大队组织园区80家企业安全管理人员召开安全生产专题工作会议，通报事故情况并要求深刻吸取事故教训，对园区安全生产工作进行强调和部署，要求各企业举一反三抓好安全生产工作。

韶关市曲江区应急管理局对广东宏德钢铁集团有限公司废钢堆放的动态安全隐患监督不到位，建议责成韶关市曲江区应急管理局向区安委会作出深刻检查。

六、事故防范措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任，提高安全管理水平。广东宏德钢铁集团有限公司吸取事故教训，一是要切实履行企业安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制，并督促各级人员严格执行企业安全管理规定和操作规程，坚决杜绝各类“三违”现象；二是要参照《港口散装废钢装卸作业技术要求》

（JT/T1054-2016）5.7“堆场作业”要求⁵对事故隐患进行溯源整改，确保作业场所安全。要举一反三针对本厂区内开展全方位风险辨识和隐患排查整治工作，切实消除各类事故隐患，落实各项风险管控措施；三是要组织开展全体员工事故警示教育 and 安全教育陪培训，提高全员安全意识、安全管理技能和风险作业辨识能力；四是要深入辨识岗位风险和应急资源管理，加强应急预案的学习和演练，提高应对突发事件应急处置能力；五是要深入学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，牢固树立安全发展理念，不断提高法律意识，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定如实、及时、准确、完整的向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（二）加强行业主管部门日常安全监管执法力度。曲江区应急管理局要落实好行业监管责任，在行业内迅速开展事故警示教育，针对重点企业开展一次安全隐患大排查、大整治专项行动，对发现的隐患问题要严肃执法，督促企业严格落实安全生产主体责任。

（三）加强园区安全生产监管。曲江区经济开发区要重视本起事故暴露出的问题，深刻吸取事故教训，举一反三，配合行业主管部门加强园区内企业安全巡查检查，深入开展事故隐患排查

[5] 港口散装废钢装卸作业技术要求》（JT/T1054-2016）5.7“堆场作业”要求：“货垛应稳固，不应出现废钢悬空现象，易滚动的废钢不应留在货垛的高处，货垛四周应整齐；货垛的四周应根据实际需要做好围挡等要求。”

治理工作，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，严格落实好安全生产属地管理职责。

（四）广东宏德钢铁集团有限公司、曲江区应急管理局和曲江经济开发区管委会接到事故调查报告及批复3个月内，将事故防范整改措施的落实情况书面报送韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

曲江经济开发区宏德钢铁集团有限公司“11·8”
一般起重伤害事故调查（代章）
2025年3月18日