

鞍山市立山区人民政府文件

鞍立政复字〔2025〕21号

关于同意鞍变电力科技发展（鞍山）有限公司“3·28”一般触电生产安全事故结案的批复

区应急管理局：

你局《关于同意鞍变电力科技发展（鞍山）有限公司“3·28”一般触电生产安全事故结案的请示》已收悉，经研究决定，批复如下：

- 同意鞍变电力科技发展（鞍山）有限公司“3·28”一般触电生产安全事故结案。
- 同意事故调查组对事故原因分析和事故性质、责任的认定。
- 请督促相关单位认真抓好落实，预防发生类似事故。此复。

鞍山市立山区人民政府

2025年7月31日



鞍变电力科技发展(鞍山)有限公司 “3·28”一般触电生产安全事故调查报告

2025年3月28日16时38分，鞍山变压器有限公司一名退休返聘员工倪桂珍(女，55岁)在鞍变电力科技发展(鞍山)有限公司洗澡时(以下简称“鞍变电力公司”)发生触电事故，造成一人死亡。

事故发生后，立山区政府领导高度重视，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，立即成立了由区应急局、公安立山分局、区总工会派员参加的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加了事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、谈话问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，“3.28”事故是一起因管理不当引发的一般生产安全责任事故。

一、事故单位概况

(一)鞍变电力科技发展(鞍山)有限公司，成立于2020年8月25日，企业类型为有限责任公司，法定代表人李文天，

社会统一社会信用代码为91210304MA10K6XA6P,注册资本人民币伍仟万元整，位于辽宁省鞍山市立山区胜利北路771号。经营范围：许可项目：特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、变压器、整流器和电感器制造，输配电及控制设备制造，机械电气设备制造，电气设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)鞍山变压器有限公司，成立于1998年10月12日，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人周杰，社会统一社会信用代码为91210304118887102E,注册资本人民币陆仟万元整，位于辽宁省鞍山市立山区胜利北路771号。经营范围：许可项目：变压器、组合(箱)式变电站、柴油发电机组：发电机生产、销售；铆焊加工、机械加工、电磁线加工；自有房屋租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该公司自2015年10月起处于停产状态，将部分厂房及基础设施出租给鞍变电力公司，并签订安全管理协议。该公司仅聘用3名退休人员担任门卫(未签订劳动合同)，其中倪桂珍负责白班(8:00-17:00)，另2人负责夜班。

二、事故经过及救援情况

(一) 事故发生经过

经调查核实，事故发生时，倪桂珍在工作期间15时许擅自进入鞍变电力公司管控的生活区卫生间(内设有自建电加热棒洗浴设施)洗浴，且未遵守该设施"断电用水"的提示要求。由于该电加热棒使用年限较长，线路存在老化、破损现象，绝缘层失效，在加热过程中发生漏电。因洗浴间地面潮湿，且未设置等电位联结等漏电保护措施，漏电电流通过积水传导，导致倪桂珍接触积水时触电倒地并发出呼喊。

在隔壁房间换衣服准备洗澡的韩欣(女，59岁，鞍变电力公司员工)听到呼喊后立即赶到现场，发现倪桂珍倒地，询问情况时注意到电闸未断开，遂指出其未断电，倪桂珍回应称"忘记了"。随后韩欣再次呼喊，倪桂珍已无回应。

(二) 救援情况

韩欣发现倪桂珍失去反应后，立即拉下电闸，再次呼喊仍无回应，随即拨打120急救电话等待救援。120急救人员到达现场后，确认倪桂珍已死亡。

三、事故原因分析

(一) 直接原因

1.电加热棒线路老化、破损，绝缘性能下降，使用过程中发生漏电；

2.自建洗浴设施未安装漏电保护器等安全装置，无法在漏电时及时切断电源；

3.洗浴间未实施有效的等电位联结，地面积水带电后未能快速将电流导入大地，导致触电风险显著增加。

(二) 间接原因

1.鞍变电力科技发展(鞍山)有限公司。一是安全管理缺失。鞍变电力公司对自建洗浴设施安全管理不到位，未建立定期安全检查制度，未及时排查和整改电加热棒老化、损坏等安全隐患；未对员工开展用电安全知识培训，导致相关人员缺乏安全用电及应急处置能力。二是设施建设不规范：该洗浴设施为自建项目，未按照电气安全标准及建筑规范施工，未经竣工验收即投入使用，存在先天性安全缺陷。

2.鞍山变压器有限公司。安全管理不到位。对雇佣人员失控、失管，以租代管，未履行租方的安全生产职责，未发现鞍变自建洗浴设施存在的安全隐患，从未进行相应的教育培训，同时未给予雇佣人员上保险。

四、事故责任认定及处理建议

(一) 对事故责任人员的处理建议

1.倪桂珍，在岗期间擅离职守，私自洗澡并无视安全警示，是导致事故发生的重要原因。鉴于其已在事故中死亡免于追究其责任。

2.李文天，鞍变电力科技发展(鞍山)有限公司法定代表人，安全生产第一责任人。需依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条所规定的安全生产管理职责履行相应义

务。该条款明确指出，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作承担多项职责，包括建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，强化安全生产标准化建设；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程等。

鞍变电力公司在洗浴设施安全管理方面存在明显缺失，既未建立定期安全检查制度，也未对员工开展相关安全培训，显然未能全面履行上述职责。特别是在督促、检查本单位安全生产工作以及及时消除生产安全事故隐患方面存在不足，对事故发生负有领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项的规定，建议应急管理部门对其处以其上一年年收入百分之四十的罚款。

3.周杰，鞍山变压器有限公司法定代表人，安全生产第一责任人。对雇佣人员失控、失管，以租代管，未履行租方的安全生产职责，未发现并及时督促整改鞍变电力公司自建洗浴设施存在的安全隐患，对事故发生负有管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项的规定，建议应急管理部门对其处以其上一年年收入百分之四十的罚款。

(二)对责任单位的处理建议

1. 鞍变电力科技发展(鞍山)有限公司。作为事故发生单位，在自建洗浴设施的安全管理方面存在明显不足，未能切实履行安全生产主体责任，具体违反了以下规定：

《中华人民共和国安全生产法》第三十六条所规定的安全设备管理要求。该条款明确指出，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，均应符合国家标准或者行业标准；生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，以确保其正常运转。然而，该公司自建洗浴设施的电加热棒线路出现老化、破损情况，却未及时进行维护，且未安装漏电保护装置，洗浴间也未实施有效的等电位联结，严重违反了安全设备管理规定。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条所规定的事故隐患排查治理职责。此条款要求生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。鞍变电力公司对于电加热棒等设备老化、损坏等安全隐患未能及时进行排查和整改，违反了该条规定。

鉴于上述情况，该公司对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第二项的规定，建议应急管理部门对其处五十万元以上七十万元以下的罚款。

2. 鞍山变压器有限公司。对雇佣人员失管失察，从未进行安全培训，人员安全意识淡薄，未履行租方的安全生产职责，未发现并及时督促整改鞍变电力公司自建洗浴设施存在的安全隐患，负该起事故发生的次要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第二项的规定，建议应急管理部门对其处五十万元以上七十万元以下的罚款。

五、防范和整改措施

(一)即时整改：鞍变电力公司须立即对自建洗浴设施予以全面拆除或按相关规范进行彻底改造，改造完成后须经专业机构验收合格方可投入使用。同时，对单位内所有电气设备开展全面排查，及时更换老化、破损设备，确保电气安全。

(二)健全制度：建立并完善安全生产管理制度及安全操作规程，明确各岗位安全职责；制定电气设备定期检查、维护及保养制度，确保设备始终处于良好运行状态。

(三)强化培训：组织全体员工开展安全生产知识培训，重点加强用电安全及应急救援知识培训，以提升员工的安全意识和应急处置能力；定期组织应急演练，确保员工在事故发生时能够迅速、准确地应对。

(四)加强监督：鞍变电力科技发展(鞍山)有限公司应强化内部安全管理与监督检查，定期对安全生产工作进行

自查自纠；相关行业主管部门要加强对类似单位的安全监管，督促落实安全生产主体责任，对发现的安全隐患和违法违规行为依法予以严肃处理。

鞍变电力科技发展（鞍山）有限公司

"3·28"一般触电事故调查组

2025年7月29日

事故调查组成员签字：

张伟 孙伟 孙伟
孙伟