



政府信息公开

政务公开 > 平昌县应急管理局 > 安全生产

索引号：	729838940/2025-00047
信息分类：	安全生产
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2025-09-15
文号：	
关键词：	

平昌县鑫鑫环境治理有限公司“7·2”一般机械伤害事故调查报告

2025-09-15 15:36 来源：平昌县应急管理局

2025年7月2日7时20分左右，平昌县鑫鑫环境治理有限公司华严垃圾压缩站内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经县人民政府授权，县应急管理局牵头成立了应急管理局、公安局、总工会、国资局等单位为成员的平昌县鑫鑫环境治理有限公司“7·2”一般机械伤害事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的要求，经过勘验事故现场、查阅有关资料、调取监控视频、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年7月2日4时30分，平昌县鑫鑫环境治理有限公司城乡生活垃圾外运机修工作人员冯**、吴**到达华严垃圾压缩站，对站内的垃圾压缩箱液压管进行维修。6时30分，两人完成液压管维修工作后，转至外场修理一台移动垃圾压缩箱（该压缩箱因推板脱落导致液压管损坏漏油，垃圾料斗无法正常放下），压缩箱修理完毕后，7时20分左右，吴**离开工作区到维修工作车尾箱拿毛巾擦汗，冯**站在垃圾箱侧面操作台准备启动料斗进行试机，吴**拿着毛巾边走边擦汗，不意就走到压缩箱的料斗下方，冯**启动开关后，料斗以非正常速度下落，不幸砸中吴建华头部，致其受重伤。

（二）应急救援情况

吴**受伤后，冯**立即将吴**搂在怀里并用手捂住其伤口，同时大声呼叫华严垃圾压缩站内当班工人康**，康**听到呼叫后，随即拨打了“120”急救电话，并向平昌县鑫鑫环境治理有限公司生活垃圾转运部部长魏**报告了情况。随后，在政法街口开展清扫保洁巡查工作的公司副总经理卿**和魏**一起到了现场。约20分钟后，“120”医护人员到达现场组织抢救，吴**经现场抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

事故应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序有效开展，生产经营单位和相关部门响应及时，避免了事故扩大及衍生事故发生。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

平昌县鑫鑫环境治理有限公司成立于2008年12月12日，由平昌县国有资产管理局独资控股，是四川泓源长青公共事业集团有限公司管理的二级子公司，法定代表人潘**，注册资本伍仟万元人民币，统一社会信用代码：91511923MA62D4APXP，经营范围包括城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；环境应急治理服务；城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；污水处理及其再生利用；停车场服务；市政设施管理等。公司现有64名员工，管理全县18个垃圾压缩站，负责全县垃圾外运、垃圾渗滤液处理、县域建成区公共车位管理、老城区环卫等业务。

（二）事故机械基本情况

事故机械为四川金宝新鑫实业发展有限公司于2017年12月22日采购的移动式密封垃圾压缩箱，原由平昌县城镇管理局使用，现因业务转替由平昌县鑫鑫环境治理有限公司使用，供应商为四川泓江美欣环卫科技有限公司。机械型号：HJMX-KYDYS-17，箱体颜色：绿/黄，容积17m³，由垃圾压缩箱、液压系统、PLC电气控制系统等组成，设备外形尺寸（长×宽×高）6580（料斗放下时9000）×2485×2570；翻转料斗容积4m³，提料能力1000kg。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。死者**，男，45岁，身份证号码：513723*****，四川省平昌县人，系平昌县鑫鑫环境治理有限公司机修工人，于2021年5月29日取得了焊接与热切割特种作业操作证，证件号码T513723198011119851,有效期至2031年5月28日。

2.直接经济损失。事故造成的直接经济损失为120万元，主要是死者善后补偿金。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

机修工吴**安全意识淡薄，在维修作业过程中，违规站在移动垃圾压缩箱料斗下方；机修工冯**启动设备试机时，违反安全操作规程，未认真观察周围作业环境，对视野盲区潜在的安全风险预判不足，未及时发现压缩箱料斗下方的机修工吴**，直接导致事故发生。

2.间接原因

一是企业主体责任落实不力。平昌县鑫鑫环境治理有限公司未组织实施本单位安全生产教育和培训计划，未告知机修岗位危险因素及防范措施，未有效督促从业人员执行安全操作规程；安全管理制度不健全，安全防范措施未落实，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除事故隐患。

二是安全教育培训不足。公司未对转岗员工进行安全生产教育和培训并经考核合格便上岗作业，部分员工安全意识淡薄，对岗位作业风险认识不足，未熟练掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，缺乏必要的安全生产知识。

三是现场安全管理缺位。机修作业时，冯**、吴**均未佩戴安全帽等劳动防护用品，维修现场未设置安全隔离区和安全警示标牌，现场安全管理缺失。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，平昌县鑫鑫环境治理有限公司“7·2”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1.吴**，男，汉族，45岁，身份证号码：513723*****，四川省平昌县人，系平昌县鑫鑫环境治理有限公司机修工人。吴**安全意识淡薄，对移动垃圾压缩箱维修作业过程中可能出现的安全风险掌握不全，试机时违规站在料斗下方，且未佩戴安全帽等劳动防护用品，直接导致事故发生。鉴于吴**在本次事故中已死亡，建议不予责任追究。

2.冯**，男，汉族，51岁，身份证号码：513028*****，四川省平昌县人，系平昌县鑫鑫环境治理有限公司机修工人。冯**在维修移动垃圾压缩箱试机时，违反本公司《移动垃圾压缩箱操作规程》，未认真观察周围作业环境，对视野盲区潜在的安全风险预判不足，未确保试机安全，直接导致事故发生，对事故发生负有直接责任。建议由平昌县鑫鑫环境治理有限公司根据公司相关规章制度进行处理，并将处理情况报县安全生产委员会办公室备案。

3.魏*，男，汉族，53岁，身份证号码：513723*****，四川省平昌县人，系平昌县鑫鑫环境治理有限公司生活垃圾转运部部长和安全员。魏*作为安全管理人员，未认真履行安全生产管理职责；未组织企业员工吴**重新接受新岗位（机修班）岗前安全生产教育和培训考试，未保证从业人员具备必要的安全生产知识；对本单位安全生产工作检查不力，未及时发现并采取有效的管理措施消除维修作业现场未设置安全警示隔离防护措施和机修工违章操作事故隐患。在本次事故中负有重要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

4.潘**，男，汉族，41岁，身份证号码：513723*****，四川省平昌县人，系平昌县鑫鑫环境治理有限公司法定代表人、总经理。潘**作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；组织实施安全生产教育和培训计划不到位，冯**等员工未接受转岗前安全教育和培训；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查公司安全生产工作较少，未及时发现机修工人冯**、吴**违规作业、违章操作。在本次事故中负有重要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

5.平昌县鑫鑫环境治理有限公司未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，对员工的安全生产教育和培训不到位；未在机修场所设置安全生产警示标志；未建立生产安全事故隐患排查治理制度和开展事故隐患排查；未督促从业人员执行公司的安全操作规程；未监督从业人员佩戴安全帽等劳动防护用品。对事故发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任。平昌县鑫鑫环境治理有限公司要深刻吸取本次事故教训，建立健全安全生产管理制度，认真履行安全生产管理职责，严格落实各级安全生产责任；举一反三，认真剖析事故原因，分析本单位安全生产工作存在的盲区和漏洞，督查检查本单位安全生产工作，扎实开展安全风险隐患排查，及时消除生产安全事故隐患。

（二）强化企业安全生产教育培训。平昌县鑫鑫环境治理有限公司要认真落实企业安全生产三级教育培训制度，加强安全管理人员和其他从业人员的教育培训，规范从业人员安全技能操作规程，将安全技术交底落实到每一个操作岗位、操作人员，让每一个作业人员都能熟悉自身岗位安全操作规程及防范措施，充分解自身岗位存在的危险、危害因素，增强自身安全意识，提高事故防范能力。

（三）加强企业作业现场安全巡查。平昌县鑫鑫环境治理有限公司要加强作业现场的安全管理，认真落实安全生产规章制度及安全操作规程，增强对作业现场安全检查和频次，及时发现并消除作业过程中的各类事故隐患。对危险性较大的场所、重点设施设备、重要加工环节要明确现场监护人员，落实安全防范措施，杜绝违章指挥、冒险作业、违反操作规程等行为。

