


青岛顶津食品有限公司“9·2”一般机械伤害事故调查报告

崂山区政府 发布日期：2019-12-30

字号：【小】【中】【大】【打印】



青岛顶津食品有限公司“9·2”一般机械伤害事故调查报告

2019年9月2日13时36分许，青岛顶津食品有限公司一码垛机操作工操作时受伤，经医院抢救无效于当日15时10分许死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规的规定，崂山区政府成立了由区应急管理局、崂山公安分局、区总工会、中韩街道办事处等单位共同组成的事故调查组，并邀请区监察委参与事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料、调查询问等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议、事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

- 1.名称：青岛顶津食品有限公司
- 2.名称：青岛力合人力资源有限公司

（二）合同关系情况

2018年7月1日，青岛力合人力资源有限公司（乙方）与青岛顶津食品有限公司（甲方）签订劳务合同，为青岛顶津食品有限公司提供劳务用工，期限自签订之日起至2019年11月30日止。合同约定“甲方应当为乙方提供需要乙方及其员工知悉的对于完成承揽工作有关的甲方的各项规章制度及操作流程，并协助乙方按照上述制度及流程的要求对其承担承揽工作的员工进行岗前培训。进入甲方厂区承担承揽工作前，乙方应对其员工进行安全责任培训，督促其达到相关的安全要求，听从现场安全负责人指挥，积极配合检查及排除安全隐患。乙方员工有义务履行甲方的各项安全保卫管理制度。乙方应对其员工进行安全、消防等方面的培训。”韩恩录于2017年11月到青岛顶津食品有限公司工作，2019年6月份自其它岗位转到码垛机操作岗位，工资从2018年10月份开始由青岛力合人力资源有限公司代发，韩恩录未与双方签订劳动合同。

（三）涉事单位安全管理状况

1.青岛顶津食品有限公司，配备了安全生产管理人员；制定了机械伤害应急救援预案；建立了事故隐患排查治理制度，对隐患排查治理情况进行了记录；建立了安全生产教育培训制度，对从业人员进行了安全教育培训，对韩恩录进行了日常教育培训和码垛机安全操作规程培训。通过调取事发地点监控视频发现，该码垛机安全门开关于2019年8月16日被码垛机操作工冯新奎（青岛力合人力资源有限公司派遣暑假学生工，任职时间为6月19日至8月24日）自行用纸箱捆扎捆绑，造成开关短接，导致安全门被打开时设备不能立即停止运行。该公司码垛机生产线于2019年8月17日停产，8月22日至8月25日生产3天，9月1日生产，9月2日发生事故，共生产5天，停产10天，这期间负责码垛机日常管理维护的PET科副科长张宗耀、保全科科长王清泉、保全科助理工程师李红波、PET科组长刘荣星，未认真履行岗位职责，安全生产隐患排查不到位，未及时发现安全门开关短接并采取措施消除生产安全事故隐患。部分被派遣劳动者（包括韩恩录、冯新奎）未经考核合格上岗作业；未记录部分被派遣劳动者（包括韩恩录、冯新奎）三级教育培训档案；未明确各岗位责任范围，由多个部门和人员进行设备管理和隐患排查，职责不清。

2.青岛力合人力资源有限公司未对被派遣劳动者（包括韩恩录、冯新奎）进行必要的安全生产教育和培训。

（四）有关部门和街道对企业的监督检查情况



2018年10月17日中韩街道安全生产监督管理办公室对青岛顶津食品有限公司进行了安全检查，发现安全隐患4条，下达了《责令限期整改指令书》，责令企业限期整改。11月13日对企业进行复查，4条隐患全部整改完成。

2017年12月，青岛顶津食品有限公司通过风险隐患双重预防体系验收；2018年5月，取得安全生产标准化三级企业证书。2018年8月至2019年9月，区应急管理局对青岛顶津食品有限公司进行了4次培训，青岛顶津食品有限公司相关人员参与培训并签到。区应急管理局将青岛顶津食品有限公司列入2019年度执法检查计划，按计划于第四季度对该公司进行执法检查。

2019年崂山区工业和信息化局在机构改革之后成立了安全生产工作领导小组，多次将安全生产会议精神及相关文件通过微信、电话等方式传达至企业。同时在新修订的《青岛市崂山区关于加快新旧动能转换打造高端新兴产业促进先进制造业加快发展细则》中明确规定“对于出现社会信用缺失、重大安全生产事故等负面问题的企业，可一票否决”，督促企业落实安全生产主体责任。

（五）现场勘查及技术分析情况

现场勘查发现，事发地点位于青岛顶津食品有限公司二车间生产饮料和矿泉水流水线的码垛机处，人员被挤压位置位于滑板 and 整合台之间。该码垛机为10克朗斯码垛机，自身带有急停开关、安全钥匙等多重保护功能，公司又自行设计加装了一道安全防护门，防护门顶部加装安全开关（见图5、6），安全开关与码垛机串联，当安全门被打开时，安全开关短路，设备断电停止运行。按照现场张贴的码垛机操作规程（见图7）要求，操作维护人员进入码垛机时必须确保两人协同作业，在操作屏上停止码垛机，并按下急停开关，悬挂停机操作牌，拔掉操作屏上的安全钥匙随身携带，然后从安全门进入。通过调取事故现场监控视频发现，韩恩录在进入码垛机时，并未按照码垛机操作规程的要求进行操作，而是直接打开安全门进入码垛机。事发时安全门的开关被绑住，开关失效，导致设备不能立即停止运行。

二、事故发生经过和应急处置工作情况

（一）事故发生经过

2019年9月2日13时36分14秒，青岛顶津食品有限公司码垛机操作工韩恩录发现码垛机滑板处有产品掉落，于是打开安全门，在设备未停止运行的情况下，进入滑板和整合区之间清理掉落产品，在滑板复位时被挤住。13时36分50秒，包装机岗位工人赵庆强发现后，立即按下码垛机急停开关，并呼叫在码垛机附近的管道焊接维修工王忠民，两人尝试推开码垛机的滑板救人，施救无果后，又叫了保全科李红波等员工加入救援，李红波先后拨打了120和119救援电话。13时45分，工人将韩恩录从滑板和整合区之间救出，随后由救护车送往医院抢救，15时10分许医院宣布韩恩录因挤压导致心脏破裂抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，青岛顶津食品有限公司保全科李红波立即拨打“120”、“119”救援电话；14时左右安全员王澄章向崂山区应急管理局电话报告事故有关情况。崂山区应急管理局、崂山公安分局、中韩街道办事处有关负责人员第一时间赴现场进行应急处置和指挥救援，同时展开事故调查。崂山区应急管理局按照规定及时上报事故情况。青岛顶津食品有限公司积极与死者家属沟通，协调赔偿事宜，双方达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失140万元，主要用于人员抢救及善后赔偿。

四、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

码垛机安全门联动开关因人为捆绑导致失效，在安全门被打开时不能按设定程序紧急停止运行；韩恩录违反公司《进入码垛机内部操作维护特别警示》要求，在没有确定设备完全停止运行的状态下进入码垛机，被挤伤致死，是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.青岛顶津食品有限公司未落实企业安全生产主体责任，安全管理不到位，制定了码垛机隐患排查记录表，记录表中有对安全门开关这一项的排查，但相关人员未严格按照隐患排查表进行排查，未及时发现码垛机安全门开关被捆绑失效；对码垛机操作工韩恩录、冯新奎未经考核合格上岗作业；未明确各岗位责任范围，由多个部门和人员进行设备管理和隐患排查，职责不清。

2.青岛力合人力资源有限公司未对被派遣劳动者（韩恩录、冯新奎）进行安全生产教育和培训。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起企业未落实安全生产主体责任，从业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

五、事故有关责任者的处理建议

（一）韩恩录，未按照操作规程进行操作，在没有确定设备完全停止运行的状态下进入码垛机，存在不安全行为，违章作业，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）青岛顶津食品有限公司。1.对部分被派遣劳动者未经考核合格上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款的规定；2.未如实记录部分被派遣劳动者三级教育培训档案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定；3.未明确各岗位职责范围，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十九条第一款的规定，对该起事故的发生负有重要责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项的规定对其处20万元以上50万元以下罚款的行政处罚。

（三）张浩，青岛顶津食品有限公司主要负责人（厂长）。1.未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第五项的规定；2.未明确各岗位责任范围，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第一



项的规定，对该起事故的发生负有领导责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项的规定对其处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

（四）王澄章，中共党员，青岛顶津食品有限公司安全员。未协助厂长检查本单位的安全生产状况，及时排除生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款第五项的规定，对该起事故的发生负有责任。建议由青岛顶津食品有限公司按照公司的有关规定进行处理，处理情况报区安委会办公室和区监察委备案。

（五）张宗耀，PET科副科长；王清泉，保全科科长；李红波，保全科助理工程师；刘荣星，PET科组长，在码垛机的日常管理维护过程中未认真履行职责，安全生产隐患排查不到位，未及时发现安全门开关短接并采取措施消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款第五项的规定，对该起事故的发生负有责任。建议由青岛顶津食品有限公司按照公司的有关规定进行处理，处理情况报区安委会办公室备案。

（六）青岛力合人力资源有限公司未对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款的规定，对该起事故的发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款第三项的规定进行处罚。

（七）青岛力合人力资源有限公司涉嫌未与韩恩录签订劳动合同，建议由崂山区人力资源和社会保障局依法进行调查处理，处理情况报区安委会办公室备案。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

1.青岛顶津食品有限公司要深刻反思和吸取事故教训，认真落实主体责任，按照相关法律法规和标准规范建立健全安全生产规章制度，明确各岗位责任范围，明确考核标准；制定安全生产教育培训计划，严格按照规定对企业员工和被派遣劳动者进行安全生产教育培训，未经考试合格不能上岗作业；对生产设备进行经常性维护、保养，确保生产设备技术状况良好；强化现场安全管理，加大对设备隐患的排查力度，杜绝违章指挥、违章作业的行为。

2.青岛力合人力资源有限公司要建立和完善各项规章制度，严格规范劳务用工，加强对被派遣劳动者的教育培训和日常管理，保障被派遣劳动者的合法权益。

3.区应急管理局和中韩街道办事处要加强对企业的日常监管，督促企业落实主体责任，建立健全安全生产规章制度，加强事故隐患排查治理力度，防范和遏制生产安全事故的发生。

4.区工业和信息化局要采取切实可行的措施，进一步加强对工业企业安全生产管理工作的指导督促，强化日常监督，杜绝安全隐患。

