



# 梅州市梅江区人民政府

[首页](#)[政务公开](#)[政务服务](#)[互动交流](#)[当前位置](#)：首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 生产安全事故

## 梅州市宏大机械设备有限公司“8·25”物体打击

来源：梅江区应急管理局 发布时间：2023-11-01 16:09:48 浏览次数：394

### 梅州市宏大机械设备有限公司“8·25”物体打击事

2023年8月25日上午9点30分，在梅江区金山街道办事处恒大三期百汇嘉印二期C地块施工现场，发江镇人），在进行吊运作业前，加装起重机副臂的过程中，被掉落的副臂砸伤，导致其本人死亡的事故，

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调查挂牌督办的要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等组长，由区住房和城乡建设局、区总工会、市公安局梅江分局、金山街道办事处等有关部门组成的事故

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘察经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理措施。现将有关情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）事故项目概况

百汇嘉印二期C地块 商业、住宅、公建（自编号：2-2号楼），建设工程。建设单位：梅州大百汇品业、住宅、公建（自编号：2-2号楼），建设地址：梅州市梅江区金山街道办事处芹洋半岛，建设规模：广东有色工程勘察设计院。设计单位：广州市白云建筑设计院有限公司。施工单位：中铁某局集团有限公司。2020年3月20日至2022年3月20日。建筑工程施工许可证：编号：441402202003331101202003期：2020年3月30日。

事故发生的“梅州恒大御景半岛C地块1#、2#、5#、7#塔楼及裙楼、6#楼会所、37楼幼儿园剩余住宅、住宅、公建（自编号：2-2号楼），建设工程中的单位工程。



## （二）事故发生相关单位情况

### 1.建设单位：

梅州大百汇品牌产业园有限公司是一家有限责任公司（法人独资）法定代表人：欧晓东，注册资本：日，营业期限：长期，住所：梅州市梅江区金山街道办事处芹洋半岛恒大御景半岛营销中心，经营范围展经营活动），房屋中介咨询，酒店管理，物业管理，二手房买卖，企业品牌营销、创新设计。（依法须经记机关：梅州市梅江区市场监督管理局，登记日期：2019年8月26日；统一社会信用代码：914414000

### 2.施工单位：

中铁某局集团有限公司是一家有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：陆拾贰18日，营业期限：2015年11月18日至长期，经营范围：承担各工业、能源、交通、民用工程项目的施工学品）、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；铁路简支梁安装；仓储服务（不含危险化学品）；房铁路、公路工程设计，工程监理与咨询，城市规划编制、服务；多媒体设计服务；工程管理服务；试验述境外工程所需的设备、材料出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

中铁某局集团有限公司持有：建筑业企业资质证书，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；公筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基场场道工程专业承包壹级。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

### 3. 监理单位：

广州市恒合工程监理有限公司是一家有限责任公司（法人独资），法人代表：严文穗，类型：地址：（途），注册资本：壹亿元整，成立日期：1997年6月3日，经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关：广州市工商行政管理局，登记日期：2018年8

广州市恒合工程监理有限公司持有：房屋建筑工程监理甲级资质。

### 4.设备租赁单位：

梅州市宏大机械设备有限公司，成立于2016年05月10日，统一社会信用代码：91441424MA4UPEV五华县安流镇双径山塘村015号；经营范围：机械设备安装、维修、保养、租赁。（依法须经批准的项目编号：（粤）JZ安许证字〔2021〕088695。以上资质均在有效期内。

此次事故中的粤ML2906号汽车起重机为梅州市宏大机械设备有限公司所有、司机及司索工为梅州市索工，黎英（司机）持有工程机械施工作业操作证，操作项目：汽车式起重机操作，证号：00220777。操作证号：JX02022535686，以上资质均在有效期内。

### 5.设备相关情况：

汽车起重机的车牌号为粤ML2906，汽车起重机的合格证注明：品牌及型号为徐工牌XZJ5340JQZ2（长×宽×高）为13485mm×2550mm×3470mm，臂长44m，副臂9m，车辆编号为LXGCPA349MA0C机械集团有限公司。粤ML2906号汽车起重机为梅州市宏大机械设备有限公司经营。

2023年2月梅州市宏大机械设备有限公司委托浙江盛诺检测技术有限公司进行检验，2月15日，该公QCQ20230291D,检验结论：该设备共委托检验项目31项，合格31项，不合格0项；对所检验的项目综合

## （三）合同签订情况



建设单位与施工单位签订了《梅州恒大御景半岛C地块1#、2#、5#、7#塔楼及裙楼、6#楼会所、37体及配套建设工程施工合同通用条款第22条，约定了双方的安全生产管理职责；施工单位与设备租赁合同包涵了汽车起重机租赁部分），合同中第八条，约定了双方的安全生产管理职责。

## 二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

### （一）事故发生经过

2023年6月24日晚，梅州市宏大机械设备有限公司的班组管理人员赖宇昌通知“汽车起重机班组司机下午，到恒大御景半岛C地中的建设施工现场吊运材料”。6月25日上午8：30左右，黎英和张鑫超驾驶楼2单元之间的作业现场，汽车起重机进入吊运作业位置后，黎英和张鑫超便开始为下午作业进行准备。吊运的材料进行观察后，发现到汽车起重机离吊运的材料有一定距离，仅靠汽车起重机的主臂伸出后长说：“汽车起重机要加副臂”于是，黎英开始进行加装副臂工作，张鑫超在一旁协助，给爬上主臂的黎英前端，推动副臂往主臂的前端方向旋转时，失去固定铁销固定的副臂从主臂上方掉落，掉落的副臂最前面，受伤头部及地面流有大量鲜血导致此次事故发生。

### （二）应急救援及善后处理情况

司索工张鑫超黎英被掉落副臂砸伤，立即上前查看情况，并拨打电话向赖宇昌报告事故发生，随后接场，廖炎宏拨打了“120”急救电话，并通过医生在电话中的指导，由张鑫超对黎英进行心肺复苏的抢救，黎英进行了现场的抢救，抢救无效后，医务人员宣布黎英已死亡。

2023年8月27日，梅州市中医医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》确认黎英死亡原因：重型做好死者家属的安抚及善后赔偿处理工作，善后工作得到及时妥善处理。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

### （一）死亡人员情况

本次事故造成1人死亡。死者黎英，男，汉族，现年54岁，出生日期为1969年10月5日，住址：广东4414211969\*\*\*\*\*，生前为：梅州市宏大机械设备有限公司汽车起重机班组的司机。

### （二）经济损失情况

本次事故造成的直接经济损失约为160万元（含死者的赔偿金、丧葬费等费用）。

## 四、事故发生的原因分析和性质认定

### （一）直接原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组认为造成该起事故发生的直接原因是：

黎英安全意识淡薄，未按照汽车起重机副臂加装操作规程<sup>①</sup>进行加装操作，把副臂的两个固定铁销同死亡，是导致事故发生的直接原因。

### （二）间接原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组分析认为造成该起事故发生的间接原因是：

1. 梅州市宏大机械设备有限公司。一是未按《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定，公司在查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除存在的各类安全生产事故隐患；二是未按《中华人业，未安排专门的人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施落实到位，是事故发生的间

### （三）性质认定



经调查认定：梅州市宏大机械设备有限公司“8·25”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

#### （四）相关单位履职情况

**1.梅州市住房和城乡建设局。**梅州市住房和城乡建设局领导班子对全市的建筑工程领域的安全生产工作《强房屋建筑和市政基础设施工程汽车起重机吊装作业管理工作的通知》规范，指导全市建筑施工中汽车中的汽车起重机开展安全检查的记录；对市报建的建筑施工工地有质安科进行日常监管，同时也形成了

**2.梅州市梅江区金山街道办。**金山街道办党政领导班子有对辖区内在建施工地的安全监管工作进行部发工地、在建施工工地、削坡建房等的检查行动，有开展安全生产宣传工作，基本履职到位。

**3.梅州大百汇品牌产业园有限公司。**梅州大百汇品牌产业园有限公司施工工程发包符合国家要求，并定了双方的安全管理职责；公司配备了安全管理人员对安全生产工作有协调、管理，联合监理单位定期符合《中华人民共和国安全生产法》第四十九条及《建设工程安全生产管理条例》中“建设单位的安全责

**4.中铁某局集团有限公司。**中铁某局集团有限公司具备此次建设施工活动中国家规定的建筑业企业责人、专职安全管理人员均持相应的资格证书上岗工作，项目的安全生产工作有落实，并形成了相应工关执照、资质及汽车起重机的合格证、年度检测报告等并与租赁单位签订了租赁合同和安全管理协议，到场进行巡查，符合《建设工程安全生产管理条例》中“施工单位的安全责任”相关规定，基本履职到位

**5. 广州市恒合工程监理有限公司。**

广州市恒合工程监理有限公司具相应的房屋建筑工程监理资质，设置了专门安全生产监督机构，管理全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准开展审查；有对施工现场进行安全事故隐患排查、整改通知单等管理台账，对施工工程中的汽车起重机安全专项施工方案进行了专门的审查，符合《关规定，基本履职到位。

#### 五、事故相关单位、人员履职情况的处理建议

**1. 梅州市宏大机械设备有限公司。**一是公司在开展作业活动过程中，未按规定组织落实安全生产隐患在的各类安全生产事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定；二是公司进行作规程的遵守和安全措施落实到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条之规定是事故发管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定予以处罚。

**2. 黎英。**黎英安全意识淡薄，未按照汽车起重机副臂加装操作规程进行加装操作，把副臂的两个固头部受伤，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定是导致事故发生的直接原因，鉴于

#### 六、事故防范和整改措施

此次事故的发生，充分暴露了相关单位在建设项目施工过程中安全生产管理存在的不足，有关现场安再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

**（一）建设单位：**梅州大百汇品牌产业园有限公司，要高度重视施工现场安全生产情况，及时开展各安全监管职责，监督项目内施工、督促监理、总包单位等参建单位依法履行各自的安全生产管理职责，事故的再次发生，确保项目安全平稳有序竣工。

**（二）总包单位：**中铁某局集团有限公司，一是要开展全员安全警示大会，力争做到一次事故、警示管理。二是要开展施工项目、施工现场安全大检查，全面排查施工现场各类安全隐患，重点关注特种设行为。三是要全面、细致地对施工现场和各分包单位安全管理情况进行检查，及时发现、制止和处理违消灭在萌芽状态。四是加强对管理人员责任心的教育，实实在在将各项安全管理工作落到实处。

**（三）监理单位：**广州市恒合工程监理有限公司，一是严格按照国家标准规范审核各类专项施工方案，二是加强督促施工单位做好工人入场的三级安全培训教育、安全技术交底，及时安排监理人员对安全教育，三是要强化日常安全生产检查力度和覆盖面，力争检查不留死角、不走形式，对已排查出的安全隐患及整改效果，做到发现一单，整改一处，教育一片。

**（四）设备租赁单位：**梅州市宏大机械设备有限公司，一是要加强对外派技术人员的培训和交底，熟人员对现场作业配合人员的安全技术交底，详细告知当班作业的工艺流程及安全风险。三是加强对技术处。

**（五）政府安全监管部门：**各镇（街道办）及住房和城乡建设部门一方面要深入剖析本次事故教训，项目各参建单位及相关管理人员全面履行好安全生产管理、监理职责，严格落实“三层三级”安全隐患排查安全管理要求，督促全区所辖在建项目建设单位、权属单位等深入开展事故隐患排查整治，采取切实有

注：①加装副臂流程：先解开副臂第一个固定铁销，接着小幅度旋转副臂至副臂和主臂第一个连接处，然后就将固定铁销连至副臂和主臂第二个连接处，再将固定铁销连接主臂和副臂第二个连接处，至此完成加装副臂。

< 上一条：梅江区三角镇金城花园 “7•15” 高处坠落事故调查报告

下一条：福州唐盛龙

政府机构

乡镇街道

机关部门

区县级政府



Copyright 2025 www.meijiang.gov.cn All Rights Reserved 网站标识码：4414020045 主办：

制作维护：梅州市梅江区政务服务数据管理中心 联系方式：0753-2192216（仅受理网站建设维护）

粤公网安备 44140202000138号 备案号：粤ICP备05033793号

