

秀洲高照街道浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司“12·17”一般物体打击事故调查报告

2025 年 12 月 17 日 10 时 47 分 48 秒，在位于嘉兴市秀洲区高照街道八字路 870 号的浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司 6#车间（喷涂车间）内发生一起一般物体打击事故，造成董**^[1]1 人死亡；依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB / T6721-1986），现已造成直接经济损失约 127.37 余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经嘉兴市秀洲区人民政府批准同意，成立由区应急管理局牵头，区纪委区监委，区总工会，区检察院，区市监局、区公安分局及区人力社保局等相关单位人员组成的事故调查组开展事故调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的安全隐患，提出了下一步的事故防范整改措施。

经事故调查组调查认定，秀洲高照街道浙江兴土桥梁专用装备

^[1] 董**，男，身份证号码：342127*****，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司装卸工，从事物资装卸等工作。

制造有限公司“12·17”一般物体打击事故是一起生产经营单位安全生产主体责任履行不到位、从业人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。现将有关调查报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司，类型为有限责任公司（其他有限责任公司），统一社会信用代码：9133041*****，住所为浙江省嘉兴市秀洲区八字路870号，法定代表人朱**，注册资本人民币壹亿元整，成立日期2010年05月06日，经营范围为桥梁建筑专用设备制造、租赁、销售；桥梁金属结构件的加工、改装、安装及销售等。总经理：陈**，全面负责公司产品工作，履行本公司安全生产主要负责人职责，对公司安全生产工作全面负责。

（二）事故现场基本情况

事故发生地点位于浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司6#车间（喷涂车间）内近南侧车间入口处。该车间南北两侧各布置有1台起重机械，从南侧车间入口往东放有用于放置待喷涂工件的垫脚，南侧车间入口东、西两侧各放有金属构件，东南角设置有1个朝西拍摄的监控摄像头。

废旧工字型槽钢原用于被实施涂装作业的工件的衬放，以便喷涂作业的展开。前述槽钢外表布满不同颜色的漆斑，漆斑触感光滑。涉事的2根废旧工字型槽钢材质均为低合金高强度钢；1根外表布满蓝色漆斑（以下简称“1号槽钢”），重约940Kg，长约9米、宽

约 0.4 米、离地高度约 0.45 米；有 5 对“人”字腿，每个“腿”长约 0.2 米；另 1 根外表布有黄色漆斑（以下简称“2 号槽钢”），重约 640Kg，长约 6 米、宽约 0.3 米、离地高度约 0.4 米，有 3 对“人”字腿，每个“腿”长约 0.15 米。

事发时部分废旧工字型槽钢在红色车头车牌号为：浙 F75***（车厢为浙 FL***挂）的栏板货车车厢内从车厢底部往上堆叠成“垛”，然后每“垛”依次从西到东码放，呈“西高东低”；且近东、西两侧货车车厢栏板的两“垛”废旧工字型槽钢码放高度均高于两侧货车车厢栏板。涉事东侧的废旧工字型槽钢“垛”上部 2 根槽钢均未水平放置，其中“1 号槽钢”朝西倾斜放置，“1 号槽钢”下方的“2 号槽钢”朝东倾斜放置。事发时董**正操纵南侧起重机械吊装一捆废旧工字型槽钢往货车车厢内继续装货；吊至车厢上方后悬停空中。董**在为码放上述一捆废旧工字型槽钢过程中让高**帮忙递送了两根 50-60 公分小槽钢时董**站在近货车车厢东侧栏板的废旧工字型槽钢上。

（三）事故发生经过及应急处置情况

1. 事故发生经过

2025 年 12 月 17 日 8 时 47 分许，高**驾驶车头车牌号为：浙 F75***（车厢为浙 FL***挂）四轮栏板式货车从 6#车间（喷涂车间）南侧出入口倒车进入，停在南侧（喷涂车间）出入口东，装卸班组成员董**负责操纵起重机械^[2]、指挥及卸货工作；同班组王**负责

^[2] 特种设备使用标志：设备类别：起重机械，设备类别（品种）：电动单梁起重机，登记证号：起 17 浙 F11146（23），下次检验日期：2026 年 12 月，登记机关：嘉兴市秀洲区市场监督管理；检验机构：嘉兴市特种设备检验检测院。

吊装的挂钩作业。6#车间（喷涂车间）现场油漆工饶**、曹**协助负责整理归拢废旧工字型槽钢。

2025 年 12 月 17 日 8 时 47 分许-10 时 47 分许期间，董**操纵起重机械与同事一起从事废旧字型槽钢的装货作业。期间具体情况如下：

2025 年 12 月 17 日 9 时 52 分许，董**操纵起重机械与高**一起将涉事 2 根废旧工字型槽钢（其中上部的 1 根为涉事的“2 号槽钢”）吊装码放在近货车车厢东栏板侧且向东倾斜，码放后高度高出车厢东侧栏板。

2025 年 12 月 17 日 10 时 06 分许—10 时 26 分许期间，往车厢内吊装码放废旧工字型槽钢作业暂停。同时，2025 年 12 月 17 日 10 时 11 分许-10 时 13 分许，高**在车厢中后部用钢丝绳对已装好的废旧工字型槽钢进行了捆扎；2025 年 12 月 17 日 10 时 25 分许-10 时 26 分许，高**将 10 时 11 分许-10 时 13 分许已捆扎好的钢丝绳解除。

2025 年 12 月 17 日 10 时 26 分许，董**操纵起重机械与同事又一起重启往车厢内吊装码放废旧工字型槽钢作业。

2025 年 12 月 17 日 10 时 30 分许，董**操纵起重机械将涉事的“1 号槽钢”放在了涉事的“2 号槽钢”上面，且向西倾斜。

2025 年 12 月 17 日 10 时 45 分许，董**操纵起重机械将 1 捆废旧的工字型槽钢往货车上装并悬停在货车车厢上方，位置在涉事

《电动单梁起重机定期检验报告》：额定起重量 10t，检验结论合格，下次定期检验日期：2026 年 12 月。

槽钢西侧。

2025 年 12 月 17 日 10 时 46 分许,高**在货车车厢东侧近车头位置向董**递送了 1 根小槽钢。

2025 年 12 月 17 日 10 时 47 分 27 秒,高**在货车车厢东侧近车头位置向董**又递送了另 1 根小槽钢;递送时董**正站在货车车厢内已装好的槽钢上。

2025 年 12 月 17 日 10 时 47 分 48 秒,涉事槽钢自货车车厢东侧从车上滑落,董**随之也从车上落下。

2. 事故应急处置及善后情况

(1) 应急处置和医疗善后

2025 年 12 月 17 日 10 时 48 分许,曹**等发现董**坠地后,立即赶往事故现场查看情况,同时曹**等向孟*等进行了汇报。现场见涉事 1 号槽钢压住董**脚踝。

2025 年 12 月 17 日 10 时 51 分许,曹**等将南侧起重机械悬放在货车车厢上方的一捆废旧工字型槽钢转移到货车东侧空处,以腾出起重机械用于救援。

2025 年 12 月 17 日 10 时 52 分许,孟*、魏**接报后赶到事故现场,组织参与事故救援。魏**同时拨打了 120 后,并向陈**、廖*进行了通报;陈**、廖*接报后也赶往事故现场,组织参与事故救援。

2025 年 12 月 17 日 10 时 58 分许,曹**等使用南侧起重机械将涉事的 2 号槽钢吊放至董**坠地点北侧。

2025 年 12 月 17 日 11 时 05 分许，曹**等使用南侧起重机械也将涉事的 1 号槽钢吊放至董**坠地点北侧，并放在涉事 2 号槽钢的下方。

2025 年 12 月 17 日 11 时 07 分许，在魏**的引导下，120 医疗急救人员赶到事故现场。

2025 年 12 月 17 日 11 时 08 分许，高**将车头车牌号为：浙 F75***（车厢为浙 FL***挂）四轮栏板式货车驶离事故现场。

2025 年 12 月 17 日 11 时 09 分许，医疗急救人员等将董**抬上担架，送往浙江新安国际医院救治。随后，廖*、陈**、甘**等赶往新安国际医院参与抢救；并向法定代表人朱**对事故情况进行了汇报，朱**指示“全力抢救”。

2025 年 12 月 17 日 14 时 41 分许，经医院抢救，医院宣布临床死亡。

2025 年 12 月 24 日，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司与董**家属签订了人民调解协议。

（2）事故应急处置评估

2025 年 7 月 4 日，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司组织开展了起重事故现场处置演练，但至事故发生未进行过物体打击事故应急演练。2025 年 12 月 17 日，从事故发生到医疗救援人员到达现场整个过程有序开展，并上报事故信息。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡。死者为董**，男，身份证号码：

342127*****，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司装卸工，从事物资装卸工作。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721-1986)，本起事故现已造成直接经济损失约 127.37 万元。

二、事故原因分析

根据事发时现场监控视频、综合现场勘查、调查询问等，事故原因分析如下：

（一）事故直接原因

董**违反装卸作业安全要求规定，1 人承担起重机械操纵、指挥和卸货等多作业角色，在货车车厢内码放废旧工字型槽钢（外布油漆漆斑）时未将近货车车厢东侧栏板的 2 根涉事工字型槽钢码放平整（“1 号槽钢”朝西倾斜、重约 940Kg，“2 号槽钢”朝东倾斜、重约 640Kg），码放高度高于货车车厢东侧栏板又未做好有效的安全紧固措施；在装卸作业时董**又未注意自身的安全站位，将自己置身于涉事工字型槽钢滑落危险区；董**在向货车车厢实施装载下一批废旧工字型槽钢作业时，涉事的 2 根工字型槽钢从货车车厢东侧滑落，董**也随之从货车车厢东侧落下，导致物体打击事故发生。

（二）间接原因

1. 责任单位及相关责任人

（1）浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司安全生产主体责任履行不到位。

1). 落实全员安全生产责任制不到位，安全生产责任未压实。对全员安全生产责任制落实情况的监督考核工作未落实，保证全员安全生产责任制落实到位。2025 年从企业主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任监督考核工作未落地。2). 落实从业人员安全生产教育培训不到位，安全教育培训未压实。安全生产教育培训制度规定不完善。企业安全教育培训考核制度缺少对主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员（以下简称“三类人员”）以外的其他从业人员的再教育培训规定，导致企业 2025 年安全生产工作计划教育培训工作板块及 2025 年安全生产教育培训计划均缺少对其他从业人员的岗位操作规程等内容的再教育培训安排，确保岗位操作规程等教育培训落实到位。从业人员安全生产教育培训工作未层层压实。从业人员进行三级教育培训、日常教育培训未层层压实，未保证各岗位人员具备自身岗位匹配的安全生产知识与技能，安全生产责任意识深入人心。3). 安全风险辨识与事故隐患排查治理不到位，装卸作业安全管理未压实。安全风险分级管控制度及事故隐患排查治理制度落实不到位，未认真对照安全风险管控措施，及时排查并消除装卸作业过程中各环节安全事故隐患；未严格落实吊装作业现场专人管理，及时制止纠正从业人员违章作业。4). 未按规定组织事故相关应急救援演练。使用起重机械实施物体吊装、装卸作业是企业的重要生产工序，企业制定了物体打击现场处置方案，但 2025 年安全生产事故应急救援演练方案未将物体打击

现场处置方案纳入演练方案，并至事故发生为止企业未开展过物体打击事故现场处置方案演练。

（2）董安全生产意识淡薄，违章作业**

董**本人安全作业意识淡薄，违反装卸工装卸作业安全要求规定违章作业。

三、对有关人员和单位的处理建议

（一）因死亡免于追究责任人员

董**，男，身份证号码：342127*****，装卸工，具体负责物资装卸等工作。董**对本起事故的发生负有直接责任，对本起事故发生承担主要责任，但鉴于董**已死亡，免于追究责任。

（二）对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规规定依法处理。

陈**，男，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司总经理兼主要负责人。未履行好“建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；”、“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的主要负责人安全生产管理职责；具体如下：1. 对保证全员安全生产制落实的监督考核工作未抓实。2. 对安全生产教育培训组织实施、生产安全事故隐患排查治理等工作开展情况督促检查未抓实，未及时消除生产安全事故隐患。对本起事故的发生负有主

要领导责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规规定依法处理。

魏**，男，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司综合管理部（负责公司安全生产监督管理）部门经理，负责综合管理部工作，魏**作为部门负责人，未履行好“组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；”、“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”的安全生产管理机构及安全生产管理人员职责；具体如下：1. 对新任安全生产管理员（布**）教育培训不到位，对新任安全生产管理员（布**）进行《货物装卸、运输安全操作标准》等内容的专门培训不到位，保证布**安全生产知识能力与其岗位职责匹配。2. 全员安全生产责任制监督考核工作未落实，企业相关安全管理制度审核不严，对安全生产教育培训工作未层层压实、事故隐患排查治理不到位、事故相关应急救援演练未开展等安全生产工作问题检查未抓实。对本起事故的发生负有重要领导责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规规定依法处理。

孙*，男，原浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司综合管理部安环专员（现任兴土股份有限公司安环总监助理），2023年12月起至2025年10月负责浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司专职安全生产管理员等工作，负责全公司安全生产的监督管理等工作。未履行好“组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案”、“检查本单位的安全生产状况，及时排

查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”、“组织或参与本单位应急救援演练”的安全生产管理员职责；具体如下：1. 组织拟订的企业安全教育培训考核制度缺少其他从业人员再教育培训规定。2. 对部门（车间）级安全生产再教育培训未开展、三级安全生产教育培训不实、装卸班从业人员违章作业等安全生产问题隐患检查纠治不足；3. 2025 年安全生产事故应急救援演练方案未将物体打击现场处置方案纳入演练方案并开展物体打击事故现场处置方案演练。对本起事故的发生负有直接管理责任，建议由区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法规规定依法处理。

（三）其他人员处理建议

廖*，男，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司生产部部门经理，负责生产部工作，兼职负责装卸班安全管理工作。廖*未落实自身岗位安全责任，未落实对装卸班组的部门（车间）级安全生产教育培训职责，对装卸班组安全生产工作情况检查不深，建议浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司加强对部门负责人的教育培训及管理，并依据公司安全生产规定对其处理。

布**，男，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司综合管理部安环专员，2025 年 9 月起接替孙*担任公司安环专员，2025 年 10 月与孙*完成工作交接后，负责全公司的安全生产的监督管理等工作。布**未及时发现纠正违章作业，未及时排查消除生产安全事故隐

患；建议浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司加强对安全生产管理人员的教育培训及管理，并依据公司安全生产规定对其处理。

卢**，男，浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司物资装卸班班长，具体负责装卸班工作。未落实班组长岗位安全责任，未制止从业人员违反岗位安全责任制规定作业；建议浙江兴土桥梁专用装备制造有限公司加强对班组长的教育培训及管理，并依据公司安全生产规定对其处理。

四、事故整改防范措施建议

（一）生产经营单位要压实安全生产管理，履行好主体责任

生产经营单位要深刻吸取事故教训，举一反三，压实安全生产主体责任。一是要健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度。要结合生产经营单位实际完善安全生产责任制，落实定岗定员定责，严格实施安全生产责任制监督考核，保证安全生产责任制落地。要完善安全生产教育培训管理制度，狠抓各项安全生产规章制度的实施，确保规章制度落地。二是要落实安全生产教育培训。要抓实新进从业人员“三级”教育培训；要结合实际科学编制教育培训内容，要将“三类”人员以外的在岗从业人员岗位操作规程等内容的每年再教育培训纳入年度安全生产教育培训计划并认真组织实施；压实各层级安全生产教育培训责任，保证安全作业、安全责任深入人心。三是要落实安全风险分级管控、隐患排查治理及事故应急救援演练。做到安全风险辨识评估不留死角，风险管控措施科学有效，完善吊装作业等危险作业的安全管理，实现风险管控到

位。要认真抓好事故隐患排查治理工作，结合安全风险排查管控清单认真开展安全检查，有效运行安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制，做到事故隐患的发现、上报、治理有机闭环。四是要做好事故应急处置。结合企业安全生产事故风险实际，加强应急救援演练工作，提升事故的应急处置能力，降低事故危害影响。

（二）行业主管部门要加强行业监管

行业主管部门要共同发力增强监管效能。应急管理部门要加强对生产经营单位安全教育培训、事故隐患排查治理、应急救援、从业人员“三违”行为及主要负责人、安全生产管理人员履职情况等方面的监管执法，督促生产经营单位健全落实安全生产各项规章制度和岗位操作规程，督促生产经营单位加强生产安全风险管控、事故隐患排查治理及应急救援处置工作。市场监管部门要加强对生产经营单位特种设备使用安全的监管执法，督促生产经营单位加强特种设备使用安全管理，及时消除特种设备事故隐患及人员违章作业行为。行业主管部门要相向而行，合力抓好企业安全生产主体责任落地。

（三）属地要切实加强属地安全监管

属地要深刻吸取事故教训，举一反三，压实属地监管检查责任。着力做好安全生产责任制、安全生产教育培训、生产安全风险管控、事故隐患排查治理及应急救援演练等方面的监管检查工作，督促企业采取措施及时消除事故隐患；对违法行为严格上报查处，进一步

压实生产经营单位安全生产主体责任。属地要深化应急处置工作机制，挖潜应急处置效能，加强对安全生产工作人员的安全生产业务能力的教育培训，指导服务好生产经营单位安全生产合规化建设，坚决防范类似事故的再次发生。

秀洲区高照街道浙江兴土桥梁专用装备制造有限
公司“12·17”一般物体打击事故调查组

2026年2月12日

