



围场满族蒙古族自治县人民政府

WWW.WEICHANG.GOV.CN

网站首页

要闻动态

政府信息公开

政务服务

专题专栏

互动交流

走进围场

首页>政务公开>政府信息公开平台>公告公示

索引号：13562342/2025-14835

主题分类：市场监管、安全生产监管

发布机构：围场满族蒙古族自治县应急管理局

成文日期：2025-11-24

文件编号：

围场腰站围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司“3·31”一般窒息事故调查报告

2025-11-24 10时27分 浏览次数：20

2024年3月31日10时40分许，围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司发生一起窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失209.048万元。

2025年2月7日围场满族蒙古族自治县应急管理局收到县人民检察院《检察意见书》（围检刑行意〔2024〕18号）移交线索。2024年3月31日，围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司发生一起窒息事故，造成1人死亡，无其他人员伤亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，围场县人民政府于2025年4月17日，成立了由县应急管理局、县工业和信息化局、县公安局、县总工会和腰站镇人民政府等单位相关人员的事故调查组，并邀请县检察院派人参加，对该起事故进行全面调查。县纪委监委同步成立追责问责组，对有关责任单位和人员展开调查审查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任人员处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，围场腰站围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司“3·31”一般窒息事故，是一起因违规作业引发的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

围场满族蒙古族金字建材有限公司（以下简称：金字建材公司）位于腰站镇边墙山村，成立于2000年10月18日，统一社会信用代码为91130828601210214J，注册资本为4000万元，总投资12000万元。法定代表人为马*，经营范围包含：硅酸盐水泥制造、水磨石板加工销售，矿粉加工、销售，普通货物道路运输服务，金属门窗制造、安装、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司总占地64391.01平方米，设计年产硅酸盐水泥20万吨。厂区北侧为一石膏料棚和四个原料筒仓，筒仓东侧依次为矿棚、矿渣堆棚、熟料堆棚原料筒仓南侧为水泥粉磨车间，车间东侧旁配有变压器室、配电室及中控室，成品区位于粉磨车间南4个立式储存罐，成品区东侧为水泥散装车间和水泥包装车间。办公建筑、生活用房等均位于厂区西南侧。

公司内设办公室、安全生产部、销售部、财务部等部门，设有安全管理人员1名。正常生产期间，企业有从业人员24人，当班三班作业。

（二）事故发生单位安全管理情况

金字建材公司系水泥粉磨类企业，工艺流程主要是：石灰石熟料→辊压→水泥磨→选粉混料→水泥库→包装（散装）出厂。厂区北侧为一石膏料棚和四个原料筒仓，筒仓东侧依次为辅料堆棚、矿渣堆棚、熟料堆棚。原料筒仓南侧为水泥粉磨车间，车间东配有变压器室、配电室及中控室，成品区位于粉磨车间南侧，成品区东侧为水泥散装车间和水泥包装车间。办公建筑、生活区均位于厂区西南侧。企业建立有较完善的安全生产三项制度，编制了安全生产综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，设有安环部具体负责安全生产工作。该企业近五年未发生生产安全事故。

事故发生前，该企业长期处于停产状态，2024年3月30日由第三方完成复工复产前安全教育培训。事发当日，企业正在开展大修等复工复产前的准备工作。

（三）事故发生经过

2024年3月31日8时，金字建材公司安全生产部部长张*生（持有一般行业主要负责人培训合格证）在班前会上，安排设备操作员牛*伟、设备保养工戴*军、看磨推机工人王*成三人去9号水泥储存罐，打开人孔查看一下罐内是否有存量水泥和板结等情况。牛*伟负责在地面监护。

10时左右，王*成和戴*军二人分别佩戴好全身式安全带，将另一端系在人孔外旋梯平台围栏之上（王*成的安全带绳长约1.5米，戴*军的安全带绳长约1米），又佩戴好安全帽、吸尘口罩、护目镜后，戴*军、王*成一起用扳手把人孔的固定外盲板螺丝拧开盲板，此时有少量水泥就从人孔内漏出，二人随即把漏出的水泥用铁锹由人孔装回储罐内。

10时30分左右，看到储罐里的存量水泥不平整，戴*军、王*成两人站在人孔外旋梯平台上，先在人孔外用耙子往里推了推，王*成就把上半身和一条腿通过人孔探伸到储罐里，另一条腿在罐外，双手拿着耙子在罐里用力往里推动平整水泥，储罐内水泥因长期堆积形成悬空，受外力扰动迅速下移滑塌，王*成也因用力过猛重心下移，顺势随滑塌的水泥坠入罐内，掩埋于滑塌水泥之中。

人孔外旋梯平台站立的戴*军看到王*成掉入储罐后就赶紧拉拽王*成的安全带，边拽边喊人，地面监护人牛*伟听见呼喊后报告张*生救援，三分钟后，附近煤库干活的工人、张*生等人闻讯跑到现场一同施救，大约在10时50分左右，施救人员把王*成从水泥储存罐中通过人孔拖拽出来并抬至地面，随后张*生一边对王*成进行心肺复苏一边安排在场人员赶紧拨打120急救电话报告。

（四）事故现场情况

县公安局银镇派出所勘查人员于2024年3月31日14时10分对事故现场予以检查并勘查，现场位于围场县腰站镇边墙山村金字建材有限公司院内，中心现场位于围场县腰站镇边墙山村金字建材有限公司院内9号立式水泥储存罐，该储罐东侧为厂房，西侧为水泥储存罐，南侧为门房，北侧为7号水泥储存罐。9号水泥储存罐人孔距地面2.3米，设置有带护栏的外旋梯及平台。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

王*成，男，户籍地为承德市围场县四合永镇**村**6号，系金字建材公司从业人员，因本起事故死亡。

该事故共造成1人死亡，直接经济损失209.048万元，其中，人身伤亡后所支出的费用152万元；善后处理费用57.048万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10时50分左右，在场人员拨打120急救电话报警。同时，张*生打电话向主要负责人马*报告了事故情况。

120急救人员于11时16分接到报警，11时37分到达现场。

11时45分，安全员杨*冉赶到公司打电话给县应急管理局工贸股负责人李*。李*在得知金字建材公司有人掉入水泥储存罐出，医护人员正在进行急救的信息后，立即电话汇报给分管领导杨*平，并赶赴金字建材公司。

13时许，王*成女儿王*宇拨打110报警，14时10分围场县公安局银镇派出所警务人员到达现场，拉警戒线独立开展现场勘查并向县应急管理局移交排除刑事案件事故线索。

2025年2月7日围场满族蒙古族自治县应急管理局收到县人民检察院《检察意见书》（围检刑行意〔2024〕18号）移送：“2024年3月31日，围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司发生一起窒息事故，造成1人死亡，无其他人员伤亡。”

县应急管理局接到县检察院移交事故线索后，立即将事故信息上报至县政府和承德市应急管理局。因事故信息跨年度，2023年事故直报系统数据已经锁闭，未能将事故信息录入直报系统。

金字建材公司主要负责人马*接到事故报告后，马上赶到公司处理事故事宜，认为已经向120和110报告了事故情况，未再将信息报送至属地乡镇政府及负有安全生产监督管理职责的部门，未故意隐瞒已经发生的事故，属于因过失对应当上报的事故迟报，构成漏报行为。

（二）事故现场应急处置情况

2024年3月31日10时50分左右，施救人员把王*成从水泥储存罐中通过壬孔拖拽出来，随后张*生一边对王*成进行心肺复苏并安排在场人员赶紧拨打120急救电话报警。

10时50分，张*生打电话通知当日调休的安全管理人员杨*冉，说出事了赶紧来单位，又安排人员联系王*成家属。

120急救人员于11时16分接到报警，11时37分到达现场，经患者工友强烈要求继续抢救，医护人员又予以心肺复苏并于11时45分将王*成抬上急救车从金字建材公司拉回县医院继续抢救。

11时45分，杨*冉赶到公司看见120救护人员正在对王*成进行急救，随即打电话给县应急管理局工贸股负责人李*。李*在金字建材公司有人掉入水泥储存罐被救出，医护人员正在进行急救的信息后，立即电话汇报给分管领导杨*平，在12时许到达金字建材公司，此时急救车已拉王*成离开现场，金字建材公司主要负责人张*生心脏不舒服瘫在墙角被员工送往宿舍休息，李*在厂内查看了《受限空间安全作业证》填写情况，并进行拍照，在14时许看到警察到现场拉警戒线并独立开展现场检查勘查后离开。

13时许，王*成女儿王秀宇拨打110报警，14时10分围场县公安局警务人员到达现场，拉警戒线展开独立现场勘查。

13时13分县医院宣布王*成抢救无效临床死亡。

（三）医疗救治和善后处理情况

事故发生后，企业及负责人与受害者家属积极做好善后处理，2024年3月31日，金字建材公司与死者家属达成和解协议。赔偿死者家属人民币152万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业负责人第一时间组织现场人员开展救援工作，公安、120等单位迅速应急响应，并于11时37分许陆续抵达现场。医护人员抵达后，即刻运用专业医疗设备对王*成开展检查诊断工作，予以心肺复苏并于11时45分将王*成抬上急救车从金字建材公司拉回县医院继续抢救。

此次应急处置得当，救援过程中未发生次生事故和延误情况，也未引发舆论关注热点等问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王*成安全意识淡薄，违反本岗位安全操作规程和危险作业安全管理制度，在作业面无防护措施和储罐内情况不明的情况下冒险探身单腿跨入壬孔处置推动水泥灰，导致失稳坠落造成窒息致死。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

- 1.金字建材公司受限空间设备检维修作业未进行逐级审批，未执行许可及操作票制度，作业前未制定并落实可靠的安全措施并对作业人员进行安全培训和安全交底。
- 2.从事高处作业人员未经培训取得特种作业操作证。
- 3.特种（特殊）作业人员未正确佩戴符合要求的安全绳、安全带。
- 4.主要负责人和安全生产管理人员安全管理不到位，未及时检查发现并消除作业现场事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司。作为事故发生单位，主体责任落实不到位，安全生产管理缺失、现场管理不到位、规章制度执行流于形式，应对事故的发生负管理责任。

（二）有关监管部门

县应急管理局。2023年1月至2024年3月，针对工贸行业领域，制定下发安全生产相关文件和报告14份，组织召开专题会议、业务培训会议共9次。2023年7月18日，专门组织县域内工贸行业及其他涉有限空间作业企业开展安全生产观摩执法培训活动。2023年8月，组织专家对县域内18家重点行业企业进行专家隐患排查指导帮扶。2023年对工贸行业企业安全监管监督检查133次，督促整改事故隐患229项，实施行政处罚6起。

按照《2023年度工贸行业安全生产监督检查计划》于8月30日对金字建材公司进行执法检查1次，发现事故隐患3项，已责令限期整改。按照《自治县秋冬季安全生产集中排查整治行动实施方案》（围安字〔2023〕10号）于11月2日对金字建材公司进行指导检查1次，检查期间该企业停产。指导金字建材公司于2023年9月28日经承德市应急管理局评审，通过安全生产三级标准化验收。督促指导企业于3月30日完成了2024年复工复产前全员安全生产岗前教育培训。

作为行业企业安全生产监管部门，虽然履行了安全生产监管职责，但是，执法人员在接到企业电话报告并赶赴事故现场后，到事故救援已经结束，医护人员已将王*成送至县医院急救，公安部门拉警戒线独立开展现场检查勘查工作，被动等待公安机报告事故情况，没有主动跟踪核实事故性质等关键信息。

（三）地方党委政府

腰站镇人民政府。制定了《2023年安全生产任务清单》《2024年安全生产任务清单》《2024年度腰站镇重点企业事业单位领导干部安全生产包联责任制》《腰站镇党政领导干部安全生产职责清单》等制度。2023年至2024年3月，对镇域内重点企业事业单位进行安全检查230家次。重要时间节点开展巡查124家次，发现问题隐患60条，到期复查整改率100%。对全镇168家9小场所进行消防、燃气、保温板等专项和常规检查600余次，发现问题隐患90余条，到期复查整改100%。镇党委、政府每月一次专题安全生产会议。对全镇重点企业各包保领导每月检查一次。各分管行业领导每月带队检查一次分管领域。

作为属地乡镇政府，虽然基本履行了安全生产属地管理责任，但是在入企检查中对企业受限空间作业相关内部管理制度和教育培训情况检查不全面，指导安排不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的事故情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）因在事故中死亡免于追究责任的人员（1人）

王*成，男，群众，金字建材公司磨机工。安全意识淡薄，违反本岗位安全操作规程和危险作业安全管理制度，在作业面未采取防护措施和储罐内情况不明的情况下，冒险探身单腿跨入壬孔处置推动水泥灰，导致失稳坠落造成窒息致死。对事故发生负有责任，鉴于本人已经在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）已被移送司法机关处理的人员（1人）

张*生，男，群众，金字建材公司生产设备部经理，负责公司安全生产和生产管理工作。在明知安全员杨晓冉请假，王*成、王伟、戴*军三人不具备相关专业知识的条件下，安排对受限空间设备检维修作业；未进行逐级审批，未执行许可及操作票制度；作业前未制定并落实可靠的安全措施，未对作业人员进行安全培训和安全交底；未要求特种（特殊）作业人员正确佩戴符合要求的工具、安全绳、安全带；未及时检查发现并消除作业现场事故隐患。对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，由县公安局移送法院。县检察院认为其犯罪情节轻微，于2024年8月25日决定对张*生不起诉。

（三）对有关公职人员的处理建议（4人）

1.白*龙，中共党员，时任腰站镇副镇长，分管安全生产工作，对企业有限空间作业相关内部管理制度和教育培训情况检查安排不到位，对事故发生负有一定责任。依据县纪委监委追责问责组责任认定意见，由腰站镇党委对其进行批评教育。

2.宋*旭，中共党员，时任腰站镇应急办负责人，负责安全生产工作，在入企检查指导中，对企业受限空间作业相关内部管理制度和教育培训情况检查不全面，对事故发生负有一定责任。依据县纪委监委追责问责组责任认定意见，由县纪委监委给与其警告处分。

3.李*, 中共党员, 应急管理局工贸股负责人, 虽然履行安全生产监管职责基本到位, 但在收到杨*冉电话告知后, 仅进行程序性回应, 未进一步深入询问事故发生的详细经过、人员受伤情况、现场救援进展等关键信息。到达事故企业现场后, 查《受限空间安全作业证》, 在看到公安部门拉警戒线独立开展检查勘查后, 被动等待公安机关通报事故情况, 没有主动跟踪核事故性质等关键信息, 依据县纪委监委追责问责组责任认定意见, 由县纪委监委予以诫勉。

4.杨*平, 中共党员, 县应急管理局工贸行业分管领导, 没对事故情况进行深入询问, 也未要求工贸股负责人李*深入核实求展、人员伤亡程度等关键信息, 信息传达与跟踪不到位, 未能充分发挥分管领导在安全生产监管中的统筹协调和监督指导作用。据县纪委监委追责问责组责任认定意见, 由县应急管理局党委对其批评教育。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.马*, 女, 群众, 金字建材公司主要负责人（法定代表人）, 公司安全生产第一责任人。履行安全生产领导职责不到位, 司有关部门履行安全管理职责不到位失察, 未落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查才的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患; 漏报生产安全事故。对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全法》第95条第1项、《生产安全事故罚款处罚规定》第19条第1项和《河北省安全生产自由裁量基准》的规定, 建议由围场县应理局对其处2023年度工资收入60, 000元的40%计24, 000元罚款的行政处罚。事故发生后, 未按规定程序上报, 漏报该起事故据《生产安全事故报告和调查处理条例》第35条第2项的规定, 对其处2023年度工资收入60, 000元的40%计24, 000元罚款的处罚, 合并处罚款48, 000元。

2.张*生, 男, 群众, 金字建材公司生产设备部负责人, 负责公司安全生产和生产管理工作。未切实履行自身安全生产制度责, 督促、检查本单位的安全生产工作不到位, 未及时消除受限空间作业现场存在的各类事故隐患, 对事故发生负有领导责任。据《中华人民共和国安全生产法》第96条、《生产安全事故罚款处罚规定》第20条第1项和《河北省安全生产自由裁量基准》定, 建议由围场县应急管理局提请有关机构吊销其《主要负责人培训合格证》; 对其处2023年度工资收入112, 400元的20%计480元罚款的行政处罚。

3.杨*冉, 男, 群众, 金字建材公司安全管理人员, 调休期间未对安全生产作业做任何安排, 未履行好安全管理职责; 事故后补签作业票。建议由金字建材公司撤职处理。

4.围场满族蒙古族自治县金字建材有限责任公司, 作为事故发生单位, 主体责任落实不到位, 安全生产管理缺失、现场管理位、规章制度执行流于形式, 应对事故的发生负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第114条第1款第1项和《生产事故罚款处罚规定》第14条第2项的规定, 建议由围场县应急管理局对其给予500, 000元人民币罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业未严格落实安全生产主体责任

一是全员安全生产责任制落实不力。主体责任落实不到位, 安全生产管理缺失、现场管理不到位、规章制度执行流于形式全生产责任未有效压实到一线员工。二是作业人员安全意识不高。对进入受限空间作业风险认识不足, 存在麻痹思想和盲目自错误地认为有安全带就确保安全了, 从而在未采取有效安全措施情况下进入受限空间作业。三是特殊作业安全管理不到位。作人员不具备相应安全知识技能; 现场负责人在作业前未进行安全交底; 特殊作业未经审批、漏控失管。四是受限空间作业人员防护用品配备不符合要求。

（二）属地乡镇履行监管责任不力

腰站镇党委、政府未能加强基层监管队伍建设、提升基层安全监管能力。在入企检查中对企业受限空间作业相关内部管理和教育培训情况检查不全面, 指导安排不到位。

（三）有关部门履行监管责任不力

应急管理部门执法人员在接到企业电话报告并赶赴事故现场后, 被动等待公安机关通报事故情况, 没有主动跟踪核实事故等关键信息。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训, 进一步树牢“人民至上、生命至上”的安全发展理念, 强化“发展决不能以牺牲安全为代价”的织识, 有效防范和遏制类似事故发生, 针对本次事故特点和暴露出的突出问题, 提出如下事故防范和整改措施建议:

(一) 涉事企业

- 1.建立健全并严格落实安全生产管理规章制度。要结合本单位生产和安全管理现状以及安全风险特点，重新修订本单位安全规章制度和操作规程，力求各项制度科学合理、实用管用；要加强现场安全检查巡查，督促从业人员严格执行各项规章制度。
- 2.严格落实安全风险分级管控。要结合本单位生产实际和管理体系，建立完善安全风险分级管控体制机制，全面、系统辨识位安全风险点和风险等级并制定管控措施，明确管控责任人。
- 3.强化作业现场管控。要明确作业现场负责人，严格掌控现场生产作业动态，严格督促落实危险作业审批许可制度，严防作业人员违章冒险作业；要加强对重点危险场所、设备设施管理，严格警示标志设置并落实管控措施。
- 4.强化职工安全培训。要召开事故分析警示会，将本次事故产生的原因、危害后果、深刻教训对本单位职工进行警示教育，增强职工安全意识；要加强本单位安全生产规章制度的教育培训和培训效果考核，督促职工掌握安全应知应会内容，真正做到“入脑入心”。

(二) 部门和乡镇

- 1.加强学习教育。定期组织应急管理工作开展业务和职业道德教育培训，提高工作人员的业务能力和责任意识，依法履职管职责。
- 2.严格执法监管。负有安全生产监督部门和属地乡镇要加大对企业安全生产的日常监管力度，及时发现和查处企业安全生产违规行为。对存在重大安全隐患的企业，依法责令停产整顿。
- 3.统筹推进安全生产工作。督促和推动乡镇和部门落实安全生产专项整治行动，及时消除各类安全生产隐患，提升全县整体生产水平。

围场腰站围场满族蒙古族自治县
金字建材有限公司“3·31”
一般窒息事故调查组
2025年10月23日

打印 关闭

上一篇：不动产非公正继承登记公告（2025）059号
下一篇：围场满族蒙古族自治县就业服务中心新增就业见习基地公示