



龙门县人民政府
People's Government Of Longmen County

龙门县重点领域信息公开

您当前所在位置： [首页](#) > [龙门县重点领域信息公开](#) > [安全生产信息公开](#) > [事故调查报告](#)

字号：【大 中 小】

龙门园区合一集成公司“5·10”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月10日18时05分许，龙门县惠州产业转移工业园祥二路及工业六路交界合一集成在拆墙建门高空作业时，发生一起导致1人死亡1人受伤的事故，直接经济损失暂估算为130万元。

事故发生后，县领导高度重视，洪添县委书记、宇浩县长等领导先后作出批示指示，要求：伤者家属安抚等善后工作，尽快查明原因，举一反三，加大力度抓好高空作业安全管理，严防类似事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，2024年5月11日，龙门县人民政府成立由县安委办主任、县应急管理局局长为组长，县公安、应急管理等部门人员并邀请龙门县纪委监委同志组成的龙门园区合一集成公司“5·10”高处坠落一般事故调查组（以下简称“调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过：调阅视频监控、查阅资料、调查询问、技术分析等调查取证手段，查清了事故发生经过、原因、应急处置情况、人员伤亡及财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位责任人员的处理建议，并针对事故原因提出了事故相关防范措施。

经调查认定，龙门园区合一集成公司“5·10”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业导致的事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位概况

1.合一集成（惠州）智能装备有限公司（以下简称：合一集成公司），位于龙门县惠州产业转移工业园祥二路及工业六路交界，类型：其他有限责任公司；经营范围：高效节能空调系统、节能环保设备、空调智能制造、销售和安装维修配套服务；中央空调、机电工程咨询、设计、施工、销售及售后服务等（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.叶某施工队

主要经营者叶某，男，52岁，身份证号：432425*****17，籍贯：湖南省临澧县安福。2024年4月29日，通过与合一集成（惠州）智能装备有限公司口头协议，以人民币8400元，1公司拆墙建门项目。叶某施工队是一支无具体办公地点、无营业执照和资质、无正规技术岗位培

（二）事故发生单位安全管理情况

合一集成（惠州）智能装备有限公司

1.安全管理状况

合一集成公司主要负责人、安全管理人员均持证上岗，企业编制了《安全生产管理制度汇编》《生产安全事故应急救援预案》等。

2.安全管理存在问题

合一集成公司实际控制人和项目负责人未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查工队的安全生产工作统一协调、管理。

（三）事故发生经过和项目情况

1、事故发生经过

2024年5月10日7时40分许，叶某和廖某文（死者）、常某刚先后到合一集成（惠州）智能建门作业，上午把厂房的左边大门切割好。中午休息过后，约14时许，三人回去继续对厂房右18时许，叶某在清理完厂房大门的砖渣后，就坐在运输车货箱上看廖某文（死者）和常某刚在时，常某刚和廖某文（死者）在可移动铁梯顶部平台位置，廖某文（死者）使用切割机进行墙不稳晃动，叶某想过去扶住铁梯，结果还没扶到，廖某文（死者）和常某刚就连同铁梯一并倒文当场死亡，常某刚受伤的事故。

2、项目情况

合一集成（惠州）智能装备有限公司厂房拆墙建门项目，是在2024年4月29日，由公司法者）口头协议，以包工包料方式，人民币8400元的价格发包给叶某（承包者）的，项目内容：成两道门，门宽约5米、高度约4米，及拆厂房里面办公室的一面墙。该拆墙建门项目于2024年某（承包者）聘用轮式挖掘机对厂房的实体墙破开作业，至5月9日期间，因雨天原因，只动工49日进场的，常某刚（伤者）是5月10日进场的。

（四）事故现场情况

事故现场位于合一集成（惠州）智能装备有限公司厂房拆墙建门位置

事故位置：合一集成（惠州）智能装备有限公司厂房为一栋一层建筑，厂房西南侧墙面呈堆积有大量红砖，南侧左见有一呈倾斜状的带滚轮铁架楼梯，右侧见有一平放地面的铝梯，带

工地废料的黄色货车尾部，距离厂房墙面约3.5米地面处，见有一个手持打磨机。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等造成的直接经济损失暂估算为130万元。

（六）其他情况

2024年5月10日14时-19时，龙门县工业园区为:多云到阴天，无雨量，温度27.5-29.6℃，风速5.3米/秒（3级）。事发当天气候不影响施工。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

18时05分许，廖某文（死者）和常某刚（伤者）分别从带轮铁梯平台及其架接的铝梯处相

18时06分许，承包者叶某拨打120救援电话；

18时19分许，120救护车到达事故现场；

18时20分许，承包者叶某拨打110（金山派出所）电话；

18时25分许，金山派出所到达事故现场；

19时13分许，县应急指挥中心接龙门110电话称：龙门金山工业园祥二路及工业六路交界合
限公司发生一起铁梯摔致1人死亡事故，当场抢救无效死亡。

19时27分许，县应急指挥中心致电金山工业园区通报事故情况，要求尽快核实事故情况，
信息。

19时29分许，金山工业园区立即启动《金山工业园区生产安全事故应急救援预案》，组织人

20时32分许，县应急指挥中心致电市应急管理局报告事故情况。

20时54分许，县应急指挥中心收到金山工业园区事故情况汇报（突发事件信息专报）报告

21时23分许，县应急指挥中心向龙门县总值班室报告《突发事件信息专报》。

（二）事故现场应急处置情况

18时05分许，廖某文（死者）和常某刚（伤者）未佩戴安全带在高处作业，从带轮铁梯上
者）立即拨打120救援电话，并电话告知公司负责人事故发生情况。县公安、卫健、应急管理
故现场开展救援工作。18时36分许，经120救护人员现场确认廖某文（死者）抢救无效死亡，
医院治疗。事故现场由110拉警戒线进行围蔽。

（三）医疗救治和善后情况

1、目前（死者）家属与事故发生的责任方相约赔偿协议。

2、伤者（常某刚）经龙门县人民医院治疗，在事发第二日已出院，5月18日复查诊断为：左

在事故调查和善后处置工作过程中，公安、司法机关和金山工业园区工作人员积极引导事解决事故损害赔偿问题，死者家属情绪稳定，未发生上访、闹访等事件，当地社会秩序平稳。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县公安、卫健、应急管理和金山工业园区能够立即启动应急响应，做到快职，较好地发挥应急联动机制的作用，金山工业园区反应迅速，及时采取有效措施，协助开展员和应急处置工作。

经评估，龙门园区合一集成公司“5·10”高处坠落一般事故信息报送通畅，信息流转及时，及时，处置工作合理、有效，防止了次生群体事件，保障了社会稳定。事故应急处理成功。

三、惠州产业转移工业园管理委员会履职情况

惠州产业转移工业园管理委员会负责金山工业园区生产经营单位的安全生产管理工作，2023年转移工业园2024年度安全生产监管检查工作计划》，按照《检查工作计划》每月对辖区企业开5月底，按《检查工作计划》开展对117家次检查，发现和处理隐患149项；检查“三小场所”81项在建项目工地40家次，发现隐患27项。发现隐患问题能够及时督促企业落实整改，实现闭环划》，安环部于2024年1月24日对合一集成（惠州）智能装备有限公司开展例行性安全检查，未

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和现场勘验，认定事故的直接原因是：廖某文（死者）和常某刚（惠州）智能装备有限公司厂房进行墙体切割作业，严重违反安全操作规程，在没有任何安全防护铁梯，并在铁梯上再架接铝梯，搭建而成的简易操作平台进行高空作业，且没有系安全带、未业，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故相关鉴定情况

经公安部门现场勘验检查，死者廖某文颈部未见扼勒痕迹，双手未见抵抗伤，全身的损伤平面，一次性损伤，符合高处坠落与周围物体碰撞所致，死因为颅脑损伤致死，排除他杀。

伤者常某刚，经龙门县人民医院门急诊病历（门诊号码：2405109011），诊断证明为：腰其他症状。

（三）其他可能因素排除

通过现场勘查、询问和现场视频资料分析，未发现人为、突发灾害因素。

（四）间接原因分析

1、叶某，对作业现场安全管理缺位。在明知作业人员均无高处作业操作证及未做好安全防护，违规组织人员进行高处作业。

2、合一集成公司，将《合一集成（惠州）智能装备有限公司厂房拆墙建门项目》发包给无资质个人叶某承揽，未能及时发现和有效制止作业人员违章作业行为。

五、有关单位存在的主要问题

事故单位：合一集成（惠州）智能装备有限公司

（一）违规发包

违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定，将《合一集成（惠州）智能装备有限公司厂房拆墙建门项目》发包给无任何资质（没有高空作业证）的个人叶某承揽，未能及时发现和有效制止作业人员违章作业行为。

（二）高处作业管理不到位

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对承包方安全生产工作统一协调、管理，未履行统一协调、管理职责，导致承包方落实高处作业安全生产作业要求。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不追究责任人员

廖某文（死者）违章作业，在未采取有效安全防护措施（未佩戴安全带、安全帽）的情况下，在高约4.5米作业处坠落至地面，造成死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其死亡，不予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

叶某，合一集成（惠州）智能装备有限公司厂房拆墙建门项目承包者，工人廖某文（死者）在高处作业时，明知作业人员均无高处作业操作证及未做好安全防护措施的情况下，忽视安全，违规组织人员进行高处作业，导致发生死亡、1人受伤事故的严重后果，建议将涉嫌犯罪线索移交公安机关作进一步调查处理。

（三）建议给予行政处罚单位

合一集成公司，将《合一集成（惠州）智能装备有限公司厂房拆墙建门项目》发包给无任何资质的个人叶某承揽，未能及时发现和有效制止作业人员违章作业行为，对事故的发生负有责任，建议由龙门县应急管理局依法对其作出行政处罚。

（四）建议给予行政处罚人员

1、郑某，男，群众，合一集成（惠州）智能装备有限公司法定代表人（公司实际控制人），将《合一集成（惠州）智能装备有限公司厂房拆墙建门项目》发包给无任何资质的个人叶某承揽，未能及时发现和有效制止作业人员违章作业行为，对事故的发生负有责任，建议由龙门县应急管理局依法对其作出行政处罚。

2、刘某胜，男，群众，合一集成（惠州）智能装备有限公司采购部部长，2019年3月入职装备有限公司厂房拆墙建门项目》负责人，安全生产意识淡薄，对承揽厂房拆墙建门项目人员询问，在实施高空作业时未到现场进行监护，未能及时发现和有效制止作业人员违章作业行为，龙门县应急管理局依法对其作出行政处罚。

（五）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故主要教训

（一）安全生产主体责任缺失

叶某施工队作业人员均未接受过高处作业安全培训，对高处作业安全风险认识不足。进入审批作业，未对高处作业应对的作业内容进行危险辨识并制定相应的作业程序及安全措施，且无监护情况下进行高处作业，导致事故发生。

（二）层层违规，偶然事故中蕴含着必然因素

事故的直接原因是人员无证、违章作业，从而引发的事故。事故作业人员在上岗前未经正规培训。发包单位监督管理职责严重缺失，日常巡查检查流于形式，未能及时发现及制止违章行为。

（三）深刻吸取事故教训，强化安全管理体系

龙门园区合一集成公司“5·10”高处坠落一般事故反映出我县部分行业企业对安全生产红线意识淡薄，流于形式，没有认真履行安全机构的运行，此次事故中的相关责任人法治意识薄弱、无知无畏。

八、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，统筹好发展和安全

各乡镇党委、政府，县各部门要深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述，切实提高政治站位，坚持“人民至上、生命至上”，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，切实强化底线思维、红线意识，真正把安全生产纳入经济社会发展总体布局，整体谋划、系统推进。深刻吸取龙门园区合一集成公司“5·10”高处坠落一般事故教训，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系，深入分析研判辖区重大安全风险隐患，紧盯薄弱环节，采取有力有效管控措施，牢牢守住安全底线。

（二）狠抓企业安全生产主体责任落实

事故责任单位要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，进一步加强安全生产基础管理工作，特别是新进员工，要使从业人员熟练掌握本职岗位的安全生产规章制度和安全操作规程，加强对作业区域存在危险因素的岗位现场安全管理工作，不断提高安全生产事故隐患排查和风险管控技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。要在明显的危险区域设置醒目的安全警示标志，明确设备、设施的危险性，不冒险去危险区域作业。要分析辨识设备、场所的风险，针对危险区域制定防控措施，确保作业安全。

施，解决风险认识盲区，针对不需要常规作业人员进入且属于危险区域要深入分析，制定必要备设施的本质安全性。

（三）以案促改，加强警示教育，提高安全意识

各乡镇、县有关单位要深刻认识到高空作业的危险性，时刻保持警惕、防微杜渐。一是开展企业“把别人的事故当成自己的隐患”加以防范，开展高处坠落事故案例、安全防范措施的大讨论。二是深入开展安全宣讲。围绕企业落实安全生产责任、完善制度，风险管控、隐患治理、人员管理等规范要求，组织系统宣讲高处作业安全生产法律法规和标准规范，认真学习安全生产措施要求，三是持续推动重大风险防范和重大事故隐患排查整治专项行动，着力从根本上消除制各类事故发生。

（四）举一反三，加强建筑工地监管力度，加强培训，杜绝类似事故发生

县安委会各成员单位要进一步抓好安全生产责任和措施落实，把工作做实做细；坚持举一反三，查整治，坚决杜绝类似事故再次发生；切实加强宣传引导，增强群众自我防范意识、安全防护产安全。

相关附件：

来源：	龙门县应急管理局	时间：	2024-07-02
-----	----------	-----	------------



主办：龙门县人民政府 承办：政务服务数据管理局 网站联系电话：0752-7980651/7988678 网
粤ICP备11038730号 粤公网安备 44132402100001号 技术支持：开普云