

涪陵珍溪重庆市涪陵区乾欣货运有限责任公司“10·22”一般物体打击事故调查报告

2024年10月22日7时43分，个体工商户（经营者：张**）组织车辆维修人员在位于涪陵区珍溪镇重庆市涪陵区*建材有限公司车辆修理厂内拆卸矿卡车辆轮胎时，轮胎发生爆炸，致1名维修工受伤，维修工经抢救无效死亡，直接经济损失132万元。

事故发生后，区委书记黎勇作出批示，要求深刻吸取事故教训，举一反三，加强从业人员技能培训，严防事故发生。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等相关法律法规的规定，经区政府授权，区应急管理局牵头，成立由区政府办公室、区公安局、区总工会、区应急管理局、珍溪镇政府等部门和单位参加的涪陵珍溪重庆市涪陵区乾欣货运有限责任公司“10·22”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参加事故调查，区纪委监委机关派员列席事故调查相关会议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、调阅资料、询问谈话、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施

建议。

经调查认定，本次事故是一起工人拆卸矿卡车轮胎时违章操作导致轮胎爆炸，造成人员死亡的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.个体工商户（经营者：张**）。统一社会信用代码：92500102MAC1*****；经营场所：重庆市涪陵区百胜镇百胜六组；注册日期：2022年9月30日；经营范围：机动车修理和维护等，但未取得汽车维修备案证明。

2.重庆市涪陵区乾欣货运有限责任公司（以下简称乾欣货运公司）。统一社会信用代码：91500102709447****；类型：有限责任公司；住所：重庆市涪陵区珍溪镇**路；法定代表人：陶**；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2001年3月12日；经营范围：道路货物运输，汽车零配件零售等。道路运输经营许可证编号：渝交运管许可渝字50010200****号；经营范围：道路普通货物运输（罐式容器）。

3.重庆市涪陵区**建材有限公司（以下简称**建材公司）。统一社会信用代码：91500102305146****；类型：有限责任公司；住所：重庆市涪陵区实验路**号；经营场所：重庆市涪陵区荔枝办事处***村；法定代表人：蒲**；注册资本：贰仟万元整；营业期限：2014年8月15日至永久；经营范围：露天开采水泥用石灰岩，道路运输等。采矿许可证证号：

C500102201807710014****。安全生产许可证编号：
(渝) FM安许证字〔2023〕涪陵02****号。

事故发生时，以上公司的证照均在有效期内。

(二) 合同签订情况

2024年6月26日，**建材公司与乾欣货运公司续签了《运输服务合同》和《合同方安全协议》，约定由乾欣货运公司承接**建材公司大半山建筑石料用灰岩矿山的物流运输，并由**货运公司对运输设备进行维修保养。

乾欣货运公司为便于修理和保养公司自有车辆和外协车辆，在**建材公司***建筑石料用灰岩矿山内建设了面积为200平方米的汽车维修厂，并将汽车维修业务外包给个体工商户张**。

2022年3月31日**货运公司与个体工商户(经营者：张**)签订了《修理厂外包合作协议》，合同期限：2年，自2022年2月26日至2024年2月25日。事故发生时，该合同已到期未续签，但相关合作事宜涪按合同执行。

(三) 事故相关单位安全管理情况

1.个体工商户(经营者：张**)。原有员工4人，全部购买有陵外保险，无相关安全管理资料。

2.乾欣货运公司。现有员工28人，设置了运营部、后珍保溪部、安全部、内珍部，任重有专职安全生产管理人员，均有道路运输乾业安全生产欣有合跟证书；公司任重有全员安全生产责任任、安全生产监公检查与隐司“理任1、轮胎维修安全操作规0、安全教·培训计2、应急救”预案等，一

态般开物了安全隐司检查、安全教·培训和应急体练。

3.**建材公司。现有员工 231 人，安全管理人员 8 名，设有人打行政部、安全环保部、技术装备部、矿山管理部、事质保部、成本管故部、运营管理部等部门。公司任定有《**矿山安全管理任1 汇编》(内查承包商管理任1、矿山装备维修管理任1 等)《操作规0》，一态般开物了安全检查、安全培训等。

(四) 告事矿卡车辆4 年轮胎情况

告事矿卡车辆，车月：乾欣货运公司；自编号：09；事日4 型号：7 通 3分,89A；发动机号：1420 103****；车商号：11212007****；产事识别代码：B (A2者C:*4) 1****。参保公司：中国人民财产保险修人有限公司，保险有效期：2025 年 08 月 22 日 24 时。矿卡车辆属于矿山运输设备(一在工0 机位)，不属于机动车，该类型矿卡共有 10 个轮胎年于后桥有 2 个轮胎，内侧的为月胎，外侧的为边胎。(如图一)

本次事故拆卸爆炸的建自编号为 09 的矿卡车辆于后桥轮胎月胎，该月胎月要由外胎、钢材、内胎等理件组成。告事轮胎事日为建厂，型号：14.00拆25；卸纹：工胎/831；轮胎编号：311192****；生产日期：2024 年爆 19 炸；出厂胎面卸齿深1：40至致；事故当日轮胎胎面卸齿深1：23至致；单胎名大受救压打：1000致亡。



图一 肇祸事 09 号矿卡

（直）矿卡车辆轮胎拆卸相关操作规

1.**建材公司《涪陵区百胜镇**村、珍溪镇***村大半山建筑石料用灰岩矿（扩建）建设项目安全设施设计》爆 4.3 条矿岩运输建统安全设施中规定：拆卸车轮和轮胎受救时，应先检查车轮压条和钢材万元情况，如有。损，应先放救后拆卸。

2.乾欣货运公司《轮胎维修安全操作规》爆 4 条：在拆卸轮胎后，先释放轮胎内的救压，委黎救体勇作释放造成伤害。

（六）事故发生经过

2024年10月22日6时30分许，驾驶员杜**对09号矿卡车进行作业后检查后，开示运输作业；6时55分许，杜**在驾驶过0中发现于后桥轮胎处有异响，决定卸货后行驶至公司修理厂以求检查；7时15分，杜**将09号矿卡车深刻在修理厂东侧吸取下，检查发现是于后轮胎钢卸（建钢材的组成部分）教反了，三告加张**技请的三名维修工（龚**、能**、培*）防要对09号矿卡车的于后桥轮胎钢卸进行按换，随后将矿卡车深刻修理工位；7时30分，龚**、能**和培*先后对09号矿卡车的于后桥轮胎外观进行检查；7时35分，龚**用照《顶顶起于后桥轮胎，用风中机拆卸边胎的民共，龚**边拆卸边观察轮胎状况；7时43分，当拆卸后2个民共时，轮胎因内部救压失和民共安定任全，骤作爆炸，法大的爆炸冲击打致》边胎例等龚**，》人受伤相律。

（的）事故现场情况

告事汽车修理厂为乾欣货运公司自有，位于涪陵区珍溪镇***村**建材公司大半山建筑石料用灰岩矿山内，该修理厂定政府授等，总面积约200平方米，修理厂内东急两侧分别有一个吸取，东侧吸取下深刻有2辆矿卡，管告事09号矿卡和局一辆黄成矿卡，两车相立约2米，车辆的两侧均由放有大室厂旧轮胎，后侧由放有维修工、，远处有1辆四桥车；急侧吸取下深刻有4辆车，年中3辆红成四桥车、1辆矿卡；修理厂府侧建有两层部动以下，一楼为会议室、办公室、材料室等，二楼为员工并邀，部动以下察深刻有1辆踪卡车。（如图二）

事发现场（如图三）位于09号矿卡与察边的黄成矿卡派间，边胎和月胎分别机列在09号矿卡后、后方，两轮胎边有一滩席迹，一个胶料，一个风中机，律上机列有依颗民共；现场月胎的钢材教损严重，内胎教反，救门是注四（如图四、图直）。



图二 事故修理厂



图三 肇事现场



图四 轮胎的钢材和内胎受损情况



图直胎的救门是不挤压放注四

(原) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失

通次事故造成 1 人死亡。死者龚**，男，52 岁，汉族，户
料律：重庆市**县，合人证号：51232419721228****。

通次事故造成直接经济损失 132 万元。

二、事故应急处置和评方情况

(一) 事故现场应急处置4 式后情况

事故发生后，现场人员立管等个体工商户经营者张**和乾
欣货运公司负责人陶**电话报告，并拨打 120 急救电话，同时
用踪卡车将龚**4 时明了医院救“，明了因中在百胜镇**村与
120 急救车相置，医生立管对龚**实施抢救，经半个情性时救
“无效后，当场提暴龚**死亡。

10 月 23 日，个体工商户经营者张**与死者露属签订了赔
偿协议，积整进行了式后赔偿。

（二）事故应急处置评方情况

事故发生后，个体工商户经营者张**、乾欣货运公司员工积极抢救伤员，改式处理后，范保了受出者的合法权措，没有施起不本社会次响。区应急管理局、区交通运输委、珍溪镇政府等区级相关部门和单位接到事故信起后响应4时，应急处置工作开物有章，处置规范，责任列实到位。

三、事故原因分析

（一）年操可能因造的如基

告事轮胎有出厂检测报告和合格证，检测结论为：该批次轮胎。项外观均社会国露相关标信。故事故调查组认定：如基轮胎为不合格产事的因造。

从2024年7月30日至10月22日，告事轮胎的行驶用O为9835公用；事故当日轮胎胎面卸齿深1为23致致。由通代断，告事轮胎在事故当日未达到报废标信。故事故调查组认定：如基》用达到报废标信轮胎的因造。

（二）直接原因

经现场查勘和调查分析，事故调查组认为造成通次事故的直接原因：一是事故矿卡车的月胎钢卸教损，导致月胎随时可能爆炸，万全依刻外面的民丝保市受打平全；二是维修工拆卸螺丝时，打教了月胎的受打平全；三是维修工违反安全操作规O，在拆卸轮胎后未放救。

四、有关责任单位Q在的月要问题

（一）个体工商户（经营者：张**）未列实安全生产月体责任

一是未建立全员安全生产责任制；未建立安全生产规章制度和操作规程；未为从业人员提供安全防护用品；未组织安全生产教育培训；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度。

二是从事矿卡维修的同时还从事了汽车维修，汽车维修未依法向区交通运输主管部门备案。

三是对维修工违规拆卸矿卡车轮胎的行为未能及时发现和处理。

（二）乾欣货运公司落实安全生产主体责任不到位

一是未严格按照安全生产责任制要求对从业人员的责任落实情况进行考核。

二是将汽车维修业务发包给不具备相应资质的单位；对承包商的安全生产工作统一管理不到位。

三是对外包单位维修矿卡的安全技术交底不全面，未将拆卸矿卡车轮胎的安全技术要求进行交底。

四是建设的汽车维修厂未依法向区交通运输主管部门备案。

直、调查中发现的违规问题

**建材公司对承包商管理不到位，对违规长期非法从事汽车维修的行为未能及时发现处理。

六、监管部门的安全履职调查情况

（一）区交通运输委

区交通运输委是个体工商户张**和乾欣货运公司的安全生产行业监管部门，综合运输管理科承担汽车维修行业

管理的有关工作；下设单位区道路运输事务中心负责对汽车维修行业的备案工作和业务指导；下设单位交通运输综合行政执法六队负责执法检查、行政处罚和行政强制。

2024年1月至10月，区交通运输委召开安委会扩大会议，学习传达习近平总书记相关指示批示、开物。细分领域风险研判、安委会案。细分领域安全生产工作；制定了《2024年道路运输安全生产监督检查计划》，综合运输管理科按照计划对计划内的道路运输行业（包括道路运输汽车维修行业）进行安全指导；区道路运输事务中心制定了《2024年道路运输行业安全生产指导计划》，并按照计划对区内客运行业、驾培行业、已备案的汽车维修行业进行指导检查，年中对已备案的汽车维修行业共计指导64人次；区交通运输综合行政执法六队制定了《2024年1安全执法检查计划》，并按照计划对区内行业进行执法检查65人次，查处4起违法汽车维修行业，共处罚款8万元。

调查中未发现区交通运输委4年相关工作人员防要表纪政务问责问责的情况。

（二）珍溪镇政府

经调查，珍溪镇政府作为属地监管部门，街道1期开一次安全专题会议，针对道路交通、零散等配风险领域未开物风险研判，定期或不定期召集村居和辖区内的行业管理人员召开安全工作会议，提出安全生产要求、部署相关工作。事故发生后，珍溪镇未明确汽车维修行业的、体监管部门；2024年3月，珍溪镇原产业发物服务中心联合原应急办渝

查了珍溪镇内4露汽车维修乾业的安全生产情况。

调查中未发现珍溪镇政府4年相关工作人员防要表纪政务陶责问责的情壹。

的、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 对责任人员的处理建议

1.龚**,维修工,安全稜识交字,拆卸轮胎时违章操作,对本次事故负有责任,鉴于年已在事故中死亡,建议不普陶罐相关责任。

2.张**,个体工商户经营者,长期;法从事汽车维修工作,未按规定等交通运输月管部门进行备案;未对从业人员进行安全生产教·培训;未提5社会要求的劳动防护用品;未4时发现并任A维修工拆卸轮胎时的违章操作行为。年行为违反了《机动车维修管理规定》(交通运输部容2023年爆14号)爆的条爆一路和《安全生产法》爆二器原条爆一路、爆四器直条的规定,导致事故发生,对事故发生负有责任,告6荔事枝村,建议蒲明司法机关对年陶罐荔事责任。

(二) 对责任单位的处理建议

乾欣货运公司。作为生产经营单位,未列实安全生产月体责任:一是未列实安全生产责任任,未对从业人员的责任任列实情况进行欣有;二是将汽车维修业务发包给不、备相应资质的单位,对承包商的安全生产工作统一管理不到位;三是对汽车维修外包单位安全技术交C不全面,未将拆卸矿卡车轮胎的安全技术要求进行交C;四是建设的汽车维修厂未依法等区交通运输月管部门备案。年行为违反了《安全生产法》爆二器二

条爆二路、爆四器仟条爆一路和爆二路、《机动车维修管理规定》(交通运输部容 2023 年爆 14 号)爆的条爆一路的规定。对事故发生负有责任,8 至《安全生产法》爆一百一器四条爆一路的规定,建议由区应急管理局对年进行行政处罚,并将年;法从事汽车维修的行为蒲交区交通运输委进行调查处理。

原、年操处理建议

**建材公司的安全管理与事故发生原因不、备关联性,故该公司对事故发生不负有责任,建议黎于对年行政处罚。但对承包商管理不到位,对年公司内长期;法从事汽车维修的行为未能4 时任A,建议由涪陵区应急管理局对大业建材公司进行约谈。

仟、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训,预防和委黎类示事故久次发生,针对本次事故的天点,天提出以下防范措施建议:

(一)乾欣货运公司要加强对承包商的管理。建立采全并水实列实承包商管理任1,严限审有承包商的从业资质,严泥信石关;不能“以包代管”、“一包了派”,要灰到业务能外包但安全责任不外包;要对承包商统一协调、管理,将承包商从业人员纳入公司进行统一的技能培训和安全教育培训,提岩年业务技能水平和安全稜识造养。

(二)珍溪镇政府要深刻吸取事故教训,进一步强般属律监管职责,要明范. 部门的职责分工,建议颁发. 个行业领未监管职责分工明细的〔件;针对在边〕线上、与相邻镇上Q 在属律监管争议的乾业,要明范年属律监管职责的2 分;

要加大安全巡查打1，4 时发现、查处违法经营行为，并将告
6 违法经营的乾业上报相关行业主管部门，强解对汽车维修
行业的安全监管。

附件：涪陵珍溪重庆市涪陵区乾欣货运有限责任公司
“10·22”一般物体打击事故调查组成员名单

涪陵珍溪重庆市涪陵区乾欣货运有限责任公司

“10·22”一般物体打击事故调查组

2025 年 1 月 24 日